

บทที่ 5

---

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

## บทที่ 5

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ เฟิร์ส ออฟ ในทอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินการตามที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามแนวทางในหนังสือที่ ภก.0013.2/2909 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วน และยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

#### 5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 5.1.1 สภาพภูมิประเทศ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

##### 5.1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

##### 5.1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

##### 5.1.4 สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

- ไม่พบการติดป้าย “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถ แต่มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลห้ามไม่ได้ให้มีการติดเครื่องขณะจอดรถ

##### 5.1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

##### 5.1.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

- ไม่พบการปักป้าย “ห้ามเดินลัดสนาม” เนื่องจากทางโครงการได้ทำทางเดินไว้รอบโครงการและส่วนที่เป็นสนามหญ้า

##### 5.1.7 การใช้น้ำ

- ไม่พบการวิเคราะห์หาเชื้อ E.coli ในถังเก็บน้ำสำรอง

**แนวทางแก้ไข :** ให้ทางโครงการดำเนินการวิเคราะห์หาเชื้อ E.coli ในถังเก็บน้ำสำรอง ทุก 3 เดือน/ครั้ง เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการต่อไป

##### 5.1.8 การจัดการน้ำเสีย

- ไม่พบการเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**แนวทางแก้ไข :** ให้ทางโครงการดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการต่อไป

##### 5.1.9 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.10 การจัดการมูลฝอย

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.11 การใช้ไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.12 การคมนาคม

- ไม่พบสัญญาณบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เนื่องจากทางโครงการไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านภายในโครงการ
- ไม่พบคันล้อรถบริเวณที่จอดรถยนต์ เนื่องจากทางโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดเวลา

5.1.13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.14 เศรษฐกิจและสังคม

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.1.15 สาธารณสุข และสุขภาพ

- ไม่พบห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำส้วมชาย แต่ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาลไว้เบื้องต้น (First Aid Kit) ไว้ที่ห้องฝ่ายบุคคล

5.1.16 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- ไม่พบการจัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**แนวทางแก้ไข :** ให้ทางโครงการดำเนินการจัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.1.17 การป้องกันอัคคีภัย

- ไม่พบการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**แนวทางแก้ไข :** ให้ทางโครงการดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการต่อไป

5.1.18 สุขภาพและทัศนียภาพ

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพน้ำในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 พบว่าทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหลังบำบัด และน้ำส้วมชาย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ทุก 1 เดือน/ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

- น้ำทิ้งหลังบำบัด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แต่ในบางเดือนพบว่าค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- น้ำส้วมชาย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

สำหรับพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทางโครงการควรปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด