

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 1 ภาพรั้วโครงการ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 2 ภาพจุลรวมพล

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 3 ภาพการติดกระจกนูนในโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 4 ภาพหัวรับน้ำดับเพลิง

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 7 ลูกศรแสดงทิศทางพื้นที่ลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 8 พื้นที่ลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 9 ภาพแสดงป้ายความสูงลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 10 ภาพแสดงป้ายสัญลักษณ์จราจรในโครงการ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 11 การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 12 การทำงานของพนักงานทำความสะอาดบริเวณโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 13 ภาพห้องขยะมูลฝอยรวม

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 14 ภาพห้องพักขยะมูลฝอย

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 15 ภาพที่จอดรถสำหรับขนมูลฝอย

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 16 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 17 ภาพพื้นที่สีเขียว

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 18 ภาพการดูแลสวน

ภาพผนวก ข-1







รูปที่ 19 ภาพการดูแลความสะอาดของห้องสุขา

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 20 กล้องวงจรปิด / ภาพกล้อง CCTV

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 21 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 22 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 23 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบบ่อน้ำบาด

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 24 ภาพช่างตรวจเช็คระบบปรับอากาศ

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 25 ภาพช่างตรวจเช็คปั๊มสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 26 ภาพช่างดูแลสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 27 ภาพสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 28 ภาพตัวเลขบอกต้วระดับน้ำลึก (0.80 M และ 1.20 M และ สองภาพสุดท้าย 1.50 M)

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 29 ภาพอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 30 ภาพทางออกฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 31 ภาพบันไดหนีไฟ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 32 ภาพอุปกรณ์ระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 33 ภาพพื้นที่บริเวณหน้าลิฟต์

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 34 ภาพเครื่องปรับอากาศ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 35 ภาพ lobby ส่วนกลาง

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 36 ภาพพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 37 ภาพอุปกรณ์หลักสำหรับจ่ายไฟฟ้าปกติ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 38 ภาพฝาบ่อบำบัด

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 39 ภาพถังเก็บน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 40 ภาพถังดาดฟ้า

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 41 ภาพเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 42 ภาพผังบุคลากร




รูปที่ 43 ภาพสระว่ายน้ำกลางคืน

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 44 ภาพปัจจุบัน

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 45 ภาพอบรมดับเพลิง

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 46 ภาพตรวจสอบอาคารประจำปี

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 47 ภาพล้างถังเก็บน้ำประจำปี

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 48 ภาพ PM ไฟฟ้าประจำปี

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 49 ภาพ PM ไฟฟ้าประจำปี