

ภาคผนวก จ

ภาพแสดงรายการผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม



ท่อระบายน้ำของโครงการ



ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนเหมืองเจ้าฟ้า

รูปที่ จ-1

แสดงการตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู ไฮเทล จำกัด



รูปที่ จ-2 แสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู ไฮเทล จำกัด



รูปที่ จ-3 | แสดงสภาพการพร้อมใช้งานของถังรองรับมูลฝอย

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด






รูปที่ จ-4

แสดงความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ จ-5

ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ และพื้นที่จุดรวมพล

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู ไฮเทล จำกัด



รูปที่ จ-6

ตรวจสอบต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู ไฮเทล จำกัด