

## ภาคผนวก ข

# ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

	
<p>ภาพที่ 1 หลอดไฟประหยัพลังงาน</p>	<p>ภาพที่ 2 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 3 ถังดำรงในถังขยะ</p>	<p>ภาพที่ 4 ป้ายประชาสัมพันธ์การแยกขยะ</p>
	
<p>ภาพที่ 5-6 ถังขยะตามชั้น</p>	




	
<p>ภาพที่ 7 พนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไป จุดพักมูลฝอยรวม</p>	<p>ภาพที่ 8 รถเก็บขยะสำนักงานเขตห้วยขวางเข้ามาเก็บขยะ ภายในโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 9 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารพลอย</p>	<p>ภาพที่ 10 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารไพลิน</p>
	
<p>ภาพที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินอาคารพลอย</p>	<p>ภาพที่ 12 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินอาคารไพลิน</p>



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

	
ภาพที่ 13-14 ปั๊มน้ำ	
	
ภาพที่ 15 ระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 16 พนักงานทำความสะอาดจุดพักขยะรวม
	
ภาพที่ 17 ลานจอดรถ	ภาพที่ 18 ป้ายสัญญาณจราจร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

	
<p>ภาพที่ 19 ป้ายสัญญาณเตือนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>ภาพที่ 20 สันนุนชะลอความเร็ว</p>
	
<p>ภาพที่ 21-22 พนักงานรักษาความปลอดภัย</p>	
	
<p>ภาพที่ 23 ไฟส่องสว่างภายในอาคาร</p>	<p>ภาพที่ 24 ไฟส่องสว่างรอบโครงการ</p>





ภาพที่ 25 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง



ภาพที่ 26 ไฟฉุกเฉิน



ภาพที่ 27 Alarm bell









ภาพที่ 28 Fire Alarm Manual Station




ภาพที่ 29 ถังดับเพลิงมือถือ





ภาพที่ 30 ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง

	
<p>ภาพที่ 31 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 32 ป้ายแสดงเส้นทางการหนีไฟ</p>
	
<p>ภาพที่ 33-34 บันไดหนีไฟ</p>	
	
<p>ภาพที่ 35-36 จุดรวมพล</p>	






ภาพที่ 37-38 ภายในและภายนอกอาคารใช้สอย



ภาพที่ 39-42 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ








ภาพที่ 49 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5



ภาพที่ 50 รางระบายน้ำ



ภาพที่ 51 ท่อยึน



ภาพที่ 52 จุดพักขยะก่อนทิ้งบริเวณข้างโครงการ



ภาพที่ 53-54 สืบกากตะกอน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโครงการ รัชดา ซิตี 18 (อาคารพลอยและอาคารไพลิน)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

