

ผลการดำเนินการตามมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ตั้งอยู่ที่บริเวณพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 154 ห้อง โดยโครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/3203 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โดยหนังสือเห็นชอบ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตทุก 6 เดือน

ในการนี้ นิติบุคคลบริดจ์ ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางนิติบุคคลอาคารชุดบริดจ์ ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ไว้ในรายงานฉบับนี้

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) เป็นการรายงานตามแบบ ตต.3 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ, องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ และองค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อกำหนดระหว่างช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 แสดงดัง ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปการรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- จัดทำรั้วรอบแนวเขตโครงการสูง 2 ม.	- โครงการได้จัดทำรั้วรอบแนวเขตโครงการสูง 2 เมตร ตามมาตรการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2-1 รั้วรอบแนวเขต ดังภาคผนวก ข
1.2 ลักษณะทางธรณีวิทยาและเกิดแผ่นดินไหว	- โครงการมีโครงสร้างรองรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวตามข้อกำหนดกฎหมาย	- โครงการได้มีโครงสร้างรองรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวตามข้อกำหนดกฎหมาย	-	ภาพที่ 2-2 โครงสร้างอาคาร ดังภาคผนวก ข
1.3 ทรัพยากรดินการชะล้างพังทลายของดิน	-	-	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ	- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	- โครงการได้มีการกวาดฝุ่น ฉีดล้าง ทำความสะอาดถนนในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นครั้งคราว	-	ภาพที่ 2-3 ทำความสะอาดถนน ดังภาคผนวก ข
	- ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถพื้นที่โครงการโดยการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2-5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ดังภาคผนวก ข
1.5 ระดับเสียง	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการให้มีความเร็ว	- โครงการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชั่วโมง บริเวณเสาที่มีรถยนต์ขับผ่านในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์เห็นป้ายได้อย่างชัดเจน	-	ภาพที่ 2-6 ป้ายจำกัดความเร็วยานพาหนะ ดังภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- ดูแลสภาพถนนและทางเดินรถภายในโครงการให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ	- โครงการมีการดูแลสภาพถนนและทางเดินรถภายในโครงการให้สะอาดและเรียบร้อยไม่ให้เกิดสิ่งกีดขวางถนนและทางเดินรถอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2-7 สภาพถนนและทางเดินรถ ดั่งภาคผนวก ข
	- มิให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในที่จอดรถของโครงการ	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์มิให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถพื้นที่โครงการโดยการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2-5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ดั่งภาคผนวก ข
1.6 คุณภาพน้ำ	- จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะ-กรอง เต็มอากาศของบริษัท แชนเทคเซ็นเตอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF ซึ่งเป็นระบบเกราะ-กรองเต็ม อากาศ โดยจะติดตั้งไว้ใต้ดินบริเวณชั้นล่างใต้ที่ จอดรถของอาคารจำนวน 2 ชุด และบริเวณใต้ดิน ด้านข้างอาคารจำนวน 1 ชุด แต่ละชุดถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้รวม 70, 50 และ 1 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ คิดค่าความสกปรก (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบ เท่ากับ 250 มก./ลิตร รวมประมาณน้ำเสียถึงบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ถัง สามารถรับได้ 121 ลบ.ม./วัน ไว้ใต้ดินบริเวณชั้น ล่างของอาคาร	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะ-กรอง เต็มอากาศตามที่ในมาตรการกำหนด บริเวณใต้ดินชั้นล่างอาคารเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2-8 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ดั่งภาคผนวก ข
	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้ คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร เช่น ค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสารแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ลิตร และไขมันไม่เกิน 20	- โครงการได้ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้ คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยกเว้นค่า BOD และ TKN ที่ในบางเดือนยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน	- โครงการจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับน้ำเสียของโครงการให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ มาตรการฯ กำหนดไว้ใน	ภาคผนวก ค

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	มก./ลิตร ซึ่งเป็นไป ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะระบาย ลงสู่ท่อระบายน้ำทั้งภายในโครงการ แล้วไหลเข้าสู่ บ่อพักน้ำทั้งขนาด 25 ลบ.ม.		รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแล ตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2-9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำเสียตึกภาคผนวก ข
	- กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยดักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปรวมที่ห้องพัสดุฝอยเปียก - จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับถังบำบัดน้ำ เสียรุ่น SAN 70 AE และ SAN 50 AE และ 2 เดือน/ครั้ง สำหรับรุ่น SAN 1000 ST-AF เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ	- โครงการได้มีการกำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยดักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปรวมที่ห้องพัสดุฝอยเปียก - โครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2-28 เจ้าหน้าที่สูบกากตะกอน
	- นำน้ำทิ้งซึ่งมีปริมาณ 106.13 ลบ.ม./วัน กลับมา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยนำมารดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการ	- โครงการไม่ได้นำน้ำทิ้งซึ่งมีปริมาณ 106.13 ลบ.ม./วัน กลับมา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยนำมารดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการ	- เนื่องจากระบบน้ำเสียของโครงการเป็นระบบปิด โครงการมีการรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงท่อระบายน้ำของ กทม.	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ 1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีนโยบายแลพให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแล ตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2-9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำเสีย ดึงภาคผนวก ข
	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทางเข้า-ออกลานจอดรถ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ ลานจอดรถและบริเวณทางแยกการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่ เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ	- โครงการมีผู้รักษาความปลอดภัยดูแลควบคุมการจราจรบริเวณ ลานจอดรถและบริเวณทางแยกการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่ เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ	-	ภาพที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร ดึงภาคผนวก ข
	- พิจารณาใช้เครื่องควบคุมสัญญาณไฟเตือน บริเวณทางเข้า-ออก	- โครงการได้ใช้เครื่องควบคุมสัญญาณไฟเตือน บริเวณทางเข้า-ออก ตามที่มาตรการกำหนด	-	ภาพที่ 2-11 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟ ดึงภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ซีโอเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	- จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออก	- โครงการได้จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออกตามที่มาตรการกำหนด	-	ภาพที่ 2-12 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ดั่งภาคผนวก ข
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกตลอดเวลา	-	ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก ดั่งภาคผนวก ข
	- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อน เข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อน เข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	ภาพที่ 2-14 ป้ายชื่อโครงการ ดั่งภาคผนวก ข
	- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในท้องที่ในการอำนวยความสะดวกของการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้าและเย็น	- โครงการไม่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในท้องที่ในการอำนวยความสะดวกของการจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้าและเย็น	-	-
3.2 การคมนาคม	- การควบคุมการจราจรภายในโครงการ • จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทาง การจราจรเส้นแบ่งช่องทางการจราจร • ใช้ overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกลาดจอดรถ	- โครงการจัดให้มีการควบคุมการจราจรภายในโครงการ โดยการทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทาง การจราจรเส้นแบ่งช่องทางการจราจร และจัดให้มี overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกลาดจอดรถ	-  -	ภาพที่ 2-17 เครื่องหมายลูกศรเส้นแบ่งช่อง ดั่งภาคผนวก ข ภาพที่ 2-15 overhead Signal บริเวณทางเข้า-ออก ดั่งภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	- จัดให้มีสัญญาณบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ เพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	- โครงการไม่ได้จัดให้มีสัญญาณบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ แต่โครงการได้จัดให้มีทางลาดต่างระดับแทน เพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกันอุบัติเหตุ	-	ภาพที่ 2-16 ทางลาดต่างระดับ ดัดภาคผนวก ข
	- ติดตั้งไฟบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความสว่างและช่วยในการมองเห็นของผู้สัญจรผ่านไปมาในช่วงกลางคืน	- โครงการได้ติดตั้งไฟบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความสว่างและช่วยในการมองเห็นของผู้สัญจรผ่านไปมาในช่วงกลางคืน ทั้งทางด้านบนและด้านล่างของทางเข้า-ออก โครงการ	-	ภาพที่ 2-18 ไฟบริเวณทางเข้า-ออก ดัดภาคผนวก ข
	- จัดให้มีรถบริการรับส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (สถานีพหลโยธิน) และสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS สถานีหมอ ชิต) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	- โครงการยังไม่ได้จัดรถบริการรับส่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สถานีรัชโยธิน) ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ 500 เมตร	-	-
3.3 กาใช้น้ำ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และหากพบว่าชำรุดเสียหายจะทำการซ่อมแซมทันที	-	ภาพที่ 2-19 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อประปา ดัดภาคผนวก ข
	- จัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ความจุ 110 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 170 ลบ.ม. รวม ความจุ 280 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้นาน 2.11 วัน	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้นานประมาณ 2 วัน	-	ภาพที่ 2-43 ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า ดัดภาคผนวก ข
3.4 ไฟฟ้า	-	-	-	-



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	- โครงการจะจัดวางถังขยะไว้ในห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 2-8 ของอาคารชั้นละ 1 ห้อง แต่ละห้องมีขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 2.5 ม. สูง 2.6 ม. โดยในแต่ละห้องจะจัดวางถังขยะขนาด 100 ลิตร สำหรับใส่ขยะแห้ง 3 ถัง ขยะเปียก 1 -ถัง และขยะอันตราย 1 ถัง	- โครงการจัดให้มีถังขยะไว้ในห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 2-8 ของอาคารชั้นละ 1 ห้อง แต่ละห้องมีขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 2.5 ม. สูง 2.6 ม. โดยในแต่ละห้องจะจัดวางถังขยะขนาด 100 ลิตร แต่ไม่ได้มีการแยกถังขยะตามประเภทของขยะ เพราะมีการจัดให้พนักงานคัดแยกขยะอยู่เป็นประจำ	-	ภาพที่ 2-20 ถังขยะประจำชั้น ภาพที่ 2-25 พนักงานคัดแยกขยะ ดังภาคผนวก ข
	- ถังขยะที่โครงการจัดเตรียมไว้จึงมีขนาดและ จำนวนที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ อย่างเพียงพอ สำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ เช่น ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว จะจัดวางถังขยะขนาด 50 ลิตร จำนวน 5 จุด จุดละ 2 ถัง สำหรับใส่ขยะมูลฝอยเปียกและขยะมูลฝอยแห้งอย่างละ 1 ถัง	- โครงการเตรียมถังขยะที่มีขนาดและ จำนวนที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ อย่างเพียงพอ สำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ แต่จัดไว้ที่ห้องพักขยะมูลฝอย และจุดพักขยะในแต่ละชั้นของโครงการ	-	ภาพที่ 2-21 ถังขยะบริเวณห้องพักมูลฝอย ดังภาคผนวก ข
	- การจัดการขยะมูลฝอยนั้น ผู้พักอาศัยแต่ละห้องและพนักงานของสำนักงานจะเป็นผู้รวบรวมและนำมาทิ้งเองบริเวณจุดวางถังขยะมูลฝอยรวมในห้องพักขยะในแต่ละชั้น โดยทุกวันจะมีพนักงาน จัดเก็บ (แม่บ้าน) มาทำการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และจะจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภทจากห้องพักขยะมูลฝอยใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงให้แน่น แล้วเก็บขนไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของ โครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่ โครงการ	- โครงการให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องและพนักงานของสำนักงานเป็นผู้รวบรวมขยะและนำมาทิ้งในบริเวณจุดวางถังขยะมูลฝอยรวมในห้องพักขยะในแต่ละชั้น โดยทุกวันจะมีพนักงาน จัดเก็บ (แม่บ้าน) มาทำการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และจะจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภทจาก ห้องพักขยะมูลฝอยใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงให้แน่น แล้วเก็บขนไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของ โครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่ โครงการ	-	ภาพที่ 2-22 พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย ดังภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ซี) เดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	- รวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ไว้ในถุงพลาสติก สีดำ (ถุงดำ) มัดปิดปากถุง ก่อนนำไปรวบรวมไว้ในอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งภายในอาคารพักขยะแบ่งเป็น ส่วนพักขยะแห้ง ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 1.95 ม. สูง 2. ม. คิดเป็น ความจุ 5.85 ลบ.ม. และห้องพักขยะเปียก กว้าง 1.5 ม. ยาว 1.05 ม. สูง 2 ม. คิดเป็นความจุ 3.15 ลบ.ม. โดยภายในจัดวางถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 สามารถรองรับขยะเปียกจากได้ 1.49 วัน รวมความจุห้องพักขยะรวม 9 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะทั้งหมดได้นาน 4.46 วัน ทั้งนี้โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตจตุจักร ให้เป็นผู้เข้ามารับขยะมูลฝอยของโครงการไป กำจัดเป็นประจำทุกวัน	- โครงการได้รวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ไว้ในถุงพลาสติก สีดำ (ถุงดำ) มัดปิดปากถุง ก่อนนำไปรวบรวมไว้ในอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ	-	ภาพที่ 2-23 ขยะมูลฝอยใส่ไว้ในถุงดำ ดังภาคผนวก ข
	- ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขตจตุจักร ในด้านความสามารถในการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในโครงการ	- โครงการได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขตจตุจักร ในด้านความสามารถในการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในโครงการ	-	ภาพที่ 2-24 สำนักงานเขตเก็บขยะมูลฝอย ดังภาคผนวก ข
	- พิจารณาส่งเสริมมาตรการคัดแยกขยะมูลฝอย อย่างจริงจัง โดยแยกเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เป็นต้น	- โครงการได้มีนโยบายและการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของโครงการและผู้พักอาศัยทำการแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง	-	ภาพที่ 2-25 พนักงานแยกขยะมูลฝอย ดังภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	- โครงการกำหนดให้มีการรวบรวมขยะมูลฝอยจากบริเวณห้องขยะมูลฝอยของแต่ละชั้นภายใน อาคารไปจัดเก็บไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยรวมเป็น ประจำทุกวัน และการเก็บขนขยะแต่ละครั้ง พนักงานทำความสะอาดของโครงการจะคอยดูแล และทำความสะอาดบริเวณที่ทิ้งขยะทุกครั้ง ประกอบกับโครงการจะกำชับให้ผู้พักอาศัยทิ้งขยะ ในถุงดำ หรือถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่น ก่อนทิ้งลงถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนอีกด้วย สำหรับผลกระทบด้านกลิ่นจากห้องพักขยะรวม นั้น เนื่องจากห้องพักขยะรวมเป็นอาคารที่มี หลังคาปกคลุม และประตูปิดมิดชิด ประกอบกับ บริเวณด้านข้างอาคาร จะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ อีกด้วย	- โครงการได้กำหนดให้มีการรวบรวมขยะมูลฝอยจากบริเวณห้องขยะมูลฝอยของแต่ละชั้นภายใน อาคารไปจัดเก็บไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยรวมเป็น ประจำทุกวัน และการเก็บขนขยะแต่ละครั้ง พนักงานทำความสะอาดของโครงการจะคอยดูแล และทำความสะอาดบริเวณที่ทิ้งขยะทุกครั้ง ประกอบกับโครงการจะกำชับให้ผู้พักอาศัยทิ้งขยะ ในถุงดำ หรือถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่น ก่อนทิ้งลงถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนอีกด้วย สำหรับผลกระทบด้านกลิ่นจากห้องพักขยะรวม นั้น เนื่องจากห้องพักขยะรวมเป็นอาคารที่มี หลังคาปกคลุมและประตูปิดมิดชิด ประกอบกับ บริเวณด้านข้างอาคารจะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ อีกด้วย		ภาพที่ 2-22 พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย ดังภาคผนวก ข
	- ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อตรวจสอบการระบายน้ำ	- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อตรวจสอบการระบายน้ำ	-	ภาพที่ 2-26 ตะแกรงดักขยะมูลฝอย ดังภาคผนวก ข
3.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุสกรปรก (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบ เท่ากับ 250 มก./ลิตร รวมประมาณน้ำเสียถึงบำบัดน้ำเสีย - ทั้ง 3 ถัง สามารถรับได้ 121 ลบ.ม./วัน ติดตั้งไว้ - ใต้ดินบริเวณชั้นล่างของอาคาร	- โครงการได้ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำ โดยทำการติดตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2-27 บ่อหน่วงน้ำ ดังภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร เช่น ค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ลิตร ค่าสารแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ ลิตร และไขมันไม่เกิน 20 มก./ลิตร	- โครงการได้ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยกเว้นค่า BOD และ TKN ที่ในบางเดือนยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน	-	ภาคผนวก ค
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2-19 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อประปา ดังภาคผนวก ข
	- กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก สัปดาห์ โดยดักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวมที่ห้องพัสดุฝอยเปียก	- โครงการได้กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก สัปดาห์ โดยดักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวมที่ห้องพัสดุฝอยเปียก	-	-
	- จัดให้มีการสูบน้ำส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำ เสียไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับถังบำบัดน้ำ 37.5 ลบ.ม. เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังการ พัฒนามิให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการ พัฒนา	- โครงการได้มีการสูบน้ำส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำ เสียไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับถังบำบัดน้ำ 37.5 ลบ.ม. เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังการ พัฒนามิให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการ พัฒนา	-	ภาพที่ 2-28 สูบน้ำจากตะกอน ดังภาคผนวก ข
	- พิจารณานำน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ \ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น เป็นต้น หมั่นกำจัดและขุดลอกตะกอนบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง ก่อนระบายออก	- โครงการไม่ได้นำน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์กรประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน ซอยพหลโยธิน 37 หน้าโครงการ ทุกๆ 3 เดือน			
3.7 การบำบัดน้ำเสีย	- จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรอง - เติมน้ำอากาศของบริษัท แชนเทคเซ็นเตอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE, รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF โดยจะติดตั้งไว้ใต้ดินบริเวณชั้นล่าง ของอาคารจำนวน 3 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ถูกออกแบบให้รองรับน้ำเสีย 70, 50 และ 1 ลบ. ม./วัน ตามลำดับ โดยปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง บำบัดแต่ละชุดจะมีปริมาณประมาณ 62.05, 43.68 และ 0.4 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ คิดค่าความเสียรุ่น SAN 70 AE และ SAN 50 AE ทุก 2 เดือน/ครั้ง สำหรับรุ่น SAN 1000 ST-AF เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรอง - เติมน้ำอากาศของบริษัท แชนเทคเซ็นเตอร์ จำกัด รุ่น SAN 70 AE, รุ่น SAN 50 AE และรุ่น SAN 1000 ST-AF โดยจะติดตั้งไว้ใต้ดินบริเวณชั้นล่าง ของอาคารจำนวน 3 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ถูกออกแบบให้รองรับน้ำเสีย 70, 50 และ 1 ลบ. ม./วัน ตามลำดับ โดยปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง บำบัดแต่ละชุดจะมีปริมาณประมาณ 62.05, 43.68 และ 0.4 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ คิดค่าความเสียรุ่น SAN 70 AE และ SAN 50 AE ทุก 2 เดือน/ครั้ง สำหรับรุ่น SAN 1000 ST-AF เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ	-	ภาพที่ 2-8 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตั้งภาคผนวก ข
	- นำน้ำทิ้งซึ่งมีปริมาณ 106.13 ลบ.ม./วัน กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยนำมารดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการ	- โครงการไม่ได้นำน้ำทิ้ง ภายในโครงการกลับมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากระบบน้ำเสียของโครงการเป็นระบบปิด โครงการมีการรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงท่อระบายน้ำของ กทม.	-	-
4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาสังคม - เศรษฐกิจ	- หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณ โดยรอบโครงการว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้อง ค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด	- ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โครงการไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ  อย่างไรก็ตาม หากโครงการได้รับร้องเรียน ทางโครงการจะดำเนินการค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	- ทางโครงการได้ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นไว้เพื่อรับเรื่อง	ภาพที่ 2-29 กล่องรับฟังความคิดเห็นตั้งภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- มีการกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	- นิติบุคคลอาคารชุดบริดจ์ ได้จัดให้มีข้อบังคับของอาคารชุดนิติบุคคลบริดจ์สำหรับผู้พักอาศัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการโดยการติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์	-	ภาพที่ 2-30 ข้อบังคับของโครงการ ดัดภาคผนวก ข
4.2 สาธารณสุข	<b>1. ด้านสุขภาพกาย</b> <b>1.1 โรกระบบทางเดินหายใจ</b> - ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-3 ทำความสะอาดบริเวณถนน ดัดภาคผนวก ข
	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออก โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออก โครงการ	-	ภาพที่ 2-4 พื้นที่สีเขียวในโครงการ ดัดภาคผนวก ข
	- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	-	ภาพที่ 2-5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ดัดภาคผนวก ข
	- ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก	- โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก	-	ภาพที่ 2-31 แบบอาคารมีช่องเปิดโล่ง ดัดภาคผนวก ข
	- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	- โครงการได้ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	-	ภาพที่ 2-32 ช่องระบายอากาศ ดัดภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<b>2. โรคระบบทางเดินอาหาร</b> - รมรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ใหม่ ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	- โครงการไม่ได้รับรมรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ใหม่ ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	-	-
	- ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม	- โครงการดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม	-	-
	<b>3. โรคผิวหนัง</b> - ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-3 ทำความสะอาดบริเวณถนนดังภาคผนวก ข
	- ออกกฏระเบียบมิให้มีการกวาดฝุ่นละอองหรือมูลฝอย มากองไว้บริเวณทางเดิน	- โครงการได้มีติดป้ายขอความร่วมมือไม่กวาดขยะหรือฝุ่นออกมาหน้าห้องหรือทางเดินส่วนกลาง	-	ภาพที่ 2-33 ป้ายมิให้มีการกวาดฝุ่นละอองไว้บริเวณทางเดินดังภาคผนวก ข
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแล รักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแล รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	-	ภาพที่ 2-9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียดังภาคผนวก ข
	- เติมหคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำมารด น้ำต้นไม้ภายในโครงการ	- โครงการไม่ได้เติมหคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำมารด น้ำต้นไม้ภายในโครงการ	-	-
	- ติดตั้งป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่าง ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้ผู้คนสัมผัสน้ำทิ้งดังกล่าว	- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่าง ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้ผู้คนสัมผัสน้ำทิ้งดังกล่าว	-	-
	<b>4. โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค</b> - รมรณรงค์ให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น	- โครงการได้มีการให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย	-	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)				ภาพที่ 2-34 ฉีดพ่น ทำลายแหล่งพาหนะนำ โรค ดังภาคผนวก ข
	- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูล ฝอยรวม ที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด แหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์พาหนะนำโรค เช่น หนู แมลงวันแมลงสาบ เป็นต้น	- โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูล ฝอยรวม ที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด แหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์พาหนะนำโรค เช่น หนู แมลงวันแมลงสาบ เป็นต้น	-	ภาพที่ 2-35 ห้องพัก มูลฝอยประจำชั้น ดังภาคผนวก ข
	- ออกกฎระเบียบมิให้มีการกวาดฝุ่นละอองหรือมูล ฝอย มากองไว้บริเวณทางเดิน	- โครงการได้มีติดป้ายขอความร่วมมือไม่กวาดขยะหรือฝุ่น ออกมาหน้าห้องหรือทางเดินส่วนกลาง	-	ภาพที่ 2-33 ป้ายมิให้ มีการกวาดฝุ่นละออง ไว้บริเวณทางเดิน ดังภาคผนวก ข
	- จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และ ห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2-36 แม่บ้าน ทำความสะอาด บริเวณทางเดินภายใน อาคาร ดังภาคผนวก ข
	- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ สำนักงาน เขตจตุจักรให้มาเก็บขนมูลฝอยจาก โครงการอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการได้ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ สำนักงานเขตจตุจักรให้มาเก็บขนมูลฝอยจาก โครงการอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	-	ภาพที่ 2-24 สำนักงานเขตเก็บขยะ มูลฝอย ดังภาคผนวก ข



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	- ประสานกับสำนักงานเขตจตุจักรให้เข้ามากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่น ยากำจัดยุง เป็นต้น	- โครงการได้มีการให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย	-	ภาพที่ 2-34 ฉีดพ่นทำลายแหล่งพาหะนำโรค ดัดภาคผนวก ข
	- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำรองรับน้ำหลากภายในโครงการ มิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ อันจะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำรองรับน้ำหลากภายในโครงการ มิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ อันจะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	-	ภาพที่ 2-27 บ่อหน่วงน้ำ ดัดภาคผนวก ข
	- ตรวจสอบดูแลบ่อบำบัดของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของ ตะกอนดินในบ่อบำบัด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	- โครงการได้ตรวจสอบดูแลบ่อบำบัดของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของ ตะกอนดินในบ่อบำบัด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	-	ภาพที่ 2-9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ดัดภาคผนวก ข
	<b>5. โรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค</b> - ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการ สะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอหรือจามของผู้ป่วย	- โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการ สะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการไอหรือจามของผู้ป่วย	-	ภาพที่ 2-31 แบบอาคารมีช่องเปิดโล่ง ดัดภาคผนวก ข
	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	- โครงการไม่ได้ออกแบบอาคารให้ผู้พักอาศัยออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	-	-
	<b>6. อุบัติเหตุ</b> - ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิด ความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิด ความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณ	-	ภาพที่ 2-37 ป้ายสัญญาณจราจร ดัดภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย		
	- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว	-	ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก ดังภาคผนวก ข
	- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการได้ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันเพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	ภาพที่ 2-14 ป้ายชื่อโครงการ ดังภาคผนวก ข
	- จัดทำคันชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ	- โครงการไม่ได้จัดทำคันชะลอความเร็วบนถนน แต่มีการทำทางลาดต่างระดับบริเวณหน้าทางเข้า-ออกโครงการเพื่อลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ	-	-
	- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	- โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออก โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	-	ภาพที่ 2-18 ไฟบริเวณทางเข้า-ออก ดังภาคผนวก ข
	- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออก จากโครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออก จากโครงการ	-	ภาพที่ 2-41 ป้ายห้ามจอดบริเวณทางเข้า-ออก ดังภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุดบริดจ์ (ชื่อเดิม พหลโยธิน คอนโดมิเนียม) ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	- จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	- โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	- -	ภาพที่ 2-38 แม่บ้านดูแลทำความสะอาดบริเวณบันได ดัดภาคผนวก ข
	- จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของอาคาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของอาคาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522		ภาพที่ 2-39 ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้ ดัดภาคผนวก ข
	- ผนังกั้นไฟผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังในการ ป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	- โครงการยังไม่ได้ผนังกั้นไฟผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	-	-
	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	ภาพที่ 2-39 ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้ ดัดภาคผนวก ข