

ภาคผนวก ก

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน


และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย บ้านสวนลาซาล



พื้นที่สีเขียวรอบโครงการฯ และมีเจ้าหน้าที่คอยตัดแต่ง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ



ทางเข้า-ออก รวมทั้งพื้นที่จอดรถภายในโครงการฯ

และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ



พนักงานทำความสะอาดถนน, ห้องพักรวมและล้างถังขยะเป็นประจำ



ป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายห้ามจอด



ดูกระนาบชะลอความเร็วบริเวณรอบพื้นที่การจราจร และการปรับปรุงแทนจุดที่ชำรุด



บ่อดตรวจสภาพน้ำเข้าระบบบำบัด และบ่อดตรวจสภาพน้ำออกจากระบบ




แก้ไขปรับปรุงปั้มน้ำระบบบำบัด




ตรวจเช็คระบบต่างๆ ภายในอาคารฯ




ช่างอาคารฯ ดำเนินการตรวจเช็คไฟฉุกเฉินและตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน




ช่างอาคารฯ ดำเนินการตรวจเช็คไฟท่อน้ำประปาและซ่อมแซมหากเกิดการชำรุด



ช่างอาคารตรวจสอบ ไฟส่องสว่างรอบอาคารและภายในอาคารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ



ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟทดแทนที่ชำรุด




โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการล้างบ่อเก็บน้ำใต้ดินและดาดฟ้า



สับตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียและลอกทางระบายน้ำของโครงการ



ป้ายรณรงค์ต่างๆ การประหยัดไฟ, ประหยัดน้ำ, ช่วยกันรักษาความสะอาด



พื้นที่ตั้งถังรองรับมูลฝอยประจำอาคาร และพื้นที่สำหรับมูลฝอยเปียก และพื้นที่สำหรับมูลฝอยแห้ง



ปั๊ม และถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน



ปั๊ม และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า



รางระบายน้ำฝน และท่อระบายน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการ




ถังดับเพลิงแบบมือถือ , อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย , ตู้ดับเพลิง




พื้นที่จุดรวมพลที่ 1 , พื้นที่จุดรวมพลที่ 2



ป้ายบอกทางหนีไฟและบันไดทางหนีไฟ



ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2565 (เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 65)



โครงการมีผู้ดูแลรักษาลิฟต์โดยสารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ



โครงการมีกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย