






ภาคผนวกที่ 1

ภาพถ่ายประกอบการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพ :การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย(เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2564)
 โดย บริษัท บริษัท เซ็นท์เอ็นไวร์ จำกัด


<p>รูปภาพแสดงบ่อน้ำเข้าระบบ</p> 	
<p>รูปภาพแสดงบ่อเติมอากาศ 1-4</p>	
 <p>บ่อเติมอากาศ 1</p>	 <p>บ่อเติมอากาศ 2</p>
 <p>บ่อเติมอากาศ 3</p>	 <p>บ่อเติมอากาศ 4</p>

รูปภาพ SV₃₀



รูปภาพแสดง บ่อตกตะกอน

รูปภาพแสดง บ่อตกตะกอน



รูปภาพแสดง น้ำทิ้งจากบ้านพักพนักงาน

