


**รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566
โครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี**



**นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ คิว วิคตอรี
ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร**

**บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
99/4 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540**

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)

โครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ คิว วิคตอรี เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

1. นาย สรวิทย์ เชียงนิยม
2. นาย กิตติศักดิ์ สระสูงเนิน




หัวหน้าช่างประจำโครงการ
ผู้จัดการอาคาร

ขอแสดงความนับถือ



()

นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ คิว วิคตอรี

โดยนาย ปณทิต สีปยารักษ์ ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	2
1.5 สถานภาพของโครงการปัจจุบัน	4
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	
2.1 ที่ตั้งโครงการ	5
2.2 ประเภทและขนาดโครงการ	5
2.3 ผังบริเวณโครงการ (Lay out)	8
2.4 สถานภาพโครงการ	8
2.5 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง	12
2.6 การบริหารโครงการ จำนวน ผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการ	17
2.6.1 การบริหารโครงการ	17
2.6.2 จำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการ	19
2.7 ระบบสาธารณูปโภค	21
2.7.1 ระบบน้ำใช้	21
2.7.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	29
2.7.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	41
2.7.4 การจัดการมูลฝอย	47
2.7.5 ระบบไฟฟ้า	54
2.7.6 ระบบรับสัญญาณโทรทัศน์และกล่องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย	54
2.7.7 ระบบระบายอากาศ	56

โครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	58
---	----

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	130
4.1.1 จุดเก็บตรวจอย่าง	130
4.1.2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด	130
4.1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง	130
4.2 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ	131
4.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง	131
4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี	134
4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	135
4.5.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	135
4.5.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	135

ภาคผนวก

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.5-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ
2.5-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารในแต่ละชั้น
2.5.2	พื้นที่อาคารและพื้นที่คำนวณที่จอดรถยนต์
2.6.2-1	จำนวนพนักงาน และผู้ใช้บริการพื้นที่โครงการ
2.7.1-1	ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ
2.7.1-2	ความจุถังเก็บสำรองน้ำของโครงการ
2.7.2-1	ปริมาณน้ำเสียของโครงการ
2.7.2-2	รายละเอียดการออกแบบและมาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
2.7.3-1	ปริมาณน้ำผิวดินสะสม
2.7.4-1	รายละเอียดการเกิดมูลฝอย
2.7.4-2	เปรียบเทียบพื้นที่จัดเก็บขยะของโครงการ
3.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1	ตัวอย่างดัชนีชี้คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษา สภาพตัวอย่าง
4.3-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
4.3-2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของ โครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณหน้าโครงการ
4.5-1	ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์
4.5.2-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำรายวัน
4.5.2-2	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำรายเดือน

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.6-1	สถานภาพการดำเนินโครงการในปัจจุบัน	13
2.1-1	แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	15
2.1-2	ผังโนนดที่ดินโครงการ	16
2.3-1	ผังบริเวณโครงการ	19
2.4-1	สภาพพื้นที่ปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	20
2.5-1	แบบจำลองอาคารโครงการ	22
2.6.1-1	โครงสร้างการบริหารภายในโครงการ	27
2.7.1-1	ผังบริเวณระบบน้ำประปา	32
2.7.1-2	แบบขยายถึงเก็บน้ำใต้ดิน	33
2.7.1-3	แบบขยายถึงเก็บน้ำชั้น 37M	34
2.7.1-4	ไดอะแกรมแนวตั้งระบบจ่ายน้ำประปา	37
2.7.2-1	แผนผังขั้นตอนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ไอดีโอ คิว วิกตอรี	41
2.7.2-2	ผังบริเวณระบบสุขาภิบาล	45
2.7.2-3	แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	46
2.7.2-4	แบบขยายบ่อดินบำบัดอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม	50
2.7.3-1	รูปตัดทางชลศาสตร์ของระบบระบายน้ำ	52
2.7.3-2	แบบขยายบ่อน้ำ (ปริมาตรความจุ 274.68 ลบ.ม.)	55
2.7.3-3	แบบขยายจุดเชื่อมต่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ	56
2.7.4-1	ตำแหน่งที่ตั้งของห้องพักมูลฝอยรวม และที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	61
2.7.4-2	รูปตัดขยายห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	62
2.7.5-1	ผังบริเวณระบบไฟฟ้าหลักเข้าสู่โครงการ	66
2.7.7-1	ไดอะแกรมแนวตั้งระบบอัดอากาศบนไคหนีไฟ	68
4.4-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	147
4.5-1	การตรวจวัดน้ำสระเวย์น้ำรายวัน	158
4.5-2	การตรวจวัดน้ำสระเวย์น้ำรายเดือน	161

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1	เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาด
2	สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ (พื้นที่ส่วนกลาง)
3	เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัย
4	สภาพพื้นที่สีเขียว
5	ระบบบำบัดน้ำเสีย
6	ถังเก็บน้ำ
7	วางระบายน้
8	กรวยจราจร
9	ไฟฟ้าส่องสว่าง
10	Fire Hose Cabinet
11	Smoke detector
12	Fire alarm manual station
13	Heat detector
14	Sprinkler
15	บันไดหนีไฟ
16	พัดลมดูดอากาศ
17	พื้นที่จอดรถ
18	บัตร VISITOR
19	พื้นที่จอดรถชั่วคราว สำหรับ VISITOR
20	สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ (รอบอาคาร)
21	Key card
22	รั้วโดยรอบโครงการ
23	CCTV
24	ภาชนะรองรับมูลฝอย
25	ห้องพักมูลฝอย
26	อ่างล้างมือ
27	Locker
28	ป้ายกฎระเบียบสระว่ายน้ำ

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
29	ห้องน้ำ	140
30	สระว่ายน้ำ	140
31	วางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ	141
32	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน บริเวณบ่อมขาม	141