

บทที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมไอบีส สำหรับ (ระยะดำเนินการ)

เงื่อนไขของมาตรการ	จุดตรวจวัด	ผลการปฏิบัติ	ดัชนีการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติ	ความถี่	ผลการปฏิบัติ
ช่วงดำเนินการ 1.คุณภาพน้ำ 1.1)คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด 1.2)คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด 1.3)คุณภาพน้ำที่เข้า-ออก ของหอผึ่งเย็น	1.บ่อเกรอะ และบ่อดักไขมัน 1.บ่อบำบัดน้ำรอการระบาย 1.เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเดิมเขตเขต ในระบบอ่างรับน้ำและหอน้ำทั้งจากหอผึ่งเย็น		1.ให้กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการบำบัด แต่จะ มีการเก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1.เก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน		1.ทุกวัน 1. มีละ 2 ครั้ง 1. มีละ 2 ครั้ง	
2.น้ำใช้	1.น้ำจากหอผึ่งน้ำ,น้ำใช้ในห้องพัก ,น้ำแข็ง และน้ำดื่มพนักงาน		1.ตรวจหาเชื้อสีเจเนสลา ด้วยวิธีมาตรฐาน		1.มีละ 2 ครั้ง	
3.มูลฝอย	1.บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม		1.ตรวจสอบ จัดแยก,ขนย้ายและทำความสะอาด		1.ทุกวัน	
4.ระบบป้องกันอัคคีภัย	1.อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2.ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 3.ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผน 4.อุปกรณ์ดับเพลิง 4.1เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 4.2หัวรับน้ำดับเพลิง 4.3ถังดับเก็บน้ำใช้ดับเพลิง 4.4สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) 4.5 Sprinkler System 5.เส้นทางหนีไฟ		1.ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ 1.2ทดสอบอุปกรณ์ 1.ทดสอบอุปกรณ์ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ 1.ตรวจสอบ		1.มีละ 2 ครั้ง 1.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง 1. 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 1.เดือนละ 1 ครั้ง	
5.ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	1.ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู		1.ตรวจสอบ		1.เดือนละ 1 ครั้ง	
6.คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้นำใช้บริการ	1.ผู้นำบริการ		1.ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่อง จากการร้องเรียน		1.ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ก่อสร้าง	