

สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองรายงาน

สารบัญ

สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

บทที่ 1

1.1 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-14
1.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-14

บทที่ 2

2.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไป จากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-30
2.3 ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-30

บทที่ 3

3.1 การสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 สรุปผลการดำเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการ ของโครงการที่มีการปฏิบัติแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงาน EIA	3-3
3.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-3
3.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	3-4

ภาคผนวก ก	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือการตรวจวัด

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1	ผังแสดงพื้นที่โครงการทั้งหมด
1-2	แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
1-3	บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
1-4	สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ
1-5	บ่อน้ำ
1-6	ลักษณะบ้านเดี่ยวในโครงการ
1-7	แปลงโรงเรียนอนุบาลและนิติบุคคล
1-8	ตำแหน่งระบบบำบัดเสียรวมของโครงการ
1-9	ตำแหน่งติดตั้งหัวดับเพลิงของโครงการ
2-1	ป้ายชะลอความเร็ว ไว้ที่ ไม่เกิน 30 กม./ชม.
2-2	ต้นไม้ยืนต้นภายในโครงการและพื้นที่สีเขียวในโครงการ
2-3	รั้วโครงการความสูงประมาณ 2.8 เมตร
2-4	ระบบดักละอองฝอย (Aerosol)
2-5	ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยล้างแอร์เป็นประจำ
2-6	สวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
2-7	รั้วล้อมรอบพื้นที่โดยรอบโครงการ
2-8	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมประจำแต่ละพื้นที่
2-9	ลักษณะลำคลองที่ไม่พบผักตบชวา
2-10	ระยะถอยร่นริมคลองเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวนานคลอง
2-11	พนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า-ออก
2-12	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ
2-13	รั้วบ้านที่ติดตั้งน้ำแบบโปร่งถ่ายเทอากาศ
2-14	ที่พักขยะหน้าบ้านแต่ละหลัง
2-15	ถังรองรับขยะ 240 ลิตร
2-16	ที่พักขยะรวม

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-17	ป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการ
2-18	การใช้น้ำในสระน้ำและน้ำประปารดน้ำต้นไม้
2-19	บ่อหน่วงน้ำ
2-20	ระบบน้ำดับเพลิงและระบบดับถังเพลิง
2-21	การเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และน้ำทิ้งในคลองออเงินและคลองจรเข้โพรง
2-22	ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ส่วนกลางของโครงการ
2-23	จุดเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพแหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการ
2-24	กราฟเปรียบเทียบผลการวัดผลการวัดค่ากรด-ด่าง (pH) ใน Effluent ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2, 3 และ 4
2-25	กราฟเปรียบเทียบผลการวัดค่าบีโอดี (BOD) ใน Effluent ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2, 3 และ 4
2-26	กราฟเปรียบเทียบผลการวัดค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) ใน Effluent ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2, 3 และ 4
2-27	กราฟเปรียบเทียบผลการวัดค่าสารละลายทั้งหมด (TDS) ใน Effluent ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2, 3 และ 4
2-28	กราฟเปรียบเทียบผลการวัดค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ใน Effluent ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2, 3 และ 4
2-29	กราฟเปรียบเทียบผลการวัดค่าน้ำมันและไขมัน (O&G) ใน Effluent ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1, 2, 3 และ 4
2-30	ห้องพักขยะรวมในโครงการ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1	แผนติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2-1	รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มั่นหนา เลค วัชรพล
2-2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2-3	วิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
2-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1
2-5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 2
2-6	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3
2-7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 4
2-8	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งรองรับน้ำทิ้งคลองออเงิน และคลองจระเข้โพรง
2-9	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ