

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ office



รูปที่ 2 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณ Canteen



รูปที่ 3 รางระบายน้ำจากห้องพักรวมมูลฝอย



รูปที่ 4 ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอยภายในอาคาร



รูปที่ 4 (ต่อ)ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอยภายในอาคาร



รูปที่ 5 ห้องพักรวมขยะมูลฝอย

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ 7 ติดตั้งดวงไฟ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ

รูปที่ 8 จัดทำป้ายสัญลักษณ์
แสดงทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 9 ดำรวจจราจรประจำที่บริเวณจุดกลับรถเกี่ยวกับโครงการ

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 10 ท่อรวบรวมน้ำฝนจากระเบียงชั้น 3
ของอาคารศูนย์ฝึกอบรม



รูปที่ 11 ป้ายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 12 ติดตั้งอุปกรณ์จับควัน และตัวจับความร้อน



ก) ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ข) สัญญาณเตือนภัย

รูปที่ 13 ติดตั้งระบบดับเพลิง

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ค) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร



ง) เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน




จ) ถังดับเพลิงมือถือ



ฉ) ลิฟต์ดับเพลิง และระบบอัดอากาศ


รูปที่ 13 (ต่อ) ติดตั้งระบบดับเพลิง

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ข) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบโปรยน้ำฝอย

รูปที่ 13 (ต่อ) ติดตั้งระบบดับเพลิง



รูปที่ 14 ติดตั้งระบบหนีไฟ

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 14 (ต่อ)ติดตั้งระบบหนีไฟ



รูปที่ 15 สุนทรียภาพรอบโครงการ

รูปภาพประกอบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 15 (ต่อ) สุนทรียภาพรอบโครงการ



รูปที่ 16 จัดภูมิทัศน์บริเวณวัดช่องนนทรี