

ภาคผนวก 3-5

บันทึกสภาพการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ

TRITON

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร- นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

1.ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) – บ่อส่ง (Entry point)

2.สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3.ลักษณะการระบายน้ำ ☐ มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ☐ มีน้ำขังบางพื้นที่
☐ มีน้ำท่วมพื้นที่ ☒ อื่นๆ ระบุ.....

4.ระดับผลกระทบน้ำ ☐ มาก ☐ ปานกลาง
☐ น้อย ☒ ไม่มีผลกระทบ

5.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ☒ ไม่มี ☐ มี

6.สถานการณ์ ☐ แก้ไขแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

7.สรุปผลการแก้ไขกำหนดมาตรการในการแก้ไข

8.ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน(หลังการแก้ไข)

ผู้บันทึกรายงาน ก.วิ

ตำแหน่ง Site Eng.

วันที่ 20-04-66

TRITON

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1.ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) – บ่อส่ง (Entry point)

2.สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3.ลักษณะการระบายน้ำ ☐ มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ☐ มีน้ำขังบางพื้นที่
☐ มีน้ำท่วมพื้นที่ ☒ อื่นๆ ระบุ.....

4.ระดับผลการกระทบน้ำ ☐ มาก ☐ ปานกลาง
☐ น้อย ☒ ไม่มีผลกระทบ

5.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ☒ ไม่มี ☐ มี

6.สถานการณ์ ☐ แก้ไขแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

7.สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

8 ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน(หลังการแก้ไข).

ผู้บันทึกรายงาน
ตำแหน่ง Safety
วันที่ 01-05-66

TRITON

รายงานการบันทึกการระบายน้ำ

โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
(ระยะก่อสร้าง)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

1.ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง HDD#1 บ่อรับ (Exit point) – บ่อส่ง (Entry point)

2.สภาพการระบายน้ำ/น้ำท่วมขัง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3.ลักษณะการระบายน้ำ ☐ มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ☐ มีน้ำขังบางพื้นที่
☐ มีน้ำท่วมพื้นที่ ☒ อื่นๆ ระบุ.....

4.ระดับผลการกระทบน้ำ ☐ มาก ☐ ปานกลาง
☐ น้อย ☒ ไม่มีผลกระทบ

5.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ☒ ไม่มี ☐ มี

6.สถานการณ์ ☐ แก้ไขแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการแก้ไข
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

7.สรุปผลการแก้ไข/กำหนดมาตรการในการแก้ไข

.....

8 ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน(หลังการแก้ไข)

ผู้บันทึกรายงาน จิรัชตำแหน่ง วิศวกรวันที่ 30-06-66