

บทที่
CHAPTER

4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 30234/15864
บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด
ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการได้นำมาตรการตามเงื่อนไขแนบท้ายปฏิบัติมายึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

1. ให้โครงการดูแลรักษาสภาพแนวต้นไม้และปลูกเสริมบริเวณแนวเวนเขตไม่ทำเหมืองในระยะ 50 เมตร จากคลองท่าทองทางด้านทิศเหนือ
2. หากจะระบายน้ำจากบ่อรับน้ำ (Sump) ออกสู่ภายนอกจะต้องทิ้งน้ำขึ้นชั้นให้ตกตะกอนก่อนจะสูบน้ำใส่ ส่วนบนออกสู่ภายนอกต่อไป
3. จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุก โดยให้วิ่งได้ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน