



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5

ปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน)

## ภาคผนวก ก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ ประจำปี 2566

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 มกราคม – มิถุนายน 2566



## Pipeline / Fiber Optic Cable



Pipeline  
1 case(s)



**ปท.5 : วันที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 12.00 น.**

พบงานขุดร่อนน้ำผ่านแนวท่อ 2 จุด พื้นที่ ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม RC4100 KP70+500 - KP70+550 จากการตรวจหาแนวท่อ พบว่าท่อร่อนน้ำมีระยะห่างจากท่อ 30-40 ซม. (ระดับเดิม 1.5 เมตร) และพบร่องรอยCoating ชำรุด



Fiber optic  
1 case(s)

## Underground FOC

**ปท.5 : วันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น.**

FOC ขาดระหว่าง RR5 - RR6 จุดขาดห่างจาก RR5 ประมาณ 2.3 กม.

สาเหตุเกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าหินกองมีการขุด Sheet Pile ไปโดนสาย Fiber ขาด ไม่มีผลกระทบกับระบบสื่อสารที่ ปตท. ใช้งาน SCADA เนื่องจากมี Ring Protection ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแบบชั่วคราวแล้วเสร็จ