

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
2.1 การบำบัดน้ำเสีย		
2.1.1 โรงแรมฯ จำต้องนำน้ำเสีย ทุกกิจกรรมของทุกอาคารซึ่งรวมถึง น้ำเสียประเภทน้ำอาบและสิ่งปฏิกูลของ อาคารทั้งห้องพัก โรงซักรีด ภัตตาคาร และครัวทุกแห่ง (ผ่านบ่อดักขยะและ บ่อดักไขมัน) ระบายเข้าท่อน้ำเสียของ เมืองพัทยาตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้รวมถึงน้ำเสียจากบ้านพักและครัว ของพนักงาน ห้องประชุม ห้องเก็บขยะ และอื่น ๆ ซึ่งการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสีย ของโรงแรมฯ กับท่อน้ำเสียสาธารณะ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเมือง พัทยาโดยเคร่งครัด	1) น้ำเสียจากทุกกิจกรรมของทุกอาคาร ซึ่งรวมถึงน้ำเสียประเภทน้ำอาบและ สิ่งปฏิกูลของอาคารห้องพัก โรงซักรีด ภัตตาคารและครัวทุกแห่ง (โดยมีการ บำบัดในขั้นต้นผ่านบ่อดักขยะและ บ่อดักไขมัน) ได้ถูกระบายเข้าท่อ รับน้ำเสียของเมืองพัทยา 2) การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียของ โรงแรมฯ กับท่อน้ำเสียสาธารณะ ได้ปฏิบัติตามระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการ เชื่อมต่อเชื่อมน้ำเสียเข้ากับท่อน้ำเสีย พ.ศ. 2531 โดยมีหลักฐานการเชื่อมต่อ ท่อระบายน้ำเสียแสดงดังภาคผนวก จ 3) การดำเนินการของโรงแรมฯ ในช่วง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 โรงแรมฯได้จ่ายค่าธรรมเนียมการบำบัด น้ำเสียให้กับเมืองพัทยา โดยหลักฐานการ ชำระค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย แสดง ดังภาคผนวก จ	-

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
2.1.2 โรงแรมฯ จักต้องยกเลิกการใช้บ่อซึมน้ำเสียทุกแห่งตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บ่อซึมน้ำเสียทุกแห่งได้ถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และให้บริการบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาแทน	-
2.1.3 โรงแรมฯ จักต้องไม่ระบายน้ำเสียใด ๆ ลงพื้นที่ข้างเคียงคลองพัทยาหรือแหล่งน้ำสาธารณะใด ๆ	โรงแรมไม่มีการระบายน้ำเสียใด ๆ ลงพื้นที่ข้างเคียงคลองพัทยา หรือแหล่งน้ำสาธารณะใด ๆ	-
2.1.4 หากโรงแรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเสีย หรือน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้หรืออื่น ๆ จะต้องบำบัดน้ำทิ้งนั้น ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียก่อน	โรงแรมไม่มีการใช้น้ำเสียหรือน้ำทิ้งใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ	-
2.1.5 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นดูแลและทำการตัดขยะและไขมันจากบ่อดักขยะและบ่อดักไขมันทุกแห่งเป็นประจำ ไขมันที่ตัดออกให้บรรจุในถุงพลาสติกแล้วผูกปิดให้แน่นและนำไปเก็บรวบรวมในห้องเก็บขยะเพื่อรอการขนนำไปกำจัดต่อไป	1) โรงแรมมีการตรวจสอบบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยทำการตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันทั้ง 2 จุด คือ บ่อดักไขมันที่ห้องครัวหลัก และบ่อดักไขมันปลายทางไขมันได้ถูกรวบรวมไว้ในถุงพลาสติกสีดำและผูกปิดให้แน่น จากนั้นนำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะสด เพื่อให้พร้อมสำหรับรถเก็บขยะของเมืองพัทยามาจัดเก็บ	

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	2) สำหรับน้ำที่ ระบายออกจากบ่อดักไขมันของห้องนวดสปา (SPA room) จะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงแรมฯ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 โดยมีหลักฐานการตรวจสอบบ่อดักไขมันระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 แสดงดังภาคผนวก ข	-
2.1.6 โรงแรมฯ จัดตั้งหมั่นดูแลและดูแลตะกอนในบ่อเกรอะทุกแห่งเป็นประจำ	1) ในรอบการดำเนินการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โรงแรมฯ มีการสูบล้างปฏิภาณแสดงในภาคผนวก ข 2) โรงแรมฯ มีการนำน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) ที่ผลิตขึ้นเอง มาใส่ในบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายในบ่อเกรอะให้ดีขึ้น	-
2.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม		
2.2.1 โรงแรมฯ ควรพิจารณาแยกท่อระบายน้ำฝนจากอาคารและบริเวณพื้นที่โรงแรมฯ มิให้ระบายลงสู่บ่อดักน้ำเสียหรือท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยา เพื่อมิให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มภาระให้กับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยา	โรงแรมฯ ได้แยกท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำเสียออกจากกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ท่อระบายน้ำเสีย โรงแรมฯ จะระบายน้ำเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยาซึ่งวางท่อนานกับถนนพัทยาสาย 1	-

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	2) ท่อระบายน้ำฝน โรงแรมฯ จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาซึ่งวางท่อนานกับถนนพทยาสาย 2 (บริเวณด้านหน้าของโรงแรมฯ)	
2.2.2 โรงแรมฯ จำต้องยกเลิกและรื้อถอนเขื่อนที่โรงแรมฯ สร้างขวางทางน้ำในคลองพญา จำนวน 2 แนว ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ เศษหินและปูนของเขื่อนต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้ในคลองอันจะทำให้คลองตื้นเขิน	โรงแรมฯ ได้ยกเลิกและรื้อถอนเขื่อนที่สร้างขวางทางน้ำในคลองพญาออกหมดเรียบร้อยแล้ว และสร้างสะพานข้ามคลองหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากเมืองพัทยา ดังแสดงในรูปที่ 2-2	-
2.3 การกำจัดขยะ		
โรงแรมฯ จำต้องดูแลทำความสะอาดห้องเก็บขยะจำนวน 2 ห้อง ที่ด้านอาคารริมทะเล และด้านอาคารริมสวนเป็นประจำ ทั้งนี้ น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องขยะจะต้องระบายลงบ่อพักน้ำเสียของโรงแรมฯ หรือท่อรับน้ำเสียของเมืองพัทยา	โรงแรมฯ มีการจัดเก็บขยะและสร้างห้องพักขยะโดยแยกประเภทขยะสำหรับน้ำเสียจากการทำความสะอาดห้องพักขยะจะถูกระบายลงสู่ท่อรับน้ำเสียของโรงแรม โดยห้องพักขยะประกอบด้วย ห้องพักขยะสด ห้องพักขยะแห้ง (รูปที่ 2-3) และห้องพักขยะรีไซเคิล โดยห้องพักขยะรีไซเคิลได้มีการแยกเป็นห้อง เพื่อเก็บขยะแยกตามประเภท ประกอบด้วย กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ นอกจากนี้ โรงแรมฯ ได้ก่อสร้างห้องพักขยะอันตรายเพื่อให้มีการจัดเก็บและแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ซึ่งขยะอันตราย	-

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	และห้องเก็บสารเคมี โดยมีการจัดการและกำจัดขยะอย่างเหมาะสม ดังนี้ 1) โรงแรมฯ ได้มีการจัดภาชนะรองรับแยกตามประเภทของขยะและการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ดังแสดงในรูปที่ 2-4 2) ขยะรีไซเคิล หมายถึง เศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระจก เศษกระดาซ ลังกระดาซ เป็นต้น โรงแรมฯ ได้เก็บรวบรวมและแยกประเภทขยะรีไซเคิลไว้เพื่อรอขายให้กับผู้รับเหมาในแต่ละเดือน โดยชั่งขายเป็นน้ำหนักแห้งของขยะ (กิโลกรัม) ดังแสดงในรูปที่ 2-5 3) สำหรับขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ (Hazardous waste) คือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือภาชนะบรรจุต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ หรือสารอันตราย ได้แก่ หลอดไฟชนิดต่าง ๆ ถ่านไฟฉาย กระจกสเปรย์ ตลับหมึกพิมพ์ หรือแก้วที่แตกแล้ว เป็นต้น โรงแรมฯ ได้มีการจัดเก็บ และแยกตามชนิดขยะอันตรายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังแสดงในรูปที่ 2-6	

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	4) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คือ ของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภทที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน ได้แก่ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เป็นต้น 5) โรงแรมฯ ได้มีการจัดทำขบกันป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและจัดพื้นที่สำหรับชำระล้างสารเคมี โดยมีที่ล้างตาและฝักบัวชำระร่างกายบริเวณหน้าห้องเก็บสารเคมี ดังแสดงในรูปที่ 2-7 6) สำหรับเศษอาหารส่วนที่เหลือบางส่วนที่ไม่ได้นำไปทำน้ำหมักชีวภาพได้ถูกขายให้กับผู้รับเหมาเพื่อนำไปทำอาหารสัตว์ต่อไป โดยโรงแรมฯ มีการจัดภาชนะสำหรับการคัดแยกเศษอาหารและเศษขยะ ภายในห้องครัวของพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 2-8 7) สำหรับขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์และไม่สามารถขายได้ทางโรงแรมฯ จะใช้บริการจัดเก็บขยะของเมืองพัทยาเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	หลักฐานการจัดการและกำจัดขยะของโรงแรมแสดงดังภาคผนวก ณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ● ภาคผนวก ณ-1 หลักฐานการขายขยะรีไซเคิล โดยซึ่งเป็นน้ำหนักแห้งของขยะแต่ละประเภทในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ● ภาคผนวก ณ-2 หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการจัดการขยะโดยเมืองพัทยาในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 8) นอกจากนี้ โรงแรมฯ ได้มีการจัดการเศษอาหาร ผักและผลไม้บางส่วนที่เกิดจากกิจกรรมภายในโรงแรมฯ รวมถึงเศษกิ่งไม้และใบไม้ภายในโรงแรมฯ เพื่อประโยชน์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ โดยมีการจัดการและกำจัดขยะอย่างเหมาะสม ดังนี้ 8.1) เศษอาหารส่วนที่เหลือถูกคัดแยกและนำมาบดให้ละเอียดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในห้องครัวของพนักงาน ซึ่งในรอบการดำเนินการช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โรงแรมฯ มีการผลิต Bio Gas ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566	

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	8.2) เศษผักและผลไม้บางส่วนถูกคัดแยกตามประเภทเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในงานสวนภายในโรงแรมฯ และแจกจ่ายให้กับลูกค้าและพนักงานที่สนใจโดยโรงแรมฯ 8.3) ลำต้นของต้นไม้และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกตัดแต่งจะถูกรวบรวมเพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในโรงแรมฯ สำหรับเศษกิ่งไม้ขนาดเล็กจะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลงโดยเครื่องบดย่อยที่ผลิตขึ้นใช้ภายในโรงแรมฯ และนำไปรวมกับเศษใบไม้เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักใช้ในงานสวนภายในโรงแรมฯ และแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ โดยโรงแรมฯ มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2-9 8.4) โรงแรมฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ปลูกผักสวนครัว (สวนสุโกศล) ให้เป็นระเบียบมากขึ้น และได้ทำแปลงสาธิตปลูกนาข้าว ซึ่งเป็นการทำเกษตรอินทรีย์เตรียมพร้อมสำหรับรองรับผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่ 2-10	

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	สำหรับหลักฐานการผลิตก๊าซชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักชีวภาพ แสดงดังภาคผนวก ฎ ดังนี้ ● ภาคผนวก ฎ-1 หลักฐานปริมาณ ก๊าซที่ผลิตได้ (กิโลกรัมต่อวัน) จาก เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ● ภาคผนวก ฎ-2 หลักฐานปริมาณ การผลิต การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและ น้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) ทำการผลิต ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566	
2.4 การป้องกันอัคคีภัย		
โรงแรมฯ จัดต้องหมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัย ของอาคารริมทะเล อาคารริมสวน และ บ้านพักพนักงานให้มีสภาพพร้อมที่จะ ใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งฝึกอบรม เตรียมความพร้อมของพนักงานโรงแรมฯ ในกรณีเกิดอัคคีภัย	โรงแรมฯ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน โดยฝ่ายช่างและทำการสุ่มตรวจ อุปกรณ์ดังกล่าวทุกคืนโดย Duty manager โดยมีหลักฐานการตรวจสอบการ ทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 แสดงดังภาคผนวก ฎ ● ภาคผนวก ฎ-1 หลักฐานการ ตรวจสอบการทำงานของถังดับเพลิง ● ภาคผนวก ฎ-2 หลักฐานการ ตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม ระบบเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ	-

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	● ภาคผนวก ฎ-3 หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ● ภาคผนวก ฎ-4 หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของกริ่งเตือนภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้ ● ภาคผนวก ฎ-5 หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ● ภาคผนวก ฎ-6 หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของป้ายหนีไฟ สำหรับการสุ่มตรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 มีภาพการตรวจประเมินอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ ● รูปที่ 2-11 การสุ่มตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (Fire extinguisher) ● รูปที่ 2-12 การสุ่มตรวจสอบความพร้อมของสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose) ● รูปที่ 2-13 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของกระดิ่งเตือนภัย (Alarm bell) ● รูปที่ 2-14 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency light)	

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	● รูปที่ 2-15 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของไฟฉายฉุกเฉิน (Emergency flashlight) ● รูปที่ 2-16 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) ● รูปที่ 2-17 การสุ่มตรวจสอบผ้าคลุมดับไฟ (Fire blanket) ● รูปที่ 2-18 การสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas leak detector) ● รูปที่ 2-19 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของป้ายแสดงทางหนีไฟ (Fire exit) ● รูปที่ 2-20 การตรวจสอบโทรศัพท์ฉุกเฉินในลิฟต์ (Emergency call)	
2.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมอื่นใดภายในโรงแรมฯ		
หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมอื่นใดภายในโรงแรมฯ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โรงแรมฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ขอให้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบด้วย	1) ปัจจุบันโรงแรมฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมอื่นใดภายในโรงแรมฯ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม	
	2) โรงแรมฯ มีการจัดทำแผนประหยัดพลังงานและการลดการใช้พลังงาน	-

เงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ มกราคม - มิถุนายน 2566	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ไฟฟ้าและน้ำจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงแรมฯ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานในแต่ละปี พร้อมทั้งแสดงผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในปัจจุบันกับช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 3) โรงแรมฯ ได้มีการติดตั้งตู้เก็บชุดอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมตารางการตรวจเช็ค อุปกรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 2-21 4) ทั้งนี้ คณะทำงานของโรงแรมฯ ได้มีการเข้าร่วม หรือดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมด้านสังคม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล Update เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566) โดยมีสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 แสดงดังภาคผนวก ก	



รูปที่ 2-1 น้ำทิ้งของห้องนวดสปา (Spa room)




รูปที่ 2-2 สะพานข้ามคลองพัทยา



รูปที่ 2-3 ห้องพักขยะแห้ง (Dry waste)



รูปที่ 2-4 ภาพขณะรองรับแยกตามประเภทของขยะมูลฝอย บริเวณห้องขยะเปียก



รูปที่ 2-5 ห้องพักขยะรีไซเคิล



รูปที่ 2-6 ห้องพักขยะอันตราย




รูปที่ 2-7 ห้องเก็บสารเคมี



รูปที่ 2-8 การคัดแยกเศษอาหารและเศษขยะภายในห้องครัวพนักงาน





(a) บริเวณหน้าห้องเก็บสารเคมี



(b) บริเวณหน้าห้องดอกไม้

รูปที่ 2-11 การสุ่มตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง (Fire extinguisher)



รูปที่ 2-12 การสุ่มตรวจสอบความพร้อมของสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose) บริเวณห้องพักห้อง 360



รูปที่ 2-13 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของกระดิ่งเตือนภัย (Alarm bell) บริเวณทางเดินหน้า Block C ชั้น 3




(a) บริเวณห้องลิฟต์คอร์ทพนักงาน




(b) บริเวณห้องซักรีด

รูปที่ 2-14 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency light)



รูปที่ 2-15 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของไฟฉายฉุกเฉิน (Emergency flashlight) บริเวณห้องครัว



รูปที่ 2-16 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector)
บริเวณภายในห้อง 3017




รูปที่ 2-17 การสุ่มตรวจสอบผ้าคลุมดับไฟ (Fire blanket) ภายในห้องครัว



รูปที่ 2-18 การสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas leak detector)
บริเวณหน้าลิฟต์พนักงานชั้น 3 ตึก Garden



รูปที่ 2-19 การสุ่มตรวจสอบการทำงานของป้ายแสดงทางหนีไฟ (Fire exit) บริเวณห้อง Laundry



รูปที่ 2-20 การตรวจสอบโทรศัพท์ฉุกเฉินในลิฟต์ (Emergency call) อาคารริมสวน

