

เอกสารแนบที่ 21

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เอกสารแนบที่ 22  
หลักสูตรการอบรมด้านอาชีพอนามัย  
และความปลอดภัย ประจำปี 2566

[illegible]

F-HR01-007\_2016-03-12

[illegible]

F-HR01-007\_2018-03-12

✓ Hg. 0149

[illegible]

F-HR01-007 2018-03-12

[illegible]

F-HR01-007 2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	Orientation		วันที่อบรม	7 มิ.ย. 68		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีดี จำกัด (มหาชน)		เวลา	08.00-17.30 น.		
วิทยากร	Orientation Team		สถานที่	ห้องประชุม 1		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1		66009	นายสมานวิทย์ เกื้อทองราษฎร์	Officer 3 - IT Support		✓
2		66010	นายณัฐพงษ์ สิมะพันธ์	Technician 3 - Finishing Mill		✓
3		66011	นายรัฐพงษ์ วงศ์เกตุ	Technician 3 - Finishing Mill		✓
4		66012	นายสุวิทย์ สุขธิษฐ	Technician 3 - Finishing Mill		✓
5		66013	นายสมชาย ย่ออิน	Technician 3 - Finishing Mill		✓
6		66014	นายอภิรักษ์ อายอภีร์	Technician 3 - Finishing Mill		✓
7		66015	นายณัฏฐ์ วิเศษไชยชาญ	Technician 3 - Visual Inspection		✓

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	Orientation (ความรู้เบื้องต้นและสิ่งอำนวยความสะดวก)		วันที่อบรม	7 มิ.ย. 68		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีดี จำกัด (มหาชน)		เวลา	08.00-17.30 น.		
วิทยากร	EHS Team		สถานที่	ห้องประชุม 1		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1		66009	นายสมานวิทย์ เกื้อทองราษฎร์	Officer 3 - IT Support		✓
2		66010	นายณัฐพงษ์ สิมะพันธ์	Technician 3 - Finishing Mill		✓
3		66011	นายรัฐพงษ์ วงศ์เกตุ	Technician 3 - Finishing Mill		✓
4		66012	นายสุวิทย์ สุขธิษฐ	Technician 3 - Finishing Mill		✓
5		66013	นายสมชาย ย่ออิน	Technician 3 - Finishing Mill		✓
6		66014	นายอภิรักษ์ อายอภีร์	Technician 3 - Finishing Mill		✓
7		66015	นายณัฏฐ์ วิเศษไชยชาญ	Technician 3 - Visual Inspection		✓

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	กฎหมายด้านความปลอดภัย, 30 ปี, 5 Job Rule		วันที่อบรม	29 มิ.ย. 68		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีดี จำกัด (มหาชน)		เวลา	08.00-17.00 น.		
วิทยากร	EHS Team		สถานที่	ห้องประชุม 1		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1		66010	นายณัฐพงษ์ สิมะพันธ์	Technician 3 - Finishing Mill		✓
2		66011	นายรัฐพงษ์ วงศ์เกตุ	Technician 3 - Finishing Mill		✓
3		66012	นายสุวิทย์ สุขธิษฐ	Technician 3 - Finishing Mill		✓
4		66014	นายณัฏฐ์ วิเศษไชยชาญ	Technician 3 - Visual Inspection		✓
5		66009	นายสมานวิทย์ เกื้อทองราษฎร์	Officer 3 - IT Support		✓

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	Orientation		วันที่อบรม	3 มิ.ย. 68		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีดี จำกัด (มหาชน)		เวลา	08.00-17.30 น.		
วิทยากร	Orientation Team		สถานที่	ห้องประชุม 1		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1		66015	นายสมชาย ย่ออิน	Officer 2 - Unload & Coagulation		✓
2		66014	นายอภิรักษ์ อายอภีร์	Officer 2 - Scrap Inspector		✓
3		66013	นายสมชาย ย่ออิน	Technician 2 - Box Strip Mill		✓

F-HR01-007\_2018-03-12





<b>GJS</b>		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
<b>หลักสูตร</b>	กฎหมายด้านแรงงานปลอดภัย, 3rd, 5 Job Rule			<b>วันที่อบรม</b>	19 ม.ค. 66		
<b>สถานที่</b>	บริษัท จี เอส จำกัด (มหาชน)			<b>เวลา</b>	08.00-17.00 น.		
<b>วิทยากร</b>	GJS Team			<b>สถานที่</b>	ห้องประชุม 1		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นกำกับงาน		หมายเหตุ
					เข้ามาเข้า	เวลาออก	
1		66005	นายธนวิทย์ ไชยกุลพงศ์	Advisor - Procurement (Domestic Supply)	/		
2		66018	นายปราโมทย์ เจริญชัย	Technician 3 - Visual Inspection	/		
3		66019	นายพีระพลวัฒน์ ไชยา	Technician 3 - Finishing Mill	/		7-1
4		66020	นายสุทธกฤษณ์ พงษ์ศิริ	Technician 3 - Finishing Mill	/		

[illegible][illegible][illegible]











GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	อบรมความรู้เชิงปฏิบัติและการป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งปนเปื้อน 2			วันที่อบรม	17 มีนาคม 2568		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซี จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณธีรพร คำพันธ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		33034	นาย สาทิต ศิริราช	Supervisor - Finishing Mill			
2		47200	นาย นพพร ศรีสมิต	Technician 4 - Caster			
3		48199	นาย ธีรศักดิ์ ศักดิ์สุข	Technician 4 - BLM&PCL Electrical			
4		53023	นาย จิตกร ไชยทอง	Technician 5 - Visual Inspection			
5		53056	นางสาว วีระธรรม พงษ์ศิริ	Technician 4 - Chemical Laboratory			
6		56056	นาย นพพร ภูมิวิรัตน์	Sup. - Electrical Maintenance			
7		60017	นาย ศิริชัย แสนยา	Technician 2 - Electrical Maintenance			
8		63046	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Chemical Laboratory			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน...			วันที่อบรม	22 มี.ค. 68	
สถานที่	บริษัท จี เอส ซี จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.	
วิทยากร	คุณธีรพร วัฒนชัย			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน เวลาเข้า เวลาออก	หมายเหตุ
1		49005	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - Hot Strip Mill		
2		55013	นายธีรศักดิ์ ศักดิ์สุข	Technician 4 - Slide Gate		
3		55015	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 3 - Scrap & Ladle Crane		
4		57120	นายธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Finishing Mill		
5		59002	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech.3 - Scrap & Ladle Crane		
6		61043	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - (EAF) Pulpit		
7		62012	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - Slide Gate		
8		62019	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Sub-raw materials		
9		63003	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 4 - Employee Relations & CSR		
10		63006	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 3 - Chemical Laboratory		
11		64002	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 1 - Linking		
12		64009	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Logistics		
13		64015	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech.2 - Visual Inspection		
14		64017	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 1 - Linking		
15		65001	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 2 - Scrap & Ladle Crane		
16		65005	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 2 - Mechanical Laboratory		
17		65010	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - Slide Gate		
18		65011	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 1 - Linking		
19		65041	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 3 - Mechanical		
20		65042	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Superintendent - Refractory		
21		65045	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 3 - Mold & Segment		
22		65008	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 4 - Time & Welfare		
23		65002	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - Slide Gate		
24		65004	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 1 - Linking		
25		65006	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Tech. 3 - Mechanical		
26		65007	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - Scrap & Ladle Crane		
27						
28						
29						
30						

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	ความปลอดภัยในการทำงานและงานคืบ			วันที่อบรม	27 มี.ค. 68		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซี จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.		
วิทยากร	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		39080	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mechanical	✓		✓
2		39250	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Supervisor - Finishing Mill			
3		41117	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mechanical			
4		47081	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Supervisor - Mechanical			
5		47133	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 5 - Finishing Mill			
6		47200	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Finishing Mill			
7		47301	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Sup. - Mechanical Laboratory			
8		48039	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Finishing Mill			
9		48199	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Electrical			✓
10		50013	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mechanical			
11		51017	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mold & Segment	✓		✓
12		51083	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Workshop	✓		✓
13		51084	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Workshop	✓		✓
14		51086	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mechanical	✓		✓
15		52010	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Workshop	✓		✓
16		52083	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mechanical	✓		✓
17		53024	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Mechanical	✓		✓
18		53032	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mold & Segment	✓		✓
19		53068	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 5 - Workshop	✓		✓
20		53640	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Workshop	✓		✓
21		61023	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Workshop	✓		✓
22		61047	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Workshop	✓		✓
23		62012	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Technician	✓		✓
24		62019	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Technician	✓		✓
25		63001	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Technician	✓		✓
26		64018	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Technician	✓		✓
27		65001	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Mechanical	✓		✓
28		65002	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 2 - Slide Gate	✓		✓
29		65004	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 1 - Linking	✓		✓
30		65006	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Mechanical	✓		✓

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร :	ใบจดทะเบียนผู้ปฏิบัติงานและควบคุมงานในขั้นที่ 1			วันที่อบรม :	28 มี.ค.พ.น. 2568		
สถานที่ :	บริษัท จี เอส ซี จำกัด (มหาชน)			เวลา :	13.00 - 16.00 น.		
วิทยากร :	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย			สถานที่ :	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		39079	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Finishing Mill			
2		39199	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Sup. - Mechanical Maintenance			
3		40023	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Supervisor - Refractory			
4		47007	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 4 - Linking & Conveyer			
5		47014	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Slide Gate			
6		47027	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 4 - Sub-raw Materials			
7		47136	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 5 - Security & Fire Control			
8		47166	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Data Control			
9		47170	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 4 - Spare Part			
10		47178	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 3 - Sub-raw Materials			
11		47214	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 3 - Scrap Data Control			
12		47257	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 3 - Spare Part			
13		47335	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Sup. - BLM & PCL Mechanical			
14		48170	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Sup. - Mechanical Maintenance			
15		48913	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 4 - Plant Building Service			
16		51017	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Mold & Segment			
17		53016	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 4 - Chemical Laboratory			
18		56005	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Chemical Laboratory			
19		56081	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 5 - Mechanical Maintenance			
20		60001	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Sub-raw materials			
21		61013	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Spare Part			
22		61017	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Production Planning			
23		62001	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Track Scale			
24		62019	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Sub-raw materials			
25		64021	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 2 - Track Scale			
26		65002	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 3 - Linking			
27		65009	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 3 - Track Scale			
28		65011	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Technician 1 - Linking			
29		65040	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Officer 3 - Safety & Environment Support			
30		65042	นาย ธีรศักดิ์ วัฒนชัย	Supervisor - Refractory			

F-HR01-007\_2018-03-12



GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร :	โครงการทํางานและการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1			วันที่อบรม :	26 มีนาคม 2566		
สถาบัน :	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา :	13.00 - 18.00 น.		
วิทยากร :	นายณัฏฐ์ จูฑะ			สถานที่ :	ห้องประชุม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
31		60014	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 3 - Access Point (A7)			
32		62020	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor - Casting			
33		63135	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor - Chemical			
34		56010	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor			
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	โครงการทํางานและการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2			วันที่อบรม	31 มีนาคม 2566		
สถาบัน	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	13.00 - 18.00 น.		
วิทยากร	นายณัฏฐ์ จูฑะ			สถานที่	ห้องประชุม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม		หมายเหตุ
					เวลาเช้า	เวลาบ่าย	
1	3240400-64-680	60002	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor - Factory			ดู
2	3200000-34-650	40105	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 4 - RTMSP/L			ดู
3	3260000-07-610	41000	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 4 - Mold & Segment			ดู
4	3620100-65-450	41133	นายสุวิทย์ ภูมิ	Sup. - Mechanical Maintenance			ดู
5	3200000-01-450	47035	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 4 - Logistics			ดู
6	3510400-44-680	47081	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor - Mechanical			ดู
7	3200000-21-681	47088	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor - Mechanical			ดู
8	2310300-03-030	67111	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 3 - Logistics			ดู
9	2820400-09-680	47155	นายสุวิทย์ ภูมิ	Supervisor - Chemical Laboratory			ดู
10	3650400-01-647	47217	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 4 - Inventory & Data Control			ดู
11	3120000-59-530	47224	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 4 - Scrap Transfer			ดู
12	3301000-34-201	47256	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 4 - Spare Part			ดู
13	3411300-49-101	48189	นายสุวิทย์ ภูมิ	Tech. 4 - RTMSP/L, Electrical			ดู
14	3341800-45-550	48203	นายสุวิทย์ ภูมิ	Sup. - Mechanical Maintenance			ดู
15	3432000-03-531	49026	นายสุวิทย์ ภูมิ	Sup. - Mechanical Maintenance			ดู
16	3721900-39-480	49122	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician - Mechanical Maintenance			ดู
17	1600100-09-535	50079	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 4 - Mold & Segment			ดู
18	1505900-06-314	51006	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 4 - Mechanical			ดู
19	1239600-01-040	52004	นายสุวิทย์ ภูมิ	Tech. 4 - Chemical Laboratory			ดู
20	1411200-01-681	53025	นายสุวิทย์ ภูมิ	Tech. 4 - Mechanical Maintenance			ดู
21	1309700-22-592	53027	นายสุวิทย์ ภูมิ	Tech. 4 - Production Planning			ดู
22	1409900-17-315	56004	นายสุวิทย์ ภูมิ	Tech. 4 - Mechanical Maintenance			ดู
23	1200200-06-708	57005	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 2 - Truck Scale			ดู
24	1250200-18-735	57036	นายสุวิทย์ ภูมิ	Tech. 3 - Mechanical			ดู
25	1411100-13-630	57042	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 2 - Truck Scale			ดู
26	1410400-09-218	57056	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 4 - Scrap Transfer			ดู
27	3393300-06-480	57087	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 5 - Mold & Segment			ดู
28	3640100-33-075	60000	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 2 - Slide Gate			ดู
29	1400300-03-558	60051	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 2 - Truck Scale			ดู
30	3260300-23-454	64006	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 3 - Import & Export			ดู
31	1381200-09-628	64013	นายสุวิทย์ ภูมิ	Technician 2 - Linking			ดู
32	3130700-01-610	47267	นายสุวิทย์ ภูมิ	Officer 3 - Spare Part			ดู

36 คน

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร :	โครงการทํางานและการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2			วันที่อบรม :	31 มีนาคม 2566	
สถาบัน :	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา :	13.00 - 16.00 น.	
วิทยากร :	นายณัฏฐ์จุฑา ดิยเมธีธรรม			สถานที่ :	ห้องประชุม Training Room 3	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม	หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก
33		64002	นางสาว อรุณศิริ	RP	พร	
34		64002	ส.อ.สุวิทย์ ดิถี	EW	ส	
35		60014	จรัสพร กาสศิริ	CM 17	ธช	

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน			วันที่อบรม	10 พฤษภาคม 2566	
สถาบัน	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 18.00 น.	
วิทยากร	คุณกมลพร พวงแสงศรี, คุณณัฏฐา งามวงศ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 1	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม เวลาเข้า เวลาออก	หมายเหตุ
1		47120	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Sup. - Electrical Maintenance		
2		60077	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Sup. - Mechanical Service		
3		62013	อ.อ.สุวิทย์ นันทะวิชัย	Technician 2 - Roll Shop		
4		64008	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Technician 3 - Caster		
5		65005	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Tech. 2 - Mechanical Laboratory		
6		65045	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Technician 3 - Mold & Segment		
7		65006	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Tech. 2 - Scrap & Ladle Crane		
8		65008	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Officer 2 - Logistics		
9		66002	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Technician 3 - Workshop		
10		66004	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Officer 2 - Logistics		
11		66113	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Technician 4 - RTMSP/L		
12		65061	นายสุวิทย์ นันทะวิชัย	Technician 3 - Workshop		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาผู้ช่วย ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน			วันที่อบรม	11 พฤษภาคม 2568		
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.		
วิทยากร	คุณณภัท พวงแสงชัย, คุณณณกรชัย จันทะศักดิ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 1		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน เวลาเข้า เวลาออก		หมายเหตุ
1		47129	นายอภิสิทธิ์ นันทพานิช	Sup. - Electrical Maintenance			
2		40077	นายธีรเกียรติ์ ชาติจันทร์	Sup. - Mechanical Service			กิจจานุ
3		62013	ส.อ. สุทธิชัย นิธิพันธ์	Technician 2 - Roll Shop			
4		64028	นายสุวิทย์ ชื่นบุ่งคำ	Technician 3 - Center			
5		65005	นายอนุสรณ์ ทรัพย์มงคล	Tech. 2 - Mechanical Laboratory			
6		65043	นายวิเชียร ศิริมงคล	Technician 3 - Scrap & Segment			ลาป่วย
7		65058	นายธีรพงษ์ ชื่นมงคล	Tech. 2 - Scrap & Ladle Crane			กิจจานุ
8		65058	นายณิธิภัท งามบุตร	Officer 2 - Logistics			
9		66002	นายอนุสรณ์ งามบุตร	Technician 3 - Workshop			
10		66004	นายณณกรชัย จันทะศักดิ์	Officer 2 - Logistics			
11		65058	นายวิเชียร ศิริมงคล	Technician 3 - Scrap & Segment			ลาป่วย
12		65058	นายธีรพงษ์ ชื่นมงคล	Technician 3 - Scrap & Segment			
13							
14							
15			ฯ สม				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานในเตาหลอม เฟส 3			วันที่อบรม	11 พ.ค. 66		
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณณณกร ชรรณเจริญภร			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		48199	นายณณกร ชรรณเจริญภร	Technician 4 - STAMPPT, Electrical	ใน	13	10991
2		48216	นายณณกร ชรรณเจริญภร	Technician 4 - Hot Strip Mill	ใน	13	10991
3							
4			?				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	การควบคุมเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานในเตาหลอม เฟส 3				วันที่อบรม	17 พ.ย. 66	
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)					เวลา	09.00 - 16.00 น.
วิทยากร	คุณณณกรชัย จันทะศักดิ์, คุณณณกรชัย จันทะศักดิ์					สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน เวลาเข้า เวลาออก		หมายเหตุ
1		47048	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Supervisor - Finishing Mill			
2		48087	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Technician 4 - Electrical			
3		50018	นายณณกรชัย จันทะศักดิ์	Technician 4 - Electrical			
4		56006	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Technician 3 - Electrical			
5		57009	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 4 - Workshop			
6		57011	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Technician 3 - Mechanical			
7		57044	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3 - Mechanical			
8		60006	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Technician 3 - Mechanical			
9		64007	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 2 - (RAP Pad)			
10		64020	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 2 - Finishing Mill			
11		66002	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3 - Workshop			
12		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3 - Finishing Mill			
13		66011	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3 - Finishing Mill			
14		66017	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Technician 3 - Finishing Mill			
15		66015	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Officer 3 - Union & Campaign			
16		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3 - Finishing Mill			
17		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3 - Finishing Mill			
18		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Sup. Eng.			
19		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Rep. Plot			
20		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 3			
21		66019	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Supervisor			
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานในเตาหลอม เฟส 3				วันที่	18 ตุลาคม 2568	
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)				เวลา	09.00 - 12.00 น.	
วิทยากร	คุณณณกร ช่างเหล็ก, คุณณณกร ช่างเหล็ก				สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน เวลาเข้า เวลาออก		หมายเหตุ
1		39004	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 4 - Roll Shop			ลง 10/5/3
2		40128	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Tech. 4 - Ladle Hot Furnace (LHF)			ลง 10/5/4
3		40180	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Tech. 3 - Scrap & Ladle Crane			ลง 10/5/5
4		41009	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Supervisor - Logistics			ลง 10/5/6
5		47048	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Supervisor - Finishing Mill			ลง 10/5/7
6		47056	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Tech. 4 - Scrap & Ladle Crane			ลง 10/5/8
7		47058	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Sup. - Mechanical Maintenance			ลง 10/5/9
8		47118	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Tech. 4 - Electrical Maintenance			ลง 10/5/10
9		47138	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Officer 4 - Logistics			ลง 10/5/11
10		47215	นายณณกร ช่างเหล็ก	Technician 2 - Roll Shop			ลง 10/5/12
11		48208	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Sup. Mechanical Maintenance			ลง 10/5/13
12		48234	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Officer 3 - Logistics			ลง 10/5/14
13		50043	นาย สุทธิชัย นิธิพันธ์	Tech. 4 - Mechanical Maintenance			ลง 10/5/15
14		50060	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Officer 2 - Logistics			ลง 10/5/16
15		50077	นาย ณัฏฐ์ งามบุตร	Technician 4 - Mill & Segment			ลง 10/5/17
16		57025	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Tech. 4 - Mechanical Maintenance			ลง 10/5/18
17		57031	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Tech. 3 - Scrap & Ladle Crane			ลง 10/5/19
18		57039	นาย ณณกร ช่างเหล็ก	Technician 3 - Finishing Mill			ลง 10/5/20
19			ณณกร ช่างเหล็ก				
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12



GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน	วันที่อบรม	31 พฤษภาคม 2566		
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณวิรัชกร ทรัพย์	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน เวลาเข้า เวลาออก
1		39042	นาย วรวิทย์ เกษมทอง	Supervisor - Hot Strip Mill	
2		39133	นาย สมเกียรติ ธรรมานะ	Sup. - Mechanical Maintenance	
3		39182	นาย ชัยวัฒน์ ชัยศิริกุล	Supervisor - Center	
4		39205	นาย ธนศักดิ์ หงษ์	Sup. - Electrical Maintenance	
5		40135	นาย ศาครุฑ ฐาตุวัฒนา	Sup. - Mechanical Maintenance	
6		46818	นาย สมยศ ศิริสวัสดิ์	Sup. Assistant & Process Control	
7		47014	นาย อรรถสิทธิ์ วัฒนา	Technician 4 - Slide Gate	
8		47048	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 2 - Mechanical Support	
9		47067	นาย ชัยยศ เกษมทอง	Tech. 4 - EAF Pulp	
10		47081	นาย วรวิทย์ เกษมทอง	Sup. - Mechanical Maintenance	
11		47102	นาย โชติชัย ชัยศิริกุล	Supervisor - Air Conditioning	
12		47185	นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนา	Supervisor - Center	
13		47118	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Tech. 4 - Electrical Maintenance	
14		47237	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 4 - System Developer	
15		48051	นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนา	Tech. 4 - Mechanical Maintenance	
16		48087	นาย สุทธิชัย ชัยศิริกุล	Tech. 4 - Electrical Maintenance	
17		48170	นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนา	Sup. - Mechanical Maintenance	
18		49022	นาย ชัยยศ เกษมทอง	Supervisor - Finishing Mill	
19		54258	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Technician 4 - Air Conditioning	
20		54305	นาย ชัยวัฒน์ ชัยศิริกุล	Technician 4 - Linking	
21		54366	นาย สุทธิชัย ชัยศิริกุล	Technician 4 - Linking	
22		57068	นาย วิรัชกร ทรัพย์	Technician 3 - Center	
23		57120	นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนา	Technician 3 - Finishing Mill	
24		58016	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Tech. 3 - Ladle Row Furnace (LRF)	
25		58018	นาย ประวิทย์ สาริบุตร	Technician 3 - Center	
26		59034	นาย สมยศ ศิริสวัสดิ์	Tech. 2 - Scrap & Ladle Crane	
27		59042	นาย สุทธิชัย ชัยศิริกุล	Technician 3 - Linking	
28		60015	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 3 - Document Control	
29		60016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Supervisor - System Developer	
30		60076	นาย ชัยวัฒน์ ชัยศิริกุล	Tech. 2 - Electrical Maintenance	

F4H01-007\_2015-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน	วันที่อบรม	31 พฤษภาคม 2566		
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณวิรัชกร ทรัพย์	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน เวลาเข้า เวลาออก
31		61075	นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนา	Supervisor - Safety & Environment	
32		62005	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Technician 2 - Finishing Mill	
33		63001	นาย ชัยวัฒน์ ชัยศิริกุล	Tech. 2 - Mechanical Maintenance	
34		64013	นาย สมยศ ศิริสวัสดิ์	Technician 2 - Linking	
35		65010	นาย อรรถสิทธิ์ วัฒนา	Technician 2 - Slide Gate	
36		66040	นาย วิรัชกร ทรัพย์	Officer 3 - Safety & Environment	
37		66010	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill	
38		66011	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill	
39		66012	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill	
40		66016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector	
41		66016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector	
42		66016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector	
43		66016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector	
44		66016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector	
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

F4H01-007\_2015-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน	วันที่อบรม	16 มิถุนายน 2566		
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณวิรัชกร ทรัพย์	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน เวลาเข้า เวลาออก
1		69077	นาย สุทธิชัย ชัยศิริกุล	Tech. 4 - Ladle Row Furnace (LRF)	
2		69204	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Supervisor - Finishing Mill	
3		69280	นาย ชัยวัฒน์ ชัยศิริกุล	Tech. 3 - Scrap & Ladle Crane	
4		70067	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 4 - Electric Arc Furnace Pulp	
5		71064	นาย ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนา	Officer 4 - Sub-Raw Materials	
6		71097	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 4 - Ladle Row Furnace (LRF)	
7		71006	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 4 - Logistics	
8		76013	นาย สมยศ ศิริสวัสดิ์	Technician 3 - Center	
9		77129	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Technician 3 - Finishing Mill	
10		78016	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Tech. 3 - Ladle Row Furnace (LRF)	
11		78018	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Technician 3 - Center	
12		78019	นาย สุทธิชัย ชัยศิริกุล	Technician 2 - Roll Shop	
13		77206	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Slide Gate	
14		76016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Slide Gate	
15		76016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Slide Gate	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

F4H01-007\_2015-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน	วันที่อบรม	23 มิถุนายน 2566		
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณวิรัชกร ทรัพย์	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน เวลาเข้า เวลาออก
1		39052	นาย วรวิทย์ เกษมทอง	Supervisor - Hot Strip Mill	
2		39210	นาย สมศักดิ์ ชัยศิริกุล	Technician 4 - Hot Strip Mill	
3		40001	นาย ประวิทย์ สาริบุตร	Sup. - Sub-Raw Materials	
4		40045	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Supervisor - Logistics	
5		40135	นาย ศาครุฑ ฐาตุวัฒนา	Sup. - Mechanical Maintenance	
6		41069	นาย วิรัชกร ทรัพย์	Supervisor - Logistics	
7		47007	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 4 - Safety & Environment	
8		47032	นาย วิรัชกร ทรัพย์	Technician 4 - Hot Strip Mill	
9		47120	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Sup. - Electrical Maintenance	
10		47165	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 4 - Sub-Raw Materials	
11		47314	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Hot Strip Mill	
12		48044	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 4 - Hot Strip Mill	
13		48200	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 2 - Visual Inspection	
14		50018	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 2 - Visual Inspection	
15		50094	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 4 - Hot Strip Mill	
16		53041	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Logistics	
17		54015	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Workshop	
18		57046	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 3 - Workshop	
19		58028	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 2 - Mechanical Laboratory	
20		59060	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Logistics	
21		60018	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Logistics	
22		60038	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 3 - Crane Maintenance	
23		61048	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 3 - Production Planning	
24		61019	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Sub-Raw Materials	
25		62037	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Technician 2 - Hot Strip Mill	
26		63006	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 3 - Chemical Laboratory	
27		64015	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Tech. 2 - Visual Inspection	
28		66015	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Safety & Environment	
29		66016	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector	
30		66026	นาย เสาร์ วัฒนวิทย์	Officer 4 - Scrap Inspector	

F4H01-007\_2015-03-12





GJS

ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร :

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายในบ้าน รุ่นที่ 1

วันที่อบรม :

13 มี.ค. 66

สถานที่ :

บริษัท จี เอส ดีเวลอปเมนท์ (มหาชน)

เวลา :

09.00 - 12.00 น.

วิทยากร :

คุณนิพนธ์ ธรรมะเจริญสาร

สถานที่ :

ห้องอบรม Training Room 3

ลำดับ

เลขประจำตัวประชาชน

รหัส

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายเซ็นผู้รับการอบรม

หมายเหตุ

เวลาเข้า

เวลาออก

1

9113

นาย ชัยวิทย์ อดิพัทธ์กุล

Tech. 4 - Electrical Maintenance

2

7353

นาย สมชาย นิธิวรรณ

Technician 4 - Substation

3

8043

นาย ธนากร ไชยแก้ว

Technician 3 - Roll Shop

4

6066

นาย สุภกร เพชรเชิดชู

Technician 4 - Lining

5

6097

นาย อรุณ พงษ์นิรันดร์

Technician 3 - Roll Shop

6

0028

นาย จิรพันธ์ งามน้อม

Technician 2 - Operation

7

0049

นาย สมยศ ชื่นทอง

Officer 2 - Technician

8

0052

นาย น้อย สุชาติดี

Tech. 2 - Scale Loader Operation

9

0070

นาย ชรินทร์ เมืองโคตร

Tech. 2 - Electrical Maintenance

10

0075

นาย อธิชาติ นามวิเศษ

Tech. 3 - Finishing Mill

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร :	อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายในบ้าน รุ่นที่ 1			วันที่อบรม :	8 กุมภาพันธ์ 2566	
สถานที่ :	บริษัท จี เอส ดีเวลอปเมนท์ (มหาชน)			เวลา :	09.00 - 12.00 น.	
วิทยากร :	คุณนิพนธ์ ธรรมะเจริญสาร, คุณสมชาย ธรรมะเจริญ			สถานที่ :	ห้องอบรม Training Room 3	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม เวลาเข้า เวลาออก	หมายเหตุ
1		0913	นาย สมศักดิ์ วัฒนภูมิ	Sup. - Mechanical Maintenance		
2		0942	นาย พิศาล สิทธิวิจิตรกุล	Supervisor - Caster		
3		0003	นาย ปรีชา กันธิยะ	Supervisor - Sub-Raw Materials		
4		0043	นาย สมศักดิ์ อิทธิพิริยกุล	Supervisor - Logistics		
5		0928	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	Tech 4 - Lubricant Power (LPO)		
6		0707	นาย อภิสิทธิ์ พิธีชัย	Officer 4 - Unit & Consignment		
7		0709	นาย เอกสาร วัฒนภูมิ	Officer 4 - Logistics		
8		0719	นาย อธิชาติ ชัยพันธ์	Officer 4 - Logistics		
9		0931	นาย ศักดิ์ เกษม	Tech. 4 - Mechanical Maintenance		
10		0521	นาย ไพโรจน์ บุญสุข	Officer 4 - Logistics		
11		0864	นาย อนันต์ ปิ่นทอง	Technician 4 - Workshop		
12		0408	นาย สมศักดิ์ วัฒนภูมิ	Tech. 4 - Electrical Maintenance		
13		0405	นาย สมศักดิ์ วัฒนภูมิ	Technician 4 - Lining		
14		0410	นาย ชัยวัฒน์ ชื่นทอง	Tech. 3 - Lubricant Power (LPO)		
15		0414	นาย วิมล วัฒนภูมิ	Officer 2 - Logistics		
16		0703	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	Tech. 3 - Shop & Lifting Crane		
17		0903	นาย ปิยะ สุวรรณภูมิ	Tech. 2 - Mechanical Maintenance		
18		0900	นาย สมยศ ศรีสุข	Technician 3 - Workshop		
19		0904	นาย อธิวัฒน์ ชื่นทอง	Technician 2 - CEAF Palpat		
20		0003	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	Officer 2 - Logistics		
21		0010	นาย อธิวัฒน์ ชื่นทอง	Technician 2 - Slide Gate		
22		0021	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	Officer 2 - Sub-Raw Materials		
23		0004	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	Officer 4 - Logistics		
24		0004	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	M.S.		
25						
26						
27						
28						
29						
30						

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร :	อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายในบ้าน รุ่นที่ 1			วันที่อบรม :	10 กุมภาพันธ์ 2566		
สถานที่ :	บริษัท จี เอส ดีเวลอปเมนท์ (มหาชน)			เวลา :	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร :	คุณนิพนธ์ ธรรมะเจริญ			สถานที่ :	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		29082	นาย นิพนธ์ วัฒนภูมิ	Supervisor - Refractory			10 กุมภาพันธ์ 2566
2		29182	นาย สมศักดิ์ วัฒนภูมิ	Supervisor - Caster			
3		29250	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Supervisor - Finishing Mill			
4		47115	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Supervisor - QC			
5		47133	นาย สุทธิชัย บุญสุข	Technician 3 - Finishing Mill			5
6		47130	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Technician 4 - Finishing Mill			
7		48050	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Technician 1 - Finishing Mill			
8		48151	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Tech. 4 - Electrical Maintenance			
9		48199	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Tech. 4 - RTM&PTL Electrical			10 กุมภาพันธ์ 2566
10		53079	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Tech. 4 - Mechanical Service			
11		53078	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Tech. 3 - Chemical Laboratory			
12		56138	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Tech. 4 - Electrical Maintenance			
13		59408	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Tech. 1 - Electrical Maintenance			5
14		59409	นาย สมชาย ธรรมะเจริญ	Technician 2 - Air conditioner			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม						
หลักสูตร :		อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายในบ้าน รุ่นที่ 2			วันที่อบรม :		22 มี.ค. 66	
สถานที่ :		บริษัท จี เอส ดีเวล (มหาชน)			เวลา :		09.00 - 12.00 น.	
วิทยากร :		คุณนิพนธ์ ธรรมะเจริญสาร			สถานที่ :		ห้องอบรม Training Room 3	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ฝึกอบรม		หมายเหตุ	
					เวลาเข้า	เวลาออก		
1		40105	นาย สุวิทย์ งามน้อม	Technician 4 - RTM&PTL			8 มี.ค. 10/66	
2		47244	นาย วิมล วัฒนภูมิ	Sup. - Electrical Services			8 มี.ค. 10/66	
3		49101	นาย อรุณ วัฒนภูมิ	Technician 4 - Workshop			8 มี.ค. 10/66	
4		49200	นาย วิมล วัฒนภูมิ	Tech. 4 - RTM&PTL			8 มี.ค. 10/66	
5		57170	นาย พิพัฒน์ วัฒนภูมิ	Technician 3 - Finishing Mill			8 มี.ค. 10/66	
6		59077	นาย พิพัฒน์ วัฒนภูมิ	Tech. 3 - Electrical Services			8 มี.ค. 10/66	
7		59044	นาย วิมล วัฒนภูมิ	Technician 3 - Workshop			8 มี.ค. 10/66	
8		60017	นาย พิพัฒน์ วัฒนภูมิ	Tech. 2 - Electrical			8 มี.ค. 10/66	
9		60011	นาย สุวิทย์ งามน้อม	Technician 2 - Operation			8 มี.ค. 10/66	
10		60023	นาย สมชาย ธรรมะเจริญสาร	Technician 3 - Workshop			8 มี.ค. 10/66	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัย			วันที่อบรม	17 มีนาคม 2566		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 12.00 น.		
วิทยากร	คุณกมลกร คำพันธ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		204	นาย สกนต ศิริมาต	Supervisor - Finishing Mill			
2		206	นาย นพพร ศรีมงคล	Technician 4 - Crane			
3		199	นาย วิวัฒน์ กิ่งกร	Tech 4 - RTMAPTL Electrical			
4		023	นาย ชัยโชค โสภณ	Technician 3 - Visual Inspection			
5		036	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 4 - Chemical Laboratory			
6		026	นาย นพพร อภิรักษ์	Sup - Electrical Maintenance			
7		017	นาย ศิริชัย แสนมา	Tech 2 - Electrical Maintenance			
8		025	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Chemical Laboratory			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1			วันที่อบรม	22 มี.ค. 66		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.		
วิทยากร	คุณกมลกร กิ่งพันธ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		49062	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 2 - Hot Strip Mill			
2		68012	นายวิวัฒน์ กิ่งกร	Technician 4 - Slide Gate			
3		65015	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Scrap & Ladle Crane			
4		67120	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Finishing Mill			
5		68002	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech3-Scrap & Ladle Crane			
6		61043	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 2 - (EAF Pulp)			พักงาน
7		62012	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 2 - Slide Gate			
8		62019	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Sub Row materials			
9		63003	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 4 - Employee Relations & CSR			
10		63006	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Chemical Laboratory			
11		64002	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 1 - Lining			
12		64009	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Logistics			
13		64015	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 2 - Visual Inspection			
14		64017	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 1 - Lining			
15		65001	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 2 - Scrap & Ladle Crane			
16		65005	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 2 - Mechanical Laboratory			
17		65010	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 2 - Slide Gate			
18		65011	นายสุวรรณ์ วรรณ	Technician 1 - Lining			
19		65041	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical			
20		65042	นายสุวรรณ์ วรรณ	Supervisor - Refractory			
21		65045	นายสุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mold & Segment			
22		65058	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 4 - Time & Welfare			
23		65062	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Logistics			
24		65063	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Logistics			
25		65064	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Logistics			
26		65065	นายสุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Logistics			
27							
28							
29							
30							

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม					
หลักสูตร	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและงานติดตั้ง			วันที่อบรม	27 มี.ค. 66		
สถานที่	บริษัท จี เอส ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.		
วิทยากร	นาย. ก้องเกียรติ วัฒน			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3		
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก	
1		39080	นาย ก้องเกียรติ วัฒน	Technician 4 - Mechanical			
2		39080	นาย ก้องเกียรติ วัฒน	Supervisor - Finishing Mill			
3		40117	นาย วิวัฒน์ กิ่งกร	Technician 4 - Mechanical			
4		47081	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Supervisor - Mechanical			
5		47133	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Finishing Mill			
6		47202	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 4 - Finishing Mill			
7		47303	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Sup. - Mechanical Laboratory			
8		48070	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Finishing Mill			
9		48106	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 4 - Electrical Crane			(7)
10		50013	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 4 - Mechanical			
11		51017	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 4 - Mold & Segment			
12		51083	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Workshop			
13		51084	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 4 - Workshop			
14		51086	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 4 - Mechanical			
15		52010	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Workshop			
16		52081	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical Maintenance			
17		52082	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical Maintenance			
18		53052	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 4 - Mold & Segment			
19		56068	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Workshop			
20		59040	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Workshop			
21		61023	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Workshop			
22		61047	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Technician 3 - Workshop			
23		62022	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Technician			
24		62039	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Technician			
25		63001	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Technician			
26		64018	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Officer 2 - Technician			
27		65011	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical Maintenance			
28		65012	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical Maintenance			
29		65013	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical Maintenance			
30		65014	นาย สุวรรณ์ วรรณ	Tech 3 - Mechanical Maintenance			

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร :	โครงการพัฒนากำลังและทักษะเชิงเทคนิค			วันที่อบรม :	29 มีนาคม 2566	
สถานที่ :	บริษัท จี เอส ซีเมนต์ (มหาชน)			เวลา :	13.00 - 16.00 น.	
วิทยากร :	นาย ก้องเกียรติ วัฒน			สถานที่ :	ห้องอบรม Training Room 3	
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้ปฏิบัติงาน เวลาเข้า เวลาออก	หมายเหตุ
1		39170	นาย ก้องเกียรติ วัฒน	Technician 4 - Finishing Mill		
2		39189	นาย ก้องเกียรติ วัฒน	Sup - Mechanical Maintenance		
3		40112	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Supervisor - Refractory		
4		47007	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 4 - Unit & Component		
5		47014	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 4 - Slide Gate		
6		47017	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 3 - Sub-Row Materials		
7		47136	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 3 - Storage & Data Control		
8		47166	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 3 - Data Control		
9		47176	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 4 - Spare Part		
10		47178	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 3 - Sub-Row Materials		
11		47214	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 3 - Scrap Data Control		
12		47227	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 3 - Spare Part		
13		47553	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Sup - RTMP & PTL Mechanical		
14		48170	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Sup - Mechanical Maintenance		
15		49013	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 4 - Plant Building Services		
16		51017	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 4 - Mold & Segment		
17		52026	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 4 - Chemical Laboratory		
18		56070	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 3 - Chemical Laboratory		
19		56081	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 3 - Mechanical Maintenance		
20		60001	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 2 - Sub-Row Materials		
21		61013	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 2 - Spare Part		
22		61077	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 1 - Refractory Planning		
23		62001	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 2 - Track Scale		
24		62019	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 2 - Sub-Row materials		
25		64021	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 2 - Track Scale		
26		65002	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 1 - Lining		
27		65009	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 2 - Track Scale		
28		65011	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Technician 1 - Lining		
29		65040	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Officer 1 - Safety & Environmental Impact		
30		65047	นาย สุวรรณ์ วัฒน	Supervisor - Refractory		

F-HR01-007\_2018-03-12



FHRD1-007, 2018-03-12

3092

F-HR01-007\_2018-03-12

[illegible]

F-HR01-007 2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการศึกษาฝึกอบรม			
หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ (ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบรอง/ผู้ประสานงาน/ผู้สนับสนุน)	วันที่อบรม	สถานที่อบรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ	บริษัท จี เอส ดี จำกัด (มหาชน)	10 พฤษภาคม 2568	19.00 - 18.00 น.		
ผู้รับผิดชอบ	คุณกนกพร พวงเพชร, คุณนงนุชสาย งามะศักดิ์	สถานที่อบรม Training Room 1			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1		41120	นางอภิชัย นันทาพร	Sup. - Electrical Maintenance	
2		69077	นายธีรกรชัยศักดิ์ศรี	Sup. - Mechanical Service	
3		62013	ส.อ.สุวิทย์ มีจันทร์	Technician 2 - Roll Shop	
4		64028	นายสุรินทร์ ชื่นใจคำ	Technician 1 - Cutter	
5		63005	นายอรุณรัชต์ แก่นทอง	Tech. 2 - Mechanical Laboratory	
6		60945	นายวิธยา พิษณุพร	Technician 1 - Mold & Injection	
7		83556	นายธีรพงศ์ สิมะพรหม	Tech. 2 - Stamp & Table Crane	
8		63558	นายวิวัฒน์ มากบุญ	Officer 2 - Logistics	
9		66002	นายสมชาย รัตนประทุมทอง	Technician 1 - Workshop	
10		66004	นายณณวิชญ์ ชื่นทอง	Officer 2 - Logistics	
11	41113	นางสาววิภาดา ศรีงามทอง	Technician 2 - RIM & PT		
12	41113	นาย สุวัฒน์ สิมะพรหม	Technician 1 - Stamp & Table Crane		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

FH01-017 2016-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการ/ผู้บังคับการผู้ช่วยผู้บังคับการ/ผู้บังคับการผู้ช่วยผู้บังคับการ			วันที่อบรม	11 พฤษภาคม 2566
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.
วิทยากร	คุณณัฏฐา พงษ์ผลชัย, คุณณรงค์ชัย จันทะศักดิ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 1
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม
					เวลาเข้า เวลาออก
1		1129	นายอภิสิทธิ์ นันทพานิช	Sup. - Electrical Maintenance	
2		8077	นายธีรภัทร นันทพานิช	Sup. - Mechanical Service	
3		8813	ส.ก. วุฒิชัย นิธิพันธ์	Technician 2 - Roll Shop	
4		9028	นายสุวิทย์ ชัยรุ่งเรือง	Technician 3 - Center	
5		1005	นายสุวิทย์ ชัยรุ่งเรือง	Tech. 2 - Mechanical Laboratory	
6		0035	นายวิมล วัฒนพานิช	Technician 3 - Motor & Segment	
7		8036	นายธีรภัทร นันทพานิช	Tech. 2 - Scrap & Ladle Crane	
8		1058	นายธีรภัทร นันทพานิช	Officer 2 - Logistics	
9		8002	นายณรงค์ชัย จันทะศักดิ์	Technician 3 - Workshop	
10		1004	นายณรงค์ชัย จันทะศักดิ์	Officer 2 - Logistics	
11		1113	นายวิมล วัฒนพานิช	Technician 3 - PTH & DTH	
12		1055	นายวิมล วัฒนพานิช	Technician 3 - Scrap & Ladle Crane	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	พนักงานควบคุมและควบคุมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิค 3			วันที่อบรม	11 พฤษภาคม 2566
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 12.00 น.
วิทยากร	คุณณัฏฐา พงษ์ผลชัย, คุณณรงค์ชัย จันทะศักดิ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม
					เวลาเข้า เวลาออก
1		48199	นายวิมล วัฒนพานิช	Technician 4 - STAMPING Plant	
2		48216	นายณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 4 - Hot Strip Mill	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	การควบคุมและควบคุมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิค 3			วันที่อบรม	17 พฤษภาคม 2566
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 16.00 น.
วิทยากร	คุณณัฏฐา พงษ์ผลชัย, คุณณรงค์ชัย จันทะศักดิ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม
					เวลาเข้า เวลาออก
1		87045	นาย วุฒิชัย นันทพานิช	Supervisor - Finishing Mill	
2		88087	นาย สุวิทย์ นันทพานิช	Technician 4 - Electrical	
3		90018	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 4 - Electrical	
4		90068	นาย สุวิทย์ นันทพานิช	Technician 3 - Electrical	
5		97039	นาย วิมล วัฒนพานิช	Technician 4 - Workshop	
6		87045	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Mechanical	
7		97045	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Mechanical	
8		91060	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Mechanical	
9		98007	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 2 - (BAP) Pulpit	
10		94020	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 2 - Finishing Mill	
11		66003	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Workshop	
12		88039	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
13		66011	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
14		88039	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
15		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Officer 3 - Material & Conveyance	
16		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
17		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
18		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
19		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
20		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
21		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
22		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
23		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
24		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
25		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
26		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
27		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
28		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
29		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
30		88015	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม			
หลักสูตร	พนักงานควบคุมและควบคุมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิค 2			วันที่อบรม	10 พฤษภาคม 2566
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)			เวลา	09.00 - 12.00 น.
วิทยากร	คุณณัฏฐา พงษ์ผลชัย, คุณณรงค์ชัย จันทะศักดิ์			สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม
					เวลาเข้า เวลาออก
1		90064	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 4 - Roll Shop	
2		40126	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 4 - Ladle Heat Furnace (LHF)	
3		40180	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 3 - Scrap & Ladle Crane	
4		41069	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Supervisor - Logistics	
5		47049	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Supervisor - Finishing Mill	
6		47056	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 4 - Scrap & Ladle Crane	
7		47088	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Sup. - Mechanical Maintenance	
8		47118	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 4 - Electrical Maintenance	
9		47139	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Officer 4 - Logistics	
10		47215	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 2 - Roll Shop	
11		48009	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Sup. - Mechanical Maintenance	
12		48234	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Officer 3 - Logistics	
13		50043	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 4 - Mechanical Maintenance	
14		50060	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Officer 2 - Logistics	
15		50077	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 4 - Motor & Segment	
16		57025	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 4 - Mechanical Maintenance	
17		57031	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Tech. 3 - Scrap & Ladle Crane	
18		57036	นาย ณัฏฐา พงษ์ผลชัย	Technician 3 - Finishing Mill	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

F-HR01-007\_2018-03-12



GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	การบูรณาการงานและการใช้เครื่องมือ	วันที่อบรม	31 พฤษภาคม 2566			
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.			
วิทยากร	คุณวิรัชพร พงษ์ศิริ	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม	หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก
1		39062	นาย วรวิทย์ แก้วทอง	Supervisor - Hot Strip Mill		
2		39133	นาย สมเกียรติ สมบูรณ์	Sup. - Mechanical Maintenance		
3		39162	นาย ชัยวัฒน์ สิริชัยกุล	Supervisor - Center		
4		39203	นาย ชัยวัฒน์ ห่อห่อ	Sup. Electrical Maintenance		
5		40133	นาย ชัยวัฒน์ ห่อห่อ	Sup. - Mechanical Maintenance		
6		40018	นาย สมยศ สิริวิทย์	Sup. - Assembly & Process Control		
7		47014	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Slide Gate		
8		47028	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Management Support		
9		47047	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - EAF Pulpit		
10		47061	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Sup. - Mechanical Maintenance		
11		47202	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Hot Strip Mill		
12		47103	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Center		
13		47118	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Electrical Maintenance		
14		47233	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 4 - System Developer		
15		48031	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Mechanical Maintenance		
16		48087	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Electrical Maintenance		
17		48170	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Sup. - Mechanical Maintenance		
18		49012	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Finishing Mill		
19		54018	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Air Conditioner		
20		54003	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Lining		
21		54069	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Lining		
22		51068	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Center		
23		51730	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill		
24		58018	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Lath Wheel Furnace (LRF)		
25		58018	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Center		
26		59014	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Scrap & Lath Crane		
27		59042	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Lining		
28		60013	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 3 - Document Control		
29		60018	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - System Developer		
30		60076	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Electrical Maintenance		

F4-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	การบูรณาการงานและการใช้เครื่องมือ	วันที่อบรม	31 พฤษภาคม 2566			
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.			
วิทยากร	คุณวิรัชพร พงษ์ศิริ	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม	หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก
31		075	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Safety & Environment		
32		075	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Finishing Mill		
33		001	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Mechanical Maintenance		
34		001	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Lining		
35		010	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
36		040	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 3 - Safety & Environment		
37		010	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill		
38		011	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill		
39		012	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill		
40		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
41		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
42		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
43		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
44		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
45		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
46		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
47		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
48		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
49		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
50		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
51		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
52		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
53		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
54		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
55		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
56		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
57		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
58		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
59		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
60		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		

F4-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	การบูรณาการงานและการใช้เครื่องมือ	วันที่อบรม	16 มิถุนายน 2566			
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.			
วิทยากร	คุณวิรัชพร พงษ์ศิริ	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม	หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก
1		397	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Lath Wheel Furnace (LRF)		
2		204	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Finishing Mill		
3		160	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Strip & Lath Crane		
4		067	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Electric Arc Furnace Pulpit		
5		184	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 4 - Sub-Raw Materials		
6		197	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Lath Wheel Furnace (LRF)		
7		306	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 4 - Logistics		
8		013	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Center		
9		329	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Finishing Mill		
10		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Lath Wheel Furnace (LRF)		
11		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Center		
12		029	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Roll Strip		
13		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
14		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
15		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
16		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
17		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
18		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
19		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
20		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
21		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
22		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
23		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
24		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
25		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
26		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
27		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
28		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
29		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		
30		016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Slide Gate		

F4-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	การบูรณาการงานและการใช้เครื่องมือ	วันที่อบรม	23 มิถุนายน 2566			
สถานที่	บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)	เวลา	09.00 - 12.00 น.			
วิทยากร	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นผู้รับการอบรม	หมายเหตุ
					เวลาเข้า	เวลาออก
1		39062	นาย วรวิทย์ แก้วทอง	Supervisor - Hot Strip Mill		
2		39133	นาย สมเกียรติ สมบูรณ์	Technician 4 - Hot Strip Mill		
3		40001	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Sup. - Sub-Raw Materials		
4		40045	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Logistics		
5		40033	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Sup. - Mechanical Maintenance		
6		41069	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Supervisor - Logistics		
7		47007	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 4 - Unload & Conveyance		
8		47052	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Hot Strip Mill		
9		47120	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Sup. - Electrical Maintenance		
10		47165	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 4 - Sub-Raw Materials		
11		47114	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Hot Strip Mill		
12		48044	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Hot Strip Mill		
13		48100	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Visual Inspection		
14		50018	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Hot Strip Mill		
15		50094	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 4 - Hot Strip Mill		
16		53041	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Logistics		
17		54015	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Workshop		
18		57046	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Workshop		
19		58028	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Mechanical Laboratory		
20		59060	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Logistics		
21		60018	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Logistics		
22		60028	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Crane Maintenance		
23		61048	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Production Planning		
24		62019	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Sub-Raw Materials		
25		62037	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Hot Strip Mill		
26		63006	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 3 - Chemical Laboratory		
27		64013	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Technician 2 - Visual Inspection		
28		66013	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Unload & Conveyance		
29		66016	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 2 - Scrap Inspector		
30		1160300-07-5153	นาย ชัยวัฒน์ สิริวิทย์	Officer 4 - Scrap Inspector		

F4-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	วันที่อบรม	23 มิถุนายน 2566			
สถาบัน	บ.จี.เอส.อี.ซี. จำกัด (มหาชน)	เวลา	09:00 - 12:00 น.			
วิทยากร	น.ส.สิริพร หันนิม	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน	หมายเหตุ
31		90144	จิรายุ ค.ว.	Sup.		ขาดการฝึก
32						
33						
34			ป.อ.			
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	การใช้อุปกรณ์ AED (เครื่องกระตุกหัวใจ)	วันที่อบรม	23 มิถุนายน 2566			
สถาบัน	บ.จี.เอส.อี.ซี. จำกัด (มหาชน)	เวลา	13:00 - 16:00 น.			
วิทยากร	คุณระพีพร	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน	หมายเหตุ
1		127	นาย สุชาติ กิ่งบานนา	Tech 4 - Leds Hot Fusion (HRT)		
2		145	นาย สมเกียรติ ลิขิตโรจน์	Supervisor - Logistics		
3		122	นาย ชัยวัฒน์ โขมณี	Supervisor - Logistics		
4		201	นาย ชัยวัฒน์ พาหนะ	Officer 4 - Logistics		
5		369	นาย วิเศษ ชวนเจริญ	Supervisor - Logistics		
6		260	นาย ชัยวัฒน์ โขมณี	Tech 4 - Mold & Segment		
7		371	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup - Logistics Administration		
8		308	นาย เทวฤทธิ์ สาธิต	Sup - Mechanical Laboratory		
9		356	นาย เสาร์ วรรณ พงศ์สิทธิ์	Tech 4 - Chemical Laboratory		
10		077	นาย ชัยวัฒน์ โขมณี	Tech 4 - Mold & Segment		
11		058	นาย ชัยวัฒน์ สอนบุตร	Tech 3 - Electrical Maintenance		
12		223	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 3 - Electrical Maintenance		
13		077	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 3 - Electrical Maintenance		
14		083	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 2 - Mechanical Maintenance		
15		070	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 2 - Electrical Maintenance		
16		034	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 2 - Mechanical Maintenance		
17			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
18			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
19			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
20			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
21			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
22			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
23			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
24			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
25			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
26			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
27			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
28			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
29			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			
30			นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์			

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์	วันที่อบรม	26 มิ.ย. 66			
สถาบัน	บริษัท จี.เอส.อี.ซี. จำกัด (มหาชน)	เวลา	09:00 - 16:00 น.			
วิทยากร	คุณสิริพร หันนิม	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน	หมายเหตุ
1		9133	นาย สมเกียรติ วัฒนวงศ์	Sup. - Mechanical Maintenance		
2		9138	นาย สิทธิชัย สอนบุตร	Tech 4 - Management Support		
3		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
4		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
5		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
6		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
7		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
8		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
9		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
10		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
11		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
12		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
13		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
14		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
15		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
16		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
17		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
18		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
19		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
20		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
21		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
22		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
23		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
24		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
25		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
26		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
27		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
28		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
29		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		
30		0135	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Mechanical Maintenance		

F-HR01-007\_2018-03-12

GJS		ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม				
หลักสูตร	ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์	วันที่อบรม	30 มิถุนายน 2566			
สถาบัน	บริษัท จี.เอส.อี.ซี. จำกัด (มหาชน)	เวลา	09:00 - 12:00 น.			
วิทยากร	คุณสิริพร หันนิม	สถานที่	ห้องอบรม Training Room 3			
ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	รหัส	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นพนักงาน	หมายเหตุ
1		39016	นาง กนกพร เวียงสอน	Tech 3 - Visual Inspection		
2		39141	นาย เสาร์ วรรณ พงศ์สิทธิ์	Supervisor - QC		
3		64015	นาย พงษ์พร พงษ์สง	Tech 2 - Visual Inspection		
4		52004	นางสาว อารักษ์ ชัยวานิช	Tech 4 - Chemical Laboratory		
5		39105	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Electrical Maintenance		
6		54046	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 4 - Electrical Maintenance		
7		48183	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Sup. - Electrical Maintenance		
8		49003	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 4 - Electrical Maintenance		
9		47202	นาย ชัยวัฒน์ ชูจันทร์	Tech 4 - Center		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

F-HR01-007\_2018-03-12



เอกสารแนบที่ 23  
คู่มือระเบียบการปฏิบัติงาน

## P-EHS03\_CONSULTATION AND COMMUNICATION

### Revision 4

#### PURPOSE & SCOPE

To define actions and methods of consultation and communication for occupational health & safety and energy aspects It covers consultation and communication on occupational health & safety and energy aspects to employees and any party related to activities of GJS Bowin.	เพื่อกำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาและการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านพลังงาน ครอบคลุมการให้คำปรึกษาและการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านพลังงาน แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ GJS บอวิน
---	---

#### RESPONSIBILITY

EHS Area Manager is responsible for consultation and communication of OHS according to this procedure. Chairman of Energy Conservation Committee (CEC) is responsible for communication of energy according to this procedure.	EHS Area Manager รับผิดชอบการให้คำปรึกษาและการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน รับผิดชอบการสื่อสารด้านพลังงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
---	--

#### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approval
Safety Supervisor PREs	QA&PPD Area Mgr	-	EHS Area Mgr CEC

#### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
4	9 Oct 2012	Due to ISO 50001 implementation, the procedure is revised as following: • Verify about information need to communication to internal and external company • Set method to communicate information for energy
3	20 Apr 2012	Add path of consultation OHS.

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED!

P-EHS03\_CONSULTATION AND COMMUNICATION  
Rev 4 – Page 1

Opinion, Recommendation	ข้อคิดเห็น คำแนะนำ
When received of opinion, recommendation - OSO-Professional consult with line supervisor and OHMR for OHS-related issue and PREs consult with Chairman of Energy Conservation Committee (CEC) and EnMR for energy-related issue then proceed. Once finished, OSO-Professional or PREs is to record action taken and keep result of action as record which may be in the form of meeting note, photographs or other as appropriate	เมื่อได้รับข้อคิดเห็น คำแนะนำ - จป.วิชาชีพ ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาและ OHMR สำหรับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผอ.ส.ปรึกษาหรือประธานคณะกรรมการจัดการพลังงานและ EnMR สำหรับด้านพลังงานแล้วจึงดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว จป.วิชาชีพ หรือ ผอ.ส. ต้องบันทึกการดำเนินการ และผลการดำเนินการไว้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบบันทึกการประชุม ภาพถ่ายหรืออื่นๆ ใดก็ตามที่เหมาะสม

End of This Document

## TERMS & DEFINITIONS

OSO-Professional: Occupational Safety Officer at Professional Level	จป.วิชาชีพ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
PREs: Senior Persons Responsible for Energy	ผอ.ส: ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส

## DOCUMENTATION & REFERENCE

F-EHS03-001\_OHS Consultation & Communication Record

## ACTIONS & METHODS

Consultation	การให้คำปรึกษา
Employee can be consultation with responsible person as following: - Related committee meeting. - Department meeting. - Internal telephone. - Suggestion boxes. - Contractor training.	พนักงานสามารถปรึกษาหรือกับผู้รับผิดชอบ ผ่านช่องทางดังนี้ - การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - การประชุมของแต่ละหน่วยงาน - โทรศัพท์ภายใน - กล่องรับข้อเสนอแนะ - การอบรมสำหรับผู้รับเหมา
Communication	การสื่อสาร
OSO-Professional or PREs shall communicate following information to employees and related parties. - Development and review of policies and procedures to manage risks or manage significant energy. - Changes affecting to workplace health and safety. Or changes affecting to significant energy consumption. - Election and announcement of the Safety, Health and Environment of Workplace Committee, announcement of Energy committee. - Announcement of Occupational Health and Safety Management Representative, announcement of Energy Management Representative OSO-Professional get permission from EHS Area Manager for OHS and PREs get permission from Chairman of Energy Conservation Committee (CEC) for energy before communication. Remark: External communicate of energy policy, EnMS and energy performance will be decided from chairman of energy committee and need to document. Internal communication with e-mail to all staffs and central information boards has to get permission form VP – HR & Admin.	จป.วิชาชีพ หรือ ผอ.ส. ต้องสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้ ด้วยวิธีการต่างๆ ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - การปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง, การจัดการพลังงานระดับนี้สำคัญ - การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานหรือผลกระทบต่อปริมาณการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ - การเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน - การแต่งตั้งตัวแทนผู้บริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การแต่งตั้งตัวแทนผู้บริหารด้านการจัดการพลังงาน จป.วิชาชีพ ต้องขออนุมัติจาก EHS Area Manager สำหรับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผอ.ส. ต้องขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน สำหรับด้านพลังงาน ก่อนการสื่อสารออกไป หมายเหตุ: การสื่อสารสู่ภายนอก เกี่ยวกับนโยบาย EnMS, สมรรถนะพลังงาน ต้องมีบันทึกการตัดสินใจจากประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน และในกรณีที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง และ E-mail ที่องค์กรต้องขออนุมัติการสื่อสารจาก VP – HR & Admin

P-EHS03\_CONSULTATION AND COMMUNICATION  
Rev 4 – Page 2

## P-PUS03\_CONTROL OF LIFTING EQUIPMENT

### Revision 0

#### PURPOSE & SCOPE

To define actions and methods for control of lifting equipment. It covers all lifting equipment of GJS Bowin excluding wire rope for EOT crane and subcontractor equipment that is controlled by P-EMP01 and P-EHS04 respectively.	เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมอุปกรณ์ยก ครอบคลุมการควบคุมการควบคุมอุปกรณ์ยกของ GJS บอวิน ทั้งหมด ยกเว้น wire rope สำหรับเครน EOT และอุปกรณ์ยกจากผู้รับเหมาซึ่งได้รับ การควบคุมโดย P-EMP01 และ P-EHS04 ตามลำดับ
---	--

#### RESPONSIBILITY

PUS Area Manager is responsible for control of lifting equipment according to this procedure.	PUS Area Manager รับผิดชอบการควบคุมอุปกรณ์ยกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
---	--

#### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approval
Crane Maintenance Supervisor	QA&PPD Area Mgr	-	PUS Area Mgr

#### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
0	17 Jun 2013	First issue.

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED!



## TERMS & DEFINITIONS

1. EOT crane: Electric Overhead Travelling crane
2. PUS: Plant Utility Services Department
3. PUS.CR : Crane Maintenance Section, PUS
4. EHS: Environment, Health and Safety Department
5. FAC: Facility Department

## DOCUMENTATION & REFERENCE

1. I-PUS03-001\_Inspection of Lifting Equipment (เดิม I-PUS.CR-EMP01-002)
2. F-PUS03-001\_Lifting Equipment List (เดิม F-PUS.CR-EMP01-032)
3. F-PUS03-002\_Lifting equipment inspection (เดิม F-PUS.CR-EMP01-033)
4. F-PUS03-003\_Wire rope inspection (WR) (เดิม F-PUS.CR-EMP01-027)
5. F-PUS03-004\_Soft sling inspection (SS) (เดิม F-PUS.CR-EMP01-028)
6. F-PUS03-005\_Chain inspection (CH) (เดิม F-PUS.CR-EMP01-029)
7. F-PUS03-006\_Chain hoist inspection (HO) (เดิม F-PUS.CR-EMP01-030)
8. F-PUS03-007\_Shackle inspection (SK) (เดิม F-PUS.CR-EMP01-037)
9. STANDARD OF WIRE ROPE DOCUMENT ISM309 /BS6570 <MANUAL CR.3.2.4>

P-PUS03\_CONTROL OF LIFTING EQUIPMENT  
Rev 0 – Page 2

4. Lifting Equipment storage	4. การเก็บรักษา
4.1 Area Manager of user is to manage so that the equipment is maintained properly. If get PUS.CR recommendation, correct the situation.	4.1 Area Manager ของผู้ใช้ต้องจัดการเก็บรักษาอุปกรณ์ยกที่ใช้อย่างเหมาะสม และดำเนินการแก้ไข หากได้รับการเสนอแนะจาก PUS.CR
4.2 During quarterly inspection, PUS.CR is to check storage condition of lifting equipment and give recommendation as appropriate.	4.2 ระหว่างการตรวจสอบรายไตรมาส PUS.CR ต้องตรวจสอบสภาพการเก็บรักษาอุปกรณ์ยก และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
5. Inspection	5. การตรวจสอบ
Inspection methods for lifting equipment are as defined in I- PUS.CR -EMP01-002. Before-use inspection form is F-PUS03-002. Monthly and Quarterly inspection forms are as following,  F-PUS03-003 : Wire rope F-PUS03-004 : Soft sling F-PUS03-005 : Chain F-PUS03-006 : Chain hoist F-PUS03-007 : Shackle	รายละเอียดวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ยกทั่วไปมีดังนี้ ตาม I- PUS03-001 การตรวจสอบก่อนการใช้งาน ให้ใช้แบบบันทึก F-PUS03-002 การตรวจสอบรายเดือนและรายไตรมาส ให้ใช้แบบบันทึกต่อไปนี้  F-PUS03-003: ลวดสลิง F-PUS03-004 : สลิ่งผ้า F-PUS03-005 : โซ่ F-PUS03-006 : รอกโซ่ F-PUS03-007 : สเก็น
5.1 Before-use inspection, Area Manager of user is to provide inspection of equipment and recording the result to inspection form. For daily used equipment, the inspection shall be done at least one time before use daily. For not daily used equipment, the inspection shall be done at least one time on each day.	5.1 การตรวจสอบก่อนใช้งาน Area Manager ของผู้ใช้ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งาน และบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบ กรณีที่มีการใช้งานทุกวัน ต้องทำการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนการใช้งานทุกวัน กรณีที่อุปกรณ์ยกทั่วไปได้ถูกใช้งานทุกวัน ต้องทำการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุกวันที่มีการใช้งาน
5.2 Monthly inspection, Area Manager of user is to provide inspection of equipment every month excluding last months of quarters and recording the results to inspection forms	5.2 การตรวจสอบรายเดือน Area Manager ของผู้ใช้ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ยกที่ทั้งหมดในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ยกเว้นเดือน 3, 6, 9 และ 12 และบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบ
5.3 Quarterly inspection, PUS.CR is to inspect all plant lifting equipment every quarter, record the results on inspection forms and bring to attention of PUS Area Manager.	5.3 การตรวจสอบรายไตรมาส PUS.CR ต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดทุกเดือนสุดท้ายของไตรมาส (3, 6, 9 และ 12) บันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจสอบเสนอ PUS Area Manager ลงนาม

P-PUS03\_CONTROL OF LIFTING EQUIPMENT  
Rev 0 – Page 4

## ACTIONS & METHODS

1. Appointment of Representative	1. การแต่งตั้งผู้แทนฝ่าย
Area Manager that has lifting equipment in use is to appoint at least one employee to be department responsible for lifting equipment and inform PUS.CR for training provision. The representative shall be in Leader level or higher and work in daytime.	Area Manager ที่มีการใช้อุปกรณ์ยกตัว ต้องแต่งตั้งพนักงานในฝ่ายอย่างน้อย 1 คนให้เป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ยกตัวประจำฝ่าย และแจ้งให้ PUS.CR ทราบ เพื่อกำหนดการจัดการฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งต้องเป็นพนักงานระดับ Leader หรือระดับสูงกว่าและทำงาน Daytime
2. Registration of existing equipment	2. การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ยกตัวที่ใช้งานอยู่
2.1 The representative is to inform PUS.CR to register existing lifting equipment. 2.2 PUS.CR is to inspect the equipment, record inspection result to relevant form and affix identification tag to the equipment showing - Lifting equipment code (see Table 1) - Lifting capacity - Inspection status: red tag means "Do not use" and green tag means "Serviceable". The tag shall be attached to the equipment throughout its service life; if the tag is damage or lost, PUS.CR shall be informed. 2.3 PUS.CR is to register the inspected equipment to F-PUS03-001_Lifting Equipment List.	2.1 ผู้แทนฝ่าย ต้องแจ้งข้อมูลอุปกรณ์ยกตัวในฝ่ายของตนให้ PUS.CR เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน 2.2 PUS.CR ต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ยกตัว บันทึกผลการตรวจสอบ และติดป้ายระบุอุปกรณ์ยกตัว โดยป้ายนี้จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ - หมายเลขอุปกรณ์ยกตัว (ดูตารางที่ 1) - ทิศถ่วงน้ำหนักในการยกตัว - สถานะการตรวจสอบ: ป้ายสีแดง คือ ห้ามใช้งาน และป้ายสีเขียว คือ ใช้งานได้ ป้ายนี้จะต้องติดอยู่กับอุปกรณ์ยกตัวตลอดอายุการใช้งาน หากพบว่ามีป้ายชำรุดสูญหาย ให้แจ้ง PUS.CR เพื่อดำเนินการ 2.3 PUS.CR ต้องขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ยกตัวที่ตรวจสอบแล้วลงใน F-PUS03-001_Lifting Equipment List
3. Requisition of additional equipment	3. การขออุปกรณ์ยกตัวเพิ่มเติม
3.1 If additional equipment is required, user is to inform PUS.CR via rational and necessity document with approval of Area Manager. 3.2 PUS.CR is to define specification for requested lifting equipment as appropriate then request sanction of VP-ENG. Once approved, PR will be raised. 3.3 Once new equipment arrived and clearance done, revise the registration according to 2.2 and 2.3 then deliver to the representative.	3.1 กรณีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกตัวเพิ่มเติม ผู้ใช้ต้องแจ้งความต้องการเป็นเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็น ลงนามโดย Area Manager ส่ง PUS.CR 3.2 PUS.CR ต้องจัดทำข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์ยกตัวที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ได้รับการรับรอง จากนั้นทำเรื่องขออนุมัติจาก VP-ENG และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการขอซื้อ 3.3 เมื่ออุปกรณ์ยกตัวใหม่เข้ามาและดำเนินการเบิกของเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนตาม 2.2 และ 2.3 จากนั้นจึงส่งมอบให้ผู้แทนฝ่ายที่ร้องขอ






P-PUS03\_CONTROL OF LIFTING EQUIPMENT  
Rev 0 – Page 3

5.4 If the equipment is damage beyond the criteria (see I-PUS03-001), it shall not be allowed for use further. Reporting to Area Manager shall be done promptly.  If it is before-use or monthly inspection, PUS.CR shall be informed for re-inspection. If the damage is confirmed, PUS.CR is to  • segregate the damaged from floor area, • modify registration as per 2.2 and 2.3, • procure and repair as per 8. If irreparable, issue a "discard report".	5.4 ระหว่างการตรวจสอบ หากพบอุปกรณ์ยกตัวมีความเสียหายเกินกว่าเกณฑ์การยอมรับ (ดู I-PUS03-001) ให้ระงับการใช้งานอุปกรณ์ยกตัว และรายงานถึง Area Manager ทันที  หากเป็นการตรวจสอบก่อนการใช้งานหรือรายเดือน ให้แจ้ง PUS.CR เพื่อทำการตรวจสอบซ้ำ หากความเสียหายได้รับการยืนยัน PUS.CR ต้อง  • แยกอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากพื้นที่ใช้งาน • ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนตาม 2.2 และ 2.3 • จัดหาและซ่อมแซมตาม 8. กรณีไม่สามารถซ่อมได้ ให้ออก "บันทึกยกเลิกการใช้งาน"
6. Submission of inspection report	6. การส่งรายงานการตรวจสอบ
6.1 Area Manager of user is to manage so that the monthly inspection report is sent to EHS via PUS.CR review. 6.2 PUS.CR is to send the quarterly inspection report to EHS.	6.1 Area Manager ของผู้ใช้ต้องจัดการส่งรายงานการตรวจสอบรายเดือนให้ PUS.CR เพื่อตรวจทานก่อนส่งให้ EHS 6.2 PUS.CR ต้องส่งรายงานการตรวจสอบรายไตรมาสให้ EHS
7. Storage of discarded equipment	7. การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน
PUS.CR is to hold the discarded equipment in order to prevent unintentional use. The discarded will be returned to FAC for further handling after replacement is in place.	PUS.CR ต้องจัดเก็บอุปกรณ์ยกตัวที่ยกเลิกการใช้เพื่อป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ตั้งใจ หลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ยกตัวที่ยกเลิกการใช้จะถูกส่งคืนให้ FAC เพื่อจัดการต่อไป
8. Repair and Purchase requisition.	8. การจัดหาทดแทนและซ่อมแซม
8.1 PUS.CR is to issue Purchase Requisition of new equipment for substitution. 8.2 PUS.CR is to repair the damaged if the damaged part can be changed. 8.3 When new or repaired item arrived, PUS.CR has to revise registration as per 2.2 and 2.3 then deliver to the representative.	8.1 PUS.CR ต้องออกใบขอซื้ออุปกรณ์ยกตัวใหม่ทดแทนอุปกรณ์ที่ถูกลบเลิก 8.2 PUS.CR ต้องดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ยกตัวที่ชำรุดในส่วนที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ 8.3 เมื่อได้อุปกรณ์ที่จัดหาทดแทนหรือซ่อมแซม PUS.CR ต้องปรับปรุงการขึ้นทะเบียนตาม 2.2 และ 2.3 จากนั้นจึงส่งมอบให้ผู้แทนฝ่ายที่ใช้งาน

P-PUS03\_CONTROL OF LIFTING EQUIPMENT  
Rev 0 – Page 5



ตารางที่ 1 รหัสอุปกรณ์ยกตัว ประกอบด้วย 4 ส่วน  
Table 1 Lifting equipment code is composed of 4 parts

1	2	3	4
XX	XX	XX	XX
<p>หมายถึง ฝ่ายที่รับผิดชอบ: Responsible Department</p> <p>คำอธิบาย (Legend) เช่น MS = Melt Shop CT = Caster HM = Hot Mill FM = Finishing Mill WH = Ware House CES = Central Engineering Services PUS = Plant Utility Services</p>	<p>หมายถึง ส่วนงานที่รับผิดชอบ: Responsible Section or Subsection</p> <p>คำอธิบาย (Legend) เช่น ME=Mechanical EE=Electrical OP=Operator RH=Roll Shop</p>	<p>หมายถึง ประเภทของอุปกรณ์ยกตัว: Lifting gear type</p> <p>WR = ลวดสลิง (Wire Rope Sling)</p>  <p>SS = สลึงผ้าใบ (Webbing Sling)</p>  <p>CH = สลึงแบบโซ่ (Chain Sling)</p>  <p>HO = รอกสลิง, รอกก้านเลว (Chain block, Chain Lever Hoist)</p>  <p>SK = สลัก (Shackle)</p> 	<p>หมายถึง ลำดับของอุปกรณ์ยก ตัวในแต่ละส่วนงาน: number of lifting in each section ตัวอย่าง (Example) 01 = ลำดับที่ 1 02 = ลำดับที่ 2 03 = ลำดับที่ 3</p>

End of This Document

P-PUS03\_CONTROL OF LIFTING EQUIPMENT

Rev 0 – Page 6

## TERMS & DEFINITIONS

- Measuring Controller** – Employee assigned by his/her Area Manager to do the duties in this procedure.
- OHS performance** – measurable results of management of OHS risks
- OHS risk** – combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s)
- Energy performance** – measurable results related energy efficiency, energy use, and energy consumption
- Energy efficiency** – ratio or other quantitative relationship between an output of performance, service, goods or energy, and an input of energy
- Energy use** – manner or kind of application of energy e.g. ventilation; lighting; heating; cooling; transportation; processes; production lines
- Energy consumption** – quantity of energy applied
- Control Type 1** – Measuring equipment under this type is calibrated against measurement standards having a valid traceability to nationally or internationally recognized standards.
- Control Type 2** – Measuring equipment under this type is verified against checking standards or reference materials, if applicable, having traceability to nationally or internationally recognized standards.
- Control Type 3** – Measuring equipment under this type is maintained as necessary.
- ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัด** – พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก Area Manager ของตนไปปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระเบียบปฏิบัติงานนี้
- OHS performance** – ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ของการจัดการ OHS risks
- OHS risk** – การรวมกันของโอกาสที่เหตุการณ์อันตราย หรือ โอกาสเสี่ยงภัย จะเกิดขึ้น และความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจที่มีสาเหตุจากเหตุการณ์หรือการเสี่ยงภัยนั้น
- Energy performance** – ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และจำนวนพลังงานที่ใช้
- Energy efficiency** – สัดส่วนหรือความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างผลลัพธ์ที่ได้ของสมรรถภาพ บริการ สินค้า หรือ พลังงาน กับพลังงานที่ป้อนเข้า
- Energy use** – ลักษณะ หรือ ประเภทของการใช้พลังงาน เช่น การระบายอากาศ ไฟส่องสว่าง การให้ความร้อน การทำความเย็น การขนส่ง กระบวนการ สายการผลิต
- Energy consumption** – ปริมาณของพลังงานที่ใช้
- การควบคุมประเภทที่ 1** – อุปกรณ์วัดภายใต้การควบคุมประเภทนี้จะได้รับการสอบเทียบกับมาตรฐานการวัดที่สามารถสอบย้อนกลับไปถึงมาตรฐานระดับชาติ หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศได้
- การควบคุมประเภทที่ 2** – อุปกรณ์วัดภายใต้การควบคุมประเภทนี้จะได้รับการทวนสอบกับมาตรฐานตรวจสอบหรือวัสดุอ้างอิง (หากเป็นไปได้) ที่สามารถสอบย้อนกลับไปถึงมาตรฐานระดับชาติ หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศได้
- การควบคุมประเภทที่ 3** – อุปกรณ์วัดภายใต้การควบคุมนี้จะได้รับการบำรุงรักษาตามความเป็น

## DOCUMENTATION & REFERENCE

- DDD(ss)-EMP03(01)DUser(-yyy)
- F-EMP03-001\_Measuring Equipment Register
- F-EMP03-002\_Measuring Equipment History
- F-EMP03-003\_Measuring Equipment Verification Yearly Plan
- F-EMP03-004\_Measuring Equipment Verification Monthly Plan
- F-EMP03-005\_Reject Equipment Form
- F-DDD(ss)-EMP03(01)DUser(-yyy)

## P-EMP03\_CONTROL OF MEASURING EQUIPMENT

### Revision 5

### PURPOSE & SCOPE

To define control of measuring equipment

เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมอุปกรณ์วัด

This procedure covers all measuring equipment of QMS, OHSMS and EnMS excluding QC's that is controlled by specific procedure.

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมอุปกรณ์วัดทั้งหมดใน QMS OHSMS และ EnMS ยกเว้นอุปกรณ์วัดของ QC ซึ่งควบคุมโดยระเบียบปฏิบัติงานอื่น

### RESPONSIBILITY

Relevant Area Manager is responsible for control according to this procedure.

Area Manager ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบการควบคุมอุปกรณ์วัดให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานนี้

### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approver
EMPO Sr. Supervisor	QA Area Mgr	-	VP-Engineering

### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
5	25 Jul 2013	To reflect current situation and practices; • Insert new terms in Terms & Definition i.e. OHS performance, OHS risk, energy performance, energy efficiency, energy use, energy consumption; • Revise definitions of "Control Type" more precise; • Only Ctrl type 1 & 2 equipment in verification plan; • Copying the register to QA&PPD Area Manager is not needed any more; • Change "QA&PPD Area Manager" to "QA Area Manager"; • Delete Report KPI on these controls.
4	27 Feb 2012	Due to ISO 50001 implementation, the procedure is revised as following; • Rename document number from P-CES02 to P-EMP03 • Add EnMS in Purpose & Scope • Add "Measuring Controller" in Terms & Definitions.

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

P-EMP03\_CONTROL OF MEASURING EQUIPMENTP-EMP03\_CONTROL OF MEASURING EQUIPMENT

Rev 5 – Page 1

## ACTIONS & METHODS

### 1. Selection

Measuring Controller is to select and request to purchase measuring equipment appropriate to its purpose and use conditions based on specification and capability of measuring equipment such as range, resolution, accuracy as well as sensitivity etc.

### 1. เลือกใช้อุปกรณ์วัด

ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัด ต้องเลือกใช้และขอซื้ออุปกรณ์วัดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการวัด และสภาวะการใช้งาน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดเฉพาะและความสามารถของอุปกรณ์วัดนั้นๆ เช่น ช่วงการวัด ความละเอียด ความแม่นยำ และความผิดพลาด

If possible and reasonable, the maximum permissible error should be equal or less than 1/3 of measurand tolerance.

ในกรณีที่เป็นไปได้และมีความคุ้มค่า ความผิดพลาดที่อนุญาตได้สูงสุดไม่ควรเกิน 1/3 เท่าของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของงานที่ต้องการวัด

### 2. Registration

2.1 Measuring Controller is to define and mark identification number to measuring equipment by suitable method.

- If there is serial number from manufacturer, the number may be used as the identification number.
- If there is no serial number from manufacturer, the identification number will be as determined in supporting document.
- If the identification marking deteriorates, comes off or disappears and the equipment is required for use, the identification number shall timely be remarked.

### 2. ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์วัด

2.1 ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัด ต้องกำหนดและจัดทำเครื่องหมายระบุ "หมายเลขประจำเครื่อง" ที่อุปกรณ์วัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นๆ

- หากมีหมายเลขประจำเครื่องของผู้ผลิต เป็นหมายเลขประจำเครื่องได้
- หากไม่มีหมายเลขประจำเครื่องของผู้ผลิต ให้กำหนดหมายเลขประจำเครื่องขึ้นตามแนวทางการกำหนดหมายเลขประจำเครื่อง ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นเอกสารสนับสนุน
- หากในภายหลัง เมื่อพบว่าเครื่องหมายระบุประจำเครื่อง หรือ สัญลักษณ์ และข้อความที่ใช้ทำอุปกรณ์วัดนั้น ไม่สามารถอ่านหรือมองเห็นได้ ควรทำการแก้ไขหรือทาสีใหม่ในระยะเวลาอันสมควร

2.2 Measuring Controller is to register measuring equipment in Measuring Equipment Register (F-EMP03-001) and submit to Area Manager for approval.

2.2 ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัด ต้องขึ้นทะเบียนอุปกรณ์วัดใน Measuring Equipment Register (F-EMP03-001) แล้วเสนอ Area Manager เพื่อพิจารณาอนุมัติ

If the equipment is not used for any of the following purposes, its control type shall be type 3 only.

- to provide evidence of conformity of product to determined requirements
- to monitor and measure OHS performance
- to monitor and measure key characteristics of operations that determine energy performance

อุปกรณ์วัดที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ให้กำหนดประเภทการควบคุมเป็นประเภท 3 เท่านั้น

- ให้หลักฐานของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์กับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
- เฝ้าติดตามและวัด OHS performance
- เฝ้าติดตามและวัดลักษณะเฉพาะที่สำคัญของการดำเนินงาน ซึ่งใช้ในการหาค่า energy performance

If the equipment is under control type 1 or type 2, Measuring Equipment History (F-EMP03-002) has to be prepared.

สำหรับอุปกรณ์วัดที่ควบคุมด้วยการควบคุมประเภท 1 หรือประเภท 2 – ให้จัดทำ Measuring Equipment History (F-EMP03-002) ด้วย



NOTE: Measuring equipment may be under control of more than one type.

### 3. Verification Plan

3.1 Before year ends, Measuring Controller is to plan verification of measuring equipment under control type 1 and type 2 for next year in the Measuring Equipment Verification Yearly Plan (F-EMP03-003), then submit to Area Manager for approval and distribute to concerns.

If re-verification or verification of new equipment required, these may be inserted to Measuring Equipment Verification monthly plan (F-EMP03-004).

3.2 Before month ends, Measuring Controller is to prepare Measuring Equipment Verification Monthly Plan (F-EMP03-004) by consideration of current situation and the Measuring Equipment Verification Yearly plan (F-EMP03-003) then distributes the monthly plan to concerns.

#### NOTE:

- 1) If the Department cannot verify measuring equipment by itself, coordination and queue should be done in advance with Procurement or responsible department.
- 2) In selection of outsourced verification house, only competent laboratory should be selected e.g. accredited laboratory according to ISO/IEC 17025 or other recognized national standards, official or semi-official laboratory that is established for such specific purpose.

### 4. Verification

4.1 Measuring Controller is to perform the verification under determined conditions according to relevant work instruction and record its results.

If it is external verification, cooperate with Procurement or relevant department to call the supplier for on-site or send the equipment for off-site verification.

When the external verification completed, receive the equipment and its verification record or calibration certificate.

หมายเหตุ: อุปกรณ์วัดหนึ่งอาจได้รับการควบคุมมากกว่าหนึ่งประเภทได้

### 3. วางแผนการทวนสอบอุปกรณ์วัด

3.1 ก่อนสิ้นปีทุกปี ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดต้องวางแผนการทวนสอบอุปกรณ์วัดภายใต้การควบคุมประเภท 1 และประเภท 2 ของปีถัดไปลงใน Measuring Equipment Verification Yearly Plan (F-EMP03-003) แล้วเสนอ Area Manager พิจารณาและอนุมัติ จากนั้นส่งมาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

หากจำเป็นต้องทวนสอบซ้ำ หรือ มีอุปกรณ์ใหม่ อาจใส่ใน Measuring Equipment Verification monthly plan (F-EMP03-004) ของเดือนที่ต้องการทวนสอบได้

3.2 ก่อนถึงเดือนที่จะกำหนดให้มีการทวนสอบ ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดต้องออก Measuring Equipment Verification Monthly Plan (F-EMP03-004) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนการทวนสอบอุปกรณ์วัดประจำปี (F-EMP03-003) จากนั้นแจกจ่ายกำหนดการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

#### หมายเหตุ:

- 1) กรณีที่ไม่สามารถทำการทวนสอบอุปกรณ์วัดด้วยตนเอง ควรประสานงานกับ Procurement หรือ ฝ่ายจัดหาซื้อเพื่อประสานงานและจองคิวไว้ล่วงหน้า
- 2) ในการเลือกผู้ให้บริการทวนสอบภายนอก ควรเลือกจากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ เช่น ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานระดับอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือห้องปฏิบัติการของส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่นที่มีการกีดกันการในเรื่องอื่นๆ เป็นกรณีเฉพาะ

### 4. ทวนสอบอุปกรณ์วัด

4.1 ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดต้องดำเนินการทวนสอบอุปกรณ์วัด ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด ตามวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และบันทึกผลการดำเนินการไว้

หากเป็นการทวนสอบภายนอก ให้ประสานงานกับ Procurement หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกผู้ให้บริการเข้ามาทวนสอบภายในสถานที่ หรือส่งอุปกรณ์ออกไปภายนอก

เมื่อการทวนสอบภายนอกแล้วเสร็จ ควรรับอุปกรณ์วัด บันทึกการทวนสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบจากผู้ให้บริการ

4.2 Measuring Controller is to review the verification record against the acceptance criteria and identify verification status.

- If the status is "Pass without adjustment" or "Pass with adjustment", adhere green label sticker showing Tag No., Report No., date of verification and Calibrator name.
- If the status is "Fail", adhere red label sticker showing "Do Not Use", Report No., date of verification and Calibrator name.



4.3 Measuring Controller is to record the verification and its status to Measuring Equipment History File (F-EMP03-002), and submit to Area Manager for signature.

4.3 ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัด ต้องบันทึกการทวนสอบและสถานะลงใน Measuring Equipment History (F-EMP03-002) จากนั้นส่งประวัติการทวนสอบอุปกรณ์วัดให้ Area Manager ลงนาม

### 5. Previous measurement results.

If verification status is "Fail" or "Pass with adjustment", Measuring Controller is to evaluate the previous measuring results from that equipment and submit to Area Manager for approval then informs relevant parties.

If there is delivery of product with suspect measuring result, co-operates with CTS to investigate and make a decision.

### 5. ประเมินความถูกต้องของผลการวัดที่ผ่านมา

หากสถานะการทวนสอบเป็น "Fail" หรือ "Pass with adjustment" ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดต้องประเมินความถูกต้องของผลการวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมามีได้จากอุปกรณ์วัดนั้น แล้วเสนอ Area Manager เพื่ออนุมัติ จากนั้นแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่ใจในค่าวัดจากการใช้อุปกรณ์วัดดังกล่าว ให้ประสานงานกับ CTS เพื่อตรวจสอบและตัดสินใจต่อไป

### 6. Actions to "Fail" equipment


Measuring Controller is to consider a proper action to the "Fail" equipment;

- If repairable and worthy, send to repair and once returned; go to step 3.2.
- If irreparable or not worthy, inform Area Manager to cancel the Equipment from the register (F-EMP03-005\_Reject Equipment Form). After approved, move out equipment from work station and Measuring Equipment Register.
- If the "Fail" equipment can still give precise readings, use of correction or change of acceptance criteria or abortion of some use interval may be done. Continuation of such use shall be approved by Area Manager.

### 6. ดำเนินการกับอุปกรณ์วัดที่ "Fail"

ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัด ต้องพิจารณาดำเนินการกับอุปกรณ์วัดที่ "Fail"

- หากซ่อมได้และคุ้มค่าซ่อม ให้ดำเนินการซ่อมและเมื่อได้กลับมา ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3.2
- หากซ่อมไม่ได้หรือไม่คุ้มค่าซ่อม ให้เสนอความเห็นเพื่อขออนุมัติการใช้อุปกรณ์วัดนั้นต่อ Area Manager (F-EMP03-005\_Reject Equipment Form) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นำอุปกรณ์วัดออกจากพื้นที่การทำงาน และตัดรายชื่อออกจากทะเบียนอุปกรณ์วัด
- หากอุปกรณ์วัดที่ "Fail" ยังสามารถให้ค่าการวัดที่มีความเที่ยง อาจพิจารณาใช้ค่าแก้ หรือปรับเกณฑ์การยอมรับ หรือยกเลิกช่วงการใช้งานที่มีปัญหาได้ การใช้งานต่อของอุปกรณ์วัดเช่นนี้ ให้ขออนุมัติจาก Area Manager



### 7. Analysis

Measuring Controller is to analyze records of previous verifications to judge suitability of defined verification period.

If the verifications always show satisfactory results, Measuring Controller may extend the period. On the other, it may be shortened. These shall be approved by Area Manager.

Measuring Controller is to compare actual done to planned verification and report to Area Manager for acknowledgement.

### 7. วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดต้องทำการวิเคราะห์ผลการทวนสอบอุปกรณ์วัดที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาการทวนสอบ

หากพบว่า ผลการทวนสอบอยู่ในเกณฑ์ยอมรับเสมอ ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดอาจปรับเพิ่มระยะเวลาการทวนสอบ ในทางตรงกันข้าม อาจปรับลดให้สั้นลง การปรับระยะเวลา ให้ขออนุมัติจาก Area Manager

ผู้ควบคุมอุปกรณ์วัดต้องเปรียบเทียบการทวนสอบที่ได้ดำเนินการจริงกับแผนประจำปีที่จะวางไว้ และรายงานให้ Area Manager ทราบ

End of Document

## P-EHS05\_EMERGENCY PREPARENESS AND RESPONSE

### Revision 4

#### PURPOSE & SCOPE

1. For guide to assign duty and respond in emergency event as well as before, during and after emergency event.
2. For guide to training to drill follow as emergency plan for prepared.
3. This plan covers all GJS employees, contractor or visitor.

Note ; Contractor and visitors will receive emergency information during their induction

1. เพื่อใช้เป็นแนวทาง กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ และการติดต่อภาวะฉุกเฉินทั้งในระหว่างการก่อเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังการฉุกเฉิน
2. ใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
3. แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินจะขึ้นชื่อครอบคลุมพนักงาน ผู้รับเหมา และแขกผู้มาเยือนภายในบริษัท ซึ่งจะ สดัก จักซ์ (พนักงาน) ทุกคน

หมายเหตุ ; บริษัทจะแจ้งข้อมูลของภาวะฉุกเฉินในระหว่างการให้ความรู้ในช่วง Induction ให้กับ ผู้รับเหมาและแขกผู้มาเยือน

#### RESPONSIBILITY

EHS Area Manager is responsible for control to do according to this procedure.

EHS Area Manager รับผิดชอบควบคุมให้มีการปฏิบัติตามไปตามระเบียบปฏิบัติ

#### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approval
Safety Supervisor	QA Area Mgr	-	EHS Area Mgr

#### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
4	9 Oct 2015	Change responsible person who is responsible for control to do according to this procedure. Add on Evacuation plan Add on Inspection plan Change responsible person to follow new version organization chart of company on Sep 1, 2015
3	10 Aug 2010	Add on Awareness and training plan Add on Restore plan Add on Mitigation plan Add on Patrol to prevent fire and fire fighting system. Clearly to responsibility in emergency organize.

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED I



## TERMS & DEFINITIONS

- Emergency Event: undesired event giving rise to injury, death, damage or other loss if it can not correct suddenly it can be high seriously.
  - Acid spills - Hydrochloric acid at Process Plant site.
  - Radiation leak - Plant site has radiation monitoring equipment.
  - Pressure vessel explosions - compressed air vessels on site.
  - Fire - Fuel depots and systems, Warehouse, Process Plant site (Melt, Casting, Hot mill, Finishing, RTM), Workshops, office areas and grass fires.
  - Serious accident/injury to employees, contractor or visitor
- Criteria of emergency level
  - Foundation stage; abnormal situation and can to control by person or resource of unit. This situation not has potential to grow to another area.
  - First stage; abnormal situation has potential to grow to another area it has to use resource or person from ERT Fighting Team.
  - Second stage; abnormal situation it can not control by GJS must use resource form out site unit it potential to spread to out site GJS area.
- Emergency Control Center (ECC): ECC will be command to respond emergency situation. It install on safety area has communicate equipments ,Plant drawings and other necessary documents so command by EC
- Emergency Commander (EC): To perform at ECC as top commander and consider for fight to emergency event.
- On-scene Commander (OC): Top commander at emergency area
- Emergency Response Team (ERT): Specific Team who's had training on special course for respond to emergency event, comprise in
  - FA&R Team: First Aid& rescue Team
  - CM Team: Communication Team
  - EF Team: Emergency fighting
  - EC Team: Evacuate Team
  - ST Team: Security Team
- ภาวะฉุกเฉิน: สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อ การสูญเสียทรัพย์สิน หรือสิ่งของอื่นใด หากไม่ได้รับการแก้ไขทันที อาจเกิดผลกระทบในเหตุการณ์ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้ เช่น
  - การหกหล่นของกรด - กรดไฮโดรคลอริกในบริเวณโรงงาน Finishing mill
  - การปนเปื้อนของรังสี - รังสีปนเปื้อนในเตาหลอม
  - ระเบิดจากถังแก๊ส - ถังแก๊สรั่วและระเบิด
  - เพลิงไหม้ - สถานการณ์ที่ไหม้ลาม, คลังพัสดุ, พื้นที่การผลิต (Melt, Casting, Hot mill, Finishing, RTM), โรงซ่อมบำรุง เขตพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่อื่น ๆ
  - อุบัติเหตุร้ายแรง - มีคนบาดเจ็บ
- ระดับของ ภาวะฉุกเฉิน แบ่งเป็น
  - ภาวะฉุกเฉินขั้นต้น คือสถานการณ์ที่เกิด ความผิดปกติขึ้น สามารถควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในหน่วยงานที่เกิดเหตุ และไม่มีศักยภาพที่จะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ
  - ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้แก่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและมีแนวโน้มว่าจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้ ต้องมีการสนับสนุน จากหน่วยงาน ทีมควบคุมได้สถานะฉุกเฉินของโรงงาน
  - ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ได้แก่ สถานการณ์ที่ประเมินแล้วว่าต้องใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกโรงงานเข้ามาสนับสนุน และมีโอกาสลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงอื่นๆของชุมชน
- ECC: Emergency Control Center ศูนย์บัญชาการในการสั่งการ การควบคุมภาวะฉุกเฉิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์สื่อสาร ผังโรงงานและเอกสารอื่นๆที่จำเป็น ความถูกต้องและ การโดย EC
- ผู้มีอำนาจควบคุมได้ภาวะฉุกเฉิน: ปฏิบัติหน้าที่ที่ ECC เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจสูงสุดในการสั่งการ โดยประสานงานกับ OC
- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ที่สั่งการ ณ พื้นที่เกิดเหตุ
- ทีมควบคุมได้ภาวะฉุกเฉิน: ทีมที่ได้รับการอบรมพิเศษและได้รับการแต่งตั้งเป็นทีมที่จะเข้าไปรับเหตุและกู้คืนโครงสร้างองค์กรตามแผนงานประเภทภัยพิบัติ
  - FA Team: ทีมปฐมพยาบาล
  - CM Team: ทีมสื่อสาร
  - EF Team: ทีมเผชิญเหตุ
  - EC Team: ทีมอพยพ
  - ST Team: ทีมรักษาความปลอดภัย

P-EHS05\_EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE  
Rev 4 - Page 2

- Muster point
  - Muster Point A: Employees who work at Admin office, Visitor and who is in canteen.
  - Muster Point B: Employees who work at Caster, Hot mill, Roll shop, CES, FM office, Vesuvius, EHS Include contractor & Visitor
  - Muster Point C: Employees who work at RTM, PPPL, CWH & Visitor
  - Muster Point D: Employees who work at ARP, Logistic,
  - Muster Point E: Employees who work at Hot mill office, Melt Shop, Mold segment, WTP, Bag house, Visitor and contractor
- จุดรวมพล
  - จุดรวมพล A: พนักงานปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานที่อาคาร Admin, ผู้ที่อยู่ในโรงอาหาร
  - จุดรวมพล B: พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ Caster, Hot mill, Roll shop, CES, FM office, Vesuvius, EHS, รวมถึงผู้รับเหมาและ Visitor
  - จุดรวมพล C: พนักงานปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานที่หน่วยงาน RTM, PPPL, CWH
  - จุดรวมพล D: พนักงานปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานที่ ARP, Logistic, และพื้นที่โดยรอบ
  - จุดรวมพล E: พนักงานปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานที่อาคารสำนักงาน Hot mill, Melt Shop, WTP, Bag house, Visitor และผู้รับเหมา

## DOCUMENTATION & REFERENCE

- I-EHS05-001\_Fire Fighting Equipment Inspection
- I-EHS05-002\_Guide line on discovery of hazardous material
- I-FM-ARP-020\_Chemical Spill
- I-EHS07-001\_Injury to persons

P-EHS05\_EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE  
Rev 4 - Page 3

## ACTIONS & METHODS

- แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  
แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุหลังสงบ มีรายละเอียดดังนี้
- ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัย 3 แผน คือ
    - 1.1) แผนอบรม
      - 1.1.1 การอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายกำหนดโดยจัดเป็นแผนงานประจำปี เพื่อรองรับ พนักงานที่การเปลี่ยนแปลงทั้งในฝ่ายภายในและการรับบุคลากรเพิ่ม
      - 1.1.2 การอบรมหลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิง (Technical Fire Fighting) ให้กับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทีมผจญเพลิง EF-Team
      - 1.1.3 การอบรมหลักสูตร การจัดการสารเคมีอันตราย
      - 1.1.4 การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
      - 1.1.5 การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับถังแก๊สและการป้องกัน
      - 1.1.6 การฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในแผนฉุกเฉิน
      - 1.1.7 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟในแต่ละพื้นที่ ที่ได้กำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง
    - 1.2) แผนระงับอัคคีภัย
      - 1.2.1 ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุอัคคีภัย
      - 1.2.2 ระบุจุดกักกัน 5 ส ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
      - 1.2.3 ระบุจุดกักกันอุปกรณ์ดับเพลิงและให้พนักงานทราบพื้นที่ในกรณีที่กำหนดไว้
    - 1.3) แผนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย
      - 1.3.1 การตรวจสอบการเก็บของในที่จัดเก็บเชื้อเพลิง การจัดเก็บ สภาพพื้นที่ในการทำงาน ให้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนโดยใช้แบบตรวจสอบความปลอดภัย
      - 1.3.2 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทำการตรวจสอบความพร้อมต่างๆ เพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมกับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงกำหนดรายการตรวจสอบไว้ ดังนี้

รายการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (ในอาคารโรงงาน, สำนักงาน, ร้านค้า)	ตรวจสอบสภาพ	เดือนละครั้ง	เจ้าของพื้นที่
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Water plant)		3 เดือน/ครั้ง	EHS
- ขับด้วยเครื่องยนต์	- ทดสอบเดินเครื่องยนต์	สัปดาห์ละครั้ง	PUS
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	- ทดสอบเดินเครื่อง	เดือนละครั้ง	PUS
- เครื่องสูบน้ำ	- ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน (ประสิทธิภาพ)	ปีละครั้ง	PUS
3. หัวดับเพลิงสกอตคาร์ (Hydrants) (รอบโรงงาน)	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์	เดือนละครั้ง	EHS
	- ทดสอบ (เปิดและปิด)	ปีละครั้ง	EHS
	- บำรุงรักษา (หล่อลื่น)	6 เดือน/ครั้ง	EHS
4. ถังน้ำดับเพลิง (บ่อสำรองน้ำดับเพลิง) (Water plant)			
- ระดับน้ำ	- ตรวจสอบระดับน้ำ	เดือนละครั้ง	PUS
- สภาพถังน้ำ	- ตรวจสอบสภาพถังน้ำ	6 เดือน/ครั้ง	PUS

P-EHS05\_EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE  
Rev 4 - Page 4

รายการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and hose station)	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์	เดือนละครั้ง	EHS
6. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system) (ARP, Admin building)			
- จัดระบบน้ำดับเพลิง	- ทดสอบการไหล	3 เดือน/ครั้ง	FAC
- สัญญาณเตือนของน้ำ	- ทดสอบสัญญาณเตือน	3 เดือน/ครั้ง	FAC
- มาตราวัดความดัน	- ทดสอบค่าแรงดัน	5 ปี/ครั้ง	FAC
- หัวกระจายน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบสภาพหัวน้ำ	50 ปี/ครั้ง	FAC
- ต่างท่อ	- ทดสอบ	5 ปี/ครั้ง	FAC
- หัวสวิตช์ควบคุม	- ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม	สัปดาห์ละครั้ง	FAC
	- ตรวจสอบอุปกรณ์เลือก	เดือนละครั้ง	FAC
	- ตรวจสอบสวิตช์สัญญาณ	เดือนละครั้ง	FAC
	ปิดเปิดตัว		
7. อุปกรณ์ตรวจควันและความร้อน (Smoke & heat detector) (HSM&RSH pulpit, EAF pulpit, LHF pulpit, Chemical lab, ARP Caster pulpit, ห้องไฟฟ้า Caster, PPPL supervisor room, Admin Build)	- ทดสอบการรับสัญญาณ	เดือนละครั้ง	FAC
	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ปีละครั้ง	FAC
8. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200) Automatic fire suppression system (HSM&RSH pulpit, EAF pulpit, LHF pulpit, Chemical lab, Admin Building Caster pulpit, ห้องไฟฟ้า Caster)	- ทดสอบการรับสัญญาณ	เดือนละครั้ง	FAC
	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ปีละครั้ง	FAC
9. สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm	- ทดสอบสัญญาณเสียง	เดือนละครั้ง	FAC
10. ไฟฉุกเฉิน (Emergency light)	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การส่องสว่าง, แบตเตอรี่	เดือนละครั้ง	FAC
11. ป้ายทางหนีไฟ (Fire exit box)	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, การส่องสว่าง, แบตเตอรี่	เดือนละครั้ง	FAC

P-EHS05\_EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE  
Rev 4 - Page 5



รายการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยหายใจ Fire fighting suit and SCBA	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป	เดือนละ 1 ครั้ง	EHS
13. ถุงบกกักดินหางอน Wind sock	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป	เดือนละ 1 ครั้ง	EHS
14. รถพยาบาล Ambulance	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป - ทดสอบการเดินรถ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันละครั้ง	EHS
15. รถฉุกเฉิน Emergency car	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป, เครื่องมือยนต์	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	EHS


2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนกที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงและลดความสูญเสีย จำนวน 3 แผนคือ แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้, แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งแผนบรรเทาทุกข์นี้ จะเป็นแผนที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงหลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วด้วย

## 2.1 แผนปฏิบัติการระดับเหตุเพลิงไหม้


วิธีปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งออกได้ ดังนี้

- 2.1.1.5 **วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ยั่งยืน**
- 2.1.1.1 **ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์สื่อสาร – ตะโพน/วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ**
- แจ้งหัวหน้างาน ด้วยวาจา หรืออุปกรณ์สื่อสาร
  - เข้าควบคุมเหตุด้วยอุปกรณ์ที่พกพา หากมี ดังนี้เพิ่มเติม
- 2.1.1.2 **หัวหน้างานในหน้าที่เกิดเหตุ (อุปกรณ์สื่อสาร – ตะโพน/วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ)**
- จัดทีมดับเพลิง ภาาในทีมที่พอต้องแบ่ง
  - ประสานสถานการณ์ และส่งการให้ทีมควบคุมเพลิงไหม้ที่เข้ามารับเหตุ
  - ขอการสนับสนุนการดับแยกเพลิงงานที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น แก๊ส/น้ำมัน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.1.1.3 **ทีมควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ (อุปกรณ์สื่อสาร – ตะโพน/วิทยุสื่อสาร)**
- เข้าระงับเหตุ ตามการสั่งการของหัวหน้างานในหน้าที่เกิดเหตุ
- 2.1.1.4 **ทีมสื่อสารในที่ที่เกิดเหตุ**
- รายงานให้ผู้จัดการฝ่ายของศูนย์ทราบ
  - แจ้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน Tel 1111, ร. 1603 3 หรือ
  - แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Tel. 1352 หรือ \*9021
- 2.1.1.5 **ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน/แจ้งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงภัย**
- ประสานงานทีมฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือการสนับสนุนในที่ที่เกิดเหตุ
  - ประสานงานทีมสื่อสารกลาง เพื่อเข้าประสานปัญหาการเหตุฉุกเฉิน
  - แจ้ง EC รับทราบสถานการณ์การเกิด
- 2.1.1.6 **QC ผู้จัดการดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ (อุปกรณ์สื่อสาร – วิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือ)**
- เข้าป็นทีมที่เกิดเหตุเพื่อประสานสถานการณ์
  - สั่งการให้ทีมดับแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดเหตุตามแยกอุปกรณ์ ถ้ามีการร้องขอ

### แผนผังการควบคุมเหตุฉุกเฉินขึ้นต้น



- 2.1.2.1) ยื่นปฏิญญาปฏิวัติเพื่อเปิดเหตุผลฉุกเฉินระดับ 1
- 2.1.2.1.1) ยื่นปฏิญญาการเหตุฉุกเฉินภายนอกด้วยที่ ECC (ซึ่งรวมถึงเพลิงไหม้และอันตราย, ที่ดินติดแยก, ทุพภิกขภัย, ปัญหาพยานชน, ที่อยู่อาศัย) และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
- 2.1.2.2) OC (ในกรณีนี้ที่ OC ไม่อยู่ นอกหมากยี่ที่ AOC ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่า OC จะมา)
- ส่งการให้ข้อมติการ ประกาศใช้ตามปฏิญญาการรับเหตุฉุกเฉินระดับ 1
  - ขอให้อำนาจสนับสนุน จาก ECC
  - ส่งการให้รับปฏิญญาการเหตุฉุกเฉิน (ซึ่งรวมถึงเพลิงไหม้และอันตราย) เข้าระบบให้เหตุ
  - รายงานความคืบหน้าการควบคุมเหตุเป็นระยะ ให้ EC รับทราบ
- 2.1.2.3) ยื่นข้อสื่อสารทันที (ซึ่งนำ ผลทันทีที่เกิดเหตุ)
- ประกาศใช้ตามปฏิญญาการรับเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ผ่านทาง Intercom โดยประกาศว่า "ขณะนี้เกิดเหตุ เพลิงไหม้ที่ ..... เข้าสู่อุบัติเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ขอให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พลัดเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว และหยุดปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์" โดยประกาศ 2 ครั้ง
- 2.1.2.4) ยื่นข้อสื่อสารกลาง
- ประกาศการใช้ ECC
  - ประสานงานแจ้งข้อมติหลังการขึ้นที่เข้าช่วยควบคุมเหตุ
  - ประสานงานแจ้งข้อมติภายนอกอื่นที่เพื่อเตรียมกำลังสนับสนุนกรณีไม่สามารถระงับได้
  - ประสานงานแจ้งข้อมติสื่อสารทันทีที่ขึ้นรับทราบ
- 2.1.2.5) ยื่นข้อแจ้งเหตุกลาง
- เข้าระบบให้เหตุตามการสั่งการของ OC
- 2.1.2.6) ยื่นข้อข้อความปลอดภัย
- รับผิดชอบ OC ส่วนแรกทันทีที่เกิดเหตุ และควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
  - เตรียมรับกำลังสนับสนุนจากภายนอกที่ได้มีการประสานงาน ที่ยังไม่มีชุดเฉพาะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและ รถดับเพลิงที่เน้น (กรณีระงับการเผด็จการของนักข่าว และชุดคล้ายนอกอื่นๆ)
- 2.1.2.7) EC
- รับข้อกล่าวหา OC "ความอยู่สถานการณ์ได้แล้ว ยกเลิกปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1"
  - ส่งการให้ข้อมติการ ประกาศใช้ตามปฏิญญาการรับเหตุฉุกเฉินจาก Intercom ว่า "ขณะนี้เหตุการณ์สงบลงแล้ว ..... ได้ส่งมอบแล้ว ยกเลิกการฉุกเฉินระดับ 1 ขอให้อุปกรณ์ทุกท่าน ปฏิบัติตามงานปกติได้"
- 2.1.2.8) EC
- จัดประชุม ประเมินผลและรวบรวมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
  - จัดคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ



### 2.1.3. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 2

2.1.3.1) OC

- แจ้ง EC ขอคำสั่งสนับสนุนเพิ่ม และขอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ 2
- กรณีมีการแจ้งขอ ทวีปภูมิพยานาล ให้จัดส่งไปยังจุดเกิดเหตุ

2.1.3.2) EC & ทีมสื่อสาร

- \* คลังสัญญาณเตือนภัยและประกาศผ่าน Intercom ใช้แผนปฏิบัติการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ 2 โดย ประกาศว่า "ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ..... เข้าสู่อาคารฉุกเฉินระดับ 2 ขอให้อุบัติไม่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องอพยพออกจาก อาคารโรงงาน โดยให้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด ไปยังจุดรวมพล"
- \* ส่งทีมสนับสนุนจากภายนอกเข้าช่วยรับมือเหตุ

#### 2.1.3.3) Evacuate Team

- อพยพพนักงานในลมนรบินติดข้อม ออกจากตัวอาคารโรงงานโดยเร็วที่สุด ไปตามทางหนีไฟที่ใกล้ แล้วไปรวมกัน ณ จุดรวมพล
- ตรวจสอบจำนวนพนักงาน หากมีกรณีบาดเจ็บ หรือสูญหายให้แจ้งต่อ EC
- แจ้งผลการตรวจสอบต่อ EC

2.1.3.4) QC, ทิมปฏิบัติกาเหตุฉุกเฉิน

- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเข้าระงับเหตุและช่วยชีวิต
- สามารถระงับเหตุได้


2.1.3.5) OC

- แจ้ง EC หลังจากที่เหตุการณ์ได้สงบลงแล้ว
- เข้าสู่แผนปฏิบัติการฟื้นฟูและแผนบรรเทาทุกข์

2.1.3.6) EC

- ตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ
- จัดประชุม ประเมินผลและทบทวนแผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

แผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2



## 2.2 แผนกลยุทธ์

แผนอพยพเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

### 2.2.1 ทรัพยากรบุคคล

- เมื่อได้ยินเสียงประกาศแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 ผ่านทาง intercom หรือได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉิน ให้พนักงานทุกคนหยุดปฏิบัติงาน ปิดเครื่องจักร แล้วอพยพออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานไปตามช่องทางหนีไฟ โดยวิธีการเดินเร็วและไปรวมกัน ณ จุดรวมพลที่ใกล้ที่สุดภายใน 5 นาที นับจากได้ยินแจ้งเหตุได้

### 2.2.2 Evacuate team

- ปล่อยพนักงานในสัปดาห์ติดต่อกัน ออกจากตัวอาคารโรงงานโดยเร็วที่สุด ไปตามทางหนีไฟที่ใกล้ แล้วไปรวมกัน ณ จุดรวมพล
- ตรวจสอบจำนวนพนักงาน หากมีการบาดเจ็บ หรือสูญหายให้แจ้งต่อ EC
- แจ้งผลการตรวจสอบต่อ EC

### 2.2.3 EC

- ส่งการให้พิมพ์สืบเพลิงเข้าคั่นหาผู้สูญหาย เมื่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมอพยพ หรือพนักงาน
- ส่งทีมปฐมพยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อมีการร้องขอ

3. หลังเหตุเพลิงไหม้แล้ว ประกอบด้วยแผนที่ที่จะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกข์และแผนปฏิรูปฟื้นฟู

### 3.1 แผนบรรเทาทุกข์

1. แผนยุทธศาสตร์ของประเทศตามวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ดังนี้
2. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
3. การสำรวจความเสียหาย
4. การรายงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดจุดรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อรับผิดชอบ
5. การอนุมัติและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศ
6. การตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
7. การประเมินความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน
8. การปรับเปลี่ยนและควบคุมการปฏิบัติงาน
9. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาคงเหลือจนทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

รายละเอียดฉบับที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หัวข้อ/สิ่งที่ทำ/กิจกรรม/งาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หัวหน้าทีม พนักงานร่วมทีม	GM-HRAD Group MGR-HR Area MGR-EHS Supervisor-General Affair Sup. HR
2. การสำรวจความเสี่ยง	หัวหน้าทีม พนักงานร่วมทีม	All Area Manager พนักงานของแต่ละหน่วยงาน
3. การรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดปิดของบุคลากร	หัวหน้าทีม พนักงานร่วมทีม	GM-Production หัวหน้าทีมย่อย แต่ละพื้นที่
4. การช่วยชีวิต และค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม พนักงานร่วมทีม	หัวหน้าทีมดับเพลิงประจำพื้นที่ ทีมดับเพลิงประจำพื้นที่
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีม พนักงานร่วมทีม	Facilities Area Manager พนักงานในหน่วยงาน
6. การประเมินความเสี่ยง ผลการปฏิบัติงาน และ รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีม พนักงานร่วมทีม	GM-Maintenance & CES Area MGR- EHS Area MGR- Production Area MGR- Maintenance Area MGR- Accounting-บัญชีต้นทุน (โรงงาน)





CUT OFF TEAM : ทีมควบคุมคัดแยกอุปกรณ์	
Area Manager Maintenance พื้นที่เกิดเหตุ	
1. คุณเกียรติ โขชัยวรกุล 2. คุณวีรพัฒน์ ประเสริฐสิงห์ 3. คุณเจริญชัย เรืองเกียรติธรรม 4. คุณเกียรติ สิมารู	
บทบาทและหน้าที่	
1. จัดเตรียมแผนผังการตัดแยกระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 2. เตรียมพร้อมในสถานที่เกิดเหตุ พื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 3. ส่งการและควบคุมให้ทีมควบคุมและคัดแยกอุปกรณ์เข้าปฏิบัติงานตามที OC มอบหมาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่คัดแยกเครื่องกลและพื้นที่แยกไฟฟ้า 4. รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็น OC เป็นระยะ ๆ 5. ร่วมกัน OC ในการตัดสินใจเลือกเทคนิค วิธีการในการคัดแยกอุปกรณ์	

EVACUATION TEAM: ทีมอพยพหนีไฟ		
จุดรวมพล	ผู้นำทีมอพยพประจำจุดรวมพล	พื้นที่
จุดรวมพล A	คุณประภากรณ์ อุนะพันธ์	Zone 10: พื้นที่อาคารสำนักงานตึกสำนักงาน
จุดรวมพล B	คุณวิทยา อุดม	Zone 2: พื้นที่โรงหล่อ Zone 3: Refractory & Vesuvius working Zone 4: พื้นที่โรงรีดรวมโรงหล่อแบ่งรูปทรง Zone 6: พื้นที่ Work shop
จุดรวมพล C	คุณอุไร ขวัญสง	Zone 7: พื้นที่โรงรีดรวมและเคสไลน์นำมารวมโรงรีดรวม Zone 8: พื้นที่เคสไลน์สดสินค้า
จุดรวมพล D	คุณเสกดา ชัยพวง	Zone 5: พื้นที่ Logistic,สำนักงานความปลอดภัย
จุดรวมพล E	คุณสุทธยา วิสุทธิธรรม	Zone 1: อาคาร melt shop รวมของฟิต & mold segment Zone 9: พื้นที่ อาคารสำนักงาน hot mill Zone 11: พื้นที่ Sub station, bag house, WTP

บทบาทและหน้าที่	
1. พร้อมในสถานที่เกิดเหตุ และสั่งการให้จุดอพยพฉุกเฉินแต่ละพื้นที่ไปปฏิบัติตามแผนอพยพฉุกเฉิน ที่วางไว้ตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ 2. รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนอพยพฉุกเฉินมาซึ่งจุดรวมพล (MUSTER POINT) ครบทุกคน 3. กรณีที่ไม่สามารถรวมพลภายในโรงงานได้ ให้แจ้ง EM ทราบเพื่อขออนุมัติจุดรวมพลภายนอกโรงงาน 4. สั่งการให้หัวหน้าจุดอพยพฉุกเฉิน พร้อมทั้งผู้ตรวจสอบพื้นที่ (FLOOR WARDER) ดำเนินการค้นหาพนักงานที่ขาดหาย จนพบและรายงาน EC ทราบ 5. รายงานสถานการณ์ให้ EC ทราบเป็นระยะ ๆ 6. สั่งการให้พนักงานในพื้นที่ EC มีคำสั่งให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติได้	

Evacuator: ผู้อพยพหนีไฟ	
All GJS Staff	
บทบาทและหน้าที่	
1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉินให้หยุดงานและตั้งใจฟังประกาศ (ประกาศแจ้งทาง Intercom) 2. ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด 3. ห้ามไปยังจุดเกิดเหตุ ถ้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 4. กรณีได้รับคำสั่งให้อพยพหนีไฟให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพลด้วยการเดินเร็วแต่ต้องไม่วิ่ง 5. ช่วยพาคนป่วยไปตัวหากมี 6. สรรวจเพื่อนร่วมงานของตนเองหากพบว่ามีคนหายแจ้งชื่อคนที่หายไปยังหัวหน้าทีมอพยพประจำจุด 7. ไม่ส่งข่าวออกไปสู่ภายนอกหรือให้ข่าวสื่อใดก็ตาม	

แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน EMERGENCY PROCEDURES CONTACT NUMBERS

แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน EMERGENCY PROCEDURES CONTACT NUMBERS				
ตำแหน่งตามแผนฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน	ช่องทางสื่อสาร		
		Ext	Mobile	Speed dial
1. Emergency Controller (EC)	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต คุณเสกดา วัชรชัยกุล	3120	0898913240	*9 100
2. On scene Commander	ผู้จัดการฝ่ายที่เกิดเหตุ			
Zone 1 : อาคาร melt shop	คุณจามิกร สุขพวง	3123	0859119541	*9101
Zone 2 : พื้นที่โรงหล่อ รวม mold segment	คุณกิตติวัฒน์ แสงสว่าง	3240	0899397072	*9 200
Zone 3 : Refractory & Vesuvius working	คุณวิทยา อุดม	3190	0859112682	*9106
Zone 4 : พื้นที่โรงรีดรวมโรง	คุณณนท สุทธิประเสริฐ	3153	0880222603	*9 206
Zone 5 : พื้นที่ Logistic , สำนักงานความปลอดภัย	คุณเสกดา ชัยพวง	3320	0851554137	*9 620
Zone 6 : พื้นที่ Work shop	คุณพิสิทธิ์ สิมารู	4104	0897792693	*9 251
Zone 7 : พื้นที่โรงรีดรวมและเคสไลน์นำมารวมโรงรีดรวม	คุณณนท สุทธิประเสริฐ	3153	0880222603	*9 206
Zone 8 : พื้นที่เคสไลน์สดสินค้า	คุณอุไร ขวัญสง	2302	0816435378	*9 060
Zone 9 : พื้นที่ อาคารสำนักงาน hot mill	คุณสุทธยา วิสุทธิธรรม	3410	0897792694	*9 660
Zone 10 : พื้นที่อาคารสำนักงานตึกสำนักงาน	คุณวีรพัฒน์ สิมารู	1330	0897792695	*9 020
Zone 11 : พื้นที่ Sub station, bag house, WTP	คุณเจริญชัย เรืองเกียรติธรรม	3250	0859112685	*9 450
3. Emergency Control center	Security Emergency office	1111	ว.3	-
4. Evacuation Leader				
จุดรวมพล A	คุณประภากรณ์ อุนะพันธ์	1322	0896738899	*9 007
จุดรวมพล B	คุณวิทยา อุดม	3190	0859112682	*9 106
จุดรวมพล C	คุณอุไร ขวัญสง	2400	0859183995	*9 060
จุดรวมพล D	คุณเสกดา ชัยพวง	3320	0851554137	*9 620
จุดรวมพล E	คุณสุทธยา วิสุทธิธรรม	3410	0897792694	*9 660
5. Cut off Team	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงในพื้นที่เกิดเหตุ			
	• ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงโรง	3102	0859183996	ว.ปลง 21.31
	• ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงโรงรีด	3250	0851230956	ว.ปลง 41
	• ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงโรงรีด	4104	0897792693	ว.ปลง 61
	เคสไลน์นำมารวม			
6. Specialist Team	Radioactive safety officer	1332	0872259165	ว.ปลง 3
7. Supporting	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากร	1300	0923265090	
	มนุษย์สัมพันธ์บริหาร			
	ผู้จัดการฝ่ายซื้อ-จัดหา	2302	0877196622	
	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี	1400	0897974318	
	ผู้จัดการฝ่าย Facility	1340	0851237598	
8. Safety Team	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน	1351-53	0618205973	*9021, ว. ปลง 3
9. Main guard security	Chief of security	1334	ว.ปลง 3	

รายชื่อติดต่อหน่วยงานภายนอกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. สถานีดับเพลิง			
รายชื่อสถานที่	ระยะทาง (กม.)	ข้อมูลอื่นๆ	เบอร์โทร
1.สถานี ฯ เบนราษฎร์	1	รถดับเพลิง 1 คันเป็นเคมีโฟมได้	038-345234 038-345251 038-345239
2.สถานี ฯ ปอวัน	4	รถดับเพลิง 1 คัน(เป็นเคมีโฟมได้) รถบรรทุกน้ำ 1 คัน	038-337170 038-337169
3.สถานี ฯ เจ้าพระยาสุรศักดิ์	25	รถดับเพลิง 3 คัน รถดับเพลิงชนิดเคมีโฟม 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 4 คัน	038-348000
4.สถานี ฯ ล่าวแดง	25	รถดับเพลิง 3 คัน รถดับเพลิงชนิดเคมีโฟม 1 คัน	038-351111
5.สถานี ฯ ศรีราชา	30	รถดับเพลิง 1 คัน รถกระเช้า 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน	038-311666
6.สถานี ฯ แหลมฉบัง	30	รถดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน 1 คัน รถดับเพลิงชนิดเคมีโฟม 4 คัน รถดับเพลิง 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 6 คัน	038-490554 038-490199 038-495226
7.สถานี ฯ บางแสน	45	รถดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 4 คัน	038-381061
8.สถานี ฯ พัทยา-นาเกลือ	50	รถดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน 2 คัน รถดับเพลิง 4 คัน รถบรรทุกน้ำ 4 คัน	038-221000 038-222100
9.สถานี ฯ พัทยาใต้	50	รถดับเพลิง 3 คัน รถกระเช้า 2 คัน รถดับเพลิงเคมีโฟม 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 3 คัน	038-424678-9
10.สถานี ฯ ปตท.ส่วนปฏิบัติการ เขต 1 ชลบุรี	60	รถดับเพลิง 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน	038-274390-5 ต่อ 0 (Operator)
11.สถานี ฯ บ้านสวน	65	รถดับเพลิง 3 คัน รถเคมีโฟม 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน	038-282153

2. สถานพยาบาล				
รายชื่อสถานที่	ระยะทาง (กม.)	เตียง	เตียงอุบัติเหตุ	ข้อมูลอื่นๆ
โรงพยาบาลปิยะเวทปอวัน	5	2	2	จำนวนรถพยาบาล 1 คัน
โรงพยาบาลอ่าวอุดม	26.4 ก.331	5 เตียง	2	4 คัน
โรงพยาบาลแหลมฉบัง	28.4 ก.331	7 เตียง	-	3 คัน
โรงพยาบาลทศพรศิริราช	36.9 ก.331/7	10 เตียง	-	4 คัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระศรี	34.9 ก.331/7	15 เตียง	2	4 คัน
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา	40.5 ก.331	15 เตียง	-	6 คัน

P-EMP04\_ENERGY PLANNING

Revision 3

PURPOSE & SCOPE

To define process for energy planning

เพื่อกำหนดกระบวนการวางแผนพลังงาน

This procedure covers all energy use related activities at GJS Bowin excluding inbound and outbound.

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ณ GJS ปอวัน ยกเว้น การขนส่งเข้าและออก

RESPONSIBILITY

GM-Maintenance & CES responsible for energy planning according to this procedure.

GM-Maintenance & CES รับผิดชอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้

REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approver
PRE	QA Area Mgr	-	GM-Maintenance & CES

AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
3	4 Mar 2016	Change criteria for High Significant Level and Responsibility from VP-Engineering to GM- Maintenance & CES
2	1 Oct 2013	Append condition for energy review



## TERMS & DEFINITIONS

1. EMT – The Energy Management Team
2. Energy use – manner or kind of application of energy e.g. ventilation, lighting, heating, cooling, transportation, processes, production lines.
3. Energy consumption – quantity of energy applied
4. Significant energy use (SEU) – energy use accounting for substantial energy consumption and/or offering considerable potential for energy performance improvement
5. Energy baseline – quantitative reference(s) providing a basis for comparison of energy performance
6. Energy performance – measurable results related to energy efficiency, energy use and energy consumption
7. Energy efficiency – ratio or other quantitative relationship between an output of performance, service, goods or energy, and an input of energy
8. Energy performance indicator (EnPI) – quantitative value or measure of energy performance
9. PRE – Person Responsible for Energy
  - Ordinary Person Responsible for Energy in Designated Factory
  - Senior Person Responsible for Energy in Designated Factory
1. EMT – คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. ลักษณะการใช้พลังงาน – ลักษณะ หรือ ประเภทของการใช้พลังงาน เช่น กระบวนการอากาศ การส่องสว่าง การให้ความร้อน การทำความเย็น การขนส่ง กระบวนการ สายการผลิต
3. ปริมาณการใช้พลังงาน – ปริมาณของพลังงานที่ใช้ไป
4. ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) – ลักษณะการใช้พลังงานที่มีการใช้พลังงานจำนวนมาก และ/หรือ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีศักยภาพสูงสำหรับการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
5. ข้อมูลฐานพลังงาน – ระดับอ้างอิงเชิงปริมาณที่ให้ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบของสมรรถนะด้านพลังงาน
6. สมรรถนะด้านพลังงาน – ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงาน และปริมาณการใช้พลังงาน
7. ประสิทธิภาพด้านพลังงาน – สัดส่วนระหว่างความสัมพันธ์ปริมาณระหว่างผลที่ได้ของสมรรถภาพ บริการ สินค้า หรือ พลังงาน กับพลังงานที่ป้อนเข้า
8. ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI) – ค่าหรือจำนวนเชิงปริมาณของสมรรถนะด้านพลังงาน
9. PRE – ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
  - ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ประจำโรงงานควบคุม (พร.)
  - ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ประจำโรงงานควบคุม (ผอ.ส.)

## DOCUMENTATION & REFERENCE

1. F-EMP04-001\_แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ
2. F-EMP04-002\_รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
3. F-EMP04-003\_แบบประเมินการจัดลำดับก่อนหลังของมาตรการเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4. F-EMP04-004\_แผนอนุรักษ์พลังงาน
5. F-EMP04-005\_แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

P-EMP04\_ENERGY PLANNING  
Rev 3 – Page 2

3. EMT is to define energy performance indicator (EnPI) for the whole plant including high significant energy use area, process or machine into F-EMP04-001.
4. EMT is to define annual target for energy conservation.
5. EMT is to prioritize and select suitable energy conservation measures via F-EMP04-003, and use all legal or other requirements (F-QA08-002) to establish annual energy conservation plan composed of Energy conservation plan (F-EMP04-004) and Training & Energy conservation promotion plan (F-EMP04-005).
6. Owner of each energy conservation measures has to report progress to EMT on monthly basis.
7. EMT is to follow up progress of energy conservation measures at least every 3 months.
8. EMT is to perform energy review and make energy plan within March every year. Updated one may be in response to major changes in facilities, equipment, systems or processes.
3. EMT ต้องกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) ของภาพรวมทั้งโรงงานและพื้นที่กระบวนการ หรือเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญสูง โดยใช้แบบบันทึก F-EMP04-001
4. EMT ต้องกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานประจำปี
5. EMT ต้องจัดลำดับและคัดเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ F-EMP04-003 และใช้ข้อกำหนดบังคับปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น (F-QA08-002) เพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินการประจำปี โดยแผนการดำเนินการประกอบด้วย แผนการอนุรักษ์พลังงาน (F-EMP04-004) แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (F-EMP04-005)
6. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนแต่ละเรื่อง ต้องรายงานความก้าวหน้าให้ EMT เป็นประจำทุกเดือน
7. EMT ต้องมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยทุก 3 เดือน
8. EMT ต้องทบทวนและวางแผนพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และอาจมีการปรับปรุงอีกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบ หรือ กระบวนการ ที่มีนัยสำคัญต่อการใช้พลังงาน

End of this Document

## ACTIONS & METHODS

1. EMT is to gather data of energy consumption and production output at least past 2 years to make an annual energy review report. The report contains
  - Proportional analysis of energy consumption by types.
  - Proportional analysis of energy consumption in each system and in production.
  - Identification of the significant level for area, process or machine corresponding to its energy consumption proportion.
1. EMT ต้องรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และผลผลิตย้อนหลัง 2 ปี เพื่อจัดทำรายงานการทบทวนพลังงานประจำปี โดยในรายงานประกอบด้วย
  - การวิเคราะห์สัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภท
  - การวิเคราะห์สัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานแต่ละระบบและสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานในการผลิต
  - การชี้บ่งระดับนัยสำคัญของพื้นที่กระบวนการ หรือ เครื่องจักรที่สอดคล้องกับสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน (ดูตาราง)

สัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน Energy Consumption Proportion	ระดับนัยสำคัญ Significant Level
> 4.25%	High
1% – 4.25%	Medium
< 1%	Low

- Identification of variables affecting area, process or machine with high significant energy use into F-EMP04-001.
  - Determination of current performance or efficiency of area, process or machine with high significant energy use into F-EMP04-001.
  - Estimation of energy use and consumption for the coming year.
  - Identification and prioritization of opportunities for energy performance improvement. Area, process or machine with high significant energy use has to be considered for potential improvement. Energy conservation measures are filled into F-EMP04-002.
  - การชี้บ่งตัวแปรที่มีผลกระทบต่อลักษณะการใช้พลังงานของพื้นที่ กระบวนการ หรือ เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญสูง ลงใน F-EMP04-001
  - การหาค่าสมรรถนะหรือประสิทธิภาพในปัจจุบันของพื้นที่ กระบวนการ หรือ เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญสูง ลงใน F-EMP04-001
  - การประมาณค่าปริมาณการใช้พลังงานและลักษณะการใช้พลังงานสำหรับปีต่อไป
  - การชี้บ่งและการจัดลำดับโอกาสสำหรับการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน โดยกำหนดให้พื้นที่ กระบวนการ หรือ เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญสูงต้องถูกประเมินหาโอกาสในการอนุรักษ์พลังงาน โดยบรรยายละเอียด การปรับปรุงในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน F-EMP04-002
2. EMT is to determine energy baseline for the whole plant including high significant energy use area, process or machine into F-EMP04-001.
  2. EMT ต้องหาข้อมูลฐานพลังงานของภาพรวมทั้งโรงงาน รวมถึงพื้นที่ กระบวนการ หรือ เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญสูง โดยบันทึกลงใน F-EMP04-001

That energy baseline should be adjusted when

- EnPI no longer reflect organizational energy use and consumption.
- There have been major changes to the process, operational patterns or energy system.
- According to predetermined method of company.

ค่าข้อมูลฐานพลังงานดังกล่าว ควรมีการทบทวนเมื่อ

- ตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) ไม่สะท้อนถึงการใช้พลังงานหรือปริมาณการใช้พลังงานของโรงงาน
- มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของกระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงาน หรือ ระบบพลังงานของโรงงาน
- หรือ เมื่อมีปัจจัยอื่นที่บริษัทกำหนดให้ทบทวน

P-EMP04\_ENERGY PLANNING  
Rev 3 – Page 3

## P-EHS01\_HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT

### Revision 3

#### PURPOSE & SCOPE

To define actions and methods for ongoing hazards identification, risk assessment, and implementation of necessary control measures

These covers

- Routine and non-routine activities;
- Activities of all personnel entering to GJS Bowin including subcontractors and visitors;
- Facilities at the workplace, whether provided by GJS or others.

เพื่อกำหนดแนวทางที่ป้องกันการเกิด ความเสี่ยง และการนำมาตราการควบคุมที่จำเป็นไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง

ครอบคลุมถึง

- กิจกรรมที่เกิดขึ้นประจำและไม่ประจำ
- กิจกรรมทั้งหมดของบุคคลที่เข้ามาใน GJS บอวิน รวมถึงผู้รับจ้างและแขกผู้มาเยือน
- ทรัพย์สินต่าง ๆ ในสถานที่ GJS บอวิน ไม่ว่า จะ เป็นของ GJS หรือของบุคคลอื่นก็ตาม

#### RESPONSIBILITY

OHS-MR รับผิดชอบการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการนำมาตราการควบคุมที่จำเป็นไปปฏิบัติ ไปเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ Is responsible for hazards identification, risk assessment, and implementation of necessary control measures according to this procedure.

#### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approval
Safety Supervisor	QA&PPD Area Manager	-	EHS Area Manager

#### REVISION STATUS

Section	Description	Rev	Effective Date
1	Main procedures	3	12 May 2010
2	Appendix A – Guideline for hazard identification	0	1 Oct 2006
3	Appendix B – Guideline for likelihood assessment	0	1 Oct 2006
4	Appendix C – Risk assessment number	1	12 May 2010
5	Appendix D – Area Code	0	1 Oct 2006

#### AMENDMENT RECORD

Rev	Effective Date	Description
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insert point rating for item 1 and 2 in Table 1 – Criteria for likelihood assessment</li> <li>• Delete PPD Department from APPENDIX C “running number of risk assessment method.”</li> </ul>
2	10 May 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change color of company logo</li> <li>• Change Responsibility person follow new version organization chart.</li> <li>• Delete point rating for item 1 and 2 and define “N” symbol for irrelevance in Table 1 – Criteria for likelihood assessment</li> </ul>

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED I



## TERMS & DEFINITIONS

OHS-MR	Occupational Health and Safety Management Representative	ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อันตราย Hazard	Source or situation with potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property, damage to workplace environment or to public or a combination of these	แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสาธารณะ หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รวมกัน
การรับรู้อันตราย Hazard identification	Process of recognizing that hazard exists and defining its characteristics	กระบวนการค้นหามันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะของอันตราย
ความเสี่ยง Risk	Combination of the likelihood and consequence(s) of a specified hazardous event occurring	ผลลัพธ์ของความน่าจะเป็นอันตรายและผลจากอันตรายนั้น
การประเมินความเสี่ยง Risk assessment	Overall process of estimating the magnitude of risk and deciding whether or not the risk is tolerable	กระบวนการประมาณระดับของความเสี่ยง และการตัดสินใจความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Tolerable risk	Risk that has been reduced to a level that can be endured by the organization having regard to its legal obligations and its own Occupational Health and Safety policy	ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้พิจารณาจากข้อบังคับทางกฎหมายและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรแล้ว

## DOCUMENTATION & REFERENCE

P-EHS02\_OHS Management Program  
P-EHS03\_OHS Consultation and Communication  
F-EHS01-001\_ระเบียบงานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน  
F-EHS01-002\_ระเบียบสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยจากการสำรวจพื้นที่  
F-EHS01-003\_Hazard identification & Risk assessment  
F-EHS01-004\_Risk control plan  
สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

P-EHS01\_Hazard identification and risk assessment  
Rev 3 – Page 2

Activity	กิจกรรม	Responsible
7. check and review the identification & assessment • If disagree, go back to step 4.0 • If agree, inform Professional Safety Officer to maintain record and follow next step	7. ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง • ถ้าไม่เห็นชอบ – ให้ดำเนินการข้อ 4.0 • ถ้าเห็นชอบ – ให้แจ้งฝ่ายวิชาชีพ รักษาผลการประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง และดำเนินการขั้นตอนต่อไป	OHS-MR
8. manage the identified risks according to Table 5. If it needs long time or additional budget, prepare risk control plan into F-EHS01-004 and follow through P-EHS02_OHS Management Program	8. จัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงที่ใช้เวลานานหรือต้องการงบประมาณพิเศษ ให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง (F-EHS01-004) และปฏิบัติตาม P-EHS02_OHS Management Program	Relevant Manager
To measure and monitor the control plan, follow P-EHS03_Measurement & Monitoring.	สำหรับกรณีการติดตามตรวจสอบและวัดผล ให้ปฏิบัติตาม P-EHS03_การติดตามตรวจสอบและวัดผล	
9. review this hazard identification and risk assessment by follow through all steps again when there is; • New activity in organization • Any change related to occupational health and safety, both internal and external • Any accident occurred	9. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง โดยดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อมี • กิจกรรมใหม่เกิดขึ้นในองค์กร • การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร • อุบัติเหตุเกิดขึ้น	Relevant manager or assignee and Prof. Safety

P-EHS01\_Hazard identification and risk assessment  
Rev 3 – Page 4

## ACTIONS & METHODS

Activity	กิจกรรม	Responsible
1. identify all business activities and unsafe conditions found during area survey into F-EHS01-001 register of activity according to job title and F-EHS01-002 register of unsafe environments respectively.	1. ชั่งน้ำหนักกิจกรรมในการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในทะเบียนงานที่ปฏิบัติงานสำนักงาน F-EHS01-001 และทะเบียนสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย F-EHS01-002 ตามลำดับ	Relevant manager or assignee
2. prepare or revise code table to date; this will enable computer to match code and right data when it is entered into F-EHS01-003	2. จัดทำหรือปรับปรุงตารางรหัสใหม่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์จับคู่รหัสกับข้อมูล เมื่อมีการใส่รหัสลงใน F-EHS01-003	Prof. Safety
3. identify hazards into F-EHS01-003_Hazard identification & Risk assessment by • define hazard code into column A • define activities and findings to column C • identify sources of hazard into column E, explaining what & how it may happen and its potential consequences • identify type of hazard from choices in column F (see Appx A) • define affected entity to column G	3. ชั่งน้ำหนักอันตราย ลงใน F-EHS01-003 แบบประเมินอันตรายและประเมินความเสี่ยง โดย • ใส่รหัสการชั่งน้ำหนักอันตราย ในคอลัมน์ A • ใส่กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ในคอลัมน์ C • ระบุแหล่งอันตราย ในคอลัมน์ D • ระบุสาเหตุการเกิดอันตราย ในคอลัมน์ E โดยอธิบายว่า อะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นอย่างไร และผลลัพธ์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไร • ระบุลักษณะอันตรายจากตัวเลือก ในคอลัมน์ F (ดู ภาคผนวก A) • ระบุสิ่งที่ได้รับอันตราย ในคอลัมน์ G	Relevant manager or assignee
4. assess risks into F-EHS01-003_Hazard identification & Risk assessment by • evaluate chance of occurrence according to Table 1 into column H to Q (computer will calculate likelihood class according to Table 1 and 2 into column R) • define severity to column S to U (computer will calculate severity level according to Table 3 and define level of risk according to Table 4 into column W) • identify appraiser to column V	4. ประเมินความเสี่ยงลงใน F-EHS01-003 แบบประเมินอันตรายและประเมินความเสี่ยงโดย • ประเมินโอกาสเกิดอันตรายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ลงในคอลัมน์ H ถึง Q (คอมพิวเตอร์จะคำนวณค่าความเสี่ยงตามเกณฑ์ 1 และ 2 ในคอลัมน์ R) • ใส่ข้อมูลระดับความรุนแรง ลงในคอลัมน์ S ถึง U (คอมพิวเตอร์จะคำนวณระดับความรุนแรงที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงตามเกณฑ์ 3 แล้วคำนวณระดับความเสี่ยงตามตารางที่ 4 ในคอลัมน์ W) • ระบุผู้ประเมิน ลงในคอลัมน์ V	Relevant manager or assignee
5. verify results of hazard identification and risk assessment to ensure that all activities and areas are evaluated and the assessment is conformance to appropriate criteria. • If revision required, follow through step 4.0 • If completed and compliance, go to next step	5. ทบทวนผลการชั่งน้ำหนักอันตรายและการประเมินความเสี่ยง เพื่อยืนยันว่ากิจกรรมและการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดได้รับการประเมินและการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมควร • กรณีเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม – ให้ดำเนินการตามข้อ 4.0 • กรณีที่ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ – ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	Relevant Manager & Prof. Safety
6. prepare summary of hazard identification and risk assessment and submit to OHS-MR	6. จัดทำสรุปผลการชั่งน้ำหนักอันตรายและประเมินความเสี่ยงและนำเสนอ OHS-MR	Prof. Safety

P-EHS01\_Hazard identification and risk assessment  
Rev 3 – Page 3

## ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดอันตราย Criteria for likelihood assessment

No	เกณฑ์การพิจารณา Criteria	Weight
1	จำนวนคนที่สัมผัสหรือปฏิบัติงานนั้น (ให้ป้อนจำนวนคนที่สัมผัสหรือปฏิบัติงานนั้น) Number of person who contacts to or performs the task (1=1-5 คน) (2 = 6-10 คน) (3 => 10 คน) (N = ไม่เกี่ยวข้อง)	3
2	ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัส (ให้ป้อนจำนวนชั่วโมงรวมที่สัมผัสต่อสัปดาห์) Contact frequency and time (1=<10 Hr/WK) (2 = 10-30 hr/WK) (3 => 30 hr/WK)	3
3	มีการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน (ให้ป้อนจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ) How often this kind of accident occurred? (1 = ไม่เกิดขึ้นเลย) (3 = เกิดขึ้นบ่อย) (N = ไม่สามารถระบุได้)	3
4	มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่รัดกุม Safety instructions/rules are properly established (1 = มีและครอบคลุมความปลอดภัย) (2 = มี/ไม่ครอบคลุมความปลอดภัย) (3 = ไม่มี) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	3
5	มีการฝึกอบรมหรือสื่อสารถึงขั้นตอนวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ Concerned people are well trained or communicated re safety instructions/rules (1 = ผ่านความถี่/รอบ) (2 = ไม่ผ่าน/รอบ) (3 = ไม่ดี) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	3
6	มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบ อย่างต่อเนื่อง Ongoing safety inspection on implementation of safety instructions/rules (1 = ตรวจ/บันทึกต่อเนื่อง) (2 = ตรวจ/ไม่บันทึก) (3 = ไม่ตรวจ) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	3
7	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม Use of suitable PPE (1 = มี/ใช้เหมาะสม) (3 = มี/ไม่ใช้, ไม่มี, ไม่เหมาะสม) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	2
8	มีการออกแบบให้เครื่องมือเครื่องจักรหรืออาคาร สถานที่ มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม Machine, equipment, building and facilities are safely well designed (1 = ดี/เหมาะสม) (3 = มี, ไม่เหมาะสม/ไม่ใช้, ไม่มี) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	3
9	มีการตรวจความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน Ongoing safety inspection on machine, equipment, building and facilities (1 = มีการตรวจสม่ำเสมอ/บันทึกต่อเนื่อง) (2 = มีการตรวจไม่สม่ำเสมอ/ไม่บันทึกต่อเนื่อง) (3 = ไม่มีการตรวจ) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	3
10	มีการเตือนอันตรายที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน Suitable and standardized warning (1 = มีเหมาะสมและได้มาตรฐาน) (2 = มี/ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐาน) (3 = ไม่มี) (N = ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดอันตราย)	2

หมายเหตุ Note  
1. หากเกณฑ์ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอันตราย ให้ใส่ตัวอักษร N ลงในแบบประเมินสำหรับข้อนั้น  
If any criteria is not concerned to hazard, put letter N for that criteria  
2. สูตรคำนวณ %Likelihood ที่ใช้ เป็นดังนี้  
%Likelihood is calculated as following

$$\% \text{Likelihood} = \frac{(\text{Total Score} - \text{Min})}{(\text{Max} - \text{Min})} \times 100$$

Total Score ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ประเมินได้จากเกณฑ์ทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอันตราย  
Sum of weighted score from all concerned criteria  
Max ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักสูงสุดจากเกณฑ์ทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอันตราย  
Sum of max weighted score from all concerned criteria  
Min ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักต่ำสุดจากเกณฑ์ทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอันตราย  
Sum of min weighted score from all concerned criteria

P-EHS01\_Hazard identification and risk assessment  
Rev 3 – Page 5



ตารางที่ 2 การจำแนกระดับโอกาสการเกิดอันตราย Likelihood Classification

% Likelihood	≤ 33 %	33 < L < 66	≥ 66%
ระดับโอกาส Likelihood Class	น้อย Low (1)	ปานกลาง Medium (2)	มาก High (3)

ตารางที่ 3 การจำแนกความรุนแรงของอันตราย Severity Classification

ระดับความรุนแรง Severity Class	Or Condition		
	ผลกระทบต่อคน Human injury or ill Health (ระดับ)	ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Property Damage	ธุรกิจหยุดชะงัก Stoppage
น้อย Low (1)	บาดเจ็บเล็กน้อยหรือการระคายเคืองหรือการแพ้เป็นครั้งคราว หรือความเจ็บป่วยเล็กน้อยจากสิ่งรบกวน เช่น ปวด มีน้คันระ Minor injury, irritation, allergies or minor ill e.g. pain, minor sickness, Headache.	< 500,000 Baht	< 1 day
ปานกลาง Medium (2)	บาดเจ็บปานกลาง เช่น แผลลึกขาด แผลไหม้ถึงกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บที่ก่อให้เกิดแผลเป็นอย่างรุนแรง กล้ามเนื้ออักเสบ กระดูกแตก/หัก ขูดข่วน, โรคจากการทำงาน, โรคเรื้อรัง Medium injury e.g. torn wound, Second degree burn, sprain and strain, Bone fracture, hearing loss, occupational disease.	500,000 ≤ D ≤ 3,000,000 Baht	1 – 10 day(s)
มาก High (3)	เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มีการบาดเจ็บหลาย ๆ ส่วนของร่างกาย กระดูกสันหลัง/แตกหัก Death, Loss of organ, many part of body injury, spine injury or fracture,	> 3,000,000 Baht	> 10 days


ตารางที่ 4 การจำแนกความเสี่ยง Risk classification

ระดับโอกาส Likelihood Class	ระดับความรุนแรง Severity Class		
	มาก High (3)	ปานกลาง Medium (2)	เล็กน้อย Low (1)
มาก High (3)	ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ Unacceptable risk (1)	ความเสี่ยงสูง High risk (2)	ความเสี่ยงปานกลาง Medium risk (3)
ปานกลาง Medium (2)	ความเสี่ยงสูง High risk (2)	ความเสี่ยงปานกลาง Medium risk (3)	ความเสี่ยงยอมรับได้ Tolerable risk (4)
น้อย Low (1)	ความเสี่ยงปานกลาง Medium risk (3)	ความเสี่ยงยอมรับได้ Tolerable risk (4)	ความเสี่ยงเล็กน้อย Low risk (5)

## APPENDIX A แนวทางการขังอันตราย (INFORMATIVE)

- ขังกิจกรรมในการดำเนินงานซึ่งมีทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่พบจากการสำรวจพื้นที่
  - ขังกิจกรรมในการดำเนินงานซึ่งมีทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่พบจากการสำรวจพื้นที่
    - ระบุรายการความเสี่ยงโดยดูจากหน่วยงาน
    - ระบุรายการความเสี่ยงที่รับผิดชอบทั้งหมด โดยการแบ่งตามหน้าที่ หรือ กลุ่มงานที่สำคัญ ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
  - ขังสภาพแวดล้อมซึ่งมีทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่พบจากการสำรวจพื้นที่
    - พื้นที่ เช่น พื้นที่ที่ว่างเปล่า ทางออกฉุกเฉิน
    - สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดัง ความร้อนสูง การระบายอากาศ
    - เครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล ยานพาหนะ
    - วัสดุ เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อเพลิง ก๊าซ น้ำมัน น้ำ (การรั่วซึม) การใช้งาน การหัด การวิ่ง
- การขังอันตราย ควรพิจารณาจากคำถาม 4 ข้อ ได้แก่
  - มีแหล่งกำเนิดอันตรายหรือไม่?
  - กลไกการเกิดอันตรายเป็นอย่างไร? อะไรคือสาเหตุของการเกิดอันตราย? ถ้ามีความผิดพลาดของอุปกรณ์ คน คน หรือ สภาพแวดล้อม หรือ หลายอย่างร่วมกัน จะทำให้เกิดอันตรายอะไร? และผลลัพธ์ของอันตรายเป็นอย่างไร?
  - ลักษณะของอันตรายเป็นอย่างไร?
  - ใครหรืออะไรได้รับอันตราย?

แนวทางการหาแหล่งอันตราย ให้พิจารณาจาก



- เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรืออยู่ในพื้นที่นั้น
- พลังงานที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้าง
- วัสดุ วัสดุเคมี และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่
  - สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง เสียง ความร้อน ความเย็น วัสดุ ความสั่นสะเทือน เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์
  - สภาพแวดล้อมทางเคมี เช่น สารเคมี ฝุ่น ควัน ไอระเหย ละออง แก๊ส ควัน (การปล่อยแรงดัน)
  - สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น สิ่งมีชีวิต เชื้อโรค
  - สภาพแวดล้อมทางการศาสตร์ Ergonomics เช่น ท่าทางการทำงานไม่เหมาะสม

ตารางที่ 5 มาตรการควบคุม Control measures

ระดับความเสี่ยง Risk Level	Control measures	มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ Unacceptable risk (1)	Counter action immediately, stop the task till the risk is reduced or eliminated to lower or equal medium level	ให้จัดทำมาตรการแก้ไขและดำเนินการทันที ห้ามปฏิบัติงานจนกว่าความเสี่ยงจะลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับปานกลางเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง High risk (2)	Reduce the risk urgently and may pursue the task till finished but the risk must be eliminated or reduced to lower or equal medium level before open the task again	ให้ทำการลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน และดำเนินการจนกว่าความเสี่ยงจะลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับปานกลางเสี่ยงก่อน
ความเสี่ยงปานกลาง Medium risk (3)	Action plan to be prepared; once fully implemented, re-assess the risk	ให้จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ให้ทำการทบทวนประเมินความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงยอมรับได้ Tolerable risk (4)	No additional measure required but inspection needed to ensure existence of implementation	ไม่ต้องเพิ่มมาตรการควบคุม ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและวัดผลเพื่อให้มั่นใจว่า มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงเล็กน้อย Low risk (5)	No additional measure required	ไม่ต้องเพิ่มมาตรการควบคุม

End of Section 1

ลักษณะการเกิดอันตราย (Hazard Type) ที่ได้กำหนดเป็นตัวเลือกไว้มี ดังนี้

Code	Description
A	การเดิน พลัด
B	การตกจากที่สูงระดับ
C	ถูกกระแทก ถูกตี
D	กระแทกกับวัตถุที่เคลื่อนไหว
E	ถูกหนีบ/ถูกบีบ
F	ถูกของมีคมแทงแทง บาด/ตัด หรือถูกเขว
G	การเกิดไฟฟ้าช็อตหรือระเบิด
H	การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง ระบบหายใจและทางปาก
I	ถูกของมีคมแทงแทง
J	สัมผัสกับไฟฟ้า
K	สัมผัสกับความร้อน
L	สัมผัสกับความเย็น
M	สัมผัสกับรังสี
N	สัมผัสกับสารกัดกร่อน
O	สัมผัสกับเสียงดัง
P	โรคจากการทำงาน
Q	เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ ได้รับบาดเจ็บ
R	ขาดออกซิเจน
S	ตกจากที่สูง
T	ยานพาหนะ
U	สัมผัสกับแสงสว่างมาก หรือน้อยไป
V	ของหนักหรือวัสดุตกใส่
W	สาเหตุอื่นๆ

2.4 ระบุอันตรายที่ได้รับอันตราย ให้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน 5 ด้านได้แก่

- ผลกระทบต่อคน (People) เช่น ความบาดเจ็บ การเจ็บป่วย
- ผลกระทบต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ (Equipment) เช่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- ผลกระทบต่อวัสดุ (Material) เช่น ขาดเสีย
- ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) เช่น เสียงดัง, ฝุ่น, แสงสว่าง, เสียง
- ผลกระทบต่อสาธารณะ (Public) เช่น ผู้คน บ้านเรือน สิ่งของสาธารณะ ซึ่งไม่ใช่มนุษย์หรือสัตว์

End of Section 2

## APPENDIX B แนวทางการประเมินโอกาสการเกิดอันตราย (INFORMATIVE)

- เกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิดอันตรายที่ใช้ มีจำนวน 10 ข้อ กรณีที่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย N ในคอลัมน์อื่นๆ
- การประเมินแต่ละข้อต้องประเมินบนพื้นฐานของการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 9 เวลาขึ้น
- โอกาสการเกิดอันตรายต้องสามารถเกิดขึ้นได้จริง ความเสี่ยงที่เป็นอยู่ และหากประเมินว่ามีความเสี่ยงในข้อใดข้อหนึ่งสามารถระบุการแก้ไขได้

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 1** จำนวนคนที่สัมผัสหรือจำนวนคนที่ปฏิบัติงานนั้น

พิจารณาถึงจำนวนคนที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับแหล่งอันตรายนั้น หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งอันตรายนั้น โดยตรงในระยะเวลาต่อ 8.5 ชั่วโมงการทำงานหรือต่อกะ

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 2** ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัส

พิจารณา ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัส กับแหล่งอันตราย, หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งอันตรายนั้น โดยนับระยะเวลาสะสมในช่วงของการเข้าทำงานใน 8.5 ชั่วโมงต่อวันหรือต่อกะของแหล่งอันตรายนั้นๆ

**ตัวอย่าง**

การตรวจสอบ Hydraulic Pump ของหม้อไอน้ำที่จะต้องตรวจสอบ 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 4 ครั้ง ๆ ละ 15 นาที ดังนั้น ระยะเวลาสะสม =  $6 \times 4 \times 15 = 360$  นาที หรือ 6 ชม./สัปดาห์ ให้ประเมิน ให้ใส่ค่าประเมิน "1" = < 10 Hr/WK" (แต่เวลาใส่ค่าในตาราง ให้พิมพ์ 6 ตารางใส่สูตรเพื่อคำนวณค่าไว้แล้ว)

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 3** สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปี 2004-2006

พิจารณาถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินโอกาสการเกิด

**ข้อ 4 – 6** การประเมินเชิงป้องกันเรื่อง **Unsafe Action** โดยเน้นทางด้าน **Software****เกณฑ์ประเมินข้อที่ 4** มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบตามความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

พิจารณา การกำหนดขั้นตอนการทำงาน / วิธีการปฏิบัติงาน หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น หากมีอยู่ จะครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินงานด้วย

☞ **Trick** หากมีการประเมินในข้อนี้ ต้องประเมินในข้อ 5 และ 6 ด้วย โดยในข้อนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อกำหนด 4.5.6 (การควบคุมการปฏิบัติงาน) การประเมินในข้อนี้ผู้ประเมินสามารถพิจารณาถึง ค่าและค่าที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่มีอ้างอิงเกี่ยวกับ Safety instruction ได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 5** มีการฝึกอบรมหรือสื่อสารถึงขั้นตอนวิธีปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พิจารณาถึงการศึกษา/การสื่อสารให้ความรู้ถึงการป้องกันอันตรายจากแหล่งอันตราย นั้น โดยรวมไปถึงการกำหนด Training Need ของผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งอันตรายนั้นๆ (มีหลักฐานที่แสดงถึงการอบรม/การสื่อสาร/อบรม)

☞ **Trick** ค่าประเมินในข้อนี้เป็นค่าตามที่ระบุของข้อกำหนด 4.5.2 และ 4.5.3 (การฝึกอบรม และการสื่อสารตามลำดับ)

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 6** มีการตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

พิจารณาถึง มีการตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยที่มีอยู่ตามข้อ 4 ซึ่งต้องมีการกำหนดเอาไว้ว่า ความถี่ในการตรวจเป็นเท่าไร ใครเป็นผู้ตรวจ และวิธีบันทึกการตรวจ

☞ **Trick** ในข้อนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อกำหนด 4.6.1 เมื่อการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน

## APPENDIX C วิธีการกำหนด Risk Assessment Number

## รูปแบบของ Risk Assessment Number

การกำหนด Risk Assessment Number แบบออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินกิจกรรมและการประเมินพื้นที่ โดยจะประกอบด้วยตัวอักษรจำนวน 12 หลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินกิจกรรม Activity-wise				การประเมินพื้นที่ Area-wise			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6 7	8 9 10	11 12
A A A	B B B	C C C	D D D	A A A	B B B B	C C C	D D
หลักที่ 1-3 หน่วยงาน				หลักที่ 1-3 หน่วยงาน			
หลักที่ 4-6 ตำแหน่งงาน 3 ตัวอักษร				หลักที่ 4-7 พื้นที่สำรวจ ( 4 ตัวอักษร)			
หลักที่ 7-9 กิจกรรมที่ปฏิบัติ				หลักที่ 8-10 สิ่งที่มาจากการสำรวจพื้นที่			
หลักที่ 10-12 อันตรายจากกิจกรรมที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน				หลักที่ 11-12 อันตรายถึงที่ตรวจพบจากการสำรวจพื้นที่			
รายละเอียดของตัวอักษรแต่ละหลัก แสดงดังนี้				รายละเอียดของตัวอักษรแต่ละหลัก แสดงดังนี้			
<b>หลักที่ 1-3 หน่วยงาน</b>				<b>หน่วยงาน</b>			
Accounting	AC*	Maintenance Hot Strip Mill	MHS	Caster	CT*	Maintenance Melt Shop & Caster	MMC
Central Engineering Services	CES	Management Information System	MIS	Central Warehouse	CWH	Melt Shop	MS*
Commercial	CPC	Plant Utility Services	PUS	Environmental Health & Safety	EHS	Procurement	PCM
Finishing Mill	FM*	Production Planning and Control	PPC	Hot Strip Mill	HSM	Quality Assurance	QA*
Human Resource	HR*	Quality Control	QC*	Logistics	LG*	Refractory	RF*
Maintenance Finishing Mill	PFM	Mold & Segment Shop	MOS	Bag House	BH*	Maintenance HSM Electrical	MHE
Crane	CR*	Maintenance HSM Mechanical	MHM	Substation	SUB	Process Control & Automation	PCA
Water Treatment Plant	WTP	Maintenance PFPL Electrical	MPE	Truck Scale	TS*	Maintenance PFPL Mechanical	MPH
Roll Shop	RS*	Maintenance ARP Electrical	MPE	Continuous Galvanizing Line	CGL	Maintenance ARP Mechanical	MAM
Recoil Temper Mill	RTM	Maintenance RTM Electrical	MRE	Push Pull Pickling & Oil	PPP	Maintenance RTM Mechanical	MRM
Acid Regeneration Plant	ARP	Maintenance CGL Electrical	MGE	Maintenance Melt Shop Electrical	MME	Maintenance CGL Mechanical	MGM
Maintenance Melt Shop Mechanical	MMH	WAVES	KSI	Maintenance Caster Electrical	MCE	Vesuvius	VES
หลักที่ 4-6 ตำแหน่งงาน 3 ตัวอักษร				หลักที่ 4-7 พื้นที่สำรวจ (4 ตัวอักษร)			
รหัสตำแหน่งงานที่มีอยู่ในหน่วยงานทั้งหมดโดยจะเรียงจากตำแหน่งสูงสุด โดยอ้างอิงจาก Organization chart ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้จะขึ้นด้วยตำแหน่งหัวหน้า J แล้วตามด้วยตัวเลข 01, 02,... 99				รหัสสองพื้นที่ที่ทำการสำรวจ (ดู Appendix D) โดยจะเริ่มต้นด้วย 0000, 0001,... 1003			
หลักที่ 7-9 กิจกรรมที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน				หลักที่ 8-10 สิ่งที่มาจากการสำรวจพื้นที่			
ตัวเลขที่กิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยแบ่งตามหน้าที่ หรือกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งต้องปฏิบัติทั้งหมด				รายการสิ่งที่สังเกตพบไม่ปลอดภัยที่พบจากการสำรวจพื้นที่			
หลักที่ 10-12 อันตรายจากกิจกรรมที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน				หลักที่ 11-12 อันตรายถึงที่ตรวจพบจากการสำรวจพื้นที่			
ตัวเลขที่ระบุถึงอันตรายจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ				ตัวเลขที่บ่งลักษณะและกลไกของอันตรายที่อาจเกิดมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่พบจากการสำรวจพื้นที่			

**ข้อ 7** การประเมินเชิงการลดความรุนแรงหรือลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 7** อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และวิธีการใช้

พิจารณาถึง การจัดให้มีการป้องกันความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับแหล่งอันตราย หรือได้รับผลกระทบจากอันตรายอย่างเหมาะสม และมีการใช้งานจริง

☞ **Trick** ในกรณีที่อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานแล้วแต่อุปกรณ์นั้นไม่สามารถป้องกันอันตรายหรือบรรเทาอันตรายให้ลดลงได้ กรณีนี้ไม่ต้องประเมินข้อ 7

**ข้อ 8 – 10** การประเมินเชิงป้องกันเรื่อง **Unsafe Condition** โดยเป็นการตรวจเช็คแก่ที่ **Hardware****เกณฑ์ประเมินข้อที่ 8** การออกแบบให้มีการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่

พิจารณาถึง การจัดให้มีการป้องกันอันตรายของ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ อาคารสถานที่ อย่างเหมาะสม กับแหล่งอันตราย และมีการใช้งานจริง เช่น การตั้งเครื่องจักร การกำหนดระยะห่างของเครื่องจักร รวมถึงการออกแบบระบบระบายอากาศสำหรับอาคารที่ติดตั้งเครื่องจักร การออกแบบให้มีทางหนีไฟสำหรับอาคาร

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 9** การตรวจความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์, สภาพแวดล้อมในการทำงาน

พิจารณาถึง การตรวจความปลอดภัย โดยอ้างอิงตามกฎหมายเป็นอย่างไร เช่น มีการตรวจความปลอดภัยของเครื่องมือเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งานโดยพนักงาน การตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย โดยป.วิชาชีพ โดยป.หัวหน้างาน, การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือการตรวจเฉพาะกับงาน เช่น การตรวจตามแผนงานซ่อมบำรุง (PM) (การตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า, Crane), การตรวจพื้นที่บนอากาศ

**เกณฑ์ประเมินข้อที่ 10** การเคลื่อนย้ายอันตราย

พิจารณาถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายอันตรายที่เหมาะสม กับแหล่งอันตราย ดูค่าความมาตรฐานของรายการกำหนด หรือ มาตรฐานที่บริษัทกำหนดขึ้น

☞ **Trick** การเคลื่อนย้ายอันตราย จะประเมินหรือไม่นับกับความเป็นว่า แหล่งอันตรายนั้นเกิดอยู่เสมอ หรืออันตรายเปลี่ยนจากการดำเนินงานหนึ่ง แล้วมีผลต่อผลิตภัณฑ์ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายอันตรายให้ดูว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมาย เช่น ไฟฟ้าแรงสูง สารเคมี ความร้อนที่เกินมาตรฐาน

## APPENDIX D: Area Code

Code	Description	Code	Description
0000	Admin and Infrastructure	0407	Vacuum system (not operate)
0001	Reservoir	0408	Slag Handling
0002	Roads & Lighting	0409	Control Pulpits
0003	Fire Fighting & Alarm System	0410	Electrical Control System
0004	Computer and Network System	0411	Hydraulic System
0005	First Aid Station	0500	Caster
0006	Canteen	0501	Mold & Segment Shop
0007	Guard Houses	0502	Continuous Casting Machine
0008	Change House (future)	0503	Crop Pit
0009	Office	0504	Control Pulpits
0010	Telephone and Network System	0505	Electrical Control System
0011	Toilet	0506	Hydraulic System
0100	Plant Engineering Facilities	0600	Hot Strip Mill
0101	Electrical Supply System	0601	Roll Shop
0102	Gas Supply System (O2/N2/Ar/Natural Gas)	0602	Tunnel Furnace
0103	Steam Supply System	0603	De-scaling System
0104	Water Supply System	0604	Rolling Stands
0105	Dust Collecting System	0605	Cooling Zones
0106	Cranes	0606	Coilers
0107	Central Workshop	0607	Sampling Stations
0108	Lightening system	0608	Control Pulpits
0200	Material Handling & Storage	0609	Electrical Control System
0201	Coal & Iron Ore Storage	0610	Hydraulic System
0202	Pig Iron & Scrap Storage	0611	Compressed Air System
0203	Steel Return Handling & Storage	0700	Finishing Mill
0204	Alloy & Flux Storage	0701	Recoil & Temper Mill
0205	Gas Storage	0702	Push, Pull, Picking Line
0206	Gasoline & Oil Storage	0703	Acid Regeneration Plant
0207	Chemical Storage	0704	Continuous Galvanizing Line, CGL (future)
0208	Electronic Spare Part Storage	0705	Control Pulpits
0209	Others	0706	Electrical Control System
0210	Refractory Storage	0707	Hydraulic System
0300	DR1 Plant (future)	0800	Quality Control
0400	Melt Shop	0801	Chemical Laboratory
0401	Refractory Shop including Dump Pit & Tear-out Pit	0802	Physical Laboratory
0402	Scrap Bay	0900	Product Handling & Storage
0403	Flux & Alloy Feeding System	1000	Waste Storage
0404	Pig Iron & Scrap Feeding System	1001	Hazardous Waste Storage
0405	Electric Arc Furnace, EAF	1002	Non-hazardous Waste Storage
0406	Secondary Metallurgy Furnaces, LHF & VOD	1003	Recyclable Waste Storage



## P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL

Revision 6

### PURPOSE & SCOPE

เพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง โดยระเบียบปฏิบัตินี้จะครอบคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

### RESPONSIBILITY

VP-Engineering รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approver
Maintenance Central Sr. Sup	QA&PPD Area Mgr	-	VP-Engineering

### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
6	21 Feb 2011	Due to SAP implementation the procedure is revised as following; <ul style="list-style-type: none"> <li>Change Maintenance work process (change from PMS to SAP system)</li> <li>P-CES01 (MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL) is renamed to P-EMP01</li> <li>Cancel DOCUMENTATION &amp; REFERENCE; F-CES01-001, F-CES01-002, F-CES01-003, F-CES01-005, F-CES01-006, F-CES01-007, F-CES01-008 and F-CES01-009</li> <li>F-CES01-004 (Master Maintenance Schedule) is renamed to F-EMP01-001</li> <li>Change company logo</li> </ul>
5	1 Jun 2009	- Add Terms & Definitions of Shutdown Day - Update detail to conform situation

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL  
Rev 6 – Page 1

กลาง (Central Engineering Services, CES) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆ

10. **Service** หมายถึง การซ่อมที่เป็นงานบริการทั่วไปการให้บริการดูแลรักษาในส่วนของ Utilities ต่างๆ เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบแสงสว่าง, ระบบ Computer, ระบบสาธารณูปโภค, เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น หรือ งาน Support ค่าจ้างภายนอกที่มีการร้องขอ

### DOCUMENTATION & REFERENCE

- I-DDD(.ss)-EMP01(@Duser)(-yyy)\_Work Instruction
- I-EMP01-001\_Work Order
- F-EMP01-001\_Master Maintenance Schedule
- F-EMP-QA04-001\_Progression Status of Prevention for Trouble Report
- F-EMP-QA04-002\_Trouble Report
- F-DDD(.ss)-EMP01(@Duser)(-yyy)\_Check List

### TERMS & DEFINITIONS

- ระบบหยุดซ่อมบำรุง (Shutdown)** หมายถึง วันที่กำหนดหยุดเครื่องจักร ซึ่งกำหนดเป็น:-
  - ทุกวัน (Daily) เช่น หยุดในช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าสูง (ON Peak) เป็นต้น
  - เป็นคาบเวลา (Period) ตามเวลาการใช้งานของเครื่องจักรหรือ เป็นวันหยุดซ่อมบำรุงประจำปี (Annual Shutdown) เป็นต้น
- การซ่อมบำรุงที่แนะนำ** หมายถึง การจัดการดูแลให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมเพื่อการผลิตและการซ่อมบำรุงประกอบไปด้วย การตรวจสอบสภาพการทำงาน การดูแลรักษา (ทำความสะอาด, เปลี่ยน และ ปรับแต่ง) รวมถึงการถอดเปลี่ยนและการซ่อมแซม
- Preventive Maintenance** หมายถึง การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตามระยะเวลาหรือจำนวน เช่น การ Inspect, Lubricate, Clean, Adjust, Measure, Calibrate and Part Change ตามความถี่หรือเวลาที่กำหนดไว้
- Predictive Maintenance** หมายถึง การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตามเงื่อนไขของจุดวัด ซึ่งจะพิจารณาจากสภาพของเครื่องจักร โดยการใช้เครื่องมือตรวจวัด เช่น ความสั่นสะเทือน, อุณหภูมิ เป็นต้น
- Breakdown Maintenance** หมายถึง การซ่อมส่วนจากการแจ้งซ่อม กรณีเครื่องจักรหยุดการทำงาน เพื่อให้เครื่องจักรกลับมาใช้งานได้หลังจากที่เครื่องจักรเกิดความเสียหาย
- Corrective Maintenance** หมายถึง การซ่อมจากการแจ้งซ่อม กรณีแก้ไขเครื่องจักรหลังจากที่พบสิ่งผิดปกติจากการทำ Preventive, Predictive หรือ จากกรณี Breakdown แบบชั่วคราว หรือ เป็นการปรับปรุงที่ไม่ได้ผลกระทบบ่อยจนกว่าจะสำเร็จ
- Shutdown Maintenance** หมายถึง งานซ่อมบำรุงรักษาที่ต้องกระทำในช่วง Shutdown รวมถึงงานประเภท Preventive, Corrective, Modification, Repair, Service ที่เหมาะสมและถูกเลือกมาทำในช่วงดังกล่าว
- Modification Maintenance** หมายถึง การซ่อมเชิงปรับปรุง โดยการซ่อมแซมหรือสร้างเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงเครื่องจักรให้มี Spec. ดีกว่าเดิม หรือการ Fabricate ให้มีอุปกรณ์หรือส่วนประกอบใหม่
- Repair** หมายถึง การซ่อมชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่มีการชำรุด โดยหน่วยงานบริการการซ่อมบำรุง

P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL  
Rev 6 – Page 2

### ACTIONS & METHODS

#### การออกใบสั่งงาน (Maintenance Order)

- ผู้ร้องขอ (Requester) แจ้งความต้องการต่างๆ ให้กองช่างและแจ้งความต้องการลงในแจ้งซ่อมในระบบ SAP (Create PM Notification) โดยให้ทำการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งให้ Area Manager ของเครื่องจักรพิจารณาในแจ้งซ่อม
- กรณีปฏิเสธ — Area Manager ของผู้ร้องขอต้องชี้แจงเหตุผลไปยังผู้ร้องขอ (Requester) รับทราบด้วย
- กรณีอนุมัติ — ให้ดำเนินการส่งให้ Supervisor/ PM Engineer ของแผนกที่รับแจ้งซ่อม
- Supervisor/ PM Engineer พิจารณาในแจ้งซ่อมที่ผ่านการอนุมัติโดย Area Manager ของผู้ร้องขอ
- กรณีที่ยังไม่ยอมรับ (Not Accepted) — Supervisor/ PM Engineer ต้องชี้แจงเหตุผลไปยังผู้ร้องขอ (Requester) รับทราบด้วย เพื่อผู้ร้องขอจะได้พิจารณาและส่งให้ Area Manager ของผู้ร้องขอยกเลิกใบแจ้งซ่อมต่อไป
- กรณียอมรับ (Accepted) — Supervisor/ PM Engineer ทำการวางแผนเปิดงานลงในใบสั่งงานในระบบ SAP (Create Maintenance Order) แล้วทำการแจ้งไปยังผู้ร้องขอเพื่อทราบถึงการประมาณการของรายละเอียดการทำงานและระยะเวลาเสร็จ
- Technician/ Leader/ PM Engineer/ Supervisor/ Sr. Supervisor/ Group Manager ทำการบันทึกข้อมูลลงในใบสั่งงาน (วัสดุสิ้นเปลือง, อะไหล่, งานบริการจากภายนอก, ค่าจ้างคน) ให้ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายงบประมาณ) จ่ายงบประมาณ (Budget) ให้กับใบสั่งงานแต่ละใบ
- Area Manager ของแผนกที่รับแจ้งซ่อมพิจารณาในใบสั่งงาน
- กรณีปฏิเสธ — ต้องชี้แจงเหตุผลไปยัง Supervisor/ PM Engineer รับทราบด้วยว่าต้องการให้แก้ไขข้อมูลในใบสั่งงานหรือต้องการยกเลิกใบสั่งงานถ้าต้องการให้แก้ไขให้แจ้งไปยัง Supervisor/ PM Engineer ให้ทำการแก้ไขข้อมูลในใบสั่งงานให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งกลับให้ Area Manager ของแผนกที่รับแจ้งซ่อมทำการพิจารณาในใบสั่งงาน
- กรณีอนุมัติ — ให้ดำเนินการส่งให้ Supervisor/ PM Engineer ดำเนินงานต่อไป
- Supervisor/ PM Engineer ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่คลัง (Warehouse) เพื่อเบิก วัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ ตามที่ระบุในใบสั่งงาน แล้วทำการจ่ายตามใบสั่งงานที่สร้างขึ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน (Technician/ Leader) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของงานเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมต่อไป

- หมายเหตุ กรณีใช้งาน External Service ทาง Supervisor/ PM ต้องทำการรับงาน Service โดยทำในระบบ SAP (Good Receive-Service) แล้วทำการออกเอกสารส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
6. Technician/ Leader/ PM Engineer/ Supervisor/ Sr. Supervisor/ Group Manager ทำการบันทึกเวลาการทำงาน และประวัติการซ่อมลงในใบสั่งงาน (Create PM Order Confirmation)
  7. Supervisor/ PM Engineer แจ้งไปยังผู้ร้องขอ (Requester) ให้พิจารณาตรวจรับงาน
    - กรณีที่ไม่ยอมรับ (Not Accepted) — ผู้ร้องขอ (Requester) ต้องชี้แจงเหตุผลไปยัง Supervisor/ PM รับทราบเพื่อทำการแก้ไข
    - กรณียอมรับ (Accepted) — ผู้ร้องขอ (Requester) ต้องแจ้งไปยัง Area Manager ของผู้ร้องขอให้ทำการบันทึกการยอมรับ (Accept) ลงในใบแจ้งซ่อมต่อไป
  8. Supervisor/ PM Engineer ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    - ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล
    - ตรวจสอบว่ามีการตัดจ่ายของจากคลัง (Warehouse) แล้วหรือไม่
    - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในใบสั่งงาน
    - ตรวจสอบการโอนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไปยัง Cost Center ว่าถูกต้องหรือไม่
 ซึ่งหากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูลแล้วดำเนินการส่งให้ Area Manager ของแผนกที่รับแจ้งซ่อมปฏิบัติงานต่อไป
  9. เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายงบประมาณ) ทำการโอนค่าใช้จ่าย (Settlement Order) จากใบสั่งงานไปยัง Internal Order/ GL/ Material/ Fixed Asset ตามแต่เรื่องที่ถูกรับไว้ในใบสั่งงาน
  10. เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายงบประมาณ) ทำการปิดงานทางด้านบัญชี (Business Complete) โดยทำหลังจากที่ใบสั่งงานนั้น ทำการโอนค่าใช้จ่าย (Settlement Order) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากที่ทำ Business Complete แล้วจะสามารถดูค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาได้ โดยจะกำหนดไว้ว่าจะทำในใบสั่งงานที่ TECO ภายใน 60 วันทำการปิดแผน Business Complete

#### การวางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงที่จะต้องทำเป็นประจำ (Routine Maintenance)

1. PM Engineer/ Engineer และ/หรือ Supervisor ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ต้องมีการซ่อมบำรุงในโรงงานดังนี้
  - Functional Location หมายถึง โครงสร้างโรงงานหรือสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีการโยกย้ายเพื่อให้งานโรงงาน หรือซ่อมบำรุง สามารถค้นหาได้สะดวก

P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL

Rev 6 – Page 5

- กรณียอมรับ (Accepted) — Supervisor/ PM Engineer ทำการวางแผนเปิดงานลงในใบสั่งงานในระบบ SAP (Create Maintenance Order) แล้วทำการแจ้งไปยัง Technician/ Leader ทราบถึงการประมาณการของรายละเอียดการทำงาน และระยะเวลาเสร็จต่อไป
7. Engineer/ Supervisor ทำการตรวจสอบว่ามีการซ่อมอื่นๆ นอกเหนือจากงาน ที่เกิดจากข้อ 5-6 หรือไม่ ถ้ามีให้ PM Engineer/ Supervisor ทำการวางแผนเปิดงานลงในใบสั่งงานในระบบ SAP (Create Maintenance Order)
  8. PM Engineer / Supervisor ทำการจ่าย Check List และ/หรือ Work Instruction ให้กับพนักงานเพื่อปฏิบัติงานแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง โดยให้สอดคล้องกับใบสั่งงานที่เกิดจากข้อ 5-6
  9. Technician/ Leader/ PM Engineer/ Supervisor/ Sr. Supervisor/ Group Manager ทำการบันทึกข้อมูลลงในใบสั่งงาน (วัสดุสิ้นเปลือง, อะไหล่, งานบริการจากภายนอก, ค่าส่งคืน) ให้ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายงบประมาณ) จ่ายงบประมาณ (Budget) ให้กับใบสั่งงานแต่ละใบ
  10. Area Manager ประจำหน่วยงานพิจารณา ใบสั่งงาน
    - กรณีปฏิเสธ — ต้องชี้แจงเหตุผลไปยัง Supervisor/ PM Engineer รับทราบแล้วว่าต้องการให้แก้ไขข้อมูลในใบสั่งงานหรือต้องการยกเลิกในใบสั่งงานถ้าต้องการให้แก้ไขให้แจ้งไปยัง Supervisor/ PM Engineer ให้ทำการแก้ไขข้อมูลในใบสั่งงานให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งกลับให้ Area Manager ทำการพิจารณาต่อไป
    - กรณีอนุมัติ — ให้ดำเนินการส่งให้ Supervisor/ PM Engineer ดำเนินงานซ่อมต่อไป
  11. Supervisor/ PM Engineer ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่คลัง (Warehouse) เพื่อเบิก วัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ ตามที่ระบุในใบสั่งงาน แล้วทำการจ่ายงานตามใบสั่งงานที่สร้างขึ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ (Technician/ Leader) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของงานเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมต่อไป
- กรณีใช้งาน External Service ทาง Supervisor/ PM Engineer ต้องทำการรับงาน Service โดยทำในระบบ SAP (Good Receive-Service) แล้วทำการออกเอกสารส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
12. Technician/ Leader/ PM Engineer/ Supervisor/ Sr. Supervisor/ Group Manager ทำการบันทึกเวลาการทำงาน และประวัติการซ่อมลงในใบสั่งงาน (Create PM Order Confirmation)
  13. Supervisor/ PM Engineer ตรวจสอบงาน
    - กรณีไม่ยอมรับ (Not Accepted) จะต้องชี้แจงเหตุผลไปยัง ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ (Technician/ Leader) รับทราบเพื่อทำการแก้ไข
    - กรณียอมรับ (Accepted) ให้แจ้งไปยัง Area Manager ประจำหน่วยงานให้ทำการบันทึกการยอมรับ (Accept) ลงในใบแจ้งซ่อมต่อไป

P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL

Rev 6 – Page 7

- Equipment หมายถึง อุปกรณ์ในโรงงานที่ต้องการเก็บประวัติ และค่าใช้จ่ายในการซ่อม เช่น มี การเปลี่ยนแปลง Specification หรือติดตั้งใหม่เพิ่มเติมหรือยกเลิกการใช้งาน เป็นต้น หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม/ ยกเลิก ให้ Supervisor/ PM ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล แล้วส่งให้ Maintenance Scheduler ดำเนินการนำเข้าระบบ SAP (Crate or Change Function Location/ Crate or Change Equipment) ต่อไป
2. PM Engineer/ Engineer และ/หรือ Supervisor จัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (F-EMP01-001\_Master Maintenance Schedule) ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ (OEM Recommendation or Operation & Maintenance Manual) หรือจากประสบการณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมกับเงื่อนไขของเครื่องจักรอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
    - แผนของการทำความสะอาด (Cleaning)
    - แผนของการตรวจสอบ (Inspection)
    - แผนของการปรับตั้งให้เข้าระดับหรือค่าที่ติดตั้งไว้หรือค่ามาตรฐาน (Adjust)
    - แผนของการตรวจค่าการวัดคุณสมบัติ (Measure) (Calibrate)
    - แผนของการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายจาระบี, น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมัน Hydraulic
    - แผนของการเปลี่ยนอะไหล่เมื่อหมดอายุของการใช้งาน (Expired Machine Life Cycle)
  3. PM Engineer/ Engineer และ/หรือ Supervisor จัดทำ Work Instruction และ Check List เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานและการบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Check List) ตามลำดับ
  4. PM Engineer/ Engineer และ/หรือ Supervisor แจ้งไปยัง Maintenance Scheduler ให้ดำเนินการที่เกิดจากข้อ 1-3 เข้าในระบบ SAP (Crate Maintenance Plan Schedule)
  5. Maintenance Scheduler ทำการส่งงานในใบสั่งงานให้เมื่อถึงรอบของการทำงานตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ในระบบ SAP (Maintenance Plan Schedule Call)
  6. PM Engineer/ Supervisor ทำการตรวจสอบว่าใบแจ้งซ่อมที่สร้างขึ้นโดย Technician/ Leader ภายในหน่วยงานเพื่อแจ้งความต้องการในการซ่อมแซมหรือไม่ ถ้ามีให้ PM Engineer/ Supervisor พิจารณา
    - กรณีที่ไม่ยอมรับ (Not Accepted) — ต้องชี้แจงเหตุผลไปยัง Technician/ Leader รับทราบด้วย เพื่อ Technician/ Leader จะดำเนินการส่งให้ Area Manager ประจำหน่วยงานแก้ไขในใบแจ้งซ่อมต่อไป

P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL

Rev 6 – Page 6

14. Supervisor/ PM Engineer ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  - ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล
  - ตรวจสอบว่ามีการตัดจ่ายของจากคลัง (Warehouse) แล้วหรือไม่
  - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในใบสั่งงาน
  - ตรวจสอบการโอนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไปยัง Cost Center ว่าถูกต้องหรือไม่
 ซึ่งหากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูลแล้วดำเนินการส่งให้ Area Manager ของแผนกที่รับแจ้งซ่อมปฏิบัติงานต่อไป
15. เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายงบประมาณ) ทำการโอนค่าใช้จ่าย (Settlement Order) จากใบสั่งงานไปยัง Internal Order/ GL/ Material/ Fixed Asset ตามแต่เรื่องที่ถูกรับไว้ในใบสั่งงาน
16. เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายงบประมาณ) ทำการปิดงานทางด้านบัญชี (Business Complete) โดยทำหลังจากที่ใบสั่งงานนั้น ทำการโอนค่าใช้จ่าย (Settlement Order) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากที่ทำ Business Complete แล้วจะสามารถดูค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาได้ โดยจะกำหนดไว้ว่าจะทำในใบสั่งงานที่ TECO ภายใน 60 วันทำการปิดแผน Business Complete

End of this document

P-EMP01\_MAINTENANCE PLANNING AND CONTROL

Rev 6 – Page 8



## P-EHS04\_OPERATIONAL CONTROL

### Revision 6

#### PURPOSE & SCOPE

To define procedures for permit to work  
To define procedures for Safety Inspection of tools and equipments  
This procedure covers all risky activities specified in Table 1 and all mobile cranes entering to GJS Bowin include power tool and fork lift which one use in GJS.

เพื่อกำหนดแนวทางอนุญาตทำงาน  
เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์  
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 และรถเครนทั้งหมดที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่โรงงานทุกคัน รวมไปถึงเครื่องมืองที่ใช้ในโรงงานและรถยก ที่ใช้ภายในโรงงาน

#### RESPONSIBILITY

EHS Area Manager is responsible for permit to work according to this procedure	EHS Area Manager มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการอนุญาตทำงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานนี้
--	--

#### REVIEW & APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approval
Safety Supervisor	QA Area Mgr	-	EHS Area Mgr

#### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
6	09 Oct 2015	Update the criteria of the hazard works and add lock out & Tag out instruction. 1. Add the criteria of the hazard of high level work in the table 1 item 2. 2. Add the criteria of the hazard of confined space work in the table 1 item 3. 3. Add the instruction of Lock out & Tag Out
5	05 Oct 2012	Due to NC from OHS-MS external auditor on identification of confined space area, the procedure is revised as following: • Insert ladle relining and basement to confined space area in item 26 and 27 at appendix A • Insert form F-EHS04-014_Safety inspection sheet for basements and ladies area in documentation & reference

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED I

#### ACTIONS & METHODS

Procedure for Permit to work of activities specified in table 1	ขั้นตอนการอนุญาตทำงานสำหรับกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงตามตารางที่ 1
<b>1. Request permit to work</b> Before commencement of work specified in Table 1, responsible crew is to request for work permit by filling in Section 1 and 2 of an appropriate form (F-EHS04-001/002/003/004/005) suitable to work characteristics; Section 2 is exempt for confined space work.  Then submit its original and 1 <sup>st</sup> copy to OSO-Supervisory or OSO-Professional for safety inspection according to case. The 2 <sup>nd</sup> copy may be sent to Safety unit without permission sign.  <b>2. Perform preceding safety inspection</b> OSO-Supervisory or OSO-Professional is to inspect working area and equipment according to list in Section 2 of the permit; • If unsafe condition found, inform responsible crew to correct it to safe condition. • If safe condition found, sign into Section 3.1 then return the original to responsible crew for keeping at working floor.  <b>3. Perform safety inspection during work</b> OSO-Supervisory or OSO-Professional is to inspect whether there is any unexpected source of risk; • If unsafe condition found, inform responsible crew to pause and correct it to safe condition. • If safe condition found, continue working and sign into Section 3.2  <b>4. Extend the work permit</b> If the work is not complete according to time duration specified, responsible crew has to request OSO-Supervisory or OSO-Professional according to case, for permit extension by filling in Section 4 of original permit  <b>Note:</b> Duration of the permit is 1 day or 24 hours including extension period. If any work needs time more than 24 hours, new permit shall be requested since step 1. This is to ensure that there is inspection of man, machine, equipment and environment and they are in safe condition all time during the work.  <b>5. Inform to close the work permit</b> When complete the work or end of each day, responsible crew is to clean working area and arrange it to safe condition then inform OSO-Supervisory or according to case for safety inspection.	<b>1. ขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง</b> ก่อนเริ่มงานที่มีความเสี่ยง ซึ่งระบุไว้ในตารางที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานต้องขออนุญาตปฏิบัติงาน โดยบันทึก รายละเอียดลงในส่วนที่ 1 และ 2 ของแบบฟอร์มอนุญาต ที่สอดคล้องกับลักษณะงาน (F-EHS04-001/002/003/004/005) ยกเว้น งานในสถานที่ขังอากาศ ไม่ ต้องกรอก ส่วนที่ 2  จากนั้นยื่นต้นฉบับและสำเนาที่ 1 ต่อ จป.หัวหน้างาน ในฝ่ายงาน หรือ จป.วิชาชีพ แล้วแต่กรณี เพื่อทำการ ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน ส่วนสำเนาที่ 2 อาจส่งให้อาณาเขตความปลอดภัยได้ทันที  <b>2. ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน</b> จป.หัวหน้างานหรือ จป.วิชาชีพ ต้องทำการตรวจสอบ พื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามรายการตรวจในส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์มอนุญาต • หากพบสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย - ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงานดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะอยู่ใน สภาพที่ปลอดภัย • หากเห็นว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย - ให้ลงนาม อนุญาตในส่วนที่ 3.1 แล้วคืนต้นฉบับให้ ผู้ปฏิบัติงานนำไปเก็บรักษาไว้ที่งาน  <b>3. ตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน</b> จป.หัวหน้างานหรือ จป.วิชาชีพ ต้องทำการตรวจสอบ ระหว่างปฏิบัติงานว่า มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจาก กรณีใดที่ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้หรือไม่ • หากพบว่าไม่ปลอดภัย - ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงาน หยุดงานชั่วคราว และดำเนินการแก้ไขจนกว่า จะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย • หากพบว่าปลอดภัย - ให้อนุญาตให้ปฏิบัติงาน ต่อไปได้และลงนามในส่วนที่ 3.2  <b>4. ขยายเวลาอนุญาต</b> กรณีที่งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุ ในอนุญาต ผู้ปฏิบัติงานต้องขอขยายเวลาอนุญาต โดยกรอกข้อมูลลงในส่วนที่ 4 ของใบอนุญาตเดิม แล้วยื่นต่อ จป.หัวหน้างาน หรือ จป.วิชาชีพ แล้วแต่ กรณีเพื่อลงนาม  <b>หมายเหตุ:</b> ใบอนุญาตมีอายุเพียง 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยนับรวมระยะเวลาที่ขอต่ออายุด้วย ดังนั้น หากงานใดต้องใช้เวลาเกินวันปฏิบัติงานเกิน กว่า 24 ชั่วโมง ให้ดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอน ที่ 1 ใหม่เพื่อให้งานไม่ขาดตอนได้กรณีการตรวจสอบ เครื่องจักรอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ ที่ปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  <b>5. แจ้งปิดใบอนุญาต</b> เมื่อการปฏิบัติงานแล้วเสร็จหรือจบงานในวันนั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานและ จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย จากนั้นจึงแจ้งปิดงาน ต่อ จป.หัวหน้างาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

#### TERMS & DEFINITIONS

OSO-Supervisory: Occupational Safety Officer at Supervisory Level	จป.หัวหน้างาน: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับหัวหน้างาน
OSO-Professional: Occupational Safety Officer at Professional Level	จป.วิชาชีพ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

#### DOCUMENTATION & REFERENCE

- F-EHS04-001\_Hot Work Permit (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ)
- F-EHS04-002\_High Level Work Permit (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานบนที่สูงเกินกว่า 4 เมตร)
- F-EHS04-003\_Confined Space Work Permit (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่ขังอากาศ)
- F-EHS04-004\_High Voltage Work Permit (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง)
- F-EHS04-005\_Excavate Work Permit (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานขุด)
- F-EHS04-006\_Crane Inspection Check List
- F-EHS04-007\_Safety inspection for power tool
- F-EHS04-008\_Safety inspection for forklift
- F-EHS04-009\_Radiative Work Permit (ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่มีการใช้รังสี)
- F-EHS04-014\_Safety inspection sheet for basements and ladies area
- F-EHS04-010\_Hazardous Energy Control Inventory(บัญชีรายชื่อเครื่องจักรที่ใช้พลังงาน)
- F-EHS04-011\_Control of hazardous energy registration(ทะเบียนควบคุมพลังงานอันตราย)
- F-EHS04-012\_Tag out
- F-EHS04-013\_Energy isolation log sheet(แบบบันทึกการตัดแยกพลังงาน)

Procedure for Permit to work of activities specified in table 1	ขั้นตอนการอนุญาตทำงานสำหรับกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงตามตารางที่ 1
<b>6. Perform succeeding safety inspection</b> OSO-Supervisory is to perform inspection to ensure that the area is in tidiness and there is no source of any hazard; • If it is not in good condition, inform responsible crew to correct it. • If it is in good condition, sign onto Section 3.3 and return to responsible crew for record keeping.	<b>6. ตรวจสอบงานหลังการปฏิบัติงาน</b> OSO-Supervisory is to perform inspection to ensure that the area is in tidiness and there is no source of any hazard; • หากเห็นว่ายังไม่เรียบร้อย - ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงาน ทำการแก้ไขจนกว่าจะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย • หากเห็นว่าเรียบร้อยดีแล้ว - ให้ลงนามในส่วนที่ 3.3 แล้วคืนใบอนุญาตให้ผู้อนุญาต นำไปเก็บ รักษาไว้

ตารางที่ 1 ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงและประเภทงาน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงาน	อนุญาตก่อสร้าง/ติดตั้ง Construction/Installation	การยกของหนักและ การเคลื่อนย้าย Heavy Lifting/Move	การปฏิบัติงานบนที่สูง High Work	การปฏิบัติงานในสถานที่ขังอากาศ Confined Space	การปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการตัดแยกพลังงาน Lockout/Tagout	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot work)</b> งานที่ใช้เครื่องมืองในการทำงานแล้วเกิดประกายไฟขึ้น (เช่น เครื่อง เจียร เครื่องเชื่อม ขุดตัดแก๊ส) และภายในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเหลวที่มี ประสิทธิภาพอาจลดลงไม่ได้ หรือมีวัสดุไวไฟอยู่ภายในระยะ 5 เมตร จากจุดปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไม้รวมงานที่เป็นลักษณะที่ต้องทำเป็นงาน ประจำใน work shop ของหน่วยงานตนเอง โดยลักษณะเช่นนี้ ให้ มีการควบคุมพื้นที่ที่เทียบเท่าในด้านการควบคุมให้มีความปลอดภัย ในการทำงาน  <b>2. งานบนที่สูงเกินกว่า 4 เมตร (High level work)</b> งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงจากระดับพื้นปกติ เกิน 4 เมตร โดยไม่มีการกั้นหรือราวกันพื้นที่ทางเดินที่ไม่มั่นคง แข็งแรง ยกเว้น งานที่เป็นประจํา ซึ่งขึ้นไปด้วยตัววัสดุการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง อย่างชัดเจน เช่น งานตรวจสอบการเพิ่ม Material ใน Bin & silo ให้หัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติงานตามวิธีการระบุไว้อย่าง ชัดเจน  <b>3. งานในที่ขังอากาศ (Confined space work)</b> งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าไปในท่อ แทงค์ ถัง ถังมวน ถัง ถังดิน หมุนหรือท่อที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร หรือ พื้นที่ที่มี ทางเข้าออกจำกัดและการไหลเวียนหรือระบายอากาศจำกัด และ มีบรรยากาศอันตราย ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้แก่ - ออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่า ร้อยละ 23.5 โดย ปริมาตร - มีก๊าซ ไล่อะกอกที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละ 10 ของค่า ความเข้มข้นที่ยอมรับของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟ หรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL) - พื้นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้น ที่กำหนดของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL) - ค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ	✓	✓	✓	✓	✓	จป.หัวหน้างาน OSO-S
	✓	✓	✓	✓	✓	จป.หัวหน้างาน OSO-S
	✓	✓	✓	✓	✓	จป.วิชาชีพ OSO-P



ลักษณะงานที่มีความเสี่ยง	ประเภทงาน	งานเสี่ยง หรือ Critical Control Point	งานตามแผนงาน Planned Maintenance	งานตรวจเช็ค Inspection	งานซ่อมบำรุง Breakdown Maintenance	ผู้ดำเนินงาน
ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย - สภากรยื่นใบแจ้งเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศ ตัวอย่างเช่นใน GJS ที่เข้าข่ายต้องขอ Permit to work in confined space(F-EHS04-003)ตาม APPENDIX A ยกเว้นรายการ Basement และ Ladle relining ให้ตรวจและบันทึกตามแบบฟอร์ม F-EHS04_014						
4. งานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage work) งานในพื้นที่ใกล้สายส่งไฟฟ้า Substation หรือ สายส่งไฟฟ้าที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 600 Volts ขึ้นไป ในขณะที่มีการจ่ายกำลังไฟฟ้า งานในพื้นที่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่กำหนดไว้ใน F-EHS04-006 และ F-EHS04-007		✓	✓	✓	✓	จป.หัวหน้างาน OSO-S
5. งานขุด (Excavate work)งานขุดดิน ขนาดรถขุดลึกเกิน 1 เมตร หรือใช้เครื่องจักรขุด (Machine Tool) หรือเครื่องมือขุด (Hand Tool) หรืองานขุดในแนวใกล้สายไฟฟ้าใต้ดิน โดยขุดลึกเกินขนาดลึกเกิน 45 ซม. และห่างจากแนวสายไฟไม่น้อยกว่า 60 ซม.		✓	✓	✓	✓	จป.หัวหน้างาน OSO-S
6. งานที่มีการใช้รังสี (Radioactive work) งานที่มีการใช้รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีในการปฏิบัติงานทุกประเภท ยกเว้นการใช้รังสีร่วมกับกัมมันตภาพรังสีในกระบวนการผลิตของ บริษัทฯ เช่นใช้ใน Process ของ Casting, Hot mill, RTM เป็นต้น		✓	✓	✓	✓	จป.วิชาชีพ OSO-P

Procedure for Permit to work of Mobile Crane	ขั้นตอนการอนุญาตทำงานสำหรับรถเครน
1. Security Guard is to inform OSO-Professional via transceiver or phone when there is entry request of mobile crane.	1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องแจ้ง จป.วิชาชีพ ทางวิทยุสื่อสาร หรือ โทรศัพท์ เมื่อมีรถเครนแจ้งขอเข้าไปปฏิบัติงานในโรงงานทุกครั้ง
2. OSO-Professional has to inspect mobile crane, crane operator and rigger to ensure that they are prompt to work safely and record into F-EHS04-006.  • If satisfactory pass, give record duplicate (F-EHS04-006) to crane operator for keeping until work finished, and issue permit to work in premises specifying expiry date as same as work schedule. Then coordinate with GJS supervisor to bring the crane into working area.  • If fail to pass, send record duplicate to PCM and reject request to entry. Send record original to EHS Area Mgr for acknowledgement.	2. จป.วิชาชีพ ต้องทำการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรถเครน เพื่อไม่ให้ในบริเวณเครนและอุปกรณ์ทำงานมีความปลอดภัย โดยตรวจสอบและบันทึกผล F-EHS04-006  • หากผลการตรวจผ่าน – ส่วนผลการตรวจ (F-EHS04-006) ให้ผู้บังคับเครนเก็บไว้ที่รถเครนก่อนจะนำเครนไปปฏิบัติงาน และติดสติ๊กเกอร์อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในโรงงาน โดยกำหนดวันที่หมดอายุของบัตรอนุญาตตามกำหนดการทำงาน แล้วประสานงานกับผู้ควบคุมงาน GJS เพื่อนำรถเครนเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่  • หากผลการตรวจไม่ผ่าน – ส่งส่วนผลการตรวจให้ PCM และใบอนุญาตให้เข้ามาภายในโรงงาน ดังนั้นผลการตรวจเสนอ EHS Area Mgr เพื่อลงนามรับทราบ
3. If work is not finished as scheduled, GJS supervisor has to request extension of crane	3. กรณีปฏิบัติงานไปแล้วเสร็จตามกำหนด ผู้ควบคุมงาน GJS ต้องขออนุญาตขยายเวลาการทำงาน

P-EHS04\_OPERATIONAL CONTROL




Rev 6 – Page 5

Procedure for Permit to work of Mobile Crane	ขั้นตอนการอนุญาตทำงานสำหรับรถเครน
permit from OSO-Professional. The OSO has to inspect its condition and record result.  • If abnormal found, inform relevant to rectify until it is in safe condition.  • If they are in safe condition, issue permit and let them continue their work.  4. When work is finished, GJS supervisor has to record finished time to F-EHS04-006 and return to the OSO for keeping at least 2 years.	ทำงานของรถเครน โดยแจ้ง จป.วิชาชีพ เพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัย และบันทึกผลลงในแบบตรวจ  • หากพบสภาพผิดปกติ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  • หากพบว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย จึงออกใบอนุญาตให้ แล้วจึงทำงานต่อไป  4. เมื่อการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ควบคุมงาน GJS ต้องลงบันทึกเวลาลงใน F-EHS04-006 แล้วส่งคืนให้ จป.วิชาชีพ เพื่อจัดเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี
Procedure for Safety Inspection of Power tool & Forklift	ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยของเครื่องมือที่ใช้พลังงานและรถยก
1. Supervisory level has to control and assign subordinate responsible to inspect power tool and forklift before use every day.  1.1 Safety inspection for power tool reference to Safety standard for power Tool APPENDIX A and record in F-EHS04-007  1.2 Safety inspection for Fork lift reference to Safety standard for forklift APPENDIX B and record in F-EHS04-008	1. พนักงานระดับหัวหน้างานต้องควบคุมและมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้พลังงานเป็นกำลังขับเคลื่อน และรถยก ก่อนใช้งานประจำวัน โดย  1.1 การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้พลังงานเป็นกำลังขับเคลื่อน ให้อ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือจาก F-EHS04-006 แล้วบันทึกผลลงในแบบฟอร์ม F-EHS04-007  1.2 การตรวจสอบรถ Fork lift ให้อ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถยก F-EHS04-008 โดยบันทึกผลลงในแบบฟอร์ม F-EHS04-008
2. Department has to keeping record at least 2 years.	2. แผนงานต้องจัดเก็บบันทึกผลการตรวจไว้อย่างน้อย 2 ปี
Procedure for Lock Out & Tag Out	ขั้นตอนการตัดแยกพลังงาน
1. The departments who are potential to contact the hazardous energy e.g. mechanical energy, electrical energy, pneumatics energy, thermal energy and hydraulic energy etc. have to follow the hazardous energy isolation instruction in Appendix B.  2. Lock Out/Tag Out and unlock instruction have to follow the instruction in Appendix C.  3. Keep the energy isolation record (F-EHS04-013) at least 1 year.	1. แผนงานที่มีโอกาสได้รับการสัมผัสแหล่งพลังงานอันตรายของอุปกรณ์ เช่น สัมผัสจากพลังงานกล, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์, พลังงานความร้อน และพลังงานไฮดรอลิก เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานตัดแยกพลังงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Appendix B  2. วิธีการการล็อกกุญแจ/ติดป้าย และการปลดล็อก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Appendix C  3. เก็บบันทึกผลการดำเนินการตัดแยกพลังงานตามแบบฟอร์ม F-EHS04-013, Energy isolation log sheet อย่างน้อย 1 ปี

P-EHS04\_OPERATIONAL CONTROL




Rev 6 – Page 6

## Appendix A

พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
1. Waste oil Tank	1.Laminar Hot well 715 2.ถังน้ำ Cold well 710 3.ถังน้ำ Hot well 708		MMH / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถัง Waste oil
2. Hydraulic oil and Lubricant oil Tank	1.Hydraulic oil and Lubricant oil Tank (ช่าง MHE Office) 2.Hydraulic oil Tank (Hydraulic room) 3.Lubricant oil tank 1 & 2 (Mill stand basement) 4.Lubricant oil Tank (coiler basement floor)		MMH / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถังน้ำมัน Hydraulic และ Lubricant oil
3. Coolant oil Tank	1.Coolant oil tank (RSH)		RSH/งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน Coolant oil Tank

P-EHS04\_OPERATIONAL CONTROL





Rev 6 – Page 7






พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
4. Water Tank	1.ถังน้ำของระบบ VOD 2.ถังน้ำ Emergency Tank 3.ถังน้ำ Laminar cooling (HSM) 4.ถังน้ำ System 2 tank 703A& 703 (mould cooling tank)		MMH/PUS/งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน Water Tank
5. Accumulator	1.Accum.of Morg oil tank No.1& No.2 (Mill stand base, Fl.) 2.Accum.of Lubricant oil tank 1&2 (Mill stand base, Fl.) 3.HSM Accumu.of Lubrication oil tank (Coiler base, fl.)		MMH / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน Accumulator (Mill stand basement floor)
6. Morg oil Tank	1.HSM Morg oil Tank No.1 & No.2 (Mill stand basement floor)		MMH / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน Morg oil Tank (Mill stand basement floor)





P-EHS04\_OPERATIONAL CONTROL






Rev 6 – Page 8



พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
7. High pressure tank	1.FM High pressure tank (basement floor)		MFH/ งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถัง High pressure ที่ (basement floor)
8. Low pressure tank	1.FM Low pressure tank (basement floor)		งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถัง Low pressure ที่ (basement floor)
9. Diesel oil Tank	1.Diesel oil Tank		CWH / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน Diesel oil Tank
10. Polymer tank	1.Polymer belt press of water plant 2.Polymer belt press of thickener & surge tank 3.Polymer belt press of waste water plant (PPPL line)		PUS/ FM / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถัง Polymer belt press

พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
11. Sand Tank	1.Side stream system 1 2.Side stream system 3 3.Side stream system 5 4.Side stream system 6 5.Side stream system 12 6.Side stream system 6 7.Make up sand filter 8.Make up sand filter system 4	 	PUS/Contractor งานทำความสะอาด, งานเชื่อมท่อ
12. Hydrochloric Tank	1.Hydrochloric Tank (PPPL Line) 2.Hydrochloric Tank (Tank farm ARP)	 	- PPPL/MFM / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถังบรรจุกรดไฮโดรคลอริก - ARP/MFM / งานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานภายในถังสารเคมี
13. Thickener tank & surge tank	1.Thickener & Surge tank (Water Treatment Plant)		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Thickener & Surge Tank

พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
14. De airator Tank	1.Deairator Tank of Finishing Mill 2. De airator Tank of VOD		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน De airator Tank
15. Boiler	1.Boiler of Finishing Mill 2.Boiler of VOD		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Boiler
16. Main pipe	1.Line Main รอยโรงงาน		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Line Main
17. Column of anthracite	1.Column of anthracite		MS&CT/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Column of anthracite

พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
18. via Main Bag house	1.ห้องดูดฝุ่นที่ Bag house		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในห้องดูดฝุ่นที่ Bag house
19. Drain water	1.Drain Water รอยโรงงาน		PUS / งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในท่อระบายน้ำ
20. manhole สายไฟ	1.Manhole สายไฟ รอยโรงงาน		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Manhole สายไฟ
21. via Sewage Plant	1.via Sewage plant system1		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน via Sewage plant
22. Pump 608 room	1.Pump 608 room		PUS/งานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานใน Pump 608 room



พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
23. Recuperator	1. Recuperator Tunnel furnace basement		HSM/RF/งานที่ต่อเนื่องเข้าไปปฏิบัติงานใน Recuperator
24. Baghouse	1. Baghouse 2. Green Baghouse 3. White Baghouse		PUS/งานที่ต่อเนื่องเข้าไปปฏิบัติงานใน Baghouse
25. Water treatment pond	PUS /บ่อบำบัดน้ำเสีย		PUS& Contractor/งานทำความสะอาด
26. Ladle relining	RF/ Ladle relining		RF& Contractor/งานหล่ออิฐทนไฟใน Ladle

## Appendix B การติดแท็กพลังงานอันตราย

### TERMS & DEFINITIONS

1. การติดแท็กพลังงาน หมายถึง กระบวนการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานซ่อมบำรุงที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ ไฮดรอลิก พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานเคมี ความดันในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพลังงานของตัว
2. ผู้มีอำนาจในการติดแท็กพลังงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายที่มีอำนาจในการติดแท็กอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายของแหล่งพลังงานต่างๆ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มี การซ่อมบำรุง

### DOCUMENTATION & REFERENCE:

1. F-EHS04-010\_Hazardous Energy Control Inventory(บัญชีรายชื่อเครื่องจักรที่ใช้พลังงาน)
2. F-EHS04-011\_Control of hazardous energy registration(ทะเบียนควบคุมพลังงานอันตราย)
3. F-EHS04-012\_Tag out
4. F-EHS04-013\_Energy isolation log sheet(แบบบันทึกการติดแท็กพลังงาน)

### INSTRUCTION:

1. จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักรที่ใช้พลังงานที่มีในหน่วยงาน โดยระบุรายละเอียดข้อมูลได้แก่ ชื่อเครื่องจักร ทุน/หมายเลขเครื่อง แผนก/ฝ่าย เป็นต้น ลงในแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงาน (F-EHS04-010)
2. พิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมพลังงานอันตรายโดยการล็อคหรือติดป้าย เพื่อจะทำการทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษา โดยใส่เครื่องหมาย < เมื่อจำเป็นติดล็อค หรือติดป้าย หรือใส่เครื่องหมาย > เมื่อไม่จำเป็นติดล็อคหรือติดป้าย การพิจารณาความจำเป็นในการติดแท็กพลังงาน มีดังนี้
  - 2.1 เมื่อต้องเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่เครื่องป้องกันอันตรายหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย
  - 2.2 เมื่อพนักงานจำเป็นต้องขึ้นลงในส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปในบริเวณของเครื่องจักร/เครื่องมือหรือจุดปฏิบัติงานของเครื่องมือ/เครื่องจักรนั้น หรือส่วนที่ต่อเนื่องกับจุดอันตรายในขณะการทำงานบนเครื่องจักร
  - 2.3 ขั้นตอนการดำเนินการนิรภัยรวมถึง งานประจำ งานที่ท้าทาย และการใช้เครื่องมือเพื่อการผลิต เช่น การปรับแรงเสียดทานของเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย การทำความสะอาด การแก้ปัญหาการติดขัดของเครื่องจักร
3. นำรายการเครื่องจักรที่ระบุความจำเป็นที่ต้องควบคุมพลังงานอันตราย มาจัดทำขั้นตอนการควบคุมพลังงานอันตรายจากแหล่งพลังงาน ไฟฟ้า เครื่องกล ลม ไฮดรอลิก น้ำ เป็นต้น เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานด้วย ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มทะเบียนควบคุมพลังงานอันตราย(F-EHS04-011)
4. ขณะควบคุมพลังงานอันตราย(F-EHS04-011) ต้องทำ 1 พอร์มต่อ 1 เครื่องจักร การเสร็จของข้อมูลจะเข้าไว้และจะประกอบด้วยข้อมูล
  - 4.1 หมายเลขเอกสาร ให้ระบุชื่อท้ายหรือแผนกจำนวน 3 ตัวอักษร(AAA) แล้วใส่เครื่องหมาย "-" ตามด้วยตัวเลขเอกสาร 3 ตัว (BBB) เช่น AAA-BBB
  - 4.2 ชื่องาน
  - 4.3 ชื่อเครื่องจักรและหมายเลขของเครื่องจักร
  - 4.4 ชื่อหน่วยงาน
  - 4.5 เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบ
  - 4.6 ชื่อผู้มีอำนาจในการติดแท็กพลังงาน ทั้งนี้ ระบุชื่อหรือตำแหน่งงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายได้
  - 4.7 แหล่งพลังงาน ให้ระบุชนิดพลังงานที่เกี่ยวข้องที่ทำการติดแท็กพลังงานก่อนปฏิบัติงาน
  - 4.8 ข้อปฏิบัติในการติดแท็กพลังงาน ให้ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นที่เข้าไว้ได้
  - 4.9 กำหนดชนิดและตำแหน่งของการล็อคและติดป้าย
  - 4.10 การตรวจสอบหรือการปรึกษาการควบคุมพลังงาน
  - 4.11 การปฏิบัติงานบนเครื่องจักรกับอุปกรณ์ทำงานปกติ
5. การล็อคและติดป้ายให้ทำตามข้อกำหนดในทะเบียนควบคุมพลังงานอันตราย(F-EHS04-011) ควร

พื้นที่อันตรายในโรงงาน (Confined space Location)			
ประเภท	พื้นที่/ชื่อเรียก	ภาพแสดงที่อันตราย	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะการปฏิบัติงาน
27. Basement	1. HSM&SH/ Basement 2. FM/ Basement 3. Melt Shop & Caster/ Basement 4. Admin Building/ Basement		HSM/SH/ MHE โดย สกล, ตรวจเช็ค เครื่องจักร FM/ MFM ตรวจเช็คเครื่องจักร MS, CT, MS&CT ตรวจเช็ค เครื่องจักร, โยสกล Admin Building/ จัดเก็บ ค้นหาเอกสารและสิ่งของ

- พิจารณาใช้การติดป้ายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถใช้การล็อคได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการติดป้ายต้องกระทำ ให้มีขั้วต่อล็อคด้วยเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ และควรมีการตรวจสอบความปลอดภัย ในการติดป้าย, การติดป้ายด้วยตนเอง, การปลดสายเข็ม หรือการหมุนสาย เพื่อถอดออก การถอดออกต้องกระทำโดยผู้ที่มีอำนาจในการปลดสายเข็ม
6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม แทนที่หรือมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ควรพิจารณาถอดออกแบบให้สามารถ ใช้ระบบล็อคได้
  7. วิธีการล็อค/ติดป้าย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตาม Appendix C LOTO instructionและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ขั้วต่อเครื่องจักรหรือขั้วต่อให้พิจารณาใช้การควบคุมพลังงานให้สอดคล้องกัน
  8. ต้องแจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทราบจากการล็อค หรือติดป้าย ได้เรียบร้อยแล้ว
  9. ควรทำการติดเครื่องจักรโดยปฏิบัติตามควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร ก่อนทำการติดป้าย(เช่นปรับสวิตช์ เป็น ปิด)
  10. ดำเนินการเปิดสวิตช์ หรือทำงาน เพื่อไม่ให้พลังงานไหลเข้าสู่เครื่องจักร พลังงานที่ส่งต่อเหลือ (ถ้าพบที่สวิตช์, เครื่องจักรที่ล็อคอยู่, เฟือง, แรตขนาด หรือแรงดันในน้ำ และน้ำ) ต้องถูกกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสมเช่นการย้ายตำแหน่ง การล็อค การปล่อยออก เป็นต้น
  11. การล็อค/ติดป้าย กระทำการโดยพนักงานปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจในการติดแท็กที่ได้แต่ละหน่วยงานได้มอบหมายไว้
  - 11.1 กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 1 คน (การทำงานเป็นทีม หรือมีการทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ) ซึ่งทำการ ล็อค/ติดป้าย และไม่สามารถล็อคหรือติดป้ายเครื่องจักรได้ทั้งหมดทำให้ผู้ล็อคที่มีอำนาจ หรือใช้ที่ล็อคแล้วกันแล้วกันอยู่จนกว่าในในกล่องที่มีกุญแจล็อคหลายตัว โดยให้พนักงานถือกุญแจและถอดออก
  - 11.2 กรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนมากกว่า 1 คน ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
  12. การล็อค/ติดป้าย ให้ทำตามข้อกำหนดการควบคุมพลังงานอันตราย (F-EHS04-011) ทั้งก่อนระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน
  13. การใช้แผ่นป้าย Tag out "ห้ามเดินเครื่องจักร" (F-EHS04-012) ผู้ปฏิบัติงานต้องระบุและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
    - 13.1 หมายเลข Tag out
    - 13.2 ชื่องาน
    - 13.3 ผู้ทำการติดป้าย (ชื่อ, แผนก, หมายเลขโทรศัพท์)
    - 13.4 ชื่อเครื่องจักร
    - 13.5 ชื่อสถานที่
    - 13.6 ชื่อจุดติดแท็ก
    - 13.7 วัน เวลา ที่เริ่มงานและงานเสร็จ
  14. หลังจากผู้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานตามปกติ แล้วตรวจสอบว่าแหล่งจุดติดแท็กที่ระบุใน Tag ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการควบคุมพลังงานอันตรายของงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้นๆ และตรวจสอบว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวของในพื้นที่ จากนั้น จึงทำการติดแท็กพลังงานจากระบบ หรือปลดปล่อยพลังงานแล้วจากออกให้หมดและใช้ตัวล็อค/แขน Tag ณ จุดติดแท็กกับผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นลงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการติดแท็กพลังงาน (F-EHS04-013)
  15. ก่อนปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานในการติดแท็กและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีพลังงานแล้วได้ปลดล็อคผู้ปฏิบัติงาน
  16. หลังจากผู้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานตามปกติ แล้วตรวจสอบว่าแหล่งจุดติดแท็กที่ระบุใน Tag ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการควบคุมพลังงานอันตรายของงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้นๆ และตรวจสอบว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวของในพื้นที่ จากนั้น จึงทำการติดแท็กพลังงานจากระบบ หรือปลดปล่อยพลังงานแล้วจากออกให้หมดและใช้ตัวล็อค/แขน Tag ณ จุดติดแท็กกับผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นลงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการติดแท็กพลังงาน (F-EHS04-013)
  17. ในกรณีที่มีการล็อค/ติดป้าย แล้วงานไม่เสร็จต้องทำต่อไปในลักษณะต่อไปนี้
    - 17.1 ผู้มีอำนาจในการติดแท็กพลังงานและผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่าระดับงานที่กระทำเสร็จแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักร และให้เจ้าหน้าที่มาทำการปลดสายเข็มเพื่อไม่ให้พลังงานไหลเข้าสู่เครื่องจักร
    - 17.2 ผู้ปฏิบัติงานจะปลดสายเข็มปลดสายเข็มปลดล็อคให้หมดไป จากนั้น ผู้ปฏิบัติงานในกรณีปลดล็อคผู้มีอำนาจในการติดแท็กพลังงานและเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยขอใช้ป้าย Tag ในเดิม ระบุเวลาปฏิบัติงานเริ่มและเลิกงานหรือทำการเปลี่ยน Tag ใหม่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดแท็กพลังงานให้แจ้งชื่อและวันที่ของข้อมูลในแบบ



- บันทึกการติดต่อทางด่วน(F-EHS04-013)ด้วยเหตุผล
18. การป้องกัน การฝึกอบรม และการตรวจประเมิน
- 18.1 วัตถุประสงค์ของการเข้าถึงข้อมูลในการฝึกอบรม/ติดตาม มีดังนี้
- 18.1.1 ผู้ฝึกอบรมที่เข้าถึงในภาคเรียนที่เรียนเสร็จแล้ว จะต้องถูกใช้ในการฝึกอบรมหลังจากจบการฝึกอบรม ด้วยวิธี ประเมินผล ของสถาบัน เพื่อเป็น การปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้
- 18.1.2 ผู้ฝึกอบรมจะต้องมีสิทธิ ปรับปรุง และควบคุมมาตรฐานเดียวกัน ตัวผลิตภัณฑ์มีความต่อเนื่องทางเทคโนโลยี
- 18.1.2 ข้อมูลบางประการจะต้องแสดงให้เห็นว่างานชิ้นเข้าใช้ได้ถูกต้อง
- 18.2 สิทธิจะต้องได้รับการฝึกอบรม มีดังนี้
- 18.2.1 พนักงานผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมส่วนบุคคล จะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือปรับปรุง และการศึกษา/ติดตามแบบต่อเนื่อง เครื่องจักร
- 18.2.2 พนักงานที่ได้รับผลกระทบส่วนบุคคล จะต้องผ่านการอบรมหรือปรับปรุง และการศึกษา/ติดตามแบบต่อเนื่อง เครื่องจักร
- 18.2.3 พนักงานบางราย ที่เข้าทำงานในที่ซึ่งจะต้องใช้การอบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้วย
- 18.2.4 ในกรณีที่พนักงานได้รับการประเมินพนักงาน พนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากช่างการติดตั้งภายใต้ที่สนับสนุนเครื่องมือที่เพียงพอที่จะรักษาผล ต้นทุนการที่จะเกิดขึ้น ในสนามภายใต้ข้อหลังว่าให้เสร็จสิ้นแบบแล้ว ลักษณะที่เข้าจะต้องเป็นไปตามกฎหมายทางกฎหมายผ่านเข้าใช้ภายใต้ข้อของภาคภายใต้ที่เข้าทำงานที่เข้าใช้จะต้องเป็นไปไม่ได้
- 18.2.5 ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ และผู้ที่มีความสามารถจะต้องได้รับการฝึกอบรมภายใต้วิธีการฝึกอบรมและการควบคุมงานทางวิธีการที่เพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยสำหรับความปลอดภัยในการติดตั้ง/ปรับ
- 18.2.6 พนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมเข้า เมื่อการตรวจสอบพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
19. บุคคลภายนอกหรือผู้รับเหมาที่จะต้องปฏิบัติตามที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร ที่ต้องมีการฝึกอบรม/ติดตามจะต้องได้รับการพิจารณาจากงานจากงานที่เข้าทำงานในโครงการและผ่านความปลอดภัยก่อน
- พนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย

**Appendix C**  
วิธีการล็อกและติดแผ่นป้ายทะเบียน  
*LOTO (Lock Out /Tag Out) instruction*

กระบวนการคิดและปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Flow chart)		ผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง	รายละเอียดการปฏิบัติ
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน 2. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรฉุกเฉิน 3. งานทำความสะอาดเครื่องจักร		ผู้ปฏิบัติงาน	
1.		ผู้ปฏิบัติงาน	1. ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาเลือกชิ้นงานที่จะเข้าทำงานเครื่องจักรว่าเข้าข่ายที่ต้องใช้ การ lotto หรือไม่ โดยตรวจสอบจากทะเบียนควบคุมพลังงานอันตราย (F-EHS04-011) ของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 1.1 กรณีไม่ต้อง lotto ให้ผู้ปฏิบัติงานตามปกติ 1.2 กรณีต้องเข้า lotto ให้ดำเนินการตามข้อ 2
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำงานตามที่กำหนด		ผู้ปฏิบัติงาน	2. ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความพร้อมการบำรุง อุปกรณ์ จุดต่อสายที่ต้องทำการ lotto ตามเอกสาร ทะเบียนควบคุมพลังงานอันตราย (F-EHS04-011) และจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวกับ Tag ที่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.		ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าของพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	3.1 ผู้ปฏิบัติงาน ติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนการตัดแยกพลังงาน โดยเข้าไปรวมการเตือนภัย tag และรหัสสีออกทุกวงร่วมกัน 3.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องลงบันทึกการเตือนแยกลงในแบบบันทึกการตัดแยกพลังงาน (F-EHS04-013) ทุกครั้งก่อนดำเนินการ 3.3 ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง เจ้าของพื้นที่ให้ทราบถึงกิจกรรมและลงบันทึกงานและรายละเอียด lotto ลงใน บอร์ด, เอกสาร หรือ Log book ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นอย่างชัดเจน
4.		ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าของพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	4. ผู้ปฏิบัติงานและผู้สังเกตแยกพลังงานทดสอบประสิทธิภาพการตัดแยกพลังงานผู้ปฏิบัติงาน รังนี้ ให้มีการทดสอบลงแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบก่อนทุกครั้ง
5.		ผู้ปฏิบัติงาน	- ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดปฏิบัติงานรัดกุมพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)	ผู้เกี่ยวข้อง	รายละเอียดการปฏิบัติ
6.	<pre> graph TD     A[ปฏิบัติงานเสร็จ] -- ไม่เสร็จ --&gt; B[ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามเวลา]     A -- เสร็จ --&gt; C[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น]           </pre>	<p>ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ/เจ้าของพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงาน,ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและเจ้าของพื้นที่ซึ่งต้องงานตามกฎหมายและใช้ชุดติดหมวกกันกระแทกไปทำงานและรับใช้ชุดติดหมวกกันกระแทก</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ากะใหม่ใน คัดเลือกผู้มีหน้าที่ในการติดแยกตัวงานและเจ้าของพื้นที่ที่บริหารงานเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จากนั้นเขียนชื่อให้ลงในป้ายแขวน Tag ที่ชุดไว้ ณ จุดติดแยกตัวงานแต่ละจุดที่กำหนดให้จนแล้วเสร็จลงบันทึกลงในแบบบันทึกการติดแยกตัวงาน (F-HS04-013) และแนบหรือกรอกเอกสารที่อยู่ในที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทดสอบเครื่องจักรที่นำไปใช้ไปตลอดปี ก่อนทำการซ่อมบำรุง</li> </ul>
7.	<pre> graph TD     A[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น] -- ไม่เสร็จ --&gt; B[ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามเวลา]     A -- เสร็จ --&gt; C[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น]           </pre>	<p>ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ/เจ้าของพื้นที่</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้มีอำนาจในการติดแยกตัวงานและเจ้าของพื้นที่ให้ทราบเมื่อปฏิบัติงานเสร็จใช้ชุดติดหมวกกันกระแทก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรและสถานที่ปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติที่ถอดออกมาจะต้องติดสติกเกอร์เข้าที่ที่กำหนด</li> </ul>
8.	<pre> graph TD     A[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น] -- ไม่เสร็จ --&gt; B[ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามเวลา]     A -- เสร็จ --&gt; C[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น]           </pre>	<p>ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ/เจ้าของพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงานติดสติกเกอร์เข้าในการติดแยกตัวงานที่จุดติดแยกตัวงานและกฎหมายที่ติดออก จากนั้นบันทึกปริมาณในแบบบันทึกการติดแยกตัวงาน (F-HS04-013) เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</li> <li>- ผู้มีอำนาจติดแยกตัวงานและอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จและนำเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานต่อไป</li> <li>- เจ้าของพื้นที่ลงบันทึกปริมาณในแบบบันทึกการติดแยกตัวงานและแนบหรือกรอกเอกสารและเขียนความพร้อมในการทดสอบเครื่องจักร</li> </ul>
9.	<pre> graph TD     A[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น] -- ไม่เสร็จ --&gt; B[ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามเวลา]     A -- เสร็จ --&gt; C[ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น]           </pre>	<p>ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ/เจ้าของพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกผลผลิตและเข้ารายงานการทดสอบแล้วผู้ปฏิบัติงานและเจ้าของพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการเข้างานแล้วเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้จนจบปละ</li> </ul>

## P-LG01 SCRAP INSPECTION

## Revision 6

## PURPOSE & SCOPE

To define actions of incoming inspection of Scrap including Pig Iron, HBI, DRI etc.

เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจรับเศษเหล็ก รวมถึง Pig Iron, HBI และ DRI เป็นต้น

## RESPONSIBILITY

Logistics & Domestic Scrap General Manager  
is responsible for scrap inspection according to  
this procedure

Logistics & Domestic Scrap General Manager  
รับผิดชอบจัดการการตรวจรับเศษเหล็กให้เป็นไปตาม  
ระเบียบปฏิบัติ

## REVIEW &amp; APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approver
Scrap Inspector Senior Supervisor	QA Area Mgr	-	Logistics & Domestic Scrap General Mgr

## AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
6	22 Sep 2015	1. Cancel Scrap Quality and Grade Inspection Sheet for Import Scrap 2. Update MSS 3. Change Responsibility person follow new version organization chart 4. Change condition of Radioactivity inspection
5	3 Aug 2010	1. Add criteria of scrap incoming inspection 2. Add terms & definitions for scrap.

## TERMS & DEFINITIONS

Scrap: Steel Material feed including Pig Iron, HBI, DRI etc  
RSO : Radiation safety officer

เศษเหล็ก: วัสดุเหล็กที่ส่งไปในเตาหลอม รวมถึง  
 Pig Iron, HBI, DRI เป็นต้น  
 จป.รังสี : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

จป.รังสี : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี



**DOCUMENTATION & REFERENCE**

1. Sale Contract and Document (Import, Domestic)
2. MSS-MS-LG03-001\_Scrap (To be revised from MMS-MS-PCM01-036)
3. MSS-MS-PCM01-028\_PIG IRON
4. MSS-MS-PCM01-029\_HBI
5. I-TS-AC00-002\_Radio Active Detection
6. F-LG01-001\_Scrap Quality and Grade Inspection Sheet
7. F-LG01-002\_Scrap Domestic Received Event Report
8. F-LG01-003\_Import Scrap Received Form
9. F-LG01-004\_Scrap Inspection Form
10. F-LG01-005\_Import Scrap Received Report
11. F-LG01-006\_Scrap Import Received Event Report
12. F-LG01-007\_Summary Shipment Report
13. F-CWH02-002\_Scrap Pile Location Map

P-LG01\_SCRAP INSPECTION  
Rev 6 – Page 2

<ul style="list-style-type: none"> <li>• If found radiation over 2 times of ambient on re-checking again Scrap Inspector Leader and RSO controlling the truck leave into safe place, wait Safety organize and inform to Procurement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หากตรวจพบค่ารังสีมากกว่า 2 เท่า ของค่าบรรยากาศปกติ Scrap Inspector Leader และจป.รังสี ต้องแยกตัวคนดังกล่าวให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย จากนั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องดำเนินการ และแจ้งให้ Procurement ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป</li> </ul>
<p><b>4.0 Receiving area inspection</b></p> <p>4.1 When truck arrived receiving area, Scrap Inspector received Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) from truck driver for inspect by compare with documentation (If have) and actual Main Raw Material on Truck</p> <p>4.2 Scrap Inspector check the place with Main Raw Material that correct or not</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If correct; inspect scrap type</li> <li>• If not correct; assign truck driver to correct place</li> </ul> <p>4.3 Domestic Scrap; Scrap Inspector inspect Scrap that conforming to the specification of order by compare with MSS-MS-LG03-001_Scrap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If there are impurities that not conform to the specification of order or found objects which effect to the production e.g. non-ferrous metals, tires, plastic, paper, wood, cement, stone, dirt, sand, oil, grease, tin plate, Material containing lead, battery, copper, motor, radioactive, explosive material, explosive devices, close container, cylinders, gas cylinders, oil tank, exhaust pipe, high manganese or chrome steel, reinforcing bar</li> </ul> <p>Estimate the weight and take photos evidences then proceed as follows:</p> <p><b>Domestic Scrap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deduct weight (D);</b> when found non-ferrous material e.g. tires, plastic, paper, wood, cement, stone, dirt, sand, oil, grease mixing up with scrap. <b>1-100 kg;</b> must be inform Scrap Inspector Senior Supervisor. <b>101 kg up;</b> must be inform Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager</li> </ul>	<p><b>4.0 การตรวจสอบที่สถานที่ส่งมอบ</b></p> <p>4.1 เมื่อรถบรรทุกมาถึงโรง Scrap Inspector รับใบประเมินคุณภาพและชนิดเศษเหล็ก (F-LG01-001) จากพนักงานขับรถ (ตัวแทนผู้ขาย) มาทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกันเอกสารสั่งซื้อ(ถ้ามี) และวัตถุต้นหลักรับมอบ</p> <p>4.2 Scrap Inspector ตรวจสอบสถานที่ส่งมอบกับวัตถุต้นหลักบนรถบรรทุกหรือที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ถ้าตรง ให้ตรวจสอบชนิดของเศษเหล็ก</li> <li>• ถ้าไม่ตรง ให้บอกสถานที่ที่ถูกต้องกับพนักงานขับรถบรรทุก</li> </ul> <p>4.3 Scrap Inspector ตรวจสอบ Scrap ว่าเป็นไปตามการสั่งซื้อหรือไม่ โดยใช้การเปรียบเทียบกับ MSS-MS-LG03-001_Scrap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากตรวจพบสิ่งปลอมปนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหรือวัตถุที่มีผลกระทบต่อการผลิตเป็นจำนวนมาก เช่น วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก, ยางรถ, พลาสติก, กระดาษ, ไม้, ปูน, ดิน, หิน, หิน, ทราย, น้ำมัน, จาระบี, วัสดุที่ติดด้วยตะกั่ว, วัสดุที่มีตะกั่วปน, แบตเตอรี่, ทองแดง, มอเตอร์, วัสดุที่มีพิษ, วัสดุที่มีสภาพระเบิด, ภาชนะปิด, กระบอxygen, ถังแก๊ส, ถังน้ำมัน, ท่อไอเสีย, เหล็กที่มีแมงกานีสหรือโครเมียมสูง, วัสดุที่เคลือบด้วยสังกะสี, แท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ</li> </ul> <p>ทำการประเมินน้ำหนักและถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้</p> <p><b>Domestic Scrap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>การลดน้ำหนัก (D)</b> เมื่อพบวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ตัวอย่างเช่น ยางรถ, พลาสติก, กระดาษ, ไม้, ปูน, ดิน, หิน, ทราย, น้ำมัน, จาระบี, ฯลฯ ปะปนมาในเศษเหล็ก <b>ลดน้ำหนัก 1-100 กิโลกรัม</b> ให้แจ้ง Scrap Inspector Senior Supervisor <b>ลดน้ำหนัก 101 กิโลกรัมขึ้นไป</b> ให้แจ้ง Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager</li> </ul>

P-LG01\_SCRAP INSPECTION  
Rev 6 – Page 4

**ACTIONS & METHODS**

<p><b>1.0 Receiving data</b></p> <p>When receive P/O, Packing list and/or Tentative P/O (Domestic Scrap) status, Packing list (Container Import Scrap) or Scrap and Pig Iron tentative (Vessel Import Scrap) from Procurement, Scrap Inspector Senior Supervisor informs relevant to plan, prepare receive location.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestic Scrap and/or Import Scrap; inform Scrap inspection leader</li> <li>• Vessel Import Scrap; Scrap Inspector Senior Supervisor will receive data about ETA (Estimate time arrival) inform to scrap Inspector Leader</li> </ul>	<p><b>1.0 การรับแจ้งข้อมูล</b></p> <p>เมื่อได้รับแจ้ง P/O, Packing list and/or Tentative P/O (Domestic Scrap) status, Packing list (Container Import Scrap) หรือ Scrap and Pig Iron tentative (Vessel Import Scrap) จาก Procurement, Scrap Inspector Senior Supervisor แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestic Scrap และ/หรือ Import Scrap ให้แจ้ง Scrap Inspector Leader</li> <li>• Vessel Import Scrap, Scrap Inspector Senior Supervisor จะได้รับข้อมูลกำหนดการเข้าเทียบท่าเรือ (Estimated Time Arrival, ETA) เพิ่มเติม ให้แจ้ง Scrap Inspector Leader</li> </ul>
<p><b>2.0 In gate inspection</b></p> <p>When truck arrived, Scrap Inspector check supplier name, scrap type and P/O, then inspect scrap and compare with MSS-MS-LG03-001_Scrap (except for Scrap Import, Pig Iron Import and HBI Import)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If conformed; fill form Scrap Quality and Grade Inspection (F-LG01-001) and sign at from, let truck weight-in at Truck Scale</li> <li>• If not conformed</li> </ul> <p>Domestic Scrap; inform Scrap Inspector Leader for final or rejects and fill form Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) and sign at from then let truck weight-in at Truck Scale.</p>	<p><b>2.0 การตรวจสอบที่หน้าประตู</b></p> <p>เมื่อรถบรรทุกมาถึงโรง Scrap Inspector เช็คชื่อ Supplier, ชนิด Scrap และ P/O จากนั้นประเมิน Scrap โดยเทียบกับ MSS-MS-LG03-001_Scrap (ยกเว้น Scrap Import, Pig Iron Import และ HBI Import)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ถ้าตรงให้กรอกข้อมูลลงในใบประเมินคุณภาพและชนิดเศษเหล็ก (F-LG01-001) พร้อมลงลายมือชื่อ จากนั้นปล่อยรถให้ทำการเข้าชั่ง ที่ Truck Scale</li> <li>• ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้</li> </ul> <p>Domestic Scrap; ให้แจ้ง Scrap Inspector Leader เพื่อหาข้อสรุปหรืออาจ Reject และกรอกข้อมูลลงในใบประเมินคุณภาพและชนิดเศษเหล็ก (F-LG01-001) พร้อมลงลายมือชื่อ จากนั้นปล่อยรถให้ทำการเข้าชั่ง ที่ Truck Scale</p>
<p><b>3.0 Radioactivity inspection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If truck move pass Radioactive Detector and found radioactive monitoring system alarm must be recheck at least 3 times if still alarm must inform to Scrap Inspector Leader and RSO immediately, RSO will re-checking by Radioactive Detector Handheld around truck and follow process Radio Active Detection (I-TS-AC00-002)</li> <li>• If not found or found radiation not over 2 times of ambient on re-checking again can allow to unloading or dumping.</li> </ul>	<p><b>3.0 การตรวจสอบกัมมันตภาพรังสี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากรถบรรทุกเคลื่อนผ่านเครื่องตรวจรังสีแล้วเกิดสัญญาณเตือนการตรวจรังสี ให้พนักงานขับรถบรรทุก เข้าตรวจซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง หากยังมี การแจ้งเตือนต้องแจ้ง Scrap Inspector Leader และจป.รังสี ทราบทันที โดยจป.รังสี ต้องนำเครื่องตรวจวัดเคลื่อนตามตรวจซ้ำอีกครั้งบริเวณรอบตัวรถบรรทุก และดำเนินการตามวิธีปฏิบัติ Radio Active Detection (I-TS-AC00-002)</li> <li>• หากตรวจไม่พบหรือพบค่ารังสีไม่เกิน 2 เท่าของค่าบรรยากาศปกติ ให้สามารถเข้าปูลงสินค้าได้</li> </ul>

P-LG01\_SCRAP INSPECTION  
Rev 6 – Page 3

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reject;</b> when found scrap or metal that not conform with buying agreement mixing up without supplier's intention</li> </ul> <p><b>Partial reject (P);</b> must be inform Scrap Inspector Senior Supervisor. <b>Reject (R);</b> must be inform Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Confiscation (C);</b> when found scrap or metal that not conform with buying agreement mixing up with supplier's intention; must be inform Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager</li> </ul> <p><b>Import Scrap</b> Inform Import Raw Material and third party appointed by Import Raw Material to joint inspection with Scrap Inspector by compare with MSS-MS-LG03-001_Scrap, MSS-MS-PCM01-028_PIG IRON, MSS-MS-PCM01-029_HBI</p> <p>4.4 Scrap Inspector fill form Scrap Inspection Form (F-LG01-004) for Domestic Scrap and Import Scrap Received Form (F-LG01-003) for Import Scrap.</p> <p>4.5 Scrap Inspector take Scrap Domestic Receive Event Report (F-LG01-002) for Domestic Scrap and Scrap Import Receive Event Report (F-LG01-006) for Import Scrap.</p> <p>4.6 Scrap Inspector gather document then send to Scrap Data for record and informs commanders and relevant functions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>การคืนของ</b> เมื่อพบเศษเหล็กหรือโลหะที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของการซื้อขายปะปนมากับเศษเหล็กและจำหน่ายเป็นความตั้งใจ</li> </ul> <p><b>คืนของบางส่วน (P)</b> ให้แจ้ง Scrap Inspector Senior Supervisor <b>คืนของทั้งหมด (R)</b> ให้แจ้ง Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>การยึดของ (C)</b> เมื่อพบเศษเหล็กหรือโลหะที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของการซื้อขายปะปนมากับเศษเหล็ก โดยที่ผู้ขายมีความตั้งใจ ให้แจ้ง Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager</li> </ul> <p><b>Import Scrap</b> แจ้ง Import Raw Material และ third party จากภายนอกที่ตกลงส่งโดย Import Raw Material เข้าร่วมตรวจสอบกับ Scrap Inspector โดยใช้การเปรียบเทียบตาม MSS-MS-LG03-001_Scrap, MSS-MS-PCM01-028_PIG IRON, MSS-MS-PCM01-029_HBI</p> <p>4.4 Scrap Inspector กรอกข้อมูลลงใน Scrap Inspection Form (F-LG01-004) สำหรับ Domestic Scrap และ Import Scrap Received Form (F-LG01-003) สำหรับ Import Scrap</p> <p>4.5 Scrap Inspector จัดทำ Scrap Domestic Receive Event Report (F-LG01-002) สำหรับ Domestic Scrap และ Scrap Import Receive Event Report (F-LG01-006) สำหรับ Import Scrap</p> <p>4.6 Scrap Inspector รวบรวมเอกสารส่งให้หน่วยงาน Scrap Data เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>5.0 Weight-Out inspection</b></p> <p>Truck back onto scale, Truck Scale Operator receive the Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) from driver, weight-out, input the information to system including deduct weight of impurity, printing the Receiving Ticket and Sign document</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If found Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) define Can or Material non conformance of order must record and send to Scrap Data and Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager.</li> </ul>	<p><b>5.0 การตรวจสอบที่ชั่งน้ำหนักออก</b></p> <p>เมื่อรถบรรทุกกลับมายัง Truck Scale Operator มีหน้าที่รับคืนใบประเมินคุณภาพและชนิดเศษเหล็ก (F-LG01-001) ชั่งน้ำหนักออก, ลงข้อมูลในระบบ รวมถึงการลดน้ำหนักของสิ่งปลอมปน และพิมพ์ Receiving Ticket และเซ็นเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากไม่พบใบประเมินคุณภาพและชนิดเศษเหล็ก Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) ระบบจะมีการบันทึกประวัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการสั่งซื้อไว้ให้เก็บบันทึกและส่งสำเนาให้ Scrap Data และ Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager ทราบ</li> </ul>

P-LG01\_SCRAP INSPECTION  
Rev 6 – Page 5



<p>• If found Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) have something wrong e.g. no signature receive etc. must inform to Scarp Inspector Leader immediately</p> <p>In case of unplanned and none conformed to requirement that affects to production e.g. more impurities, then summarize report by e-mail or others to Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager and relevant functions</p>	<p>• หากพบสิ่งผิดปกติในใบประเมินคุณภาพและชนิดเศษเหล็ก Scrap Quality and Grade Inspection Sheet (F-LG01-001) เช่น ไม่มีลายมือชื่อของผู้รับแจ้ง Scrap Inspector Leader ทราบทันที</p> <p>กรณีการรับไม่เป็นไปตามแผนและมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้กระทบต่อการผลิต เช่น พบสิ่งปลอมปนมาก ให้รายงานสรุปอย่างเร่งด่วนด้วย e-mail หรืออื่น ๆ ให้ Logistics &amp; Domestic Scrap General Manager ทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<b>6.0 Reporting</b>	<b>6.0 การรายงาน</b>
6.1 Domestic Scrap; Scrap Data gather F-LG01-004_Scrap Inspection Form for checking and report Logistics & Domestic Scrap General Manager.	6.1 Domestic Scrap; Scrap Data รวบรวมเอกสาร Scrap Inspection Form (F-LG01-004) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้ Logistics & Domestic Scrap General Manager ทราบ
6.2 Import Scrap; Scrap Data coordinate with Import & Export Officer to gather document Import Scrap Received Form (F-LG01-003) Import Scrap Received Report (F-LG01-005) and Summary Shipment Report (F-LG01-007) and attach with Survey Report form third party when finish shipment and send to Logistics & Domestic Scrap General Manager.	6.2 Import Scrap; Scrap Data ประสานงานกับ Import & Export Officer รวบรวมเอกสาร Import Scrap Received Form (F-LG01-003), Import Scrap Received Report (F-LG01-005) และ Summary Shipment Report (F-LG01-007) และแนบ Survey Report จาก third party เมื่อจบ shipment และรายงานให้ Logistics & Domestic Scrap General Manager ทราบต่อไป
In case of there are other problems or receiving does not conform to the plan, make report via email to inform Logistics & Domestic Scrap General Manager.	กรณีการรับไม่เป็นไปตามแผน จัดทำรายงานสรุปด้วย e-mail ถึง Logistics & Domestic Scrap General Manager ทราบต่อไป

End of this document

P-LG01\_SCRAP INSPECTION

Rev 6 – Page 6

## TERMS &amp; DEFINITIONS

Orientation: Training course/program for prepare new employee before send them to their department.	การปฐมนิเทศพนักงาน: หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานในหน่วยงาน
On the Job Training: Training course/program at working area to employee concerned with standard and procedure of job responsibility to improve his knowledge and skills.	การอบรมในงาน: หลักสูตรการฝึกอบรมงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน โดยมีฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ทำงานจริง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนด
In-house Training: Training course/program will be arranged in company following to the fixed course/program or extra course/program in year plan.	การอบรมภายใน: หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งมีทั้งการจัดขึ้นตามแผนประจำปี หรืออาจเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแผน
Outside Training: Training course/program in urgent or necessary requirement and in-house program could not support. Outside training course/program will be source for employees	การอบรมภายนอก: หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดขึ้นนอกบริษัท ซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในบริษัท หรือหลักสูตรที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยจะทำการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก

## DOCUMENTATION &amp; REFERENCE

1. F-HR01-001\_Training Matrix
2. F-HR01-002\_OJT Record
3. F-HR01-003\_Training Survey
4. F-HR01-004\_Training Plan
5. F-HR01-005\_Training Requisition
6. F-HR01-006\_Training Postpone
7. F-HR01-007\_Training Attendance
8. F-HR01-008\_Inhouse Training Evaluation
9. F-HR01-009\_Training Summary

## P-HR01\_TRAINING AND DEVELOPMENT

## Revision 4

## PURPOSE &amp; SCOPE

To define the process and methods of training and development for GJS employee

This procedure covers the process and methods of training and development for GJS employee in the Quality Management System, Occupational Health and Safety Management System and Energy Management System excluding subcontractors which are under control by other specific procedure

เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานบริษัท

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานบริษัทในระบบบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการพลังงาน แต่ไม่ครอบคลุมถึงแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาผู้รับเหมา ซึ่งจะระเบียบปฏิบัติอื่นควบคุมเป็นพิเศษ

## RESPONSIBILITY

HR Group Manager is responsible for training and development according to this procedure.

HR Group Manager รับผิดชอบการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้

## REVIEW &amp; APPROVAL

Preparation	Concurrence	Reviewer	Approval
Sr./OFFICER - HR	QA Area Manager	-	GM-HR & Admin

## AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
4	9 Oct 2015	Due to re-organization chart of company on Sep 1, 2015 the manual is revised of following; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Change position title from VP-HR &amp; Admin to GM-HR &amp; Admin.</li> <li>• Change position title from Supervisor of Sr./OFFICER - HR.</li> </ul>
3	10 May 2012	Due to ISO 50001 implementation, the procedure is revised as following; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Change color of company logo from green and orange to marine and yellow</li> <li>• Add Energy Management System in Purpose &amp; Scope</li> <li>• Add remark for subcontractor training</li> <li>• Change position of supervisor from HR officer to HR Supervisor according to HR Org chart Rev. 1/2012</li> <li>• Add process of orientation</li> </ul>

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !P-HR01\_TRAINING AND DEVELOPMENT  
Rev 4 – Page 1

## ACTIONS &amp; METHODS

## 1. Orientation

1.1 When company employ new staff, the Sr./OFFICER - HR will manage orientation process with prepare training facilities such as:

- Place and training equipments
- Instructor and trainees
- Training hand out and test sheet
- F-HR01-007 Training Attendance
- F-HR01-008 Inhouse Training Evaluation

1.2 Orientation course must include with following topics:

- Company History and Policy
- Organization Chart
- HR Rule and Regulation
- Employee Welfare
- EH&S Policy
- MIS Policy
- Quality Management System
- GJS Production Process
- Energy Management System
- Radiation Protection (only for employees who work with area: Caster, PPPL, RTM and Electrical HSM)

1.3 Sr./OFFICER - HR is responsible to summary and keeps record training in data base.

## 2. On the job training

2.1 Manager or concerned person has responsibility to request the required training course/program that suit for his own staff by fill OJT course in F-HR01-001 form and send to HR.

If the organization chart or job responsibility is adjusted, the Training matrix will be revised if it is necessary.

2.2 The department manager is responsible to identify training course/program for each employee when the following things is occurred:

- new staff
- Job rotation
- Prepare for staff change
- New technology or methodology

2.3 The department manager is responsible to complete OJT, and fill out the fulfillment in F-HR01-002 form and send to HR Officer.

## 1. การปฐมนิเทศพนักงาน

1.1 เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน Sr./OFFICER - HR ต้องดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยการประสานงาน, เตรียมและอำนวยความสะดวกสิ่งต่าง ๆ เช่น

- สถานที่และวัสดุอุปกรณ์
- วิทยากรและผู้เข้าร่วม
- เอกสารฝึกอบรม
- F-HR01-007 แบบลงชื่อผู้เข้าร่วม
- F-HR01-008 แบบประเมินผลการอบรมภายใน

1.2 หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- ประวัติและนโยบายบริษัท
- สิ่งศักดิ์
- ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- สวัสดิการพนักงาน
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ
- ระบบการจัดการคุณภาพ
- กระบวนการผลิตของบริษัท
- ระบบการจัดการพลังงาน
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี (เฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในขั้นที่เกี่ยวข้องกับรังสี ได้แก่ บริเวณพื้นที่ Caster, PPPL, RTM and Electrical HSM)

1.3 Sr./OFFICER - HR ต้องสรุปและบันทึกผลการฝึกอบรมลงในฐานข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน

## 2. การฝึกอบรมในงาน

2.1 ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุหลักสูตรหรือเอกสารที่พนักงานซึ่งมีความสามารถทำงานตามในพรตงานจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมลงใน Training matrix (F-HR01-001) แล้วส่งให้ HR

หากมีการปรับโครงสร้างองค์กรหรือปรับภาระหน้าที่งานหรือมีการเพิ่มเรื่องที่ต้องเรียนรู้ – ให้ทบทวนและปรับปรุง Training matrix ตามความจำเป็น

2.2 ผู้จัดการต้องสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละคนลงใน F-HR01-002 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- การรับพนักงานใหม่
- การเปลี่ยนตำแหน่งงาน
- การเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งงาน
- การเพิ่มเรื่องที่ต้องเรียนรู้

2.3 ผู้จัดการต้องสังเกต ต้องจัดให้มีการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามแผนงานจัดการการดำเนินการในการเรียนรู้ถึงผลการเรียนรู้ลงใน F-HR01-002 แล้วส่งคืน

2.4. Sr./OFFICER - HR is responsible to check and keep record.

- If not complete – send it back to the concerned manager for fulfillment.
- If complete – keep record in data base.

### 3. In-house training

3.1. Sr./OFFICER - HR is responsible to set up training need survey by send F-HR01-003 form to all department managers or concerned person and collected to summarize survey within every November.

3.2. Sr./OFFICER - HR is responsible to set up training plan and budget for submitting to approve by training head department and then distribute to all departments.

3.3. Sr./OFFICER - HR is responsible to prepare training request and identify course details in F-HR01-005 form before submitting for approval.

If can not set up training follow training plan, F-HR01-006 form will be used for postpone course training.

If some departments want to add up extra training course, coordination with Sr./OFFICER - HR must be required for approval process.

3.4. In case of any training course/program is approved, the Sr./OFFICER - HR will manage training process with prepare training facilities such as:

- Place and training equipments
- Instructor and trainees
- Training sheet and test sheet
- Transportation, food and beverage
- Other expenses
- F-HR01-007 Training Attendance
- F-HR01-008 In-house Training Evaluation

3.5. Sr./OFFICER - HR is responsible to summary and record training result with management and effectiveness in F-HR01-009 form and sent to head manager for information.

2.4 Sr./OFFICER - HR ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของการเรียนรู้และบันทึกผล

- หากยังไม่เรียบร้อย – ให้ประสานงานกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้องจนเรียบร้อย
- หากเรียบร้อยแล้ว – ให้บันทึกผลฐานข้อมูล

### 3. การฝึกอบรมภายใน

3.1 Sr./OFFICER - HR ต้องทำการสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนา โดยส่งแบบสำรวจ (F-HR01-003) ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3.2 Sr./OFFICER - HR ต้องจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาประจำปี (F-HR01-004) และงบประมาณเพื่อขออนุมัติแผนการฝึกอบรมตามฝ่ายบังคับบัญชา และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้แจกจ่ายแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3 Sr./OFFICER - HR ต้องขออนุมัติจัดฝึกอบรมภายใน โดยระบุรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายลงใน F-HR01-005 เสนอตามสายบังคับบัญชา

หากไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผน – ให้ขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรม โดยใช้ F-HR01-006

หากหน่วยงานใดต้องการจัดอบรมภายในเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแผน – ให้ติดต่อประสานงานกับ Sr./OFFICER - HR เพื่อดำเนินการขออนุมัติ

3.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดได้ Sr./OFFICER - HR ต้องดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยเตรียมและอำนวยความสะดวกสิ่งต่าง ๆ เช่น

- สถานที่และวัสดุอุปกรณ์
- วิทยากรและผู้เข้าอบรม
- เอกสารฝึกอบรม แบบประเมินและทดสอบ
- การเดินทาง ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าใช้จ่าย
- F-HR01-007 แบบลงชื่อผู้เข้าอบรม
- F-HR01-008 แบบประเมินผลการอบรมภายใน

3.5 Sr./OFFICER - HR ต้องสรุปและบันทึกผลการฝึกอบรม ทั้งในด้านการจัดการและประสิทธิภาพของการฝึกอบรมลงใน F-HR01-009 เสนอตามสายบังคับบัญชาเพื่อทราบ

### 4. Outside training

4.1. The employee who request for outside training must fill in F-HR01-005 form and submit to manager for approval and then send to HR Officer.

4.2. Sr./OFFICER - HR is responsible to summary training request and relevant expenses

### 4. การฝึกอบรมภายนอก

4.1 พนักงานผู้ขอ ต้องขออนุมัติจากต้นสังกัดโดยระบุรายละเอียดลงใน F-HR01-005 เมื่อต้นสังกัดอนุมัติแล้ว ส่งแบบคำขออนุมัติให้แก่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

4.2 Sr./OFFICER - HR ต้องสรุปคำขอฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงใน F-HR01-005 เสนอ

- Disapprove: Inform to the concerned manager
- Approve: go to further process

4.3. Sr./OFFICER - HR has to coordinate with the concerned person for:

- Application and course fee
- Trainee
- Transportation and accommodation
- Other expenses (if any)

4.4. Trainee is responsible to report the training conclusion by summary the training knowledge, evaluate instructor and course management in F-HR01-005 form and submit to department head for follow up training and then send to Sr./OFFICER - HR.

In case of the training course has certificate – trainee is responsible to copy certificate and submit to Sr./OFFICER - HR to keep record.

4.5. Sr./OFFICER - HR has to record of training result in fulfillment management and training effectiveness.

- หากไม่อนุมัติ – แจ้งให้ผู้จัดการต้นสังกัดทราบ
- หากอนุมัติ – ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

4.3 Sr./OFFICER - HR ต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

- การสมัครและค่าฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรม
- การเดินทางและที่พัก
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้ามี

4.4 ผู้เข้าอบรม ต้องรายงานผลการฝึกอบรม โดยสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ประเมินผู้จัดและวิทยากรลงใน F-HR01-005 เสนอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินส่งกลับทราบ และติดตามผลการฝึกอบรมภายใน 1 เดือน จากนั้นจึงส่งเอกสารให้ Sr./OFFICER - HR

กรณีที่มีการฝึกอบรมที่มีการมอบใบรับรองการเข้าฝึกอบรมหรือใบรับรองการผ่านเกณฑ์การทดสอบ – ให้ผู้เข้าอบรมสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ Sr./OFFICER - HR ด้วย

4.5 Sr./OFFICER - HR ต้องบันทึกผลการฝึกอบรม ทั้งในด้านการจัดการและประสิทธิภาพของการฝึกอบรม



## I-EHS05-001\_FIRE FIGHTING EQUIPMENT INSPECTION

## Revision 1

**RESPONSIBILITY:**

Safety Staff  
Area Supervisor

## AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
1	10 May 2010	1. Change color of company Logo. 2. Add new responsibility of instructor to
0	16 Sep 2008	First Issue

**SAFETY & ENVIRONMENT PROTECTION:**

Hard hat, Safety Shoes, Safety Glass, Cotton Gloves

**INSTRUCTION:**

A. ถังดับเพลิง

1. **ปลดปล่อย** : ผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบและ 1 ครั้ง ตรวจสอบสภาพโดยรวมของถังดับเพลิง และพื้นที่ติดตั้งถัง
  - พื้นที่ติดตั้งถังไม่มีสิ่งกีดขวาง เข้าไปหยิบมาใช้สะดวก
  - ตรวจสอบเขม่าดับเพลิงบนถังโดยวิธีคลุก
  - ถังดับเพลิงต้องไม่มีรอยร้าวหรือชำรุด
  - สายฉีดต้องไม่มีรอยรั่วหรือมีสิ่งอุดตันจากภายนอก
2. **ตรวจเช็ค Pressure gauge**
  - เช็กระดับของเข็ม แสดงว่า เครื่องดับเพลิงปกติ พร้อมใช้งาน
  - เช็กระดับของสีแดง หากเขม่าของเข็มเขียว(Over Charge) แสดงว่าเครื่องมือ Pressure เกินมาตรฐาน หากค่าที่อยู่ในสีแดงแสดงว่าเกินค่า หรือการติดตั้งไม่เวิร์กตามที่ควรจะเป็น
  - เช็กระดับของสีแดง หากเขม่าของเข็มเขียว(Recharge) แสดงว่า เครื่องดับเพลิงได้มีการใช้งานแล้ว
3. **ตรวจเช็คใบ Record Tag**
  - เมื่อได้ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงแล้ว ให้ผู้ตรวจเซ็นชื่อที่ใบ Record Tag ถังดับเพลิง และบันทึกผลการตรวจในแบบฟอร์มการตรวจเช็คถังดับเพลิง F-EHS05-001
  - เมื่อมีการใช้ถังดับเพลิง จะต้อง นำ Record Tag ที่ระบุการนำไปใช้ให้หัวหน้างานด้วยเพื่อติดตามให้มีการส่งซ่อมหากถังดับเพลิงชำรุด
4. **ตรวจเช็คโดยการส่งน้ำหนัก (เฉพาะ CO2)**
  - ถัง CO2 ขนาด 5 lb. จะมีน้ำหนักรวมถังประมาณ 6.3 kg. ถังน้อยกว่า 5.7 kg. ให้รับดำเนินการเปลี่ยน
  - ถัง CO2 ขนาด 10 lb. จะมีน้ำหนักรวมถังประมาณ 12.8 kg. ถังน้อยกว่า 11.6 kg. ให้รับดำเนินการเปลี่ยน
  - ถัง CO2 ขนาด 15 lb. จะมีน้ำหนักรวมถังประมาณ 17 kg. ถังน้อยกว่า 15.3 kg. ให้รับดำเนินการเปลี่ยน
  - หากบันทึกผลการตรวจในแบบฟอร์มการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ระบุหน่วยเป็น kg.

B. อุปกรณ์: ตู้น้ำดื่มพลาสติก

- อุปกรณ์: ถังน้ำดับเพลิง มีความถี่ในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง
- เช็คสภาพโดยรวมของตู้ Hose Box เช็คสภาพตู้ กระบอกและบานพับว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ รวมทั้งเช็คและทำความสะอาดตู้ Cabinet Hose Box ด้วย

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED

I-EHS05-001\_FIRE FIGHTING EQUIPMENT INSPECTION

Rev 1 – Page 1

3. เช็ดยี่ห้อภาชนะบรรจุยาต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับยาชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเภสัชภัณฑ์ของหน่วยงานหรือ  
ยี่ห้อของ โยคาร์ท่อเข้าที่ Valve บนรหัสของภาชนะบรรจุยา  
4. ตรวจสอบว่าสีฉลากเป็นสีเหลืองตามมาตรฐานของชุดตัวอย่างจำเพาะของครอบครัวหรือไม่ ส่วนในกรณีที่เป็น  
สีอื่นเป็นที่ยอมรับไม่ได้ ต้องตรวจสอบโดยภาพรวมก่อนเข้าระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการจำแนกผิด  
5. ตรวจสอบว่าฉลากเป็นรูป  
6. ตรวจสอบว่า Valve จำเป็นต้องเพิ่มฟังก์ชันผสมยาได้โดยกลไกสลับความทึบ พร้อมที่จะใช้งาน เช่น ใต้  
ตุ้มน้ำ Valve (Hand Valve) ตัวนี้ใช้การขุดหรือไข และใช้ฉีดผ่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิ่งลงด้านล่าง  
Valve หรือไข  
7. ตรวจสอบพื้นที่บรรจุยาจุดตั้งถ่ายยาให้มี 60cm. ต้องไม่สัมผัสกับขาทางเข้าด้านผสม ยาที่มีลักษณะ  
เป็นรูปร่างที่เหมือนกันภายในกล่อง ควรใช้ Record Tag Cabinet Hose Box หรือ ได้หาก  
ตรวจสอบแล้วเป็นที่ยอมรับไม่ได้ให้เขียนชื่อใน Record Tag และบันทึกผลการตรวจในรูปแบบฟอร์มการ  
ตรวจใช้ Cabinet Hose Box : F-HS05-002

C. อุปกรณ์: ถังจ่ายน้ำดับเพลิง และวาล์ว

4. **ผู้ดูแล:** วัชรวัจน์ วัฒนสุข และอาจมี ทีมงานที่เกี่ยวข้อง ความรู้เพิ่มเติม
  - เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องกับสายเคเบิลหรือท่อส่งไฮดรอนต์จากท่อจ่าย จะต้องแจ้งมีความผิดปกติหรือมี ถ้าพบผิดปกติให้ทำการดำเนินการในด้านการตรวจสอบจากของเหลวที่มีอยู่ปกติ ให้ทำการตรวจสอบระดับ Hydrant เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของท่อส่งไฮดรอนต์ ถ้าไม่สามารถทำได้ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนในเอกสารนี้จนกว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญ Valve ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่มีว่าพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไข
  - ตรวจสอบเอกสาร Valve หรือกรณีโดยผู้เชี่ยวชาญสายเคเบิล Hydrant ทำการประเมิน Valve ให้สอดคล้องกับรูปแบบการตรวจวัดที่ขึ้นหรือลง ถ้ามีขึ้นหรือลงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะปลอดภัย
  - เมื่อสามารถทำการปิดหรือเปิดการเดินตามขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบให้ทำการประเมินความเสี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  - เมื่อสามารถดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมต่อไป
5. **บันทึกการตรวจสอบทั้งหมดในรูปแบบฟอร์มการตรวจวัด Hydrant Water F-HS05-003**

D. ချက်ကိုင်: Fire Exit box

1. **ระบบ Fire Exting** มีหน้าที่ในการบรรเทา 3 เดือนครั้ง
2. ตรวจเช็คเพื่อเปลี่ยนไส้กรองและเปลี่ยนของเหลวจากถังเชื้อเพลิงหมดที่ใช้แสงสว่าง โดยการตรวจเช็คจุดต่อสาย ทากบนหลอดไฟ และวิธีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบำรุงรักษา
3. ตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรองที่สกปรกและเปลี่ยนน้ำมันจากถังเชื้อเพลิง
4. ตรวจเช็คและเปลี่ยนของเหลวประจุไฟฟ้า โดยตรวจเช็คแรงดันของแบตเตอรี่ การประจุ การมีกลิ่น และการทำงานของ ตัวควบคุมต่างๆที่ใช้ไฟส่องสว่าง ถ้าพบว่ามีแรงดันผิดปกติ ให้ย้ายออกเพื่อทำการซ่อมบำรุงต่อไปอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
5. หากพบการรั่วซึมไฟ Fire Exting ปรากฏหรือใช้งานไม่ได้ให้แจ้งสมาชิก ADM เพื่อทำการซ่อมแซมทันที
6. บันทึกผลการตรวจซ่อมทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม E-FH505-004 Fire Inspection Check Sheet
7. **E. อุปกรณ์ SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus)**
8. 1. **ชุด SCBA** ระบบการตรวจเช็ค 2 เดือนครั้ง
9. 2. ตรวจเช็คถังอากาศของ SCBA โดยตรวจเช็คแรงดันถังอากาศ, ของเหลวในถังอากาศว่ามีรอยแตกร้าวและรอยแตกหรือมีกลิ่นในสายหรือที่ใส่หัว
10. 3. ตรวจเช็คถังอากาศของ SCBA ด้วยการดูประวัติการซ่อมแซมหรือการทำการเปลี่ยนถังอากาศได้หรือไม่ และเปลี่ยน Bypass ของถังอากาศในตำแหน่งใหม่
11. 4. ตรวจเช็คถังอากาศและสายอากาศ จะต้องไม่มีรอยแตกและสายอากาศรวมถึงข้อต่อต้องอยู่ใน สภาพที่เรียบร้อยไม่มีรอยแตก หรือหัก หรือมีรอยฉีกขาดและถังอากาศต้องอยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้ง
12. 5. ตรวจสอบถัง/ถังอากาศและเข็มชี้ของถังหรือถังต้องอยู่ในสภาพปกติ คือ ถังน้ำหนักของเข็มชี้ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เข็มชี้หรือถังเป็นผล (EMPTY) หากมีการเปลี่ยนถัง เข็มชี้จะต้องเป็นแบบน้ำหนักกว่า 1/2 ของถัง
13. 6. เข็มชี้จะต้องเป็นแบบใหม่ได้ใส่สายรัดที่ติดตั้ง
14. 7. ถังอากาศ สภาพที่เสื่อมลงโดยทั่วไปคือไม่เปลี่ยนสี และในถังจะต้องไม่พบกลิ่น รอยแตกหรือเป็นแถบ และไม่เป็นสนิม
15. 8. ตรวจดูปริมาณของถังอากาศของถังเก็บที่บรรจุ และ จะต้องไม่ต่ำกว่า 2,625 PSI
16. 9. เข็มชี้และข้อต่อของถังอากาศ จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ทำงาน
17. 10. เมื่อพบสภาพที่ผิดปกติใด ๆ จากเดิมให้รีบแจ้งช่างซ่อมบำรุงทันที
18. 11. ไปบันทึกผลการตรวจลงในใบบันทึกผลการตรวจบำรุงประจำเครื่อง

I-EHS05-001\_FIRE FIGHTING EQUIPMENT INSPECTION

Rev 1 – Page 2

- ใส่หน้ากากลงในถุงหน้ากากพลาสติก
- เก็บเครื่อง SCBA ลงในกล่องพร้อมกับมัดด้วยสายรัดให้เรียบร้อย

#### F. APB (Alarm Push Button)

1. ตรวจสอบสภาพภายนอกของระบบ ABV ว่ามีการติดตั้งหรือแก้ไขตามการชี้แจงอย่างเหมาะสมแล้ว
2. ปุ่ม PUSH IN THEN PULL DOWN ใช้การกดเพื่อเปิดใช้กับตัวถังถังกลางคงเป็นไป เพื่อตัวถังคองแท้งที่อยู่ด้านในมีสภาพที่เมื่อพร้อมใช้งานแต่เพื่อเปิดใช้ รวมทั้งเมื่อตัวถังกลางจะเอาด้านในด้วย
3. ปุ่ม Pull DOWN ทำการกดเพื่อเปิด โดยที่ตัวถังถังกลางคงเป็นไปเพื่อปุ่ม PUSH IN แล้วจึงลงจากข้างตรงบน แล้วกด Switch สามารถทำการกดไว้ได้ (Switch สวิตช์ที่อยู่ด้าน Pull Down)
4. ขั้นตอนในการกดเพื่อเปิดแบบไว้ว่า ไม่มีการกดแล้วจึงกดสัญลักษณ์ Fire Alarm ได้ และตามข้อที่พร้อม Fire Alarm โดยกดแล้ว เพราะจะกดไว้เพราะระบบจะจัดเป็นตัวถังด้านใน
5. หากการกด Key Lock ของทำการกดแล้วแต่เมื่อมี Alarm ที่ขึ้นก็กด Fire Alarm ก็ขึ้น แล้วได้โดยการกด Pull DOWN ลงบน แล้วใช้กดแล้ว เขียนเข้าที่ไฟแฟลชหรือสัญญาณ Fire Alarm ตามการกดที่จะ Reset ระบบได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ลองทำการกดไฟและแจ้งเจ้าหน้าที่งาน
6. เมื่อจบการทำการซ่อมอุปกรณ์
  - ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด
  - ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งหัวหน้างาน
6. บันทึกผลการตรวจสอบและข้อเสนอบนแบบฟอร์ม F-EHS05-004 Fire Inspection Check Sheet

### G. Alarm Bell

1. ตรวจสอบสายไฟของระบบ Alarm Bell และ Junction Box ตรวจสอบเรื่องความสะอาดและดูความมั่นคง
2. ตรวจสอบการติดตั้งด้วย ผ่านเบ็ดเตล็ดที่ถือใบปลิวการแจ้งให้พนักงานทราบ
  - เช็ดโดยผ้าแห้ง APB
  - ทำโดยการ Test ด้วย Fire Detector หรือ Smoke Detector โดยการตรวจเช็คพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจจับ Detector
3. บันทึกผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในแบบฟอร์ม F-EHS05-004 Fire Inspection Check Sheet

#### H. Smoke Detector

1. เกิดความเข้าใจว่าโปรแกรมการแจ้งเตือนภัยการเกิดเพลิงไหม้จะมีทั้งระบบเดิมกับระบบจุดติดตั้ง Smoke Detector เพื่อมีการกระจายแจ้งเตือนภัยทั้งภายในบริเวณอาคารติดตั้งไว้หากทางแบ่ง Supervisor เพื่อทำการติดต่อจากภายนอก
2. ตรวจสอบการแจ้งเตือนของระบบเดิมที่ใช้ Smoke Detector ว่าถูกต้องตามเป้าหมายหรือไม่ทั้งห้อง ถ้าไม่มีการกระจายแจ้งเตือนไปยัง Supervisor เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มสัญญาณ
3. ตรวจสอบการทำงานของระบบ Smoke Detector เพื่อทดสอบการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบตามขั้นตอน ดังนี้
  - สอดตรวจเบื้องต้นเพื่อเข้าใจลักษณะการบอกไฟโครงการบอก แล้วจึงตรวจสอบการแจ้งเตือนกับระบบป้องกันจากบริเวณจุดติดตั้งเป็นข้อแรก และจากอุปกรณ์การเป็นขลุ่ยติดตั้ง
  - ใช้หลอดตรวจสอบค่าด้านความถูกต้องจากเครื่องตรวจสอบเป้าหมายของอาคารจากค่าการแจ้งเตือนที่ติดตั้งไว้ ออกค่าเป้าหมายที่ถูกต้องมาใหม่ ส่งไปยังอาคารเป้าหมายให้ ฉายแสงสัญญาณ ½ รอบ แต่ค่าเป้าหมายที่ถูกต้องมาใหม่ไปยังหลอดสัญญาณประมาณ 2-3 รอบ
  - ตรวจสอบค่าการบอกกับค่า Smoke Detector แล้วตรวจสอบให้แม่นยำตามค่า แจ้งประวัติข้อมูลการประมาณ 1-2 นาที แล้วปล่อยให้ระบบทดสอบค่าจริง Smoke Detector จะทำงานภายในเวลา 10-20 วินาที หากยังไม่ทำงานให้ทดสอบประวัติซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จนกว่า Smoke Detector ทำงาน
  - หากพบว่ายังติดขัดกับค่า 2 ครั้งแล้ว Smoke Detector ยังไม่ทำงานแสดงว่า Smoke Detector เสีย หรืออาจเกิดว่าไม่มีการตรวจสอบกับค่าที่ติดตั้ง ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุการติดตั้ง Smoke Detector ไม่มีการติดตั้งค่าในระบบ ให้แจ้ง Supervisor เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือประสานงานแจ้งหน่วยงาน Instrument
4. ปฏิบัติการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม F-FH505-004 Fire Inspection Check Sheet

### I. Control Unit

- การตรวจเช็ค CPU BOARD แบ่งการตรวจ ออกเป็น 2 ส่วน :
  - การตรวจปกติ (normal System) ตรวจหาการ เชื่อมประกับที่แน่นสนิทถูกต้อง โดยการกดปุ่ม LAMP TEST ที่อยู่บนแผงคอมพิวเตอร์ที่ DISPLAY BOARD จะลือติดสว่าง หากไม่ติดแสดงว่า CPU BOARD มีปัญหา
  - การตรวจไม่ปกติ (TROUBLE ALARM) ตรวจหาการเกิด Trouble Alarm ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นได้ จาก CPU BOARD โดยการกดปุ่ม ACK จะยี่ริบเสียง Trouble Alarm ไว้ที่ Monitor ของ CPU BOARD ได้ Fire man ทำการบันทึก Trouble Alarm ที่เกิดขึ้นในแบบรายงานข้อมูล ALARM ระบบ FIRE FIGHTING
- เมื่อ ACK Breaker เกิดขึ้นตามง เป็นเสียงของ Breaker จะดับลงตาม และเปลี่ยนไป หากกดลงแล้วทำการ รีเซ็ตขึ้นใหม่ โดยกดปุ่มลือติดตัวทำการ OFF Breaker ถัดมาเสมอ
- เมื่อ DC Breaker
  - ติดสัญญาณที่แสดงอยู่ที่ตู้ Control Unit ว่าถึงคงทำงานเป็นปกติหรือไม่
  - ตรวจเช็คสัญญาณที่พื้นและกระแสไฟฟ้า ว่า โดยอาจมีค่าแรงดันต่ำกว่า Control Unit แรงดันปกติมีอยู่ประมาณ 24V.กระแสปกติอยู่ที่ประมาณ 3A.ถ้าแรงดันหรือกระแสแสดงต่ำกว่าค่าปกติ ให้ทำการตรวจสอบว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่
- เมื่อลดค่าของ Battery
  - เมื่อลดค่าเมื่อลดค่าทั่วไปนี้ ประสิทธิภาพ Battery ต้องมีลักษณะตาม
  - ค่าที่น้อยกว่า Battery ต้องอยู่ใกล้สภาพที่เรียบร้อนขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่ง
  - หากค่าที่ต่ำกว่านี้ของ Battery แรงดันปกติอยู่ที่ 24V.ถ้าแรงดันที่วัดได้น้อยกว่าค่าปกติมาก ให้ทำการเปลี่ยน Battery
- เมื่อลดสภาพที่ผิดปกติของระบบและภายในห้องนี้ มีสิ่งสกปรกและต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ Monitor จากภายนอกได้ชัดเจน
- บันทึกผลการตรวจรายงานลงในแบบฟอร์ม F-EHS05-004 Fire Inspection Check Sheet

### 1. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประเภท Gas

1. ตรวจสอบชุดสภาพของชุดต่อสายระหว่างสายสัญญาณจาก Control Unit กับ Solenoid Valve ต้องมีการต่ออย่างเรียบร้อยและแน่นหนา
2. ตรวจสอบปริมาณของก๊าซ FM 200 หรือ Halon โดยดูที่ Pressure gauge หรือป้านางโหละเคาต์ดาวน์ก๊าซ ถ้าปริมาณของก๊าซลดลง ให้เติมก๊าซตามระดับที่กำหนด แต่ถ้าปริมาณของก๊าซลดลงต่ำกว่าที่กำหนด ให้รีบแจ้งช่างซ่อมบำรุงทันที
3. บันทึกผลการตรวจสอบทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม F-EHS05-004 Fire Inspection Check Sheet

End of this Document



## RESPONSIBILITY

พนักงานขับรถยก (Forklift driver)

## AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
2	9 Oct 2015	Add the details of safety rules, forklift form and maintenance inspection picture. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Add safety rule and forklift form.</li> <li>• Add maintenance inspection and pictures.</li> <li>• Extend forklift license from 1 year to 2 years.</li> </ul>
1	10 May 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change color of company Logo.</li> <li>• Delete check list table.</li> </ul>

### INSTRUCTION

1. พนักงานขับรถคันดังกล่าวใช้เส้นทางบริเวณรอบและผ่านทางออกสถานีบริเวณกองถ่ายช้างป้อมทิศใต้ซึ่งมีช้างป่า 2 ตัว และรถบรรทุกคันนี้แล่นเข้ามาชนกับรถบรรทุกคันดังกล่าวจนทำให้ช้างป่าได้รับบาดเจ็บ
2. ภายการเริ่มปฏิบัติงานประจำวันเช้า พนักงานขับรถคันดังกล่าวจะออกวิ่งรอบกองถ่ายช้างป้อม โดยพนักงานขับรถจะแล่นไปบนถนนที่ E-FH504-008 ผ่านทางบริเวณงาน CWH ที่ใช้แยกถนนที่ E-FH5-004-001 หากถึงจุดคัดเลือกว่ามีช้างบางตัวบางวันพนักงานขับรถจะหลีกเลี่ยงที่ซึ่งมีช้างป้อมไปออกนอก
3. ส่วนของพนักงานขับรถที่รับผิดชอบการดูแลและป้องกันรถบรรทุกคันนี้คือ Forklift ที่อยู่ในหน่วยผลิตสัตว์ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติงานที่บริเวณกอง ปัดรถบรรทุกสายอากาศบริเวณชุด 2 ปี ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะคอยขับไล่ช้างป้อมหากเข้าใกล้ตัวรถ โดยที่แต่ละคนจะอยู่ที่หน่วยงานทั้งหมดคือ ชุมชนภายในสถานีบริเวณกองถ่ายช้างป้อม
4. ตัวของรถบรรทุกคันนี้ยาวไปเป็น 20 กม./ชม.
5. ตัวของรถบรรทุกคันนี้มีความคิดจะชน ช้างบางตัวโดยที่ผู้ขับขี่เห็นหรือคนเลี้ยงได้รู้ว่ามีอันตราย
6. ต้องใช้สัญญาณเสียงที่เตือนเมื่อมีรถบรรทุกคันนี้ที่ปฏิบัติงานบริเวณช้างป้อมในทันทีที่พนักงานออกนอก
7. ต้องไม่อนุญาตให้พนักงานคันนี้เข้าใกล้สถานีการขนถ่ายช้างป้อมถ้าเป็นไปได้
8. ใช้ใบขนถ่ายสัตว์เคลื่อนย้ายเท่านั้น และต้องออกบัตรตรวจสอบโดยพนักงานไปบนถนน และพนักงานของไฟจราจร Forklift โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องนำใบนี้ไปแจ้งแก่พนักงานที่ถือใบตรวจสอบก่อน
9. ต้องอยู่ในสถานที่ที่พร้อมใช้และปลอดภัยซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ที่ปฏิบัติงาน
10. มีคนดูแลใช้สัญญาณและบริษัทอื่นๆ จะอยู่ในถนนไปบนถนน, เข้าใกล้ทางเดินรถ, ทางเข้า และรถบรรทุกอื่น
11. ขี้นระเบิดซึ่งมีเสียงดังใกล้ทางเดินเข้า ฟังเสียงเสียงการวิ่งรถบรรทุกใกล้ถนนหรือมีเสียงที่ผิดปกติ
12. ลดความเร็วลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณที่มีเสียงดังโดยปกติ เช่น ประตูรถ หรือมีระเบิดติดอยู่ใกล้ทางวิ่งช้างป้อม
13. ห้ามเข้าเขตของรถคันนี้ในทันทีถ้าเสียงดังในบริเวณทางช้าง ป้อม หรือมีระเบิดที่ติดอยู่
14. ห้ามวิ่งพวงมาลัย หรือมีระเบิดติดอยู่หรือวิ่งเข้าไปบนทางวิ่งสัตว์
15. ปัดรถคันนี้ ให้ตรง ลงจอดให้รถใช้แรงดันต่ำและขึ้นเครื่องจนทุกระยะที่รถจอดแล้วช้างป้อม
16. ห้ามเข้า เช่น หรือหากมีการใช้รถของคนที่กำลังวิ่ง
17. หากช้างป้อมได้ออกนอกพื้นที่ ให้ใช้วิธีของรถหรือรถคันหนึ่งและรถบรรทุกคันนี้แล้วออกกลับช้างป้อมในแนบ
18. หลังจากใช้รถของคนที่ประจำช้างป้อม พนักงานขับรถและพนักงานสวดและรถบรรทุกคันนี้ที่จอดอยู่ที่
19. การเกิดที่ผิดการวิ่งของรถของ ชุมชนช้างป้อมพนักงานขับรถจะต้องแจ้งหัวหน้างานทราบทันทีที่เมื่อประณามแล้วหาเสียงและแจ้งข้อ
20. การเกิดที่ผิดปกติของรถ พนักงานขับรถคันดังกล่าวจะเข้าแจ้งแจ้งหัวหน้างานทราบทันที และปฏิบัติงาน P-EH507\_Incident Handling
21. ปฏิบัติตามด้วยความปลอดภัยของรถคันนี้ซึ่งมีพนักงานไฟจราจรที่ใช้รถ Forklift ซึ่งช้างป้อมอยู่ในทางถนน 1 และประกาศตามคำเตือนว่ามีการเกิดที่ผิดปกติ

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

I-EHS04-003\_FORKLIFT HANDLING  
Rev 2- Page 1

บริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน)  
G J STEEL PUBLIC CO., LTD

## คู่มือการใช้รถ FORKLIFT



1-EHS04-003\_FORKLIFT HANDLING  
Rev 2— Page 2

บทนำ


ฟอร์คลิฟท์หรือรถยกเป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ เพราะมีความคล่องตัวในการใช้งาน และสามารถใช้ไปอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัสดุคับเป็นส่วนใหญ่ของกระบวนการผลิต และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ครอบคลุมไปทั่ว สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ ที่วางบนตะกรันหรือพาเลท (Pallet) เพียงอย่างเดียว แต่รถยกสามารถดัดแปลง ให้ใช้งานเคลื่อนย้ายวัสดุลักษณะอื่นๆ

รถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทอย่างกว้างๆ ตามต้นกำลังที่ใช้ขับเคลื่อน คือรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ และ รถไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ต้องแบ่งออกเป็นได้แก่ รถยนต์แบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน หรือใช้ก๊าซอื่นใดเป็นเชื้อเพลิง การเลือกใช้รถยนต์ประเภทใด ผู้ซื้อควรคำนึงถึงราคาเพราะสมรรถนะการใช้เชื้อเพลิง และ ประสิทธิภาพการขับขี่เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องให้ความสำคัญควบคู่กันหรือผลัดกันบริโภค เราควรเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า แต่สำหรับรถบรรทุกอาจไม่จำเป็น ถ้าหากด้านต้นทุนและเวลา เป็นสิ่งเร้าอย่างหนึ่งเป็นไปปรกติ ควรเลือกใช้รถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์เพราะค่าใช้จ่ายจะลดลง การบำรุงรักษาง่าย และลดการก่อไรฝุ่น


### 1. ประเภทรถยนต์

การแบ่งประเภทย่อย ตามมาตรฐานโดยทั่วไปจะใช้ลักษณะของการทำงานและลักษณะของต้นกำลังเป็นตัวกำหนดประเภทย่อยของรถ สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ


- 1.1 ประเภทอื่นยืม (REACH TRUCK) ส่วนใหญ่จะ  
เป็นรถยกไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่  
เรียบ แคมหรือขึ้นสะพานสูง ความสามารถในการ  
ยกน้ำหนักได้น้อย ส่วนมากจะไม่เกิน 2,000 กก.



- 1.2 ประเภทนั่งขับ (COUNTER BALANCED) เป็นรถบรรทุกที่ถูกลอกแบบมาให้ใช้กับงานบรรทุกของหนักตั้งแต่ขนาดบรรทุก 4,000 กก. แต่จะยกได้ไม่สูงมากนัก คือจะน้อยกว่าประเภท REACH TRUCK เหมาะกับพื้นที่กว้าง ๆ และไม่เรียบนัก




2. แบ่งตามลักษณะของสินค้าสิ่ง  
2.1 BATTERY FORKLIFT คือ รถยกที่ใช้มอเตอร์  
ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง โดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้  
กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนมอเตอร์  
สถานที่ที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก สถานที่  
ทำงานอย่างปลอดภัย



## 2. โครงสร้างรบบ


รถยก (FORKLIFT TRUCK) เป็นรถบรรทุกประเภทหนึ่งที่ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยได้คิดค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งานเหล่านี้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น งานในโรงงานที่ใช้ในบริเวณพื้นที่แคบ ๆ จุดประสงคหลักก็คือ ย้ายวัสดุสิ่งของขึ้นสูงไปบนหิ้งการเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกล ๆ ซึ่งต้องใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเป็นเครื่องจักรกลและช่างที่พอรู้วิธีใช้และสามารถแก้ไขปัญหาของรถยก ดังนั้น

1. โครงสร้าง (FRAME)  
เป็นอุปกรณ์หลัก ใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
ของรถและยังทำหน้าที่ปกป้องผู้ขับรูป 1 ความหนาแน่น  
ประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร
2. เสา (MAST)  
คือ ส่วนด้านล่างที่รับน้ำหนัก (FORK) เมื่อขึ้นของ  
ใช้เป็นที่ติดตั้งระบบไฮดรอลิค และใช้เป็นที่ใส่สายพานของ  
เสาและสามารถถอดประกอบเป็นตอน โดยปกติแล้วเสาจะ  
เลื่อนมาและถอยห่างไปมาได้ 2 ตอน แยกจากเพื่อที่  
คนขับรถจะสามารถสังเกตและมองข้ามไปข้างหน้าแล้วจึง  
ออกแบมีไว้ 3 ตอนบน สามารถยกของเข้าตู้คอนเทน  
เนอร์ เป็นต้น
3. โซ่ (CHAIN)  
ทำหน้าที่รับน้ำหนักของรถสูงสุดของลิ้นเลื่อนขึ้นลง  
ตามสาย โดยปกติจะมี 2 เส้นหรือ 4 เส้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
จำนวนเสา



- 4.งา (FORK)  
ทำหน้าที่รับน้ำหนักของวัสดุสิ่งของที่จะยก เป็นอุปกรณ์  
ที่นำมาจากเหล็กหล่อชนิดพิเศษ ใช้สอดเข้าไปเพื่อการ  
บรรทุกวัสดุสิ่งของต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถถอด  
เปลี่ยนเป็นแบบอื่น ๆ ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน  
ของแต่ละประเภท



- 5.ล้อหน้า (FRONT WHEEL)  
โดยลักษณะของการใช้งานล้อหน้าจะทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด รับน้ำหนักของตัวรถ และยังเป็นล้อที่เคลื่อนออกและเข้าเพื่อเลี้ยวรถอีกด้วย ดังนั้นล้อหน้าจึงถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าล้อหลัง
- 



7. แบ็กกรีน (BACKREST)  
ทำหน้าที่เป็นแผ่นกั้นหลังเพื่อลดเวลาปวดหลัง เป็นที่พียงลดเวลาปวดหลังและเวลาพักเท่านั้น ไม่ป้องกัน  
8. ฟอร์ดการ์ด (OVERHEAD GUARD)  
เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่วางไว้เหนือที่นั่งคนขับและคนโดยสาร และป้องกันไม่ให้มีการชนหรือตกใส่ที่นั่งโดยสาร  
ที่ติดตั้งซึ่งมีที่นั่งอยู่  
9. ฝาปิดเครื่องยนต์ (ENGINE HOOD)  
เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และยังเป็นที่สำคัญกับเด็กเล็กที่คลานเข้ามา  
10. น้ำหนักตัวผู้โดยสาร (COUNTER WEIGHT)  
ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักที่เพิ่มบนรถยกเพื่อไม่ให้รถยกเกิดปัญหาในการยกและเวลาพักที่ลดลงและถ้า

### 3. วิธีทำแบบของ

- [illegible]

#### 4. การใช้ารกยกลอย่างปลอดภัย

1. การใช้ยาในโรงพยาบาลต้องจัดให้มีการตรวจสอบการหยุดทุก 7 วัน และทุก 6 เดือน
2. ตรวจสอบยาตามคลินิก และต้องมีการประเมินผลของการใช้ยาในโปรแกรม ระยะออกฤทธิ์การใช้งาน
3. ตรวจสอบผลข้างเคียงจากการ ของยารวมทั้งยาข้างเคียงอื่น เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีปฏิกิริยาของผลที่เกิดขึ้น
4. การปรับขนาดยาให้ปกติ เพื่อลดความจำเป็นของยาในสามารถควบคุมอาการที่เกิดขึ้น
5. ห้ามแก้ไขสูตรของยาโดยไม่ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากเภสัชกรวิชาชีพทางคลินิก
6. ต้องให้ยาได้ระดับกับผลของการเข้าใช้ให้พร้อม





## 5. ข้อควรระมัดระวังอื่นๆ







1. ในเวลาว่างให้ลองวัดความเร็วรอบด้วยเป็นกรณีพิเศษ โดยทำการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วที่ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามอย่างปลอดภัย โดยมีความเร็วอย่างหนึ่งคือ ด้วยการใช้โซ่ใหม่และสเกิร์ต และเสกโซ่ใหม่
2. การขับเครื่องจากในอาคารต้องสวมหมวกนิรภัยให้เต็มเปี่ยม
  - คือลดความเร็วลงตามความต้องการของทางเข้าออกหรือความอลังการต่างๆมาก ก่อนทำการขับเคลื่อน
  - เมื่อหยุดหรือเบรกขึ้น และรีบวิ่งเร็วมาตามเดิมจะต้องระวังอย่าให้เขย่าหรือทำให้รถโยกหรือโคลงไป
  - เสียหาย หรือสิ่งกระทบความสนใจ คือข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือระบบ
3. สภาพการจราจรและถนนขณะขับขี่ควรต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและมีการเคลื่อนไหว
4. ต้องไม่เข้าไปใกล้โถงทางเข้าเพื่อใช้การ การเคลื่อนที่ของรถต้องเป็นไปอย่างช้าๆ หรือรถลาก ต้องระวังใกล้กับโถงทางเข้าและออกโดยการใช้เสาเข็ม หรือลิฟต์การใช้เพื่อความปลอดภัย
5. การขับเครื่องบนถนนจะต้องไม่ขับช้ากว่ารถในสภาพที่ปลอดภัย







- เวลาขึ้นรถขึ้นบันไดอาคารฯ ต้องใช้พาหนะหรือการลงเสียงอยู่ที่ส่วนล่าง และต้องแจ้งผู้ถูกคุมขังก่อนไปว่า จะมีการขึ้นบันได
6. ในเวลาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องขึ้นรถขึ้นบันไดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
7. ก่อนออกจากรถต้องให้ ต้องปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้
  - เมื่อออกจากรถไปทางที่ปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นรูปสัณฐานของการปฏิบัติงานของกองเฝ้า
  - ปลดข้อไว้ส่วนล่างของแขนและข้อมือ
  - ให้ใส่เบรกก่อนก้าวขึ้นบันได ก่อนจอดรถ ดันหรือ แตะสิ่งกีดขวางรถก่อนถอย
  - หากจำเป็นต้องออกจากรถทางซ้าย ให้วางมือข้างขวาไว้บนล้อไว้
8. การปฏิบัติหน้าที่เช่นการพาตัวผู้ถูกคุมขังกาไปปฏิบัติข้อต่อไปนี้
  - เวลาทำการบนทางเดินภายในบริเวณกรง หรืออุโมงค์ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  - ต้องไปใช้ส่วนล่างของเท้า
  - ต้องไปใช้ส่วนล่างของมือเป็นกลางๆ หรือใช้ฝ่ามือของนัก 3 หรือใช้ข้อศอกส่วนโดยไปพักการเดิน
9. การยกตัวลงบันไดหรือโดยใช้อุปกรณ์อื่น ให้ปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้
10. ในกรณีใช้อุปกรณ์ช่วยขึ้น
  - ให้ใช้เครื่องมือ ในกรณีใช้โดยระมัดระวัง ให้เดินส่วนล่าง 2 ข้อขึ้นตรงกลางแล้วใช้อุปกรณ์ส่วนล่างช่วย

## 6. การบำรุงรักษาประจำวัน

## 6.1 ก่อนคิดเครื่อง

<p>1. ตรวจสอบสายอากาศภายนอก</p>	<p>❖ เครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ผิดปกติ มีอุปกรณ์ป้องกันช่องตกใส่ศีรษะ</p>	
<p>2. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำมันและหม้อพักน้ำ</p>	<p>❖ ต้องอยู่ในระดับไม่เกิน Full และต่ำกว่า Low</p>	
<p>3. ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง</p>	<p>❖ ต้องอยู่ในระดับที่กำหนด โดยดูจากก้านวัดระดับน้ำมัน</p>	
<p>4. ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>❖ ต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน โดยดูที่เข็มนาฬิกา</p>	

หัวข้อ	วิธีการตรวจสอบ	รูป
5. ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	♦ ต้องอยู่ในระดับที่กำหนด	
7. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	♦ ต้องอยู่ในระดับระหว่าง H กับ L	
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก	♦ ต้องอยู่ในระดับไม่เกิน Max และไม่ต่ำกว่า Min	
9. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	♦ ต้องอยู่ในระดับระหว่าง Upper level กับ Lower level	
10. ตรวจสอบความตึงของสายพานเครื่องยนต์	♦ กดลงไปตรงกลางสายพานต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไป	
11. ตรวจสอบการทำงานของเบรมือและเบรเท้า	♦ ต้องใช้งานได้ หยุดรถได้สนิท	

หัวข้อ	วิธีการตรวจสอบ	รูป
12. ตรวจสอบสัญญาณไฟเตือนไฟถอยหลัง ไฟส่องสว่าง	◆ ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไฟติดทุกดวง	
13. ตรวจสอบสัญญาณแตร	◆ แตรควรมีประสิทธิภาพ	
14. ตรวจสอบความดังของไซกของ	◆ ไซกทั้ง 2 ข้างต้องดังเท่ากัน กดลงไปลึกประมาณ 1 นิ้ว	
15. ตรวจสอบล้อและยาง น็อตล้อต้องขันแน่น ถัดมาทุกตัว	◆ ยางต้องไม่ฉีกขาด หลุด หรือสึกกร่อน จนรับน้ำหนักของไม่ได้ ◆ มีน็อตยึดรอบทุกตัวและขันแน่นกว่า 5 มม.	
16. ตรวจสอบยางและเดือยไฟได้แรงดันตามที่กำหนดไว้	◆ ยางลม ต้องมีแรงดันตามที่กำหนดไว้	
17. ตรวจสอบรั้วเข็มตามจุดต่าง ๆ	◆ ต้องไม่มีน้ำซึมหยด รั้วเข็มออกมาจากจุดและข้อต่อต่าง ๆ	





**DOCUMENTATION & REFERENCE:**

**INSTRUCTION:**

DETAILS	รายละเอียด
1. Safety officer got inform from the person who is finding explosive, ordnance or radioactive contaminated material, to prepare white-red tape, Geiger survey meter, Film badge and Pocket dosimeter and go to check the area.	1. เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้รับแจ้งจากผู้ที่พบวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย หรือวัตถุปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ ให้เตรียมอุปกรณ์เทปขาว-แดง สำหรับกั้นแสดงเขตอันตราย, เครื่องตรวจรังสี, Film badge, Pocket dosimeter และเข้าไปตรวจสอบพื้นที่
2. Ensure that it is a explosive, ordnance or radioactive contaminated material, Safety officer must inform Sr.Sup.Safety and manager officer immediately.	2. เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย หรือวัตถุปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้รายงานต่อ Sr.Sup.safety และผู้บริหารโดยทันที
3. Instruction for storage 3.1 In case it is the radioactive contaminated material. Open Geiger survey meter and measure radiation dose background all around area and record it. Then use Geiger survey meter find radioactive contaminated material. If Geiger survey meter show dose value is over 2 times background, move it to measure again. If radiation dose value still over 2 times background, pick it in the close container (don't touch it with naked hand) and move it out to a prepared station. Measure radiation dose all around, it has not over 0.05 mR/h. Use white-red tape to barricade around area, fix warning sign "risk of radiation" and then report to the executive after finished. 3.2 In case it is the explosive, ordnance or radioactive contaminated material. Safety officer is authorized to determine the suspect area controlled, starting with use red-white tape to barricade danger area and fix the sign "Restricted Area" for inform to everyone.  If you not found the risk, you will move it to the safety area which is restricted to entry. Must be careful when moving it. Always wear rubber glove to keep the pesticide off your skin.	3. ขั้นตอนการกักเก็บ 3.1 กรณีเป็นวัตถุปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ใช้เครื่องมือตรวจรังสีแบบมือถือ ตรวจหาวัตถุปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยใช้เครื่องมือตรวจค่า Background (ค่ารังสีในสิ่งแวดล้อม) โดยรอบบริเวณนั้น แล้ววัดค่าไว้ จากนั้นนำเครื่องมือไปตรวจหาวัตถุต้องสงสัย หากตรวจวัดค่ารังสีเกินกว่า 2 เท่า ของค่า Background เชื่อได้ว่าอาจมีวัตถุปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการคัดแยกวัตถุต้องสงสัยออกจากและตรวจวัดค่าซ้ำอีกครั้ง หากยังพบความผิดปกติอยู่ให้เก็บวัตถุขึ้นที่ในใส่ภาชนะปิดผนึก (ห้ามใช้มือเปล่าสัมผัสกับวัตถุกัมมันตรังสีโดยตรง) และนำไปเก็บในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ทำการตรวจวัดค่ารังสีโดยรอบ ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 mR/h แล้วล้อมพื้นที่นั้นด้วยเทปขาว-แดง พร้อมติดป้ายระวังอันตรายจากรังสีและรายงานต่อผู้บริหารหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 3.2 กรณีเป็นวัตถุระเบิด วัตถุอันตราย วัตถุปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตราย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีอำนาจที่จะสั่งให้พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ควบคุมและห้ามเข้าได้ โดยการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยจะต้องดำเนินการล้อมรอบพื้นที่ดังกล่าวด้วยเทปขาว-แดง พร้อมติดป้ายที่ข้อความ ห้ามผ่านเข้า-ออกก่อนได้รับอนุญาต เพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติที่มีความเสี่ยงอันตราย ให้เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บยังสถานที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องเป็นสถานที่ที่จำกัดคนผ่านเข้า-ออก โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการสัมผัสหรือเห็นวัตถุรังสี การยกเคลื่อนย้ายและให้สวมถุงมือยางเพื่อป้องกัน

I-EHS05-002\_Guide line on discovery of hazardous material  
Rev 3 – Page 2

DETAILS	รายละเอียด
4. HR manager shall be the authorized person to contact external authorities and experts to deal with the situation.	4. การติดต่อหน่วยงานจากภายนอกเพื่อเข้ามาทำการเก็บหรือทำลาย จะกระทำผ่านผู้รับมอบอำนาจจากทางบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น

End of this document

**I-EHS04-002\_SAFETY INSPECTION FOR POWER TOOL**

**Revision 1**

**RESPONSIBILITY**

Area Supervisor

**AMENDMENT RECORD**

Revision	Effective Date	Description
1	10-May-2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Re correct responsibility from forklift driver to Area Supervisor</li> <li>Change color of company Logo.</li> </ul>
0	01-Oct-2008	First Issue

**INSTRUCTION**

1. เจ้าหน้าที่ต้องมีการมอบหมายให้พนักงานทำการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือที่ใช้กำลังหรือพลังงานขับเคลื่อนปฏิบัติงานทุกวัน โดยให้มีบันทึกการตรวจสอบเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
2. รายการตรวจสอบเครื่องมือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือซ่อมบำรุง Safety Standard for Hand Tool & Power Tool ตามภาคผนวก 1
3. บันทึกการตรวจสอบต้องเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี
4. การตรวจสอบเครื่องมือตาม WI นี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานที่ต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
5. กรณีที่พบการผิดปกติของเครื่องมือต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขทันที ห้ามนำเครื่องมือที่ชำรุดไปใช้งาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

End section

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

**ภาคผนวก 1**

**มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือซ่อมบำรุง  
Safety Standard for Hand Tool & Power Tool**




 ELECTRIC WRENCH IMPACT




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1.ตัวเครื่อง/ด้าน	- ไม่มีการแตก ร้าว หัก สกรูที่ยึดโมดูลตัวเครื่องยึดเป็นรูปกรวยได้จับหรือยึด
2.สวิตช์ ปิด-เปิด	- เข็มหรือขั้ว ไม่นิดเดียว ร้าว แตก หัก หรือชำรุดแบ่งเปิด - ปิดคลากเคลื่อน
3.สายไฟฟ้า	- เข็มหรือขั้ว มีฉนวนแผ่นสายไฟ 2 ชั้น ฉนวนไม่ลอกออกหรือฉีกขาด สายไฟ ไม่หักหรือแตกหรือ บวมพอง
4.เต้าเสียบ(ปลั๊ก)	- ต้องไม่ชำรุด ฉนวนบวมองกันให้รั่ว ปลั๊กเต้าเสียบ ไม่แตกกร้าว ฉีกขาด หรือสกรูที่ยึด คลากชำรุด
5.ที่ใส่ประแจมัลติค	- ต้องใส่ประแจมัลติคได้แน่นไม่หลวมคลอนและไม่มีรอยแตกร้าว
6.อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	- หมวกภาค หรือแว่นตาใส, ถุงมือผ้า, รองเท้าหุ้มกัน,

 **ELECTRIC GRINDER**




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวเครื่อง	- ไม่มีการแตก ร้าว หัก สกรูที่ยึดใบโกลายตัวหรือยึดเบ้าอุปกรณ์ที่จับหรือยึด
2. สวิตช์ ปิด-เปิด	- เชียมนุ่ม ไม่ติดเบรีย ร้าว แตก หัก หรือฉาดหางเบรีย - มีคลัตช์เคลื่อน
3. สายไฟฟ้า	- เชียมนุ่ม มีฉนวนหุ้มสายไฟ 2 ชั้น ฉนวนไม่ลอกหรือฉีกขาด สายไฟ ไม่พบขิมเบรียหรือขมวดทอง
4. เสาเสียง (ปลั๊ก)	- ต้องไม่ชำรุด มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า เปลือยเส้าเสียง ไม่แตก ร้าว ฉีกขาด หรือสกรูที่ยึดคลายตัว
5. ที่ถือคาน้ำ Grinder	- ต้องใช้สามารถถือคาน้ำได้แน่นไม่หลวมคลอนและไม่มีรอยแตกร้าว
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- น้ากาน้ำ / แวนดาไล, ถุงมือผ้า, ผ้าปิดจมูก, รองเท้าหนัง

➔ **MILLER**



รายการตรวจสอน	มาตรฐาน
1.ตู้เชื่อม	- มีสายพ่วง สายกรอบ โปรม และกราวด์หรือมิชชาด ไม่มีการเดินให้ห้อย เป็นหรือสวิตซ์ปิดในแนกหักบิดงอ สมบูรณ์พร้อมใช้งาน กรณีมีขั้วติดมากับโปรมต้องนำขั้วต่อล๊อคอย่างเหมาะสม สายดินและสายไฟเข้า และจุดต่อสายดินหรือสายไฟต้องเป็นทองแดง ใช้สายปิ่นและตะกั่วพันสายไฟให้แน่นถึ้นหนึ่ง
2.สายเชื่อม	- ต้องวางสายตามเข็มนาฬิกาบนพื้นและยกสูง ไม่ให้มีสายใดส่วนหนึ่งของสายเชื่อมที่สัมผัส วัสดุสายเชื่อมต้องยาวพอที่จะรองรับการเชื่อมตามตำแหน่งที่ต้องการได้ไม่น้อยกว่า 16 mm <sup>2</sup>
3.สายดิน	- สายไฟฟ้าสายดินใช้ได้ทั้งภาค บน และภาคใต้ มีสีบ่งบอกสีส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันสายดินที่ขั้วดินติด ไม่ให้สายดินงอกรงขึ้นสายดิน จะต้องมีห่างจากขั้วดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร (ให้ใช้ C - Clamp เท่านั้น)
4.หัวจับ	- สายไฟฟ้าหัวจับ ไม่ให้ติดกาว หรือหุ้มลวดรอบ ส่วนที่จับแล้วสายเชื่อมไม่ติดงอหรือหักงอออก ต้องจับสายไฟฟ้าตรงหัวจับของสายเชื่อมก่อนไปหาคู่เชื่อมอีกสาย
5.ลวดเชื่อม	- ลวดเชื่อมที่ใช้เป็นทั้งขั้ว ปลั๊กที่เชื่อมลวดเชื่อมไม่หลุดร่วง ขนาดของลวดเชื่อมต้องเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นทั้งขั้วเชื่อม ลวดเชื่อมต้องใช้ลวดคาร์บอน
6.อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะความแรงของสายเชื่อม	- ห้ามนำเครื่องมือไปหักหรือกดขาน ขนบแนวไม่ใช้กลุ่กรง หรือสลับขั้วขานค้อนไปหักหรือบีบอัด ขานค้อนใช้หักกดขานไปหักหรือกรีดขั้วเชื่อม
7.ถังเก็บตะกั่ว	- อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ถังเก็บตะกั่ว ไม่เป็นสนิม เข็มไม่ติด สายไม่สั้น และมิสสายดินเพื่อที่จะเก็บตะกั่วเพื่อป้องกันการใช้งาน
8.Power Plug สำหรับงานเชื่อม	- ไม่ใช้วัสดุ มีฉนวนหุ้มและต้องเป็นแบบ Socket เท่านั้น และสำหรับควบคุมระดับมิติ - เติล ได้ปกติ
9.อุปกรณ์ป้องกันสิ่งรบกวนการเชื่อม	- หน้ากากกรองแสง, หน้ากากกรองสารเคมีแบบครึ่งหน้า, หน้ากากป้องกัน, ปลอกแขน, รองเท้าป้องกัน


 **WELDING MOBILE GAS**



รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวบ่งชี้แรงดัน/อุณหภูมิ	<p>ตัวบ่งชี้แรงดัน/อุณหภูมิแบบไม่มีแรงดันหรืออุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์หรือเทอร์โมคัปเปิลที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงการทำงาน ไม่ผิดประเภทหรือใช้ไม่เหมาะสม ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้ อุปกรณ์ประเภทนี้ที่ให้อ่านค่าได้ มีสายอนุบาลนำตัวชี้บ่งชี้ไปเชื่อมต่อกับหน่วยวัดที่ถูกต้อง และ แกะสายตัวชี้บ่งชี้</p>
2. ชุดควบคุม	<p>ทั้งปวงในการใช้กับยานยนต์ในท้องถนน ทั้ง ที่ผลิตและนำเข้าหรือดัดแปลงแล้วโดยผู้ประกอบการ ผู้ใช้หรือช่างเทคนิคภายนอกที่ใช้กับยานพาหนะ ต้องมี Pressure Gauge ทุกตัว</p>
3. มาตรฐานวิธี	<p>ระบบของมาตรวัดความดันที่ได้อ่าน มีจุดวัด หรือหลอด ตรวจวัดในแถวหรือ ตัวมาตรวัดความดันเป็นมาตรฐานตามที่ผู้ขายได้ชี้</p>
4. สายส่งแรงดัน	<p>ไม่พบ ปะปนกับ สารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สายตัวบ่งชี้ของชิ้นงานใช้ เชื่อมหรือใส่สายตัวชี้บ่งชี้ LPG จะเป็นที่สังเกตหรือมีสีนำตาล การทดสอบต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว</p>
5. หัววัด/ชุดกัน	<p>หัววัดที่ใช้เชื่อมเข้ากับท่อของก๊าซในยานยนต์หรือรถลาก ปลายของหัววัด ไม่ติดอง มี แฉกหรือรอยร้าว ถ้าพบหัววัดอง ปลายหัววัดหรือปลายหัววัดได้ มีอุปกรณ์ที่ความสะอาดทำให้ เชื่อมเข้าที่หัว วัดต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้มีของแข็งเข้าหัววัด</p>
6. อุปกรณ์จุดประกายไฟ	<p>แกนเหล็กที่ใช้วัดค่าความไม่ปลอดภัยของท่ออาจมีหัวหรือส่วนต่อเชื่อมหรือชิ้นส่วนที่นำเข้ามา เป็นวัสดุที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับใช้ติดเข้ากับรถลากและยานพาหนะได้ ถูกยึดด้วย ความถี่ตามที่กำหนด</p>
7. ถังดับเพลิง	<p>อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ เช่นถังดับเพลิง สายดับเพลิง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นถังดับเพลิงที่ถูกต้อง</p>
8. รถยนต์ / โช๊คหลังดึง	<p>แจ้งและ สามารถตรวจสอบรถทดสอบได้ ก่อนมีไว้ใช้รถได้</p>
9. ชุดกันไฟ	<p>ต้องมีครบทั้งสองด้าน อยู่ในสภาพใช้งานได้</p>
10. กรณีศึกษา	<p>ข้อต่อสายนำร่องต้องเป็นของใหม่ที่มีชนิดขึ้น</p>
11. อุปกรณ์ป้องกัน	<p>หมวกการป้องกัน, ถุงมือหนัง, ปลอกแขน, รองเท้าหนัง และที่อุดหู</p>




## GRINDER




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวเครื่อง/สาย	- ไม่มีการแตก ร้าว ทัก สกรูที่ยึดใบด้ายตัวหรือยึดเบี่ยงอุปกรณ์ที่จับหรือยึดใบหินเจียร ไม่ชำรุด เกษียวยาวเกินหรือเป็น เป็นเส้น
2. สวิตช์ ปิด-เปิด	- เติมน้ำมัน ไม่ติดเบรค ร้าว แตก ทัก หรือชำรุดอย่างเห็นได้ชัด - ปิดคาลิปเปอร์ที่ล็อคสวิตช์ ต้องไม่ติดองหรือแตกหัก สวิตช์ต้องมีความปลอดภัย
3. สายไฟฟ้า	- เติมน้ำมัน มีฉนวนหุ้มสายไฟ 2 ชั้น ฉนวนไม่ฉีกขาดหรือฉีกขาด สายไฟ ไม่หักหรือแตก หรือบวมพอง
4. สายดิน	- ต้องมีสายดินสำหรับเครื่องที่เป็นโลหะ
5. เค้าเสียง(ปลั๊ก)	- ต้องไม่ชำรุด มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า เปลือกเคาะเสียง ไม่แตกหัก ฉีกขาด หรือสกรูที่ยึด คาลิปเปอร์
6. ใบหินเจียร	- ไม่ชำรุด แตกหัก บิ่น ร้าว มีดงอ ต้องมี Lock อย่างเหมาะสม
7. การป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ	- ต้องมีการป้องกันทุกเครื่อง ไม่ชำรุด แตกหัก
8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- หน้ากากหรือแว่นตาใส, ถุงมือหนัง, รองเท้าบูท, ที่อุดหู และ หน้ากากกรองฝุ่น

## HYDRAULIC JACK



รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวเครื่อง	- เติมน้ำมัน ไม่บุบ ไม่แตก ไม่ชำรุด มีสภาพแข็งแรง
2. สายไฮดรอลิก	- ไม่แตก ไม่ชำรุด ไม่ฉีก ไม่ขาด มีปลั๊กป้องกัน ไม่หักงอ บริเวณจุดต่อสายต้องแน่น ไม่มีการรั่ว
3. หัวไฮดรอลิก	- มีสภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด แตก บิ่น บวม จะต้องไม่รั่วซึมไฮดรอลิกหัวขึ้น
4. น้ำมันไฮดรอลิก	- มีน้ำมันไฮดรอลิกเพียงพอต่อการใช้งาน โดยตรวจเช็คระดับน้ำมันภายในกระบอก ซึ่งแสดงไว้ภายในกระบอก
5. ตัวจับ	- มีปลอกจับ ไม่ลื่น ด้ามไม่หักงอหรือชำรุด
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- เว้นลายนิ้วมือ, รองเท้าบูท และ ถุงมือผ้า

## HOIST




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวรถโถง :	- ต้องแข็งแรง ไม่ชำรุด แตก
2. โซ่	- เติมน้ำมัน ขนาดเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่บิด ไม่สึกหรอ ไม่เสียรูปทรง ไม่ฉีกขาด แตกร้าวโดยสายหรือรอยต่อของโซ่ โซ่บิดตัว มีดงอ ทัก พับ ไม่เกิดสนิมหรือรอยของโซ่
3. ตะขอ	- แข็งแรง มีขนาดเหมาะสมไม่ฉีกขาด แตกร้าว หรือบิดงอ ไม่เกิดสนิม ผุกร่อน
4. คลิปล็อกตะขอ(Grip lock)	- ต้องมีทุกตัว และไม่หลุดตำแหน่งของตะขอ ไม่บิด บิดงอ หรือชำรุด สามารถใช้งานได้

## FIBER CUTTER




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวเครื่อง/สาย	- ต้องแข็งแรง ไม่แตกหัก ชำรุด มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า
2. สวิตช์ ปิด-เปิด	- ไม่ชำรุดแตกหัก มีฉนวนป้องกัน
3. สายไฟฟ้า	- ได้ขนาดตามมาตรฐาน ไม่แตก ขาด ชำรุด
4. สายดิน	- ต้องมีสายดินทุกเครื่อง และไม่ชำรุด
5. เค้าเสียง	- ต้องไม่ชำรุด มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า
6. ใบมีด	- ปกติ ไม่แตก ทัก บิ่น หรือบิดเบี้ยว มีขนาดเหมาะสม
7. ปากกา	- เติมน้ำมัน เกษียวยาวเกิน ไม่หักงอ จะต้องไม่รั่วซึมไฮดรอลิกหัวขึ้น
8. การป้องกันและเกิดไฟ	- ต้องมีการป้องกันและเกิดไฟทุกเครื่อง มีสภาพปกติ ไม่แตกชำรุด
9. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากหรือแว่นตาใส, ถุงมือ, รองเท้าบูท, ที่อุดหู

## DRILL




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวเครื่อง/ด้าม	- เป็นฉนวนกันไฟฟ้า ไม่มีการแตก ร้าว หัก สกรูที่ยึดไม่แน่นหรือขันไม่แน่นหรือขันไม่แน่นหรือขันไม่แน่น
2. สวิตช์ ปิด - เปิด	- เรียบร้อย ไม่มีเสียงรบกวน แดก หัก หรือค้างไม่เปิด - ปิดคล่องแคล่วจากเครื่องหมายที่หาไว้ที่สวิตช์หรือจากเครื่องหมาย
3. สายไฟฟ้า	- เรียบร้อย มีฉนวนหุ้มสายไฟ ฉนวนไม่แตกหรือฉีกขาด สายไฟ ไม่หักหรือแตกหรือฉีกขาด
4. สายดิน	- ต้องมีสายดินทุกเครื่อง ไม่ขาดหรือขาด และในกรณีที่เป็นชนิดสายดินนอกตัวเครื่อง ต้องไม่หลวมหรือหลุด
5. เต้าเสียบ(ปลั๊ก)	- ไม่ชำรุด มีฉนวนป้องกันไฟฟ้า เปลือกเต้าเสียบไม่แตก ร้าว ฉีกขาด หรือสกรูที่ยึดสายดิน
6. ดอกสว่าน	- ไม่ร้อน มีน หรือสึกหรอมาก ต้องตรวจ ไม่ดอง และมีความเหมาะสม
7. อุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่อง	- ต้องมีตามจับกันและปิดด้านข้างของตัวเครื่อง ไม่ชำรุด แดกหัก
8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ต้องมีแว่นตาใส, ถุงมือผ้า, รองเท้าบู๊ต และที่อุดหู

## SPOT LIGHT




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวสปอตไลท์	- ไม่ชำรุด รม แดกหัก
2. สายไฟ	- ใต้ขนาดที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้า มีฉนวนหุ้มตลอดสาย ไม่มีส่วนใดแตกฉีก ฉีกขาด หรือแตกหัก ชำรุด
3. ปลั๊กเสียบ / เต้ารับ	- แข็งแรง มีสายดินในตัว ไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือแตกหัก และมีฉนวนป้องกันไฟฟ้า
4. โครงเหล็กสำหรับแขวน	- ต้องแข็งแรง ไม่แตกหัก บิดเบี้ยว ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้
5. กรอบกระจก	- ต้องมีกระจกป้องกันหลอดไฟ กระจกไม่แตก ชำรุด
6. หลอดไฟ	- ต้องเป็นหลอดไฟที่ได้มาตรฐานและมาตรฐานสามารถใช้งานได้ และไม่ชำรุด
7. สายดิน	- ต้องมีสายดินที่ปลั๊กเสียบทุกตัว และไม่ชำรุด

## ELECTRIC PLUG




รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ปลั๊กเสียบ / เต้ารับ	- เรียบร้อย ไม่ชำรุด แดก หัก หรือเห็นร่องแตก เต้ารับต้องไม่ใช้โครงโลหะ และต้องมีสายดินที่ปลั๊กทุกตัวต้องมีแบบไม่รองรับปลั๊ก 3 ขั้วเสียบต้องเป็น Socket เท่านั้น
2. สายไฟ	- ต้องมีฉนวนหุ้มตลอดสาย ไม่ฉีกขาดหรือฉีกขาด ฉีกขาด แดก หัก จนเห็นสายทองแดงในสายไฟต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น ในกรณีที่ยึดของสายไฟต้องมีการพันสายอย่างมิดชิด ขนาดของสายไฟต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 mm <sup>2</sup>
3. สายดิน	- ต้องมีสายดินในตัวปลั๊กทุกตัว และไม่ชำรุด แดกหัก หรือฉีกขาด

## POWER UNIT



รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ตัวเครื่อง	- ต้องแข็งแรง ไม่ชำรุด มีฝาครอบเพื่อลดขนาดความร้อน
2. สวิตช์	- ต้องไม่ชำรุด แดกหักหรือค้างไม่เปิด - ปิด ไม่ตรงกับเครื่องหมาย
3. Pressure gauge	- หากมีต้องไม่แตก ร้าว เช่นไม่บิดงอ
4. สายไฮดรอลิก	- มีสภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด เปลือกหุ้มอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
5. น้ำมันไฮดรอลิก	- มีน้ำมันอยู่ในระดับระหว่าง Min, Max
6. สายไฟฟ้า	- ใต้ขนาดตามมาตรฐาน ไม่ชำรุด
7. ปลั๊กเสียบ	- ต้องไม่ชำรุดฉีกขาด มีฉนวนหุ้มป้องกันไฟฟ้า
8. สายดิน	- ต้องมีสายดินที่ปลั๊กเสียบทุกเครื่อง และไม่ชำรุดหรือขาด
9. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ถุงมือหนัง, ถุงมือผ้า, แว่นตาใสและเข็ม / กระบี่งาหน้า





รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1.สภาพรถ	- ตรวจสอบโดยขออนุญาตตรวจสอบ Mobile Crane ๗.2 ต้องมีการตรวจสอบ 3 เดือนครั้ง ผลการตรวจราชการปกติ และ ใบอนุญาต ใบใหม่ด้วย
2.Hook	- Hook ต้องอยู่ในสภาพดี มีฉนวนลือครบน้อยกว่ากำหนด
3.Other	- รายละเอียดตามแบบตรวจสอบ Crane ของบริษัท CRANE INSPECTION CHECK LIST



รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. โครงสร้างของเอกสารเขียน	- ต้องชัดเจน ไม่กำกวม สุ่มต้องเชิงแรง ต้องมีการยึดโยง คำขึ้น หรือสิ่งที่ไม่มั่นคง
2. รายนามส่ง	- ต้องได้ระบบและ ชัดเจน
3. รางเส้น	- ต้องแบ่งรายนามเข้าได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักโครงสร้างเอกสารเขียน
4. แผนประกอบนำเอกสารเขียน	- ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่มีสภาพที่อาจหลุด/ร่วง หรือหล่นเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
5. ลูกบิด	- อยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุด
6. ย้ายที่ปิดนำบันทึก	- ต้องจัดให้มีป้าย ขนาดที่เห็นได้ชัดชัดเจน
7. เชือกคล้องเหล็กกล้า	- ตรวจสอบ สภาพไม่ชำรุด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
8. พื้นรองรับ	- แข็งแรงมั่นคง สามารถรับแรงของโครงสร้างเอกสารเข้าได้ (ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร)
9. ฐาน	- ไม่ถูกที่การเคลื่อนที่โดยของเครื่องจักร กิจที่เป็นอันตรายจากกร หมุน ยื่น คัดต้องจัดใบผูกติดกับเครื่องใช้เสมออย่างมีประสิทธิภาพ
10. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	- หมวกนิรภัย / ถุงมือหนัง/ รองเท้าบูทหนัง/ เข็มขัดนิรภัย ที่ใช้มาตรฐาน



รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน
1. ภาวะงบรวม	- ภาวะงบรวมต้องสมบูรณ์ มีข้อมูลประกอบประเภทของสารเคมี และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย
2. การจัดการ	- ต้องมีการจัดการภายในภาชนะรองรับเพื่อป้องกันการไหลลงสู่พื้นดินต้องจัดการทางน้ำ สารเคมีที่เข้าใกล้พืชอาศัย และนำภาชนะเหล่งไปกำจัดภายใน 5 เมตร
3. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	- ต้องมีการติดและสวมใส่อุปกรณ์/อุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนลงมือทำงาน

I-EHS04-004\_MOBILE CRANE SAFETY INSPECTION  
PRACTICE

Revision 2

## RESPONSIBILITY

SAFETY OFFICER

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

## AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
2	23 Sep 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change initial name of Crane inspection and test report from "A1.2" to "1A.2"</li> <li>Correct form number in item 4 from F-EHS01-001 to F-EHS04-006</li> </ul>
1	10 May 2010	Change color of company logo.

### INSTRUCTION

1. วิศวกรชี้แจงทำการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับคนกระ เพื่อไม่ให้รับไว้ว่ารถที่จะเข้าเข้ามาใช้งานมีสภาพพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งหมด และผู้ปฏิบัติงานโดยมาตรการที่ต้องตรวจสอบตาม F-HS04-006 และต้องตรวจไว้ดังนี้:
  - 1.1 บันทึบทดสอบตรวจสอบรถเครน (ยื่นขึ้น) ตามแบบ บจ.2 ต้องมีใบทดสอบ (เครนต้องผ่านการตรวจสอบโดยวิศวกรหรือวิศวกรระดับชำนาญการขึ้นไปที่ขึ้น) โดยมีอาชญากรรม 3 ข้อ
  - 1.2 พนักงานขึ้นเครนต้องได้รับการฝึกอบรม หรือมอบหมาย ขึ้นรถเครนในการขึ้นเครนจะต้องมีใบบันทึกการทดสอบการขึ้นเครน
  - 1.3 จำนวนของพนักงานในการตรวจสอบรถเครน อุปกรณ์ที่ใช้ยกวัตถุ ต้องมีประสิทธิภาพดี
  - 1.4 เวลาต้องใช้เวลาในการขึ้นเครน ต้องมีเวลาให้วิศวกรขึ้นเครน
  - 1.5 รถ เครนต้องไม่มีเสียง หรือทำงานผิดปกติ สะท้อนถึงมีผลไม่ปลอดภัย
  - 1.6 เวลาต้องใช้เวลาในการขึ้นเครน
  - 1.7 มีวิศวกรให้ ตรวจสอบบันทึก/ตารางบันทึกขึ้นเครน ขึ้นรถเครนเวลา ต้องมีสมรรถนะ
2. ตรวจสอบสภาพ ความพร้อมของผู้อยู่ใน หรือคนในการทำงาน เช่น ต้องไปตรวจ/มีใบมา โดยอาชญากรรมที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน
3. ให้พนักงานขึ้นเครนทดสอบรถเครนในการปฏิบัติงาน รถ เครนต้องดี เพื่อให้ตรวจสอบ
4. ลงบันทึกผลการตรวจสอบแบบฟอร์ม F-HS04-006 แบบตรวจสอบสภาพรถเครน (Crane Inspection Check List) แล้วส่งเข้าให้พนักงานขึ้นเครน F-HS04-006 เป็นไว้เพื่อไม่ให้เจ้าของงาน GJS ลงบันทึกเวลาขึ้นเครนเสร็จ โดยบันทึกไว้มีอาชญากรรมขึ้นเครน 2 ข้อ
5. เมื่อตรวจสอบผ่านจากวิศวกรที่ทำงาน ให้วิศวกรขึ้นเครนทดสอบรถเครนในการปฏิบัติงานภายในโรงงาน โดยกำหนดขึ้นเครนด้วยรถเครนทดสอบรถเครนโดยวิศวกรที่ทำงาน
6. ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน GJS เพื่อทำการรถเครนเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่
7. กรณีที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามเวลา ให้ผู้ควบคุมงาน GJS แจ้งว่า จป. วิชาชีพที่ออกสถิติการขึ้นเครนให้วิศวกรตรวจสอบเข้าโดยให้ต้องลงบันทึก
8. เมื่องานที่ใช้รถเครนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของงาน GJS ลงบันทึกเวลาในใบสำเนาและส่งกลับคืนให้ จป. วิชาชีพ

End of this Document

## I-EHS01-001\_MSDS PROCESS

Revision 3

### RESPONSIBILITY:

SAFETY OFFICER

### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
3	23 Sep 2013	Correct form number of Material Safety Data Sheet (MSDS) Register, Hazardous chemical information and Chemical Hazard Guide
2	10 May 2010	Change color of company Logo.

### DOCUMENTATION & REFERENCE:

P-PCM01\_PROCUREMENT

### INSTRUCTION:


1. To register MSDS this got from Procurement in form F-EHS-PCM01-001 Material Safety Data Sheet (MSDS) Register	1. นำข้อมูล MSDS ที่ได้รับจาก PROCUREMENT มาลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-EHS-PCM01-001 Material Safety Data Sheet (MSDS) Register
2. Fill details of MSDS in company's form F-EHS-PCM01-002 Hazardous chemical information and F-EHS-PCM01-003 Chemical Hazard Guide In case it is hazardous chemical to according appointment of Ministry of Interior subject is Safety for work with hazardous chemical.	2. นำข้อมูล MSDS จัดลงในแบบฟอร์มของบริษัท F-EHS-PCM01-002 Hazardous chemical information และ F-EHS-PCM01-003 Chemical Hazard Guide กรณีเป็นสารเคมีอันตรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้ปฏิบัติตามสัญลักษณ์
3. To copy the hazardous chemical information form F-EHS-PCM01-002 Hazardous chemical information and F-EHS-PCM01-003 Chemical Hazard Guide and send it to concern department. Keep the data in working area which is promptly used.	3. นำแบบฟอร์มของบริษัท F-EHS-PCM01-002 Hazardous chemical information และ F-EHS-PCM01-003 Chemical Hazard Guide ส่งให้ต้นสังกัดนำไปจัดเก็บในที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย นำมาใช้งานได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

End of this document

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

I-EHS01-001\_PMSDS Process  
Rev 3 – Page 1

### INSTRUCTION:

DETAILS	รายละเอียด
<b>Normal Operation</b> 1.0 Operator 1 person get pocket dosimeter from Shift supervisor/Supervisor and user has to record data in the lock book to completely e.g. date, user name, serial number, time of use, dose value, tool condition before use and sign the name. Pocket dosimeter which is not use in pass shift work. Use it alternately for 8 hours. 2.0 To switch on by press a push button 1 time and release it when along beep is heard. The display will show speaker symbol dose rate (The ionizing radiation dose delivered per hour).	<b>การที่ไม่ปฏิบัติตามปกติ</b> 1.0 ผู้แทนพนักงานปฏิบัติงานบริเวณรังสี 1 คน เมื่อเครื่องตรวจรังสีจาก Shift Supervisor/Supervisor และลงรายละเอียดใน Lock Book ให้ครบถ้วน ได้แก่ วันที่, ชื่อผู้ใช้, หมายเลขเครื่องมือ, ค่า Dose, สภาพเครื่องมือก่อนใช้งานและลงลายมือชื่อ Shift Supervisor/Supervisor ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ต้องไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานในกะที่ผ่านมา (สลับกะหรือใช้ ทุก 8 ชั่วโมง) 2.0 พนักงานเปิดเครื่องตรวจรังสีโดยกดปุ่ม Push button 1 ครั้งแล้วปล่อย จะมีเสียงดังต่อเนื่องประมาณ 3-5 วินาที หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ลำโพงและค่า Dose rate (อัตราการวัดรังสีที่ได้รับต่อชั่วโมง) 
3.0 Check battery by find Lob symbol on monitor. If it has blink and beep every 2 second minute it means low battery. So pocket dosimeter can't be able to detect dose or dose rate. You have to change new battery before use.	3.0 ตรวจสอบแบตเตอรี่โดยดูที่หน้าจอและหลอดภาพหลอดสัญญาณ Lob (Low Battery) กระพริบและเสียง Beep ดัง ทุกๆ 2 วินาที และว่าแบตเตอรี่อ่อน เครื่องจะไม่สามารถอ่านค่า Dose หรือ Dose Rate ได้ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก่อนใช้งาน
4.0 Before use you have to reset dose (the ionizing radiation delivered) every time such as: 4.1 Press a push button for 4 times and release it, the display has show CLR (Clear) symbol. 4.2 Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. 4.3 You can see dose valve has blinked. Press a push button again until along beep is heard so release it. Dose value has erased.	4.0 ก่อนนำไปใช้งานให้ทำการ Reset ค่า Dose (ปริมาณรังสีที่ได้รับ) ทุกครั้ง โดย 4.1 กดปุ่ม Push button 4 ครั้ง แล้วปล่อยจนหลอดและสัญญาณ Lob (CLR) (Clear) ปรากฏ 4.2 กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วปล่อย 4.3 เมื่อเห็นค่า Dose กระพริบให้กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วปล่อยจนค่า Dose ปรากฏ Reset ปรากฏ 4.4 กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วปล่อยจนค่า Dose ปรากฏ Reset ปรากฏ
5.0 Set warning alarm of dose rate by set the value at 10 µSv/h or 10 microsievert/hour such as: 5.1 Press a push button for 6 times. Monitor has show drA (Dose rate Alarm) symbol. 5.2 Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. 5.3 You can see dose alarm value is 10 µSv/h on the display In case it is not show 10 µSv/h you have to change it	5.0 ตั้งค่าระดับเสียงเตือนของอัตราการวัดรังสีที่ได้รับต่อชั่วโมง (Dose rate Alarm) ไว้ที่ค่า 10 µSv/h หรือ 10 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ดังนี้ 5.1 กดปุ่ม Push button 6 ครั้ง จะแสดงผลเปลี่ยนเป็น drA (Dose rate alarm) 5.2 กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วปล่อยจนค่าระดับ Dose rate alarm ที่ระดับ 10 µSv/h 5.3 กรณีที่ค่าไม่ใช่ว่า 10 µSv/h ให้เปลี่ยนระดับ Dose rate alarm โดยกดปุ่มแต่ละค่าไปเรื่อยๆ จนแสดงผลได้ค่า 10 µSv/h แล้วกดปุ่ม Push

## I-EHS04-001\_RADIATION POCKET DOSIMETER

Revision 2

### RESPONSIBILITY:


- Shift Supervisor Casting
- Supervisor QC
- Safety Officer (Radiation Safety Officer)

### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective Date	Description
2	10 May 2010	Change color of company Logo.
1	9 Jun 2009	Change new logo company "GJS"

### SAFETY & ENVIRONMENT PROTECTION:

### MACHINE / EQUIPMENT / MATERIAL:



### Radiation Pocket Dosimeter

อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลที่ใช้สวมใส่หรือติดไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อการบันทึกปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับตามช่วงเวลาของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ซึ่งชนิดรังสีที่เครื่องมือตรวจวัดได้ ได้แก่ รังสีเอกซเรย์และรังสีแกมมา โดยสามารถอ่านค่าได้ทันที และแสดงผลตรวจวัดได้ทั้งค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ (Dose) และค่าอัตราการวัดรังสีที่ได้รับ (Dose rate) ดังนี้

1. ค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ (Dose) ช่วงการตรวจวัด 1 µSv – 9.99 SV (1 ไมโครซีเวิร์ต – 9.99 ซีเวิร์ต)
2. ค่าอัตราการวัดรังสีที่ได้รับ (Dose rate) ช่วงการตรวจวัด 5 µSv/h – 3 SV/h (1 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง – 3 ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง)

แบตเตอรี่ที่ใช้ คือ ส่วนอัลคาไลน์ขนาด 1.5 โวลต์ ชนิด AAA

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

I-EHS04-001\_Radiation Pocket Dosimeter  
Rev 2 – Page 1

DETAILS	รายละเอียด
until 10 µSv/h. Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. <b>Remark:</b> Radiation operator must be delivered Effective Dose not exceed 20 mSv/y. In 1 year radiation operator has work about 2,000 hours, so the ionizing radiation dose delivered is 10 µSv/h 6.0 Set warning alarm of dose by set the value at 100 µSv or 100 microsievert such as: 6.1 Press a push button for 5 times. Monitor has show drA (Dose rate Alarm) symbol. 6.2 Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. 6.3 You can see dose alarm value is 100 µSv on the display. In case it is not show 100 µSv you have to change it until 100 µSv. Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. <b>Remark:</b> Radiation operator must be delivered Effective Dose not exceed 20 mSv/y. In 1 year radiation operator has work about 2,000 hours, so the ionizing radiation dose delivered is 10 µSv/h. In 1 day you work 8 hours so ionizing radiation delivered not exceed 80 µSv, but pocket dosimeter can not set this value so set the most vicinity value is 100 µSv. 7.0 Fix pocket dosimeter at chest level all time to work. Operator has to be careful it from anything to made it damage e.g. to fall down, to hit, to live in high temperature condition exceed 60°C or to be lost. 8.0 During work if you hear warning alarm from pocket dosimeter, you will check on monitor for find the cause such as: 8.1 In case low battery. You will find Lob symbol has blink and beep every 2 Beep every 2 second minute. You will change new battery. 8.2 In case you are delivered ionizing radiation dose exceed 100 µSv. Dose value on monitor has blink and beep 2 times/ 2 second minute. 8.3 In case ionizing radiation dose rate exceed 10 µSv/h. Dose rate value on monitor has blink and beep 4 times/ 2 second minute. Item 8.2 and 8.3 you must look on monitor and evade from the area. In form the value to Shift Supervisor/Supervisor and safety officer for find abnormal in the area.	bottom ค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep จึงปล่อย <b>หมายเหตุ:</b> ปฏิบัติงานทางรังสีต้องได้รับปริมาณรังสีที่ยังผลไม่เกิน 20 mSv/ปี ซึ่งใน 1 ปี พนักงานปฏิบัติงานประมาณ 2,000 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณรังสีที่ได้รับได้ไม่เกิน 10 µSv/h ซึ่ง 1 วันทำงาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณการได้รับรังสีต่อชั่วโมงไม่เกิน 80 µSv แต่เครื่องมือไม่สามารถตั้งค่านี้ได้ จึงระดับเสียงเตือนของเครื่องมือที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 100 µSv 6.0 ตั้งค่าระดับเสียงเตือนปริมาณรังสีที่ได้รับต่อชั่วโมง (Dose Alarm) ไว้ที่ค่า 100 µSv หรือ 100 ไมโครซีเวิร์ต ดังนี้ 6.1 กดปุ่ม Push Button 5 ครั้ง จะแสดงผลเปลี่ยนเป็น drA (dose rate Alarm) 6.2 กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วปล่อยจนค่าระดับ Dose alarm เท่ากับ 100 µSv 6.3 กรณีที่ค่าแสดงไม่ใช่ว่า 100 µSv ให้เปลี่ยนระดับ Dose alarm โดยกดปุ่มแต่ละค่าไปเรื่อยๆ จนได้ค่า 100 µSv แล้วกดปุ่ม Push button ค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep จึงปล่อย <b>หมายเหตุ:</b> ปฏิบัติงานทางรังสีต้องได้รับปริมาณรังสีที่ยังผลไม่เกิน 20 mSv/ปี ซึ่งใน 1 ปี พนักงานปฏิบัติงานประมาณ 2,000 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณรังสีที่ได้รับได้ไม่เกิน 10 µSv/h ซึ่ง 1 วันทำงาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณการได้รับรังสีต่อชั่วโมงไม่เกิน 80 µSv แต่เครื่องมือไม่สามารถตั้งค่านี้ได้ จึงระดับเสียงเตือนของเครื่องมือที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 100 µSv 7.0 ติดเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณที่ระดับหน้าอกตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยพนักงานต้องระวังไม่ให้เครื่องมือตรวจรังสีได้รับความเสียหาย เช่น ตก ชน กระแทก อุณหภูมิแวดล้อมที่อุณหภูมิเกิน 60°C หรือสูงกว่า 8.0 ขณะปฏิบัติงาน หากได้ยินเสียงเตือนจากเครื่องมือตรวจรังสี ให้ตรวจดูจอที่หน้าจอแสดงผล ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้ 8.1 แบตเตอรี่อ่อน พบสัญลักษณ์ Lob กระพริบและเสียง Beep ดัง ทุกๆ 2 วินาที ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 8.2 ค่า Dose ปรากฏบนที่แสดงถึง 100 µSv และแสดงจะกระพริบและเสียง Beep 2 ครั้งต่อ 2 วินาที 8.3 ค่า Dose rate ปรากฏบนที่แสดงถึง 10 µSv/h และแสดงจะกระพริบและเสียง Beep 4 ครั้งต่อ 2 วินาที ข้อ 8.2 และ 8.3 ให้ดูค่าที่หน้าจอ และถอดหน้ากากออกจากที่ที่แสดงค่า และแจ้งผู้ดูแลเครื่องตรวจวัดให้ Shift Supervisor/Supervisor และ Safety Officer ทราบ เพื่อจะเข้ามาตรวจสอบความ



DETAILS	รายละเอียด
9.0 When you finished work. Press a push button 1 time for check the ionizing radiation dose delivered and keeps record in the lock book.	9.0 เมื่อเลิกงาน (เวลางานปกติ 8 ชั่วโมง/วัน) ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Push button 1 ครั้ง เพื่อดูค่า Dose ที่ได้รับและบันทึกลงใน Lock Book
10.0 To switch off pocket dosimeter by press a push button for 2 times. The display will change OFF symbol. Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. Return it to Shift Supervisor/Supervisor. Shift Supervisor/Supervisor have to check pocket dosimeter condition and sign name in the lock book for keep record.	10.0 ปิดเครื่องโดสิมิเตอร์ Push button 2 ครั้ง จอแสดงผลเปลี่ยนเป็น OFF ให้กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วจึงปล่อย จากนั้นส่งเครื่องคืนให้กับ Shift supervisor/Supervisor โดย Shift supervisor/Supervisor ต้องตรวจสอบสภาพ เครื่องมือหลังจากใช้งาน และลงชื่อใน Lock Book เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ตรวจสอบได้
11.0 Every first week of month. Safety has to check pocket dosimeter condition and keep record in the lock book.	11.0 ทุกสัปดาห์แรกของเดือน Safety จะเข้าไป ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และลงบันทึกลงใน Lock Book
12.0 If the pocket dosimeter has problem or show abnormal. You will inform to Shift Supervisor/ Supervisor and Safety Officer immediately.	12.0 หากเครื่องมือมีปัญหา หรือเกิดผิดปกติ ให้แจ้ง Shift Supervisor/Supervisor และ Safety Officer โดยทันที
<b>Use in special case e.g. recovery radioactive material/Change Source.</b>	<b>กรณีเข้าไปในงานพิเศษ เช่น เก็บกากกัมมันตรังสี/การเปลี่ยน Source</b>
1.0 Contract shift supervisor/Supervisor at Caster or RTM department for borrow pocket dosimeter and record in lock book.	1.0 ติดต่อ Shift Supervisor/Supervisor ที่แผนก Caster หรือ RTM เพื่อขอยืมเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี โดยต้องยืมอยู่ใน Lock Book ให้ครบถ้วน
2.0 When you use it in radioactive emergency case must be controlled by the Radiation Safety Officer of NSM.	2.0 การนำเครื่องมือไปใช้กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของบริษัทฯ
3.0 To switch on by press a push button 1 time and release it when along beep is heard. The display will show speaker symbol dose rate (The ionizing radiation dose delivered per hour).	3.0 พักงานเปิดเครื่องตรวจวัดรังสีโดยกดปุ่มสีฟ้า 1 ครั้ง ซึ่งจะเปิดเครื่องขึ้นหน้าจอประมาณ 3-5 วินาที หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ลำโพงและค่า Dose rate (Dose rate)
4.0 Check battery by find Lob symbol on monitor. If it has blink and beep every 2 second minute it means low battery. So pocket dosimeter can't be able to detect dose or dose rate. You have to change new battery before use.	4.0 ตรวจสอบแบตเตอรี่โดยดูที่หน้าจอแสดงรหัส หากพบสัญลักษณ์ Lob (Low Battery) กระพริบและมีเสียง Beep ดัง ทุกๆ 2 วินาที แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อน เครื่องจะไม่สามารถอ่านค่า Dose หรือ Dose Rate ได้ ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก่อนนำไปใช้งาน
5.0 Set warning alarm of dose rate by set the value at 100 µSv/h or 100 microsievert/hour such as	5.0 ตั้งค่าระดับเสียงเตือนของเครื่องวัดรังสีที่หน้าจอไว้ที่ค่า 100 µSv/h หรือ 100 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง หรืออาจเปลี่ยนเป็นค่าได้ตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับจุดติดตั้งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
5.1 Press a push button for 6 times. Monitor has show drA (Dose rate Alarm) symbol.	5.1 กดปุ่ม Push button 6 ครั้ง จะแสดงและเปลี่ยนเป็น drA (Dose rate alarm)
5.2 Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it. You can see dose alarm value is 100 µSv/h on the display In case it is not show 100 µSv/h you have to change	5.2 กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วจึงปล่อยจะแสดงค่าระดับ Dose rate alarm ที่ระดับ 10 µSv/h กรณีที่ค่าไม่ 10 µSv/h ให้เปลี่ยนระดับ Dose rate alarm โดยกดปุ่ม

DETAILS	รายละเอียด
and evade from the area. In form the value to Shift Supervisor and safety officer for find abnormal in the area.	ออกมาจากพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งผลตรวจวัดให้ Shift Supervisor และ Safety รับทราบ เพื่อจะเข้ามาตรวจสอบความผิดปกติของในพื้นที่ปฏิบัติงาน
9.0 If dose rate exceed set alarm, you must leave from work area for check dose value by press a push button 1 time.	9.0 หากพบว่าค่า Dose rate เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ให้ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อ ตรวจสอบค่า Dose โดยกดปุ่ม Push button 1 ครั้ง จอแสดงผลจะแสดงค่า Dose
9.1 If it not exceed set alarm which is 100 µSv, you can still work.	9.1 ถ้าค่า Dose ยังไม่เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ คือ 100 µSv ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อได้
9.2 If it exceeds set alarm which is 100 µSv, you must leave work area and inform to the radiation Safety Officer.	9.2 ถ้าค่า Dose เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ คือ 100 µSv ให้ออกจากพื้นที่ที่มีสารกัมมันตรังสีและแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อหาวิธีการดำเนินการต่อไป

DETAILS	รายละเอียด
it until 100 µSv/h. Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it.	แต่ละค่าไม่เกี่ยวข้อง จนแสดงผลได้ค่า 10 µSv/h แล้วกดปุ่ม Push bottom ค่าไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep จึงปล่อย
<b>Remark:</b> Radioactive emergency has ionizing radiation dose is high rather (more than 30µSv/h).If you set alarm is low level,it has alarm all time. So you will set dose rate alarm at 100 µSv/h but it might be change might be changed by the Radiation Safety Officer.	<b>หมายเหตุ:</b> เนื่องจากเหตุการณ์ทางรังสีจะมีปริมาณรังสีค่อนข้างสูง(มากกว่า 30 µSv/h) หากตั้งค่าเสียงเตือนที่ระดับต่ำ จะเกิด Alarm ตลอดเวลา ดังนั้นจึงตั้งระดับเสียงเตือนของ Dose rate ไว้ที่ระดับ 100 µSv/h แต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
6.0 Set warning alarm of dose by set the value at 100 µSv or 100 microsievert such as	6.0 ตั้งค่าระดับเสียงเตือนของปริมาณรังสีที่หน้าจอไว้ที่ค่า 100 µSv หรือ 100 ไมโครซีเวิร์ต ดังมี
6.1 Press a push button for 5 times. Monitor has show drA (Dose rate Alarm) symbol.	6.1 กดปุ่ม Push button 5 ครั้ง จะแสดงและเปลี่ยนเป็น drA (dose Alarm)
6.2 Press a push button again and hold it until along beep is heard so release it.	6.2 กดปุ่ม Push button อีกครั้งค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep แล้วจึงปล่อยจะแสดงค่าระดับ Dose alarm เท่ากับ 100 µSv กรณีที่ค่าแสดงไว้ 100 µSv ให้เปลี่ยนระดับ Dose alarm โดยกดปุ่มและค่าไปเรื่อยๆ จนได้ค่า 100 µSv แล้วกดปุ่ม Push button ค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง Beep จึงปล่อย
6.3 You can see dose alarm value is 100 µSv on the display. In case it is not show 100 µSv you have to change it until 100 µSv. Press a push button and hold it again until along beep is heard so release it.	<b>หมายเหตุ:</b> ปฏิบัติงานทางรังสีต้องได้รับปริมาณรังสีสะสมไม่เกิน 20 mSv/ปี ซึ่งใน 1 ปี พนักงานปฏิบัติงานประมาณ 2,000 ชั่วโมง ดังนั้นถ้ารังสีที่สะสมให้รับได้เท่ากับ 10 µSv/h ซึ่ง 1 วันทำงาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณการได้รับรังสีต่อวันต้องไม่เกิน 80 µSv แต่เครื่องมือไม่สามารถตั้งค่าไว้ได้ จึงตั้งระดับเสียงเตือนของเครื่องมือที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 100 µSv
<b>Remark :</b> Radiation operator must be delivered Effective Dose not exceed 20 mSv/y. In 1 year radiation operator has work about 2,000 hours, so the ionizing radiation dose delivered is 10 µSv/h. In 1 day you work 8 hours so ionizing radiation delivered not exceed 80 µSv, but pocket dosimeter can not set this value so set the most vicinity value is 100 µSv.	7.0 ปิดเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณที่ระดับหน้ากอลดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยพนักงานต้องระมัดระวังไม่ให้เครื่องตรวจวัดรังสีได้รับความเสียหาย เช่น ตก หล่น กระแทก อยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิเกินกว่า 60°C หรือสูญหาย
8.0 During work if you hear warning alarm from pocket dosimeter, you will check on monitor for find the cause such as,	8.0 ขณะปฏิบัติงาน หากได้ยินเสียงเตือนจากเครื่องตรวจวัดรังสี ให้ตรวจสอบที่หน้าจอแสดงผล ซึ่งอาจสาเหตุดังนี้
8.1In case low battery. You will find Lob symbol has blink and beep every 2 Beep every 2 second minute. You will change new battery.	8.1 แบตเตอรี่อ่อน พบบัญชีลักษณะ Lob กระพริบและมีเสียง Beep ดัง ทุกๆ 2 วินาที ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
8.2In case you are delivered ionizing radiation dose exceed 100 µSv. Dose value on monitor has blink and beep 2 times/ 2 second minute.	8.2 ค่า Dose มากเกินระดับที่ตั้งไว้ คือมากกว่า 100 µSv ผลที่แสดงจะกระพริบและมีเสียง Beep 2 ครั้งต่อ 2 วินาที
8.3In case ionizing radiation dose rate exceed 100 µSv/h. Dose rate value on monitor has blink and beep 4 times/ 2 second minute.	8.3 ค่า Dose rate มากเกินระดับที่ตั้งไว้คือมากกว่า 100 µSv/h ผลที่แสดงจะกระพริบและมีเสียง Beep 4 ครั้งต่อ 2 วินาที
Item 8.2 and 8.3 you must look on monitor	ข้อ 8.2 และ 8.3 ให้ดูค่าที่หน้าจอ และดูจอภาพ

## I-EHS04-005 SAFETY PRACTICE FOR MAINTENANCE WORK

Revision: 0

### RESPONSIBILITY:

Maintenance employees

FOR INFORMATION ONLY  
WILL NOT BE UPDATED !

### AMENDMENT RECORD

Revision	Effective date	Description
0	2 Jun 2009	First issue

### INSTRUCTION

- แบบปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า
  - นำปฏิบัติงานนอก Work Shop ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการอนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน Work permit
  - ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการเชื่อมทุกครั้งก่อน โดยอ้างอิงตาม I-EHS04-002\_Safety Inspection for Power Tool
  - ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นอันตราย, ชื้น, มีสารเคมี หรือหวั่นสารไวไฟอยู่ในพื้นที่ทำงาน ถ้ามีต้องทำการปิดบ่อน้ำมันด้วยวัสดุ ที่เป็นฉนวนไม่ติดไฟ หรือถ้าสารไวไฟนั้นออกไปก่อน
  - ต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน; หากการเชื่อม อนุมัติเพียง รองเท้า, ต้องมีที่กำบังแดด โลหะ เสื้อแขนยาวและกางเกงยาวหรือเสื้อแขนยาวป้องกันความร้อน
  - ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมภายในที่มืดหรือในที่แคบๆ เช่น ถังน้ำมัน จะต้องนำไฟฉายมาและคาดเข็มขัด และต้องเชื่อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรแขวนหรือติดอยู่ใกล้จุดเชื่อม
  - ระมัดระวังอันตรายจากการเชื่อมโดยเฉพาะการเชื่อมตะกั่ว โลหะอาจมีสารพิษ เพราะฉะนั้นการเชื่อมมีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะต่อตาและระบบทางเดินหายใจ
  - ในกรณีที่เชื่อมในถังน้ำมันต้องสวมรองเท้า และหาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ารองพื้นตรงจุดที่ทำการเชื่อม
  - การต่อสายดินต้องต่อให้แน่น จุดต่อต้องอยู่ในสภาพดี และให้ใกล้กับงานเชื่อมมากที่สุด
  - ข้อปฏิบัติพิเศษ สำหรับใน Plant ARP
  - Line pipe และอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกและไฟเบอร์กลาสการเชื่อมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นวัสดุที่ติดไฟง่าย
  - ในการเชื่อมจะต้องใช้หน้ากากป้องกัน หรือปิดร่างกายให้เต็มที่ไม่ให้กระเด็นโดยอุปกรณ์ป้องกันส่วนของเครื่อง รวมทั้งที่ทำการ Acid prove ไว้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
  - ในการสืบสายดิน และการเชื่อมแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งกับ Operator ก่อนทำการเชื่อม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความคุม ทำให้เกิดความเสียหาย และเกิด Alarm ได้
- แบบปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเชื่อมเรดิโอแคส
  - การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของฝ่ายงาน หรือนอก Work Shop ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน P-EHS04\_OPERATION CONTROL หัวข้อขั้นตอนการอนุญาตทำงานสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
  - ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ต่อสายตาและระบบทางเดินหายใจ
  - ก่อนที่จะทำการเชื่อม - สักด้วยไฟฟ้าหรือ/สีกุญแจ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการตรวจสอบบริเวณ โดยรอบจะต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ภายในรัศมีที่สะท้อนไฟจากการปฏิบัติงานจะกระเด็นไปถึง ทั้งนี้ ให้สวมถุงการเชื่อมที่ใส่ที่สะท้อนไฟจะลดลงไปได้ โดยให้ทำการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ติดไฟดังกล่าวออกไป หรือจัดทำวัสดุที่ไม่ติดไฟ (Fire Proof Blanket) ปิดกัน
  - ต้องตัดสิ่งกีดขวางไปก่อนก่อน ในระบบจ่ายก๊าซทุกระบบในทางออกของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และตัดตัวนำลงดิน ในระบบของการจ่ายก๊าซทุกระบบ
  - พื้นที่ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นอันตรายจากไฟไหม้หรือสารเคมีหรือของอันตราย



6. การเชื่อมหรือตัดภายในบรรยากาศไวไฟหรือแก๊สทุกครั้ง ต้องย้ายและล้างทำความสะอาด สารไวไฟหรือแก๊สที่ติดค้างอยู่ในภายใน และทำการระบายอากาศภายในภายในจนแน่ใจว่าไม่มีสาร ไวไฟหรือแก๊สติดค้าง หรือ ต้องเป็น 0% LEL แล้วเท่านั้น จึงทำการเชื่อม - ตัดได้
7. ในบริเวณที่มีก๊าซพิษ-ติดจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ใกล้บริเวณพื้นที่ทำงานให้เพียงพอ และสามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีเป็นชุดตัด-เชื่อมแก๊สแบบเคลื่อนที่ที่ต้องมีถังตั้งพื้นไปพร้อมกันชุดอุปกรณ์เครื่องมือด้วย
8. ต้องมีฝ่ายรอมวาล์วของถังก๊าซ และปิดลวดลวดจาก ยกเว้นขณะใช้งาน
9. ต้องวางถังก๊าซในแนวตั้งและมีโซ่คล้องกับถ้ำไว้ ไม่วางถังก๊าซไว้ใกล้แหล่งความร้อน และบริเวณที่มีอาจมีการแตกจากวัตถุที่ตกลงมา
10. ต้องปฏิบัติตามถังก๊าซอย่างระมัดระวัง ดังต่อไปนี้
  - 10.1 การยกขึ้นที่ส่งต้องใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบความแข็งแรงแล้ว
  - 10.2 ห้ามใช้เปลวไฟเพื่อถังก๊าซ
  - 10.3 ห้ามกลิ้งถังก๊าซ
  - 10.4 ห้ามยกถังก๊าซโดยใช้ลวด หรือยกบริเวณฝ่ามือ
  - 10.5 ห้ามสัมผัสสายออกซิเจนกับสายแก๊สเพื่อหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
11. หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ต้องตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทำงานเชื่อมต่อและจุดที่สะเก็ดไฟตก เพื่อไม่ให้ประกายไฟเกิดการลุกติดไฟ

### 3. แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้แบบแรงดันสูง

1. ต้องสวมแว่นตานิรภัยและเครื่องมือป้องกัน ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับแรงดันสูง
- ห้ามพ่นลมที่กล้ามเนื้อส่วนศีรษะ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือพ่นใส่บุคคลอื่น หรือพ่นใส่เสื้อผ้าเพื่อใส่ฝน ออกกลืนเพราะอาจทำให้ใกล้อันตรายร้ายแรงได้
2. การปลดเครื่องมือลมออกจากท่อจ่ายลม ห้ามใช้มือ
3. ปล่อยลมและปล่อยปลิวสำหรับแหล่งจ่ายลมและระบายลมออกจากเครื่องมือก่อน
4. เมื่อต้องการใช้ข้อต่อลม ให้ใช้ข้อต่อที่รัดแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขณะปลดออก

### 4. แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือกลในงานโลหะ

1. ต้องแต่งกายให้เหมาะสม สวมเสื้อผ้ารัดกุม ไม่สวมถุงมือหรือเครื่องประดับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
- ห้ามสวมสายเข็มขัดเข็มขัดนิรภัย รองเท้ารัดกุม และหมวกนิรภัย ไม่ควรถ่วง
2. เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันอันตรายและบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน การตรวจจะทำการสุ่มสุ่มเพื่อให้อุปกรณ์ปฏิบัติงานมองเห็นการทำงานได้ชัดเจน
3. การถอดและการใส่หัวจับชิ้นงาน (Chuck) ของเครื่องกลึง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะหัวจับมีน้ำหนักมาก ควรใช้ไม้หรือของแข็งช่วย จะทำให้การทำงานสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
4. การยึดชิ้นงานเข้ากับหัวจับ ต้องใช้ชิ้นงานผูกกลางปากของหัวจับยึดชิ้นงานจนแน่นก่อนเริ่มเดินเครื่องตรวจสอบว่าชิ้นงานได้ศูนย์หรือไม่และใช้มือหมุนหัวจับเพื่อตรวจสอบว่ามีการยึดตัวหรือเปล่า
5. ห้ามที่ประแจจับหัวจับค้างไว้กับหัวจับชิ้นงาน เพราะถ้าเครื่องกลึงทำงานประแจจะกระเด็นออกมาก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้
6. ห้ามใช้ประแจจับหัวจับ และยึดชิ้นงานขณะปฏิบัติงาน
7. ห้ามวางเครื่องมือทุกชนิดบนแท่นเครื่องขณะปฏิบัติงาน
8. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ หากต้องการเปลี่ยนเกียร์ ต้องหยุดเครื่องก่อนแล้วเท่านั้น
9. ขณะปฏิบัติงานเครื่องกลึง หรือชิ้นงานมีเสียงดัง หรือการสั่นผิดปกติ ต้องหยุดเครื่องทันทีแล้วแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจึงจะใช้งานต่อไป
10. การทำความสะอาดชิ้นงาน และเครื่องกลึงให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการใช้ลมเป่าหรือใช้มือ
11. หลีกเลี่ยงการจับชิ้นงาน หรือหยุดชิ้นงานด้วยมือขณะปฏิบัติงานทั้งหมด
12. การกลึงชิ้นงานที่เล็กหรือยาว ควรใช้ยืนช่วยยึดหัวจับชิ้นงานไม่สัมผัสกับกลึง

### 5. แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เหมาะสม เช่น สวมเสื้อผ้ารัดกุมไม่สวมถุงมือ หรือเครื่องประดับ
2. ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แวนตาบริก รองเท้ารัดกุม และหมวกนิรภัย
3. คลอดสว่านที่ใช้ต้องคม และปรับแต่งมุมอย่างถูกต้อง เพราะถ้าคลอดสว่านที่ไม่ตรงตาม อาจทำให้คลอดสว่านหักได้
4. ชิ้นงานที่จะนำมาเจาะควรล็อกกับถ้ำไว้ก่อน แล้วยึดแน่นกับปากกาซึ่งจะยึดและล็อกกับโต๊ะทำงาน

5. เมื่อใกล้คลอดสว่านเข้าใกล้กับแก๊สคลอดสว่าน ต้องล็อกให้แน่นด้วยตะกั่วล็อก แล้วปรับความเร็วรอบของคลอดสว่านให้เหมาะสม
6. หลีกเลี่ยงที่จะใช้มือจับชิ้นงาน หรือปากกาจับชิ้นงานขณะเจาะชิ้นงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนิ้วมือ
7. ควรใช้สว่านเจาะที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่คลอดสว่าน
8. การเจาะรูชิ้นงานขนาดใหญ่ควรเจาะชิ้นงาน ด้วยสว่านคลอดเล็กก่อนแล้วจึงค่อยเจาะตามด้วยคลอดใหญ่ตามต้องการ และไม่ควรหยุดเครื่องที่คลอดสว่านยังค้างอยู่ในชิ้นงาน
9. อย่าใช้มือจับคลอดสว่านเพื่อไม่ให้หยุด แต่ควรปล่อยให้คลอดสว่านหยุดด้วยตัวเอง
10. การทำความสะอาดชิ้นงานควรใช้แปรง หลีกเลี่ยงการใช้มือ หรือลมเป่า

### 6. แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือเจาะในแบบพ่น

1. เครื่องเจาะในพ่นมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ผ้าครอบป้องกันเจาะใน ที่ติดฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันและตะไคร่กระเด็นเข้าตาด้วย
2. ควรสวมแว่นเจาะใน บริเวณที่เจาะใน ถ้าอุปกรณ์หรือสีกหรือ เป็นร่องลึกต้องทำความสะอาด หรือแต่งผิวให้เรียบก่อนใช้งานถ้าพบว่ามีร่องลึกต้องเปลี่ยนใหม่
3. กรณีที่ด้ามเปลี่ยนเจาะในใหม่ ควรตรวจสอบด้วยวิธีการเจาะโดยใช้ผ้าพลาสติกของในควมหรือใช้ไปเคาะเบาๆ ที่ตำแหน่ง 45 องศาจากเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง จุดที่เคาะห่างจากขอบ 1 นิ้วถ้าไม่มีการกระเด็นจะดีมีอยู่
4. ขณะเปลี่ยนเจาะในควรถอดปลั๊กไฟออก และเมื่อเริ่มเปิดเครื่องเจาะในครั้งแรก ควรยืนด้านข้างโดยดูทิศทางที่เปลี่ยนเจาะในเจาะในใหม่
5. ที่หักชิ้นงานควรอยู่ห่างจากหัวเจาะในประมาณ 1/8 นิ้วขณะใช้งานห้ามยืนในที่หักชิ้นงานเด็ดขาด
6. การเปลี่ยนชิ้นงานเข้าเจาะใน ชิ้นงานควรอยู่บนที่หักชิ้นงานไปควรเปลี่ยนชิ้นงานเข้าด้านบนของชิ้นเจาะในเพราะจะทำให้หัวเจาะในแตกได้ง่าย
7. อย่ากดชิ้นงานกับหัวเจาะในมากเกินไป เพราะจะทำให้หัวเจาะในชำรุดหรือชิ้นงานจะบิดออกมา ถ้าชิ้นงานชิ้นขนาดเล็กควรใช้คีมจับแทนมือ
8. ขณะใช้งานถ้ามีเสียงผิดปกติ หรือหัวเจาะในสั่นมาก ควรหยุดเครื่องทันที เพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายว่าหัวเจาะในไม่สมดุล

### 7. แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือเจาะในโลหะ

1. ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้ง แม้ว่าเครื่องมือที่ใช้มีเครื่องป้องกันแล้วก็ตาม
2. ต้องตรวจสอบแหล่งพลังงานของเครื่องมือว่ามีความมั่นคง และมีระยะห่างระหว่างแหล่งรับกับดินเจาะใน
- ไม่เกิน 1.0 มม. ถ้าต้องปรับระยะห่าง ให้ดำเนินการก่อนที่จะเปิดเครื่อง
3. ตรวจสอบหัวเจาะในก่อนเปิดเครื่อง ว่าหมุนได้ดี ถ้าหมุนไม่ดีต้องตัดแยกและแขวนป้ายเตือนไว้จากนั้นแล้วค่อยตรวจสอบหัวเจาะในจากงานที่เจาะใน
3. หากความเร็วในการหมุนของหัวเจาะใน หรือแผ่นสีกผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที
4. อย่ากดชิ้นงานด้วยแรงที่สูงเกินไป จะใช้เครื่องมือความถี่สูงสีกด้านเดียวกับความถี่ที่เหมาะสมในการเจาะในหัวสีก และควรหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความรุนแรง
5. ขณะที่ใช้เครื่องมือแบบหัวสีกสีกที่ต่อเนื่องกันให้มั่นคงและระวังส่วนหมุนของเครื่องมือ ไม่ให้สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเสื้อผ้า
6. ในงานที่ต้องการหล่อเย็นด้วยน้ำต้องแน่ใจว่ามีน้ำหล่อเย็นเพียงพอแล้ว การหล่อเย็นต้องติดตั้งและใช้งานขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
7. ถ้าการเจาะในชิ้นงานที่ขึ้นที่การเจาะในแบบเล็กมาก ให้ถอดแตรกดชิ้นงานกับหัวเจาะในเพียงเบาๆ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูง และควรจับชิ้นงานลงในน้ำบ่อยๆ เพื่อให้ชิ้นงานเย็นทั้งนี้เป็นการมีกันมิให้งานสูงเกิดความแข็งแรงและเกิดความร้อนสูง

End of this document



เอกสารแนบที่ 24  
โครงการอนุรักษ์การไถยีน

## โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

\*ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการ

อนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553\*

### หลักการและเหตุผล

บริษัท จี เอส จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดมัน โดยกระบวนการผลิตเหล็กใช้กระบวนการหลอมด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเป็นหลัก จากนั้นหลอมเหล็กออกมาเป็นแท่งเหล็กและเข้ากระบวนการรีดให้เป็นเหล็กที่มีขนาดบางลง แล้วจึงนำเหล็กที่รีดออกมาเป็นแท่งเหล็ก ไปกระบวนการผลิตที่กลั่นาน้ำมันที่พนักงานจำนวนมากจำเป็นต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังอยู่ในระดับเสียงซึ่งมีความดังเสียง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป และจากผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเสียงดัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 พบว่าผลการตรวจวัดระดับเสียงในในที่ทำงานตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป จำนวน 16 จุด เกินมาตรฐาน 90 เดซิเบล จำนวน 9 จุด จะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ข้อ 8 นายจ้างต้องแจ้งนายจ้างถึงข้อห้ามให้ลูกจ้างได้รับเสียงตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average- TWA) สำหรับมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันเสียงไม่เกิน 8 ชั่วโมง คือระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 90 เดซิเบล
- ข้อ 12 ในกรณีที่ลักษณะการทำงานในสถานประกอบการมีระดับเสียงดังที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรมตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

ดังนั้น จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและควบคุม ไม่ให้พนักงานเกิดภาวะหูเสื่อมจากการได้ยินและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ตลอดจนเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อกำหนดบริเวณควบคุมที่ต้องใส่เครื่องป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
4. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน การได้รับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด
5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่มีเสียงดัง

### เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

1. แนนดิง (Lay out) และรายละเอียดของกระบวนการผลิต
2. เครื่องตรวจวัดเสียงแบบที่สามารถแยกความถี่ได้
3. ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงานก่อนวัน
5. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและแบบประเมินผลกระทบ ให้ความรู้เกี่ยวกับเสียง

### ระยะเวลาดำเนินการ

1 พฤษภาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานต้นสังกัด สุขอนามัยและความปลอดภัย  
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

### ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศนโยบายให้เป็นที่ทราบ โดยทั่วกัน
2. ดำเนินการเสียงดัง (Noise Monitoring) โดยการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีการที่จะทำการตรวจวัด และการตรวจวัดระดับเสียงภายในบริษัท จากนั้น แจ้งผลการตรวจวัดฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดทำแผนแสดงผลการตรวจวัดเสียง ในสถานที่ที่มีระดับเสียงอันตราย ตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป ให้พนักงานทราบ โดยกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงดัง
4. ดำเนินการได้ยิน (Hearing Monitoring) โดยทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) แก่พนักงานที่ได้รับสัมผัสเสียงดัง เพื่อเก็บผลการทดสอบไว้เป็นข้อมูล และกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน ดังนี้
- 4.1 ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พนักงานที่มีสัมผัสเสียงดัง
  - 1) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) แก่พนักงานที่มีสัมผัสเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป และให้ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 2) แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้พนักงานรับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ทราบผลการทดสอบ
  - 3) ให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ทราบว่าผลการทดสอบการได้ยินของพนักงานผิดปกติ
  - 4.2 เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของ บริษัทฯ (อ้างอิงตามกฎหมาย)
    - 1) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งแรกของพนักงานที่ความถี่ 500 1000 2000 3000 4000 และ 6000 เฮิรตซ์ ของหูทั้ง 2ข้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Audiogram)
    - 2) นำผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง
    - 4.3 ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำ
      - 1) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วัน หากพบว่าลูกจ้างหูเสื่อมจากการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่ 15 เดซิเบล ขึ้นไป ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง หากพบว่ายังมีความผิดปกติต้องจัดให้พนักงาน ได้รับการรักษาพยาบาลหรือ ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และมีมาตรการป้องกันต่อไป
      - 4.4 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด ให้พนักงาน หากตรวจพบลูกจ้างหูเสื่อมจากการได้ยิน
        - 1) มาตรการสำคัญที่ใช้ในการควบคุมเสียง ได้แก่ มาตรการด้านวิศวกรรม มาตรการด้านการบริหารจัดการ และมาตรการด้านการแพทย์
        - 2) ตัวอย่างมาตรการด้านวิศวกรรม เช่น การปิดล้อมแหล่งกำเนิดเสียง การกั้นระห่างแหล่งกำเนิดเสียงกับพนักงาน การลดความสั่นสะเทือนที่แหล่งกำเนิดเสียง เป็นต้น
        - 3) ตัวอย่างมาตรการด้านการบริหารจัดการ เช่น การหมุนเวียนการทำงานในที่ที่มีเสียงดัง การใช้ชุดหูหรือครอบหู เป็นต้น
        - 4) ตัวอย่างมาตรการด้านการแพทย์ เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น



5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้บริหาร

- 1) สนับสนุน ทรัพยากร ทั้งในเชิง บุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์การ ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำในองค์กร
- 2) จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงอันตราย ตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป

หัวหน้างาน

- 1) กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงดังและปฏิบัติตามในพื้นที่ควบคุม
- 2) เปลี่ยนงานให้พนักงานหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเพื่อไม่ให้ระดับเสียงดังถึงได้รับผลกระทบจนเกินไปและถูกจ้างให้เข้าห้องในสถานประกอบการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยมีหัวข้อดังนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- 1) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได้รับแจ้งตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป และถูกจ้างให้เข้าห้องในสถานประกอบการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยมีหัวข้อดังนี้

- ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
- อันตรายของเสียงดัง
- การควบคุมป้องกัน
- การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- 2) วางแผนจัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานและติดประกาศผลการตรวจระดับเสียง แผนผัง

แสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้รับทราบ

- 3) วางแผนเฝ้าระวังการได้ยินให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง คัดคนผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

6. ประเมินผล และทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยินการจัดเก็บข้อมูล

- 6.1 จัดทำบันทึกข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสาร การดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 คนประเภทกรรมกวัติการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553 เก็บไว้ที่สถานประกอบการอย่างน้อย 5 ปี พร้อมทั้งจะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

- 6.2 ข้อมูลที่จัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านมลพิษทางเสียง เช่น OSHA กำหนดค่าข้อมูลผลการตรวจวัดการได้ยินต้องประกอบด้วยชื่อผู้ปฏิบัติงาน งานที่ทำ วัน/เวลาที่ทำการตรวจวัด ผู้ทำการตรวจวัด วันสุดท้ายของการตรวจวัดความถูกต้องของเครื่องมือตรวจการได้ยิน ผลการตรวจวัดเสียงในห้องตรวจการได้ยินและผู้ที่ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับเสียงดัง เป็นต้น

- 6.3 ให้มีการทบทวนและประเมินผลการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงดังในเขตโรงงาน

งบประมาณ 150,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour) 100,000 บาท (ข้อกำหนดกฎหมายต้องดำเนินการ)
2. ค่าป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง 85 เดซิเบลขึ้นไป และป้ายบังคับให้สวมอุปกรณ์ลดเสียง 16,000 บาท (ข้อกำหนดกฎหมายต้องดำเนินการ)
3. ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง (รับรองวิทยากรอบรมและผู้เข้าอบรม) 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
4. ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยินพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขต โรงงานประมาณ 700 คน ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท (อยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ป้องกันและลดอาณัติไม่ให้นักงนเกิดการสูญเสียการได้ยินและทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน
2. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดัง และป้องกันอันตรายจากเสียง ตลอดจนการเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกต้อง
3. มีการกำหนดบริเวณพื้นที่ที่ควบคุมที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
4. กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการใช้เสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด
5. มีข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

นางสาววิมล ธรรมเจริญ

(นางสาววิมล ธรรมเจริญ/นางสาวสุรยา พุทธิจันทร์)  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

(นายสันติ กิตติโชติ)  
Executive Vice President-Operation

ผู้ตรวจสอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

นางสาวกฤตพร พรหมบุญแก้วมวณีย์

(นางสาวกฤตพร พรหมบุญแก้วมวณีย์ ชัยมณีย์)

ผู้จัดการแผนกฝ่าย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย

Executive Vice President-HRAD/PCM/LG

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงดังในเขตโรงงาน

(นายพิศุทธิ์ สีมานูช)

(นายธนกร ใจศิริ)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

President

## ประกาศความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฉบับที่ 9/2554

## เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน แผ่นเหล็กปรับผิวกัดกรดและเคลือบมัน มีความห่วงใยต่อสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติในพื้นที่มีระดับเสียงอันตราย ตั้งแต่ 85 เดซิเบล เอ ขึ้นไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานเสมอมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการปีการ พ.ศ.2553 โดยกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรได้กำหนดลง เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถภาพการอนุรักษ์การได้ยิน
2. บริษัทฯ จะดำเนินการเฝ้าระวังการได้ยินของพนักงาน โดยตรวจวัดเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน และชี้แจงพื้นที่ที่มีผลตรวจวัดเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไปให้พนักงานทราบ
3. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินให้พนักงานที่มีการสัมผัสเสียงดัง และจะดำเนินการปรับปรุงและกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ
3. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์การได้ยินที่จัดทำขึ้นในองค์กร
4. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น
5. บริษัทฯ กำหนดความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่คอยกำกับดูแลให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป
6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน ที่กำหนดไว้

ข้างต้นเป็นประจำ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

(นายธนารักษ์ ตรีวิทย์วิเศษ อัคราพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



เอกสารแนบที่ 25

เอกสารการนำส่งรายงาน เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



Quality Steel by Quality People  
ที่ EHS-008/2565

บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
G.J Steel Public Company Limited

Quality Steel by Quality People

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

เรียน ผู้สันทนงบริษัทมหาชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรกฎาคม-กันยายน 2565

จำนวน 1 เล่ม

2) CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 6 ตำบลเกริ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นขอโครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ว.0604/16307 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 โดยกำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีทราบอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน

บัดนี้บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 แล้วจึงได้ยื่นไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ได้รับมอบหมายให้

ลงชื่อ ปิยะ ผู้รับ  
(นางสาวอริยา จุฑามณี)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
วันที่ 27.01.2566



บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 6 ตำบลเกริ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ในนามของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
โดย นายปิยะ จุฑามณี (นางสาวอริยา จุฑามณี) ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
ในนามของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
โดย นายปิยะ จุฑามณี (นางสาวอริยา จุฑามณี) ผู้จัดการฝ่ายบริหาร



Quality Steel by Quality People  
ที่ EHS-007/2566

บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
G.J Steel Public Company Limited

Quality Steel by Quality People

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

เรียน ผู้สันทนงบริษัทมหาชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

จำนวน 3 เล่ม

2) CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 6 ตำบลเกริ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นขอโครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ว.0604/16307 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 โดยกำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีทราบอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน

บัดนี้บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 แล้วจึงได้ยื่นไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ได้รับเอกสารแล้ว  
ผู้รับ ปิยะ  
วันที่ 30.01.2566  
เวลา .....



บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 6 ตำบลเกริ่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ในนามของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
โดย นายปิยะ จุฑามณี (นางสาวอริยา จุฑามณี) ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
ในนามของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
โดย นายปิยะ จุฑามณี (นางสาวอริยา จุฑามณี) ผู้จัดการฝ่ายบริหาร





Quality Steel by Quality People  
ที่ EHS-009/2566

บริษัท ซี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)  
G J Steel Public Company Limited

ใบแจ้งหนี้ขายสินค้า

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

เป็นน หับแผ่นอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

จำนวน 1 เล่ม

2) CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มดำเนินการโครงการโรงเหล็กแผ่นรีดร้อน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว.ดศส/ว.3607 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน


บัดนี้บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 แล้วเป็นต้นฉบับแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทยัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



นายสุพจน์ น. นพคุณ (นาย)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ฉบับที่: 001-001/2566  
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 001-001/2566  
วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 27/01/2566  
สถานที่ออกใบแจ้งหนี้: บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 358 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบที่ 26  
เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ที่เป็นอันตราย



กฎกระทรวง  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง  
ตามกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง  
และการให้บริการในการจัดตั้งโรงงานหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มที่ 11 เลขที่ 40 ปี 2565

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) อายุ ปี  
สัญชาติ - เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ 0107538000401 อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่  
358 ตรอก/ซอย - ถนน -  
หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา  
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-345950 โทรสาร 038-345693

ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน, สะสมวัตถุดิบของที่ใช้แล้ว  
ลำดับที่ 6(2)2.3,13(5)5.1 ค่าธรรมเนียม 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
ใบรับเงินเลขที่ RCPT- - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า บมจ.จี เจ สตีล พื้นที่ประกอบการ 681.304 ตารางเมตร  
กำลังเครื่องจักร 142,816.16 แรงม้า จำนวนคนงาน 747 คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่  
358 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน -  
ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี  
โทรศัพท์ 038-345950 โทรสาร -

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

(2)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำเตือน

1. ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต  
ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
2. ให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  
ภายในสถานที่ประกอบกิจการ

(ลายมือชื่อ)



(นายณัฏฐ์ ธิมานะ)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแทน