

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ฆ7.1 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว</p>	<p>รูปที่ ฆ7.2 บ่อบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.3 ถังดักไขมัน</p>	<p>รูปที่ ฆ7.4 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.5 เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฆ7.6 QR code สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.7 มาตรการประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฆ7.8 มิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.9 บ่อหน่วงน้ำฝนในโครงการ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่กำจัดวัชพืชในคลองจะเข้โพรงและคลองเต้าปูน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.12 คลองจะเข้โพรง</p>	<p>รูปที่ ๗7.13 ตะแกรงดักขยะ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.14 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.16 พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล ปัจจุบันจัดเป็นพื้นที่จัดสวน</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ๗7.19 ถนนบริเวณโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.20 จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ๗7.21 แนวชะลอความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.22 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ ๗7.23 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและทางเท้า</p>
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วังเหวน</p> <p>การทิ้งขยะติดเชื้อ</p>  <p>ให้ถูกบ้านเขียน/ติดป้าย หน้าถุงขยะด้วยค่ะ</p>
<p>รูปที่ ๗7.24 ถังขยะรองรับขยะมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ๗7.25 การทิ้งขยะติดเชื้อ</p>
	<p>โครงการหมู่บ้านกัสสร19 วัชรพล - วังเหวน</p> <p>ตารางการเก็บขยะมูลฝอยของเขตสายไหม</p> <p>เข้าเก็บทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี</p> <p>หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบค่ะ</p> <p>**โพยรับใบคู่มือครัวเรือนเลือกวิธีเป็นคนไปใส่ถุงดำ**</p> 
<p>รูปที่ ๗7.26 รถเก็บขยะเขตสายไหม</p>	<p>รูปที่ ๗7.27 ป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บขยะมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.28 ต้นลิลาวดี</p>	<p>รูปที่ ๗7.29 ต้นป๊อบ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสสร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.30 ต้นแก้ว	รูปที่ ๗7.31 ป้ายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
	
รูปที่ ๗7.32 การติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ	รูปที่ ๗7.33 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.34 ป้ายห้ามว่ายน้ำ/ห้ามตกปลา และการปลูกต้นไม้ตัดแต่ง	รูปที่ ๗7.35 โทรศัพท์วงจรปิด
	
รูปที่ ๗7.36 ถังดับเพลิงบริเวณห้องสโมสรรณีบุคคล	รูปที่ ๗7.37 ถังดับเพลิงบริเวณป้อมยาม
	
รูปที่ ๗7.38 การตัดแต่งต้นไม้	รูปที่ ๗7.39 บริเวณพื้นที่ว่างรอบระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อหน่วงน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านกัสนธร 19 (SP19) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566



รูปที่ ผ7.40 ร้วโปร่งครึ่งหนึ่งของความสูงของรั้ว