
ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพักฯ 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 พื้นที่สีเขียว	รูปที่ ๗7.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.3 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	รูปที่ ๗7.4 คลองมหาสวัสดิ์
	
รูปที่ ๗7.5 บริเวณแปลงระบบบำบัดน้ำเสียรวม	รูปที่ ๗7.6 ไฟฟ้ารอบโครงการ
	
รูปที่ ๗7.7 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.8 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม
	
รูปที่ ๗7.9 สันนูนลดความเร็ว	รูปที่ ๗7.10 หัวดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพักฯ 8 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.11 ถังขยะ	รูปที่ ผ7.12 รถเก็บขยะมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.13 ท่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ผ7.14 พื้นที่รกร้าง
	
รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	