

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 สภาพภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.2 เจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ ๗7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ๗7.4 พื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ ๗7.5 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.6 ถังสำรองน้ำใช้ของบ้านแต่ละแปลง
	
รูปที่ ๗7.7 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.8 ถังขยะฝังรื้อ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.10 การเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร
	
รูปที่ ๗7.11 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	รูปที่ ๗7.12 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
	
รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.14 ถนน
	
รูปที่ ๗7.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.16 ที่ดินที่โครงการบริจาคเพื่อขยายถนน
	
รูปที่ ๗7.17 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ ๗7.18 ถังดับเพลิงแบบมือถือ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

			
รูปที่ ๗7.19 ป้ายห้ามจอด		รูปที่ ๗7.20 ลักษณะตัวบ้านของโครงการ	