

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านอินทรีภิบาล (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

|   |   |
|---|---|
|    |     |
| รูปที่ ๗7.1 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3 จุด   | รูปที่ ๗7.2 การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์                          |
|    |     |
| รูปที่ ๗7.3 สันนูลดความเร็ว   | รูปที่ ๗7.4 ป้ายจำกัดความเร็ว   |
|   |    |
| รูปที่ ๗7.5 กระจกโค้งนูน  | รูปที่ ๗7.6 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.7 ถังขยะบริเวณหน้าบ้าน  | รูปที่ ๗7.8 เอกสารทส.1  |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.9 เอกสารทส.2  | รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า  |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านอินทรีภิบาล (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ                        | รูปที่ ๗7.12 ท่อระบายน้ำ   |
|    |    |
| รูปที่ ๗7.13 หัวรับน้ำดับเพลิง  | รูปที่ ๗7.14 พนักงานรักษาความปลอดภัย   |
|   |   |
| รูปที่ ๗7.15 วิทยุสื่อสาร   | รูปที่ ๗7.16 ถังดับเพลิง   |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.17 สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่นในโครงการ                                    |  |