

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บ้านกัสสร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายเตือนอันตรายแนวส่งท่อน้ำมัน	รูปที่ ๗7.2 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
รูปที่ ๗7.3 สันชะลอความเร็ว	รูปที่ ๗7.4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
	
รูปที่ ๗7.5 ต้นไม้บริเวณทางเท้าริมถนน	รูปที่ ๗7.6 บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.7 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.8 การขุดลอกวัชพืช
	
รูปที่ ๗7.9 พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ	รูปที่ ๗7.10 ถังรองรับมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บ้านกัสสร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.11 หีองพักขยะรวม	รูปที่ ๗7.12 บริเวณโดยรอบพื้นที่พักขยะรวม
รูปที่ ๗7.13 บ่อหนองน้ำ	รูปที่ ๗7.14 รั้วตาข่ายเหล็กกรอบบ่อหนองน้ำ
	
รูปที่ ๗7.15 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออกด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.16 ถนนสายหลักของโครงการ
รูปที่ ๗7.17 สวนหย่อม	รูปที่ ๗7.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รูปที่ ๗7.19 การแบ่งช่องจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.20 สันชะลอความเร็ว (ทางเข้า-ออกโครงการ)
รูปที่ ๗7.21 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน	รูปที่ ๗7.22 หัวรับน้ำดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บ้านกัสสร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.23 ถังดับเพลิง	รูปที่ ผ7.24 ถังดับเพลิง (บริเวณป้อมยาม)
	
รูปที่ ผ7.25 แนวท่อส่งน้ำมัน	รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
	
รูปที่ ผ7.27 การจัดสวนบริเวณวงเวียน	รูปที่ ผ7.28 สวนภายในบ้านพักอาศัย