







ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.2 พื้นที่สีเขียว</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.3 บ่อหน่วงน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.4 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.5 พื้นที่จอดรถยนต์</p>	<p>รูปที่ ๗7.6 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.7 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว</p>	<p>รูปที่ ๗7.8 ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.9 ป้ายรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ถังเก็บน้ำบนอาคาร</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 ระบบสูบน้ำในอาคาร</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 ห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 ช่างซ่อมบำรุง</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.21 พนักงานทำความสะอาด</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 ห้องพักมูลฝอยทั่วไป</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.25 ห้องพักมูลฝอยอันตราย</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 ตู้สวิตช์บอร์ดชนิดติดตั้งภายในอาคาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 ป้ายเตือน อันตรายไฟฟ้าแรงสูง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.31 ป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	รูปที่ ผ7.32 เลขชั้น
	
รูปที่ ผ7.33 หลอดไฟประหยัต์พลังงาน	รูปที่ ผ7.34 ลิฟต์ของโครงการ
	
รูปที่ ผ7.35 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.36 หัวรับน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.37 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)	รูปที่ ผ7.38 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)
	
รูปที่ ผ7.39 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	รูปที่ ผ7.40 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาคอนโด เอ็กซ์ตริ่า พระราม 2
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฎ7.41 เครื่องแจ้งเหตุโดยใชมือติง (Fire Alarm Manual Station)	รูปที่ ฎ7.42 โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้
	
รูปที่ ฎ7.43 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)	รูปที่ ฎ7.44 ST-01 (บันไดหลัก)
	
รูปที่ ฎ7.45 ST-02 (บันไดหนีไฟ)	รูปที่ ฎ7.46 ST-03 (บันไดหนีไฟ)
	
รูปที่ ฎ7.47 จุดรวมพล	รูปที่ ฎ7.48 เส้นทางารอพยพหนีไฟ และข้อความ “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้”
	
รูปที่ ฎ7.49 ระบบ Fire Switch	รูปที่ ฎ7.50 กล้องวงจรปิด (CCTV)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพหลมคอนโด เอ็กซ์ตร้า พระราม 2
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.51 ป้ายบอกทิศทางจราจร	รูปที่ ๗7.52 กระจกโค้งนูน (Convex Mirror)
	
รูปที่ ๗7.53 ร้วบริเวณแนวเขตที่ดินที่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะ	รูปที่ ๗7.54 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบหามหาม (Portable Fire Pump)
	
รูปที่ ๗7.55 ถนนภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.56 ป้ายแสดงการหนีไฟ
	
รูปที่ ๗7.57 อาคารของโครงการ	