

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ  
ข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	1	-	-	1	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2

## ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>  1.7 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ	- ทำการสูบน้ำจากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดด้วย ความถี่ทุก ๆ 2 เดือน	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> - ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ทางโครงการจะพิจารณาสูบน้ำจากตะกอนปริมาณตะกอนสะสมในระบบบำบัด หากพบว่าปริมาณสะสมมากเกินไปทางโครงการจะประสานหน่วยงานรับกำจัดเข้ามาสูบน้ำไปกำจัด <b>แนวทางการดำเนินการ</b> - แนะนำให้ทางโครงการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ทั้งนี้หากพบว่ามีการสะสมของปริมาณตะกอนในปริมาณมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ให้ทางโครงการจัดหาหน่วยงานเข้ามาสูบน้ำไปกำจัด
<b>4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>  3.2 การคมนาคมขนส่ง	- ติดป้ายเตือนจำนวน 2 ป้าย ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็วสูง และ ป้ายเตือนให้ระวังศีรษะชนสะพานข้ามคลองใหม่ ทั้งสองด้านของสะพานบริเวณที่ตัดผ่านทางเดินคอนกรีตริมคลอง เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรผ่านทางคอนกรีตดังกล่าว	<b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> - ไม่ได้ปฏิบัติ : บริเวณสะพานข้ามคลองใหม่ไม่มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วสูงและป้ายเตือนให้ระวังศีรษะชนสะพานข้ามคลองใหม่ทั้ง 2 ด้านของสะพาน <b>แนวทางการดำเนินการ</b> - ให้ทางโครงการพิจารณาติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วสูง และ ป้ายเตือนให้ระวังศีรษะบริเวณทางลอดใต้สะพานข้ามคลองใหม่ ทั้งสองด้านของสะพาน โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าจะต้องจำกัดที่ระดับความสูงเท่าใดให้ตรงกับสะพาน สะพาน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการใช้ในการสัญจร พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของป้ายเตือน ไม่ให้มีสภาพลบลืออย่างสม่ำเสมอ