


รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 1 สภาพแวดล้อมของโครงการในปัจจุบัน




รูปที่ 2 ทางเดินรถและวงเวียนภายในโครงการ

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 3 ป้ายสัญลักษณ์จราจร และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการเดินรถบนพื้น



รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ 6 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 8 ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 9 ป้ายประกาศ (บอร์ด) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่างๆ
การประหยัดน้ำ/ไฟฟ้า




รูปที่ 10 การกั้นพื้นที่ วางกรวยกัน บริเวณพื้นที่ที่ทำการ
ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 11 รางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ




รูปที่ 12 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 13 พนักงานทำความสะอาดห้องรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 14 ท่อระบายอากาศในห้องพักขยะ



รูปที่ 15 ท่อระบายน้ำจากห้องพักขยะ

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 16 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 17 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย



รูปที่ 18 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ



รูปที่ 19 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 20 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566




รูปที่ 21 ผังทางหนีไฟ




รูปที่ 22 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 23 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 24 ประตูหนีไฟของโครงการ



รูปที่ 25 จตุรรวมพล



รูปที่ 26 การตรวจสอบระบบอัคคีภัย

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 27 ระบบ Gas Detector ในที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ



รูปที่ 28 ระบบดับเพลิงภายในที่จอดรถอัตโนมัติ



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รปภ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 30 ระบบคีย์การ์ดของลูกบ้าน (ที่จอดรถ)



รูปที่ 31 กระงกนูนภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 32 ป้ายไฟส่องสว่าง ป้ายชื่อบริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 33 รถไฟฟ้าเพื่อบริการรับ-ส่ง


รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566




รูปที่ 34 ที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 35 ระบบจองรถยนต์อัตโนมัติ



รูปที่ 36 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดิน



รูปที่ 37 อาคารและห้องพักมีหน้าต่างกระจกรับแสงจากธรรมชาติ

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 38 หลอดไฟ LED และ อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5




รูปที่ 39 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน




รูปที่ 40 ระบบ CCTV และห้องควบคุม CCTV

รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 41 รูปรั้วรอบโครงการ และไม้ยืนต้นรอบโครงการ



รูปที่ 42 พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ


รูปภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 43 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและห้องน้ำบริเวณสระว่าย




รูปที่ 44 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสระ



รูปที่ 45 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 46 ป้ายบอกความลึกสระ



รูปที่ 47 อุปกรณ์กู้ชีพประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 48 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ