

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโซคพัฒนา (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ๗7.2 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าแจ้งแผนการก่อสร้างกับผู้พักอาศัยข้างเคียง
	
รูปที่ ๗7.3 กรมธรรม์ประกันภัย	รูปที่ ๗7.4 รั้ว Metal Sheet
	
รูปที่ ๗7.5 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.6 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
	
รูปที่ ๗7.7 คนงานฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.8 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.9 ป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.10 ติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ๗7.11 กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม	รูปที่ ๗7.12 ห้องเก็บวัสดุ/อุปกรณ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโซคพัฒนา (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566


	
รูปที่ ๗7.13 บ่อล้างล้อรถ	รูปที่ ๗7.14 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย
	
รูปที่ ๗7.15 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗7.16 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	
รูปที่ ๗7.17 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	รูปที่ ๗7.18 ห้องส้วมชายหญิง
	
รูปที่ ๗7.19 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รูปที่ ๗7.20 คนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม
	
รูปที่ ๗7.21 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำ-ใช้ไฟอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.22 ร่องระบายน้ำชั่วคราว
	
รูปที่ ๗7.23 ร่องระบายน้ำบ้านพักคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.24 ถังรองรับมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโซคพัฒนา (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.25 ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.27 บ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.28 หัวหน้าคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.29 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗7.30 การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.31 การคัดกรอง ก่อนการเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง	รูปที่ ๗7.32 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
	
รูปที่ ๗7.33 รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.34 ประกันสังคมคนงาน
	
รูปที่ ๗7.35 จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ๗7.36 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโซคพัฒนา (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.37 อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ	รูปที่ ผ7.38 อบรมคนงานเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัย
	
รูปที่ ผ7.39 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	รูปที่ ผ7.40 ชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปั้นจั่น
	
รูปที่ ผ7.41 บันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันแตก	รูปที่ ผ7.42 ถังดับเพลิง (ห้องบังคับขึ้นปั้นจั่น)
	
รูปที่ ผ7.43 สัญญาณเสียง และแสงไฟเตือนภัยปั้นจั่น	รูปที่ ผ7.44 ตารางการยกสิ่งของ ซึ่งแสดงรายละเอียด
	
รูปที่ ผ7.45 เส้นแสดงเขตอันตราย บริเวณปั้นจั่นเคลื่อนย้าย สิ่งของ	รูปที่ ผ7.46 สถิติการใช้ไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.47 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	