








ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก ช่วงที่ 2 (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗.1 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสาทรใต้ และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์	
	
รูปที่ ๗.2 เอกสารการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์	รูปที่ ๗.3 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗.4 รั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือ	รูปที่ ๗.5 รั้ว Metal sheet ความสูง 12 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก
	
รูปที่ ๗.6 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณการรื้อถอน (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว)	รูปที่ 7.7 ผ้าคลุมบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุจากการรื้อถอน (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.8 จุดพักรวมเศษวัสดุการรื้อถอน (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว)	รูปที่ ๗7.9 บริเวณปากทางเข้า-ออก ของโครงการมีการปิดทึบตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก
	
รูปที่ ๗7.10 คลุมผ้าใบรถขนส่งเศษคอนกรีตหรือดิน (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว)	รูปที่ ๗7.11 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง และป้ายเตือนต่างๆ
	
รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.13 คนงานที่เกี่ยวข้องสวมหมวกนิรภัย สวมรองเท้า Safety หุ้มส้นและสายรัด Safety ขณะปฏิบัติงาน และ ปลั๊กอุดหู (Ear plugs)
	
รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว)	รูปที่ ๗7.15 อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.16 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำตามแนวรั้ว</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.18 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ป้ายชื่อโครงการ สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ และลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.20 พื้นที่สำหรับจอดรถในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.21 ป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติงาน</p>


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.22 รถบรรทุกในการขนส่งดิน</p>	<p>รูปที่ ๗7.23 ป้ายควบคุมความเร็วของรถ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.24 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.25 การติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.26 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.27 การตรวจสอบอาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ และสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสิงคโปร์</p>


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566



รูปที่ ผ7.28 แผ่นเหล็ก (platform)



รูปที่ ผ7.29 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ ผ7.30 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.31 เครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัว (Inclinometer)



รูปที่ ผ7.32 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 6 ห้อง




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.33 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รูปที่ ๗7.34 พนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.35 บ่อพักน้ำ	รูปที่ ๗7.36 เครื่องสูบน้ำ พร้อมสายยาง
	
รูปที่ ๗7.37 ถังมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ๗7.38 ถังรองรับมูลฝอย จำนวน 1 ถัง และถุงขยะ
	
รูปที่ ๗7.39 ป้ายการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท	รูปที่ ๗7.40 ป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ”
	
รูปที่ ๗7.41 ถังดับเพลิงเคมี	รูปที่ ๗7.42 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.43 พื้นที่สุขุบหรี	รูปที่ ๗7.44 พื้นที่วางวัตถุกันไฟ พร้อมติดป้ายเตือน
	
รูปที่ ๗7.45 ห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง	
	
รูปที่ ๗7.46 หม้อแปลงไฟฟ้า	รูปที่ ๗7.47 แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
	
รูปที่ ๗7.48 พื้นที่สำหรับเชื่อมต่อโลหะในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.49 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ๗7.50 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.51 Corporate Social Responsibility (CSR)








ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.52 พนักงานทำหน้าที่ควบคุมสโตร์เวลากลางคืน	รูปที่ ๗7.53 หัวหน้างานคอยควบคุมดูแลงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.54 กล้องวงจรปิดบริเวณโครงการ และ ป้ายข้อความติดประกาศ "บริเวณนี้อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง"	
	
รูปที่ ๗7.55 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	รูปที่ ๗7.56 เอกสารการตรวจสอบสุขภาพ
	
รูปที่ ๗7.57 ไฟสปอตไลท์ที่บริเวณรั้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗7.58 เครนเป็นแบบพับแขน
	
รูปที่ ๗7.59 อพาร์ทเมนต์ (เช่า)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.60 แสงสว่างเท่าที่จำเป็นต่อการมองเห็น	รูปที่ ผ7.61 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีเอวแบบแห้ง
	
รูปที่ ผ7.62 การป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	รูปที่ ผ7.63 การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
	
รูปที่ ผ7.64 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง	รูปที่ ผ7.65 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ
	
รูปที่ ผ7.66 Safety Orientation	รูปที่ ผ7.67 Morning Talk

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว และระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงที่ 2) (ช่วงเจาะเสาเข็ม))
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

																									
รูปที่ ๗7.68 Safety Manager	รูปที่ ๗7.69 การประชุม Safety Meeting																								
																									
รูปที่ ๗7.70 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.71 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย																								
	 <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>ปริมาณโครงการก่อสร้าง</th><th>ค่าเฉลี่ยฐาน</th><th>สรุปผล</th></tr><tr><td>ปริมาณอุบัติเหตุ : TSP</td><td>0 0 4 6</td><td>0.330</td><td>ผ่าน</td></tr><tr><td>ปริมาณอุบัติเหตุ : PM 10</td><td>0 0 3 3</td><td>0.120</td><td>ผ่าน</td></tr><tr><td>ปริมาณอุบัติเหตุ 24 ชม.</td><td>6 8 2</td><td>70</td><td>ผ่าน</td></tr><tr><td>ปริมาณอุบัติเหตุ</td><td>9 0 8</td><td>115</td><td>ผ่าน</td></tr><tr><td>ปริมาณอุบัติเหตุสูง</td><td>1 9 9 4</td><td>5.0</td><td>ผ่าน</td></tr></table>	ตัวชี้วัด	ปริมาณโครงการก่อสร้าง	ค่าเฉลี่ยฐาน	สรุปผล	ปริมาณอุบัติเหตุ : TSP	0 0 4 6	0.330	ผ่าน	ปริมาณอุบัติเหตุ : PM 10	0 0 3 3	0.120	ผ่าน	ปริมาณอุบัติเหตุ 24 ชม.	6 8 2	70	ผ่าน	ปริมาณอุบัติเหตุ	9 0 8	115	ผ่าน	ปริมาณอุบัติเหตุสูง	1 9 9 4	5.0	ผ่าน
ตัวชี้วัด	ปริมาณโครงการก่อสร้าง	ค่าเฉลี่ยฐาน	สรุปผล																						
ปริมาณอุบัติเหตุ : TSP	0 0 4 6	0.330	ผ่าน																						
ปริมาณอุบัติเหตุ : PM 10	0 0 3 3	0.120	ผ่าน																						
ปริมาณอุบัติเหตุ 24 ชม.	6 8 2	70	ผ่าน																						
ปริมาณอุบัติเหตุ	9 0 8	115	ผ่าน																						
ปริมาณอุบัติเหตุสูง	1 9 9 4	5.0	ผ่าน																						
รูปที่ ๗7.72 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง ตัวแทนของสถานที่อ่อนไหว และสถานที่ที่อนุญาตให้โครงการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รูปที่ ๗7.73 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดของคุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าโครงการ																								
																									
รูปที่ ๗7.74 บ่อดักไขมันภายในพื้นที่โครงการ																									