








ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม













ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บีที คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ (Beat Condo Bangwa Interchange) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.2 ไม้พุ่มภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.3 ท่อระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.4 ป้ายลดความเร็วภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.5 สันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.6 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.7 ลานจอดรถชั้นที่ 1	รูปที่ ๗7.8 ลานจอดรถชั้นที่ 2
	
รูปที่ ๗7.9 ลานจอดรถชั้นที่ 3	รูปที่ ๗7.10 สัญลักษณ์จราจรบริเวณโครงการ
	
รูปที่ ๗7.11 ฟังบุคลากรนิติบุคคล	รูปที่ ๗7.12 ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บีที คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ (Beat Condo Bangwa Interchange) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.13 ฝาท่อบ่อบำบัดก๊าซมีเทน	รูปที่ ๗7.14 สุกากตะกอน
	
รูปที่ ๗7.15 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.16 ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ำ
	
รูปที่ ๗7.17 ถังพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.18 ร้วบริเวณแนวเขตที่ดินด้านติดคลอง
	
รูปที่ ๗7.19 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ๗7.20 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา
	
รูปที่ ๗7.21 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ	รูปที่ ๗7.22 ช่างซ่อมบำรุง
	
รูปที่ ๗7.23 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.24 ระดับความลึกสระว่ายน้ำ 0.80 เมตร













ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บีที คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ (Beat Condo Bangwa Interchange) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.25 ระดับความลึกสระว่ายน้ำ 1.20 เมตร	รูปที่ ๗7.26 ระดับความลึกสระว่ายน้ำ 1.50 เมตร
	
รูปที่ ๗7.27 บริเวณขอบสระว่ายน้ำที่มีการทำความสะอาดภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.28 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.29 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.30 เจ้าหน้าที่ขณะเติมเกลือ
	
รูปที่ ๗7.31 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.32 โครงสร้างของสระว่ายน้ำ ภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.33 บริเวณขอบสระว่ายน้ำ ภายในโครงการ	รูปที่ ๗7.34 ฝาครอบท่อน้ำ
	
รูปที่ ๗7.35 ห้องพักมูลฝอย และเวลาการจัดเก็บมูลฝอยในแต่ละรอบ	รูปที่ ๗7.36 ถังมูลฝอย






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บีที คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ (Beat Condo Bangwa Interchange) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.37 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอย	รูปที่ ผ7.38 การขนย้ายมูลฝอยของแต่ละชั้น
	
รูปที่ ผ7.39 รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญ	รูปที่ ผ7.40 บริเวณจอดรถเก็บขนมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.41 พัดลมระบายอากาศบริเวณถังพักมูลฝอยเปียก	รูปที่ ผ7.42 พื้นที่สีเขียวบริเวณถังพักมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.43 ล้างถังพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ผ7.44 อุปกรณ์หลัก สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ
	
รูปที่ ผ7.45 หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED)	รูปที่ ผ7.46 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
	
รูปที่ ผ7.47 ป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”	รูปที่ ผ7.48 บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บีท คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ (Beat Condo Bangwa Interchange) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.49 บริเวณลิฟต์ ภายในโครงการ	รูปที่ ผ7.50 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ผ7.51 เครื่องปรับอากาศ	รูปที่ ผ7.52 ท่อเย็น
	
รูปที่ ผ7.53 เก้าสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	รูปที่ ผ7.54 หัวรับน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.55 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)	รูปที่ ผ7.56 เครื่องตรวจจับควันและความร้อน
	
รูปที่ ผ7.57 กริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบ Fire Alarm Manual station	รูปที่ ผ7.58 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)
	
รูปที่ ผ7.59 ป้ายและบันไดหนีไฟ	รูปที่ ผ7.60 จุดรวมพล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บีที คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ (Beat Condo Bangwa Interchange) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ฌ7.61 ยังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.62 ฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.63 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.64 ไฟฟ้าแสงสว่าง</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.65 พนักงานคอยดูแลบำรุงรักษาต้นไม้</p>	