

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรี เฟส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฎ7.1 พื้นที่สีเขียวในโครงการ	รูปที่ ฎ7.2 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
	
รูปที่ ฎ7.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ฎ7.4 ห้องควบคุมการเติมอากาศ
	
รูปที่ ฎ7.5 บริเวณที่ตั้งบ่อดักตะกอน	รูปที่ ฎ7.6 บ่อกักเก็บตะกอน
	
รูปที่ ฎ7.7 บ่เก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ฎ7.8 บ่เก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ฎ7.9 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด	รูปที่ ฎ7.10 ระบบควบคุมไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรี เฟส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.11 การเดินสายไฟ	รูปที่ ผ7.12 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร
	
รูปที่ ผ7.13 ช่องทิ้งขยะในอาคาร	รูปที่ ผ7.14 ที่พักขยะรวม
	
รูปที่ ผ7.15 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ผ7.16 พนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม
	
รูปที่ ผ7.17 ลานจอดรถของโครงการ	รูปที่ ผ7.18 ชุดกดแจ้งเหตุ
	
รูปที่ ผ7.19 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง	รูปที่ ผ7.20 หัวรับน้ำดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรี เฟส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.21 ถังดับเพลิงแบบมือถือ	รูปที่ ผ7.22 บันไดหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.23 ป้ายบอกทางหนีไฟ	รูปที่ ผ7.24 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์