

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ร้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3 บ้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 4 สันหนูลดความเร็ว



รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



รูปที่ 6 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 7 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ



รูปที่ 8 เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปที่ 9 ห้องพักมูลฝอย






รูปที่ 10 ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 11 บุผนังทุกด้านและเพดานห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 12 เครื่องปรับอากาศฉลากเบอร์ 5







รูปที่ 13 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 14 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

รูปที่ 15 แผงผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ



รูปที่ 16 จัดอบรมและซ้อมอพยพคน กรณีเพลิงไหม้






รูปที่ 17 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น




รูปที่ 18 ทางเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ 19 ป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทาง





รูปที่ 20 ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 22 ผนังแสงบานเกร็ดอะลูมิเนียม



รูปที่ 23 ประสานงานรถสูบล้างปฏิภณของสำนักงานเขตคลองสาน



รูปที่ 24 ที่จอดรถของโครงการ มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ



รูปที่ 25 พนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ 26 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออก  
โครงการ

รูปที่ 27 ช่องระบายอากาศภายในโครงการ





รูปที่ 28 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 29 จุดรวมพล



รูปที่ 30 ช่องระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 31 ตะแกรงกันเสียงพัดลมระบายอากาศ



รูปที่ 32 บ้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน  
สุขภาพ



รูปที่ 33 บ่อท่อน้ำ





รูปที่ 34 ป้ายประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 35 ออกแบบอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม