

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฃ7.1 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ ฃ7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตารางรูปแบบมาตรการ
	
รูปที่ ฃ7.3 เศษวัสดุที่เหลือใช้ ปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	รูปที่ ฃ7.4 รถบรรทุก
	
รูปที่ ฃ7.5 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ ฃ7.6 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
	
	รูปที่ ฃ7.7 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงก์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ฎ7.8 คนงานกวาดฝุ่นละออง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.9 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการปิดทึบตลอดเวลา</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.10 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้านพักอาศัยอาคารข้างเคียง</p>	<p>รูปที่ ฎ7.11 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.12 เครื่องหมายและสัญญาณจราจร</p>	<p>รูปที่ ฎ7.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.14 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p>	<p>รูปที่ ฎ7.15 แผ่นเหล็กค้ำยัน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ฌ7.16 ห้องส้วมชาย-หญิง</p>	<p>รูปที่ ฌ7.17 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.18 พนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.19 ถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.20 ท่อระบายน้ำชั่วคราว</p>	<p>รูปที่ ฌ7.21 ถังขยะ</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.22 ถังดับเพลิงเคมีและป้ายแนะนำการใช้งาน</p>	<p>รูปที่ ฌ7.23 ป้ายชื่อโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.24 พื้นที่จอดรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ฌ7.25 ตารางเวลาเข้า-ออกรถบรรทุกโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.26 คนงานควบคุมสตรีเวลากลางคืน	รูปที่ ผ7.27 กล้องวงจรปิด CCTV
	
รูปที่ ผ7.28 กฎระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.29 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น
	
รูปที่ ผ7.30 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง ดินขนส่งวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.31 คนงานก่อสร้างสวมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน ระหว่างการทำงาน
	
รูปที่ ผ7.32 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ฆ7.33 ป้ายแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.33 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.34 Morning Talk</p>	<p>รูปที่ ฆ7.35 Safety Manager</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.36 Safety Meeting</p>	<p>รูปที่ ฆ7.37 ร้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.38 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.39 ป้ายแสดงกฎระเบียบบริเวณด้านหน้าบ้านพัก คนงานก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงก์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.40 บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.41 ห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง ตลอดจนร้านค้า บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.42 รางระบายน้ำฝน</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้ง บริเวณบ้านพัก คนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.44 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 น้ำดื่ม</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงก์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566



รูปที่ ๗.๔๖ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)