

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไลฟ์ สุขุมวิท 8 บางกอก (ระยะดำเนินการ)
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ของ บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร



จัดทำโดย



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์. (02) 885-5801-2 โทรสาร. (02) 885-5803

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไลฟ์ สุขุมวิท 8 บางกอก (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ไลฟ์ สุขุมวิท 8 บางกอก (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอเอ็มเอช
สุขุมวิท 8 จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ฉบับประจำเดือน

(/) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.....

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

1. นางสาวหนึ่งฤทัย สายรัตน์

.....

ว-209-จ-9202

2. นายยุทธภูมิ ปานดี

.....

ว-209-จ-7443

3.นางสาววันวิสาข์ กัณหาลี

.....

ว-209-จ-6173

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวอุไร สายรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โลฟ สุขุมวิท 8 บางกอก (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด

1. ชื่อโครงการ โครงการที่พักอาศัยรูปแบบโรงแรม
2. สถานที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3. เจ้าของโครงการ บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด
4. จัดทำโดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
5. โครงการได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ เดือน มกราคม 2566
7. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทของโครงการ โครงการที่พักอาศัยรูปแบบโรงแรม
 - ขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-52 ไร่

กิจกรรมในโครงการ(โดยสรุป)

- การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง
- ตารางบันทึก การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง
- การจัดการขยะมูลฝอย มีถังรองรับขยะมูลฝอย
- ด้านทัศนียภาพ มีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ
- อื่นๆ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1	
บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	2
บทที่ 2	
รายละเอียดของโครงการ	6
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6
บทที่ 3	
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	39
บทที่ 4	
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	57
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	57
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	57

สารบัญตาราง

เรื่อง		หน้า
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	40
ตารางที่ 3-2	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	46
ตารางที่ 3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด เดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2566	47
ตารางที่ 3-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด เดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2566	48
ตารางที่ 3-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2565	49
ตารางที่ 3-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2565	50
ตารางที่ 3-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด เดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2564	51
ตารางที่ 3-8	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด เดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2564	52
ตารางที่ 3-9	ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนธันวาคม 63	53

สารบัญรูป

เรื่อง		หน้า
รูปที่ 1-1	แสดงที่ตั้งโครงการ	3
รูปที่ 1-2	เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	4
รูปที่ 3-1	กราฟแสดงค่า pH ในน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด	54
รูปที่ 3-2	กราฟแสดงค่า BOD ในน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด	54
รูปที่ 3-3	กราฟแสดงค่า TDS ในน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด	55
รูปที่ 3-4	กราฟแสดงค่า TSS ในน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด	55
รูปที่ 3-5	กราฟแสดงค่า TKN ในน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด	56
รูปที่ 3-6	กราฟแสดงค่า Oil & Grease ในน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด	56

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบอนุญาตโรงแรม
ภาคผนวก ง	ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-1	สำเนาเอกสารการรายงาน การซ่อมอพยพหนีไฟ
ภาคผนวก ง-2	สำเนารายงานผลวิเคราะห์น้ำดี
ภาคผนวก ง-3	สำเนาเอกสารการรายงาน ทส.2
ภาคผนวก ง-4	เอกสารการตรวจสอบระบบต่างๆของโครงการ
ภาคผนวก จ	สำเนารายงานผลวิเคราะห์น้ำเสีย
ภาคผนวก ฉ	สำเนาใบสอบเทียบเครื่องมือ