











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>รูปที่ ๗7.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ</p>  | <p>รูปที่ ๗7.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า</p>                                    |
|    |    |
| <p>รูปที่ ๗7.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1</p>                                       | <p>รูปที่ ๗7.4 ระบบการจอดรถอัตโนมัติ</p>   |
|   |  |
| <p>รูปที่ ๗7.5 จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์</p>   | <p>รูปที่ ๗7.6 บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>   |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.7 ป้ายรณรงค์ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์</p>                                   | <p>รูปที่ ๗7.8 ห้องเครื่องสูบน้ำ (ชั้นดาดฟ้า)</p>                                    |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.9 ปั๊ม CWP (ชั้นใต้ดิน)</p>  | <p>รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>   |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566









|   |   |
|---|---|
|    |    |
| รูปที่ ผ7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย                                   | รูปที่ ผ7.12 บ่อตรวจคุณภาพน้ำบ่อที่ 2   |
|    |     |
| รูปที่ ผ7.13 ระบบมอนิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย                               | รูปที่ ผ7.14 ถังเก็บน้ำ   |
|   |    |
| รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบท่อประปา  | รูปที่ ผ7.16 ป้ายรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ  |
|  |   |
| รูปที่ ผ7.17 ใช้ภาชนะรองน้ำก่อนที่จะนำไปใช้ดูแล                                     | รูปที่ ผ7.18 ฝาลังเก็บน้ำ   |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.19 สระว่ายน้ำ   | รูปที่ ผ7.20 รางระบายน้ำ (สระว่ายน้ำ)   |



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

|   |  |
|---|--|
|    |   |
| รูปที่ ฎ7.21 ป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ   | รูปที่ ฎ7.22 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ  |
|    |   |
| รูปที่ ฎ7.23 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ  | รูปที่ ฎ7.24 ป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลการจมน้ำ   |
|   |  |
| รูปที่ ฎ7.25 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ  | รูปที่ ฎ7.26 ระบบการฆ่าเชื้อ (ระบบเกลือ)   |
|    |  |
| รูปที่ ฎ7.27 เจ้าหน้าที่เดินระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ   | รูปที่ ฎ7.28 ดูตะกอนสระว่ายน้ำ   |
|    |  |
| รูปที่ ฎ7.29 ป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ  | รูปที่ ฎ7.30 บ่อหน่วงน้ำ   |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

|   |   |
|---|---|
|    |     |
| รูปที่ ๗7.31 เครื่องสูบน้ำ (ในบ่อทรงน้ำ)  | รูปที่ ๗7.32 การติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม   |
|    |     |
| รูปที่ ๗7.33 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า   | รูปที่ ๗7.34 ห้องพักมูลฝอย  |
|   |   |
| รูปที่ ๗7.35 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอย                           | รูปที่ ๗7.36 จุดพักมูลฝอยรวม  |
|  |   |
| รูปที่ ๗7.37 มัดปากถุงตัวอย่างมิดชิด  | รูปที่ ๗7.38 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย                                      |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.39 รถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ  | รูปที่ ๗7.40 รถเข้ามารับซื้อของเก่า   |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

|   |   |
|---|---|
|    |    |
| รูปที่ ผ7.41 ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  | รูปที่ ผ7.42 เครื่องตรวจจับควัน   |
|    |     |
| รูปที่ ผ7.43 ป้ายอันตรายไฟฟ้าแรงสูง   | รูปที่ ผ7.44 ป้าย STAFF ONLY  |
|   |    |
| รูปที่ ผ7.45 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศ                               | รูปที่ ผ7.46 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง                                      |
|  |   |
| รูปที่ ผ7.47 หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED   | รูปที่ ผ7.48 ลิฟต์  |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.49 ป้ายรณรงค์ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์                                      | รูปที่ ผ7.50 ป้ายแสดงเลขชั้น  |



ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

[illegible]


รูปที่ ผ7.51 ตารางเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

รูปที่ ผ7.52 ระบบท่อยืน (Stand Pipe)



รูปที่ ผ7.53 หั้วรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC)

รูปที่ ผ7.54 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)




รูปที่ ผ7.55 แผงควบคุม (FCP)

รูปที่ พ7.56 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)



รูปที่ ๗.57 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)











รูปที่ ผ7.58 กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Speaker)



รูปที่ ผ7.59 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack)





รูปที่ ผ7.60 บัณฑิตใหม่ไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566










|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>รูปที่ ฎ7.61 จุดรวมพล</p>  | <p>รูปที่ ฎ7.62 แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น</p>                                   |
|    |    |
| <p>รูปที่ ฎ7.63 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>                           | <p>รูปที่ ฎ7.64 อบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟ ปี 2565</p>                                  |
|   |   |
| <p>รูปที่ ฎ7.65 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>   | <p>รูปที่ ฎ7.66 ระบบระบายอากาศ</p>   |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.67 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>                                     | <p>รูปที่ ฎ7.68 ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ</p>                   |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.69 ระบบวงจรปิด (CCTV System)</p>                                       | <p>รูปที่ ฎ7.70 ห้องควบคุมระบบ CCTV System</p>                                       |



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| รูปที่ ผ7.71 ป้ายรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ                                | รูปที่ ผ7.72 จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19                |
|    |    |
| รูปที่ ผ7.73 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  | รูปที่ ผ7.74 ล้างถังเก็บน้ำ ปี 2565  |
|   |   |
| รูปที่ ผ7.75 เจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าแมลง  | รูปที่ ผ7.76 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด  |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.77 ราวกันตก   | รูปที่ ผ7.78 ป้ายบอกทางหนีไฟ   |
|  |  |
| รูปที่ ผ7.79 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว  | รูปที่ ผ7.80 อาคารโครงการ  |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Craft Ploenchit (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

|  |   |
|--|---|
|   |   |
| <p>รูปที่ ๗7.81 ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>  | <p>รูปที่ ๗7.82 จุดรับเรื่องร้องเรียน</p>          |
| <p>รูปที่ ๗7.83 การบันทึกทส. 1</p>           | <p>รูปที่ ๗7.84 การบันทึกทส. 2</p>                 |
| <p>รูปที่ ๗7.85 ระบบเส้นท่อประปา</p>        | <p>รูปที่ ๗7.86 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสระว่ายน้ำ</p>  |
| <p>รูปที่ ๗7.87 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำระบบเกลือ</p>   | <p>รูปที่ ๗7.88 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย</p>   |
|    |   |
| <p>รูปที่ ๗7.89 ตารางบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า</p>   |   |