


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฎ7.1 การประชาสัมพันธ์โครงการแก่พื้นที่ข้างเคียง	รูปที่ ฎ7.2 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ฎ7.3 ป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหลังโครงการ	รูปที่ ฎ7.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
	
รูปที่ ฎ7.5 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ฎ7.6 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ฎ7.7 ผังรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ฎ7.8 เสาเข็มกด
	
รูปที่ ฎ7.9 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ ฎ7.10 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทมอซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.11 บ่อดักขยะคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนอ่อนนุช	รูปที่ ๗7.12 กำแพงกันดินยาวตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ที่ติดกับคลองพระโขนงเก่า
	
รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ	รูปที่ ๗7.14 ผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet
	
รูปที่ ๗7.15 ชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย	รูปที่ ๗7.16 ถุงปูนซีเมนต์ผง
	
รูปที่ ๗7.17 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.18 ป้ายห้ามเผาทำลายวัสดุมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.19 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.20 ประตูที่บริเวณปากทางเข้า-ออก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

																			
รูปที่ ฌ7.21 พนักงานกวาดเศษดิน ทราย	รูปที่ ฌ7.22 การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคารติดโครงการ																		
	 <table><tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>ผลการตรวจวัด</th><th>ค่ามาตรฐาน</th></tr><tr><td>ฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 100 ไมโครกรัม (เฉลี่ย 24 ชม.)</td><td>0 08 ไมโครกรัม</td><td>0.33 ไมโครกรัม</td></tr><tr><td>ฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 10 ไมโครกรัม (เฉลี่ย 24 ชม.)</td><td>5 ไมโครกรัม</td><td>0.120 ไมโครกรัม</td></tr><tr><td>ก๊าซโอโซน (เฉลี่ย 24 ชม.)</td><td>65 3 (มก/ลบ.)</td><td>70 (มก/ลบ.)</td></tr><tr><td>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชม.)</td><td>88 9 (มก/ลบ.)</td><td>115 (มก/ลบ.)</td></tr><tr><td>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชม.)</td><td>4 32 (มก/ลบ.)</td><td>5 (มก/ลบ.)</td></tr></table>	ตัวชี้วัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 100 ไมโครกรัม (เฉลี่ย 24 ชม.)	0 08 ไมโครกรัม	0.33 ไมโครกรัม	ฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 10 ไมโครกรัม (เฉลี่ย 24 ชม.)	5 ไมโครกรัม	0.120 ไมโครกรัม	ก๊าซโอโซน (เฉลี่ย 24 ชม.)	65 3 (มก/ลบ.)	70 (มก/ลบ.)	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชม.)	88 9 (มก/ลบ.)	115 (มก/ลบ.)	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชม.)	4 32 (มก/ลบ.)	5 (มก/ลบ.)
ตัวชี้วัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน																	
ฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 100 ไมโครกรัม (เฉลี่ย 24 ชม.)	0 08 ไมโครกรัม	0.33 ไมโครกรัม																	
ฝุ่นละอองรวมไม่เกิน 10 ไมโครกรัม (เฉลี่ย 24 ชม.)	5 ไมโครกรัม	0.120 ไมโครกรัม																	
ก๊าซโอโซน (เฉลี่ย 24 ชม.)	65 3 (มก/ลบ.)	70 (มก/ลบ.)																	
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชม.)	88 9 (มก/ลบ.)	115 (มก/ลบ.)																	
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชม.)	4 32 (มก/ลบ.)	5 (มก/ลบ.)																	
รูปที่ ฌ7.23 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.24 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม																		
																			
รูปที่ ฌ7.25 ป้ายประชาสัมพันธ์ของรถขนส่ง	รูปที่ ฌ7.26 แผ่นเหล็กปูพื้น																		
																			
รูปที่ ฌ7.27 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	รูปที่ ฌ7.28 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป																		
	 “หากเจอรัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากเจอรัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ย้ายนำไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง”																		
รูปที่ ฌ7.29 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ	รูปที่ ฌ7.30 ป้ายระบุงข้อความ “ในระหว่างก่อสร้างโครงการ หากเจอรัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ย้ายนำไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง”																		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทมอซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.31 ป้ายระบุงข้อความ “หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง”	รูปที่ ผ7.32 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ ผ7.33 ป้ายประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.34 ห้องส้วม
	
รูปที่ ผ7.35 การสูบน้ำก่อนส่วนเกิน	รูปที่ ผ7.36 การฉีดพ่นยากำจัดสัตว์พาหะนำโรค
	
รูปที่ ผ7.37 ถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ ผ7.38 รถเก็บขนมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.39 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว	รูปที่ ผ7.40 ป้ายประหยัดไฟฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทมอซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.41 ป้าย พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ	รูปที่ ผ7.42 ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.43 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ	รูปที่ ผ7.44 ป้ายโครงการ
	
รูปที่ ผ7.45 ถังดับเพลิงเคมี	รูปที่ ผ7.46 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.47 เครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง	รูปที่ ผ7.48 จุดรวมพล
	
รูปที่ ผ7.49 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ผ7.50 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทมอซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.51 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ	รูปที่ ผ7.52 การแต่งกายของคนงาน
	
รูปที่ ผ7.53 การตรวจสอบสุขภาพ	รูปที่ ผ7.54 กล้องวงจรปิด (CCTV)
	
รูปที่ ผ7.55 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด	รูปที่ ผ7.56 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.57 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	รูปที่ ผ7.58 แผ่นป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถขนส่ง
	
รูปที่ ผ7.59 Morning Talk	รูปที่ ผ7.60 พื้นที่กองเก็บวัสดุจากการก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทมอซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.61 ป้ายรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	รูปที่ ผ7.62 ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
	
รูปที่ ผ7.63 การได้รับวัคซีน	รูปที่ ผ7.64 อ่างล้างมือ
	
รูปที่ ผ7.65 การตั้งกล้องเปิดฉาก	รูปที่ ผ7.66 ป้ายเตือนต่างๆ
	
รูปที่ ผ7.67 การตรวจ Antigen Test Kit	รูปที่ ผ7.68 การเขียนแบบผังโครงการ
	
รูปที่ ผ7.69 ป้ายเตือนดับเครื่องยนต์	รูปที่ ผ7.70 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

