

## ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566


	
รูปที่ ฃ7.1 ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ ฃ7.2 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง
	
รูปที่ ฃ7.3 ถังขยะ	รูปที่ ฃ7.4 ห้องน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ฃ7.5 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ ฃ7.6 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ ฃ7.7 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ฃ7.8 การประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ
	
รูปที่ ฃ7.9 เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	รูปที่ ฃ7.10 เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน Inclinometer ในช่วงการก่อสร้างฐานราก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.11 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 รวากันกันตก</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ไฟฟ้าให้แสงสว่าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 แผนปฏิบัติงานสำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 พื้นถนนภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุก</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 การขนส่งด้วยระบบลิฟต์</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฌ7.21 ถังสำรองน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ฌ7.22 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง
	
รูปที่ ฌ7.23 ผ้าใบMesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม)	รูปที่ ฌ7.24 หัวหน้าคนงาน (โครงการ)
	
รูปที่ ฌ7.25 หัวหน้าคนงาน (บ้านพักคนงาน)	รูปที่ ฌ7.26 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ฌ7.27 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในช่วงก่อสร้าง	รูปที่ ฌ7.28 การเก็บวัสดุก่อสร้าง
	
รูปที่ ฌ7.29 ท่อระบายน้ำ	รูปที่ ฌ7.30 การขุดลอกตะกอนดินในช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.31 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 มิเตอร์รับน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 ป้ายประหยัดน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.35 ถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 ป้ายประหยัดน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.37 ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 รถเก็บขยะเทศบาลนครระยอง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.39 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.40 หลอดไฟ LED</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.41 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ผ7.42 ป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถ
	
รูปที่ ผ7.43 สัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ	รูปที่ ผ7.44 ป้ายเตือนขณะทำงาน
	
รูปที่ ผ7.45 ป้ายควบคุมน้ำหนักบรรทุกควบคุมให้ไม่เกิน 11 ตัน	รูปที่ ผ7.46 ชี้อธิบายบริเวณด้านข้างของรถ
	
รูปที่ ผ7.47 กำแพงภายในอาคาร	รูปที่ ผ7.48 ป้ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ผ7.49 ถังรับความคิดเห็น	รูปที่ ผ7.50 ขั้นตอนการร้องเรียน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.51 การลงทะเบียนก่อนเข้าโครงการ	รูปที่ ผ7.52 กล้องวงจรปิด CCTV
	
รูปที่ ผ7.53 เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ผ7.54 สวัสดิ์ใหม่พื้นที่ข้างเคียง
	
รูปที่ ผ7.55 ป้ายข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน	รูปที่ ผ7.56 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	
รูปที่ ผ7.57 คนงานสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นละออง	รูปที่ ผ7.58 คนงานสวมใส่Ear Plug
	
รูปที่ ผ7.59 รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น	รูปที่ ผ7.60 พื้นที่จัดเก็บสารเคมีและป้ายเตือน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง (ระยะก่อสร้าง)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฆ7.61 พักแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ฆ7.62 น้ำดื่มสำหรับคณงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ฆ7.63 พื้นที่สูบบุหรี่	รูปที่ ฆ7.64 ป้ายเตือนอันตรายมีพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ฆ7.65 ทาวเวอร์เครน	รูปที่ ฆ7.66 วิศวกรผู้ควบคุมงาน
	
รูปที่ ฆ7.67 ถังดับเพลิง	รูปที่ ฆ7.68 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
	
รูปที่ ฆ7.69 อ่างล้างมือ	รูปที่ ฆ7.70 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์