

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (Arlo Lasalle 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗.๑ ร้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	
รูปที่ ๗.๓ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗.๔ ช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
	
รูปที่ ๗.๕ เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง)	รูปที่ ๗.๖ เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง (ตัวแทนของพื้นที่สวนสุขภาพภูตือนันต์ (ของกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ))
	
รูปที่ ๗.๗ รถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด	รูปที่ ๗.๘ ผ้าปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง บนรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗.๙ ป้ายควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 15 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	รูปที่ ๗.๑๐ พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ บริเวณปาก ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (Arlo Lasalle 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.11 ห้องเก็บปูนผง	รูปที่ ๗7.12 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)
	
รูปที่ ๗7.13 ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.14 บริเวณปากทางเข้า-ออกปิดทึบ
	
รูปที่ ๗7.15 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.16 สภาพโครงการปัจจุบัน
	
รูปที่ ๗7.17 การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้านและตัวอาคาร	รูปที่ ๗7.18 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
	
รูปที่ ๗7.19 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	รูปที่ ๗7.20 รายละเอียดมาตรการโครงการ
	
รูปที่ ๗7.21 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.22 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (Arlo Lasalle 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.23 คนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสำเสมอ	รูปที่ ผ7.24 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ ผ7.25 ป้ายประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.26 ท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.27 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง วัสดุก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.28 จุดรวบรวมมูลฝอย และถุงดำ
	
รูปที่ ผ7.29 คนงานคอยตรวจสอบความสะอาดของที่ทิ้งถุงดำ	รูปที่ ผ7.30 ป้ายประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.31 ถังดับเพลิงเคมี	รูปที่ ผ7.32 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาโล่ ลาซาล 17 (Arlo Lasalle 17) (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.33 ป้ายเตือนต่าง ๆ และไฟกระพริบ</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.35 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.37 การแต่งกายคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 เจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความ เรียบร้อยของสถานที่พักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.40 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)</p>	<p>รูปที่ ผ7.41 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.42 การอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ และคนงานทำทางการทำงานที่เหมาะสม</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสม ภายในบ่อดักตะกอนดิน</p>