

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาทำให้มีความต้องการด้านที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล บริษัท อินฟินิท เรียด เอสเตท จำกัด ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินดินถนนสรองประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 11-0-29.5 ไร่ หรือ 17,718 ตารางเมตร จากพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่ว่างรอการพัฒนาเป็นการให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบอาคารอยู่อาศัยรวม ภายใต้ชื่อโครงการ "HAPPY CONDO DONMUANG 2" โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าที่ต้องการที่พักอาศัยท่ามกลางความเป็นส่วนตัวบนทำเลถนนสรองประภา และใกล้สนามบินดอนเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคประกอบกับการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ แถบชานเมืองทำให้พื้นที่มีความพร้อมเหมาะแก่การพักอาศัย โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ตั้งอยู่บนถนนสรองประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้น 5 อาคารมีห้องชุดพักอาศัย 1,070 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 1 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 331 คัน (รวมที่จอดรถสาธารณะ 6 คัน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น เป็นต้น

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/12382 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ดังภาพผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด แอปป์ คอนโด ดอนเมือง เดอะ เทอมินอล ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และองค์ประกอบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ผลการทบทวนแสดงดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางอากาศ  1.1. สภาพภูมิอากาศ  1.2. คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง          2) มลพิษทางอากาศ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  1. ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน  2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยมีถังล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากกิจกรรมบนถนน  3. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่โดยทันที  1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่ไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้ที่อาศัย	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  - โครงการมอบหมายให้คนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ  - ทางโครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว “20 กม./ชม. และ 30 กม./ชม.” และสัญญาณชะลอความเร็วบริเวณทางเดินรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนนและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ภายในโครงการ  - พนักงานทำความสะอาดติดตั้งถังล้างความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุด จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที  - ปัจจุบันหาได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถ และบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  - โครงการจัดระเบียบการจราจร โดยมีเครื่องหมายการจราจรและสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนภายในโครงการและจุดที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน	-  -  -  -  -	ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์    ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร    ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์   ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร   ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร  ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน	-	ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร
	4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 3,336.24 ตร.ม. โดยชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้แก่ มะฮอกกานีใบเล็ก กระโดน กระพี้จั่น แคบ และกร่าง เป็นต้น ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้ทั้งหมด (จากการคำนวณปริมาณการดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์จากพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ) อ้างอิงคำนวณจากงานวิจัย ผศ.ดร.วิภาวดี พันธ์วิทย์ คณบดี วิทยาลัยการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2543)	✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการชั้นล่างโซน A โซน B และชั้นบนที่พักอาศัย โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพรรณไม้ครบทุกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีสวนสวยโดยบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจําทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว
	5. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน	✓ - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน	-	ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร
	6. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการสัญจรบนถนน	✓ - หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการสัญจรบนถนน	-	ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์
	7. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ	✓ - เจ้าหน้าที่มีช่างช่างของโครงการจะเป็นการตรวจสอบดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าถนนทางเดินรถ และป้ายจราจร	-	ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)				
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว จะช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการผ่านของรถยนต์ลงไปด้วย	✓	- หากโครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว “20 กม./ชม. และ 30 กม./ชม.” และสนับสนุนชะลอความเร็วบริเวณทางเดินภายในโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ภายในโครงการ	ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร
1.4 คุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเสียงตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge System) ขนาด 50-80 ลบ.ม. จำนวน 9 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียและสิ่งสกปรกที่เกิดจากอาคารอยู่อาศัยรวม และเป็นถังบำบัดแบบสำเร็จรูป ขนาด 0.6-3 ลบ.ม. จำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียและสิ่งสกปรกที่เกิดจากอาคาร Clubhouse และจากอาคารห้องพักขะรวม สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 2. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย 1,403-2,244 ล./วัน โดยวิธี Soil Bed ด้วยปฏิกิริยา Biological Oxidation พื้นที่บำบัดน้ำ 1 ตร.ม./ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด 3. จัดให้มีการบำบัดตะกอนน้ำเสียด้วยวิธีกรองด้วยดิน ซึ่งตะกอนน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งสกปรก	✓	- หากโครงการมีการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเสียงตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge System) ทั้งหมดจำนวน 9 ชุด สำหรับอาคารชุดพักอาศัย และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร Clubhouse และจากอาคารห้องพักขะรวม ซึ่งรายละเอียดการก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดหาน้ำเสียและสิ่งสกปรก
		✓	- โครงการจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธี Soil Bed ด้วยปฏิกิริยา Biological Oxidation พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดหาน้ำเสียและสิ่งสกปรก
		✓	- โครงการจัดให้มีการบำบัด Aerosol ด้วยวิธีกรองด้วยดินบริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดหาน้ำเสียและสิ่งสกปรก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMIUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<p>อาคารอยู่อาศัยรวมแต่ละชุด ต้องการใช้พื้นที่ในการบำบัดไม่น้อยกว่า 0.0299 ตร.ม. โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่บำบัดของน้ำเสีย สำหรับบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ๆ ละ 1 ตร.ม. ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.0299 ตร.ม. และเพียงพอต่อปริมาณการเกิดของน้ำเสียในแต่ละวัน</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. ประสานให้สำนักงานเขตดอนเมือง มาสุบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำวัน</p>	<p>✓</p> <p>- หากโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการที่มีความสามารถในด้านการบริหารดูแลระบบสาธารณูปโภคเป็นอย่างดี ในกาตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>✓</p> <p>- หากโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบเก็บตะกอนอยู่เสมอ และมีแผนการดำเนินงานการสูบตะกอนส่วนเกินออก ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าปริมาณการตกตะกอนมีปริมาณมากและยังไม่ลดเมื่อก่อนที่จะครบกำหนดที่ทิ้งไว้ หากโครงการจะดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกินและกากไม่ไปกำจัดทันที ทั้งนี้ทางโครงการมีการสูบตะกอนและกากไขมัน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566</p>	-	<p>ภาคผนวก ค-2 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล</p> <p>ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางสังคม	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	<p>✓</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์โดยส่วนใหญ่แล้ว และจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น</p>	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีการสังเกต ● = ยังไม่สังเกต ○/◎ = ยังซึ่งไม่สังเกต	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ขีปนาวุธยา (ต่อ)				
2.2 ขีปนาวุธยาทางน้ำ	<p>1. คุณลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ศักยภาพการบำบัดน้ำเสียและน้ำใช้ ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p>	<p>✓ - หากโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารดูแลระบบสาธารณูปโภคเป็นอย่างดี ในการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>✓ - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์โดยส่วนใหญ่แล้ว และจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต</p>	-	<p>ภาคผนวก ค-2 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล</p>
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	<p>1. จัดให้มีถังเก็บสำรองน้ำปริมาณรวม 771.97 ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน สำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นถังเก็บน้ำ คลส. ความจุรวม 491.97 ลบ.ม.</p> <p>ถังเก็บน้ำชั้นบนดิน สำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคและดับเพลิง เป็นถังเก็บน้ำ คลส. จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 145 ลบ.ม.</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพที่ดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p>	<p>✓ - ปัจจุบันทางโครงการได้คืน 1 ถัง/อาคาร และถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้า อาคาร A จำนวน 4 ถัง อาคาร B และ C จำนวน 6 ถัง/อาคาร อาคาร D และ E จำนวน 7 ถัง/อาคาร ส่วนอาคารคลับเฮาส์ ใช้ถังจากอาคาร C ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภค</p> <p>✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบทันที เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้</p> <p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>3. ดัดตั้งป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำบริเวณห้องน้ำภายในห้องพัก และห้องน้ำส่วนกลาง เช่น ดัดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า “ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน”</p> <p>4. ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน และกำหนดช่วงเวลาล้างให้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้กระทบต่อผู้พักอาศัยน้อยที่สุด</p> <p>1. ผู้ออกแบบได้เสนอมาตรการป้องกันโดยการทาสีถังเก็บน้ำดื่มภายในถังเก็บน้ำได้ดิบและเสาที่อยู่ข้างเก็บน้ำได้ดิบทั้งหมด</p> <p>2. โครงการออกแบบให้มีถังเก็บน้ำได้ดิบเพื่อให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง โดยล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง อย่างน้อยทุก 6 เดือน</p> <p>3. ใช้สีรองพื้นและทาสีทับหน้าด้วยสีซีซีเพื่อป้องกันใบถังเก็บน้ำได้ดิบปนเปื้อนและปลอดภัยสำหรับการบริโภค</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>✓ - ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ บริเวณรอบโครงการ และภายในอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>◎ - ทางโครงการมีแผนการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการในเวลาที่ ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2566 ทางโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำใช้ แต่ทั้งนี้ทางโครงการมีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565</p> <p>✓ - ทางโครงการได้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง</p> <p>◎ - ทางโครงการมีแผนการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการในเวลาที่ ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2566 ทางโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำใช้ แต่ทั้งนี้ทางโครงการมีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565</p> <p>✓ - ทางโครงการได้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>-</p> <p>ตารางที่ 4-2</p> <p>ตารางที่ 4-2</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-5 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์</p> <p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้</p> <p>-</p> <p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้</p> <p>-</p>
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเสียตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge System) ขนาด 50-80 ลบ.ม. จำนวน 9 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากอาคารอยู่อาศัยรวม และเป็นถังบำบัดแบบสักรูรูป ขนาด</p>	<p>✓ - ทางโครงการมีการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเสียตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge System) ทั้งหมดจำนวน 9 ชุด สำหรับอาคารชุดพักอาศัย และจัดให้มี</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดการบำบัดและสิ่งปฏิกูล</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>0.6-3 ลบ.ม. จำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากอาคาร Clubhouse และจากอาคารที่พักทั้งหมด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.</p> <p>2. จัดให้มีระบบกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย 1,403-2,244 ล./วัน โดยวิธี Soil Bed ด้วยปฏิกิริยา Biological Oxidation พื้นที่บำบัดน้ำ 1 ตร.ม./ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด</p> <p>3. จัดให้มีการบำบัดตะกอนน้ำเสียด้วยวิธีการกรองด้วยดิน ซึ่งตะกอนน้ำเสียที่เกิดในระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากอาคารอยู่รวมแต่ละชุด ต้องการใช้พื้นที่ในการบำบัดไม่น้อยกว่า 0.0299 ตร.ม. โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่บำบัดตะกอนน้ำเสีย สำหรับบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ๆ ละ 1 ตร.ม. ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.0299 ตร.ม. และเพียงพอต่อปริมาณการเกิดตะกอนน้ำเสียในแต่ละวัน</p> <p>4. จัดเจ้าหน้าที่วิศวกรสอบท่อระบายอากาศที่เข้าสู่ปล่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <p>ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร Clubhouse และจากอาคารที่พักทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดการก่อสร้างเป็นไปตามที่เสนอใบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการจัดให้มีระบบกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธี Soil Bed ด้วยปฏิกิริยา Biological Oxidation พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- โครงการจัดให้มีการบำบัด Aerosol ด้วยวิธีการกรองด้วยดินบริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบท่อระบายอากาศระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้หากพบว่าเกิดการชำรุดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-4 ระบบการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>ภาพที่ 2.2-4 ระบบการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p>
			-	<p>ภาคผนวก ค-2 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความชำนาญ คู่มือรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการบริหารดูแลระบบสาธารณูปโภคเป็นอย่างดี ในการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ค-2 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล
	6. ติดตามประสานงานผู้ติดตั้งระบบ ให้ควบคุมคุณภาพและอุปกรณ์ และเครื่องมีโอในระบบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	✓	-	ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
	7. ตักไขมันในถังดักไขมันทุกวันหรือตามความเหมาะสมแล้วนำไปฝังตากให้แห้ง จากนั้นจึงรวบรวมใส่ถุง และประสานสำนักงานเขตดอนเมือง เก็บขนต่อไป	✓	-	
	8. ประสานให้สำนักงานเขตดอนเมือง มาสุบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูไป เก็บจัดเป็นประจำวันทุกวัน	✓	-	
	1. จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า โดยระบุวันและเวลาที่ช่างทำงานอย่างชัดเจน และจัดให้มีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงาน	✓	-	
		- ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบถังเก็บตะกอนอยู่เสมอ และมีแผนการดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกินออก ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้หากตรวจพบแล้วพบว่าปริมาณมาก ตะกอนมีปริมาณมากและสิ่งปฏิกูลเต็มก่อนที่จะครบกำหนดติดตั้งไว้ ทางโครงการจะดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกินและกากไขมันไปกำจัดทันที ทั้งนี้ทางโครงการมีการสูบตะกอนและกากไขมัน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>มาตรา 2. ประชาสัมพันธ์กำหนดการบำบัดน้ำเสียหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า ให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>3. จัดวางป้ายแจ้งกำหนดการทำงานล่วงหน้าบริเวณทางวิ่งรถซึ่งมีกรงกั้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และจัดเตรียมเส้นทางเดินรถภายในโครงการระหว่างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะไม่กระทบต่อการเดินรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>4. ในระหว่างการทำงานจัดให้มีป้ายกั้นบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและค่าเงินการภายในเขตพื้นที่ว่างไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>5. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ในกรณีที่เกิดความไม่สะดวกในการเดินรถ</p>	<p>✓</p> <p>- ก่อนการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทางเจ้าหน้าที่โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบก่อนล่วงหน้า 3-5 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจรทางวิ่งบริเวณระบบบำบัด อันจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่กระทบต่อการจราจรภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ในระหว่างการทำงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์แจ้งกับบริเวณพื้นที่ และปิดช่องจราจร 1 ช่องจราจร และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่กระทบต่อการจราจรภายในพื้นที่โครงการ</p>	-	-
3.3 การระบายน้ำ	<p>1. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำเป็นประจำ เมื่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีสิ่งอุดตันที่เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอื่น ๆ ซึ่งจะไปกีดขวางการระบายน้ำ ให้ทำเป็นการทำความสะอาดเก็บขยะ</p>	<p>✓</p> <p>- หากผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับผลกระทบ กรณีที่เกิดความไม่สะดวกในการเดินรถในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทางโครงการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดได้ทันที</p> <p>- ทางโครงการขอพยานมาให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายรอบโครงการ และบ่อพักน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหัก ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้มีการสุดออกท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอน</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)	<p>และชุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำออกให้หมด โดยเฉพาะก่อนถึงจุดฝน</p> <p>2. เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ตรวจสอบการระบายน้ำหากพบว่ามีการอุดตันให้รีบดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ และชุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างภายในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ</p> <p>3. จัดให้มีตะแกรงคัดขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีบ่อพองน้ำความจุ 180 ลบ.ม. ซึ่งมีอยู่รวมกับการพองน้ำในเส้นท่อแล้ว ทำให้อัตราการระบายน้ำไม่เกิดค่าอัตราภาวพิษของก่อนพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 522 ลบ.ม./ชม.)</p>	<p>✓</p> <p>ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยตรวจสอบท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อพักน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหัก ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้การชุดลอกท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอนหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำ</p> <p>- ทางโครงการมีการออกแบบและก่อสร้างตะแกรงคัดขยะบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกนอกโครงการ ปัจจุบันระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>- โครงการมีการก่อสร้างบ่อพองน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ำไปโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทรงประชา</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ</p> <p>ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ</p>
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ในทุกชั้น และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย จากนั้นนำมูลฝอยไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเขตคอยเมื่อมาจัดเก็บต่อไป</p>	<p>✓</p> <p>ปัจจุบันทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ภายในมีถังภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยเปียก และมูลฝอยรีไซเคิล และขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม วันละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งทำความสะอาดหลังเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ที่อาศัยภายในอาคารชุดพักอาศัย</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการชุมชน (ต่อ)	<p>2. การเก็บมูลฝอยในถังต้องไม่ทำให้ปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง</p> <p>3. ก่อรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการต้องมีปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย</p> <p>4. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ด้านหลังรวมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บขยะเปียก พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล และพื้นที่จัดเก็บขยะแห้งทั่วไปและขยะอันตราย โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ห้องพักขยะรวมไว้ 21.7 ตร.ม. จะสามารถรองรับปริมาณได้ 32.55 ลบ.ม. (เกิดความเสี่ยงของเก็บ 1.5 ม.) หรือคิดเป็น 3.23 วัน โดยไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>5. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรอบและไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค</p> <p>6. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรอบคนผู้พักอาศัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>7. บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องจัดให้มีเพื่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยที่บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถัง พร้อมมีปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย สะดวกต่อการขนย้าย และก่อนการขนย้ายมีการตรวจสอบรอยรั่วของบรรจุ เพื่อป้องกันน้ำขมมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวมอยู่บริเวณด้านหลัง มีทั้งหมด 4 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ปัจจุบันทางโครงการได้ใช้ห้องพักมูลฝอยเพียง 1 ห้อง คือห้องพักมูลฝอยแห้ง เนื่องจากยังปริมาณมูลฝอยภายในโครงการมีปริมาณน้อยซึ่งเพียงพอต่อการจัดเก็บมูลฝอยภายในโครงการ</p> <p>- โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำวัน เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุก 3 วัน หลังจากสำนักงานเขตขอนแก่นเข้ามาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรอบคนและไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค</p> <p>- โครงการมีการออกแบบห้องพักมูลฝอยให้ประตูปิดมิดชิด พร้อมติดตั้งป้าย “เปิดแล้วกรุณาปิด” บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรอบคนผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างพักมูลฝอยรวมเพื่อรวบรวมน้ำจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักมูลฝอยรวม</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมมูลฝอย</p> <p>ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมมูลฝอย</p> <p>ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมมูลฝอย</p> <p>ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมมูลฝอย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	8. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม	✓ - โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำวัน เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุก 3 วัน หลังจากสำนักงานเขตคอนเมอริ่งเข้ามาเก็บขมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและไปให้ไปแหล่งแพร่เชื้อโรค	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมูลฝอย
9. จัดให้มีพนักงานย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขมูลฝอยให้กับโครงการ	✓	- ปัจจุบันทางโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำวัน ไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม วันละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งทำความสะอาดหลังเก็บขมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดพักอาศัย	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมูลฝอย
10. จัดให้มีที่จอดรถเก็บขมูลฝอยใกล้ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายมูลฝอยของสำนักงานเขตคอนเมอริ่ง	✓	- ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถเก็บขมูลฝอยบริเวณด้านหน้าอาคารพักมูลฝอยรวม พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบระยะเวลาการเก็บขมูลฝอย	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมูลฝอย
11. ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บข	✓	- โครงการได้ประสานงานกับสำนักงานเขตคอนเมอริ่ง เข้ามาเก็บขมูลฝอยเป็นประจำทุกๆ 3 วัน	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมูลฝอย
12. ประสานงานกับสำนักงานเขตคอนเมอริ่ง ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบ้านชื่อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มาเก็บขมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง โดยการประสานงานขึ้นอยู่กับปริมาณขมูลฝอยซึ่งเกิดขึ้นภายในโครงการ	-	-
13. ประสานบ้านชื่อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามาเก็บขมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก	✓	-	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. รมรลงคิให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	✓ ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณที่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน	-	ภาพที่ 2.2-5 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	<b>การป้องกันอัคคีภัย</b> 1. จัดให้มีระบบจ่ายน้ำดับเพลิงแยกแต่ละอาคาร โดยมีหัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งอยู่ชั้น 1 ของแต่ละอาคาร และเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำบนชั้นคาเฟ่ โดยท่อจ่ายน้ำประมาณ 100-150 มม. จะจ่ายน้ำไปยังตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงแต่ละชั้นของอาคาร 2. จัดให้มีระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายในแต่ละอาคาร ซึ่งสามารถรับน้ำจากภายนอกอาคารด้วยรถดับเพลิงหรือน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการที่มีปริมาตรประมาณ 629.3 ลบ.ม. เมื่ออัตราจ่ายน้ำท่อแรก 32 ลิตร/วินาที และท่อต่อไปท่อละ 16 ลิตร/วินาที 3. ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ซึ่งมีสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 30 ม. ลวดสลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้งานในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4. จัดให้มีการนำน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ ปริมาตร 629.3 ลบ.ม. มาใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับระบบดับเพลิงของโครงการ	✓ โครงการได้มีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงจำนวน 1 หัว/อาคารชุดพักอาศัย อยู่บริเวณค่าน้ำล่างของแต่ละอาคารชุดพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว ✓ โครงการมีการติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิงภายในอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร มีการออกแบบให้สอดคล้องต่อ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มาตราฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ✓ ปัจจุบันทางโครงการได้มีการดำเนินการติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) บริเวณทุกชั้นพักอาศัยของแต่ละอาคารชุดพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว ✓ ทางโครงการได้จัดให้มีการนำน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการมาใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับระบบดับเพลิงของโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>5. จัดให้มีหัวฉีดน้ำดับเพลิงของตงอาคาร มีหัวรับน้ำ 2 หัว ซึ่งต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงในอาคาร ลักษณะของหัวน้ำดับเพลิงทั้ง 2 หัวเป็นข้อต่อสวมแรมไม่ครอบและใช่ เป็นหัวรับน้ำ 2 ทาง ขนาด 65 มม. ทั้ง 2 ทาง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบหัวน้ำขนาด 150 มม. เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงในอาคาร</p> <p>6. จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นแบบผงเคมีแห้ง จำนวน 1 ถัง/ตู้ดับเพลิง ซึ่งติดตั้งทุกชั้นของอาคาร โดยการจัดตั้งในบริเวณต่างๆ สูงจากพื้นไม่เกิน 1.5 ม.</p> <p>7. จัดเตรียมท่ออียิปและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ที่ช่องทางบรรเทาอาหารอียิปสำหรับพนักงานดับเพลิงที่โลจิสติกส์ดับเพลิง และสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ของอาคารด้วยระยะสายฉีดน้ำดับเพลิง เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>✓</p> <p>- ทางโครงการได้มีการดำเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการอาคารละ 1 หัว โดยหัวรับน้ำ 2 หัว ซึ่งต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงในอาคาร</p> <p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นแบบผงเคมีแห้ง จำนวน 1 ถัง/ตู้ดับเพลิง ซึ่งติดตั้งทุกชั้นของอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>✓</p> <p>- โครงการได้มีการติดตั้งท่ออียิปและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงบริเวณช่างโลจิสติกส์ และสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ของอาคารด้วยระยะสายฉีดน้ำดับเพลิง เรียบร้อยแล้ว</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p>
<p>กรณีแจ้งเตือน/แจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>1. จัดให้มีระบบเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารชุดพักอาศัย โดยติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วยแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FACP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices)</p>	<p>✓</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย โดยติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วยแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices) ภายในอาคารชุดพักอาศัยตั้งแต่มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดที่ระบุในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคาร มีการออกแบบให้สอดคล้องต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p>	-	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>2. จัดให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วอาคาร (General Alarm) จะติดตั้งในตำแหน่งเดียวกับปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual station)</p> <p>3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอหากพบว่ามี การชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วอาคาร (General Alarm) จะติดตั้งในตำแหน่งเดียวกับปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual station) ภายในอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร มีการออกแบบให้สอดคล้องต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตราฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดที่ระบุในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอหากพบว่ามี การชำรุดเสียหายเจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p>
<p><u>กรณีอพยพหนีไฟ</u></p> <p>1. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางหนีไฟปลอดภัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>	<p>✓</p> <p>1. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางหนีไฟปลอดภัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการติดตั้งแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นโดยติดไว้ในบริเวณโถงลิฟต์ และมีบันไดหนีไฟพร้อมทั้งป้ายบอกขึ้นบันไดทางออกอาคาร</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>ภาคผนวก ค-2 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขภาพ</p>
<p>2. จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีที่ กปน. ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของโครงการได้ หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบเดอเรียแยกชุด สำหรับจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit sign) ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง</p>	<p>✓</p> <p>2. จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีที่ กปน. ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของโครงการได้ หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบเดอเรียแยกชุด สำหรับจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit sign) ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบเดอเรียแยกชุด สำหรับจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit sign) ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ภายในอาคารพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. จัดให้มีพื้นที่ฉุกเฉินรวมจำนวน 6 แห่ง โดยมีพื้นที่รวม 856.51 ตร.ม. 3,426 คน (0.25 ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัย พนักงาน และผู้ใช้บริการโครงการจำนวน 3,318 คน คิดเป็นส่วนต่อพื้นที่รวมคนต่อจำนวนผู้พักอาศัยเท่ากับ 0.26 ตร.ม./คน</p> <p>4. จัดให้มีป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ และอุปกรณ์แจ้งเหตุสำหรับผู้อพยพเพลิง โดยสามารถหนีไฟได้ในทางหนีไฟเส้นทางหลักที่บันไดหนีไฟ หรือสามารถหนีไฟมาทางพื้นที่โล่งลิฟท์กับเพลิง เพื่อรอความช่วยเหลือจากพนักงานดับเพลิง</p> <p>5. จัดอบรม และซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถาบันเพลิงคล่องตัวให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ</p>	<p>ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการมีการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้น จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>- โครงการมีการติดแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นโดยติดไว้บริเวณโถงลิฟท์ และมีบันไดหนีไฟพร้อมทั้งป้ายบอกชั้นครุฑกวดการ</p> <p>- ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรม และซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2566 ทางโครงการยังมิได้มีการดำเนินการจัดอบรม และซ้อมอพยพหนีไฟ แต่ทั้งนี้โครงการมีการดำเนินการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p>
3.7 ระบบระบายอากาศ	<p>6. ติดตั้งแผนผังตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไว้บริเวณโถงบันได เพื่อประโยชน์ของผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>7. จัดทำ คู่มือความปลอดภัย หรือ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>8. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกัน</p>	<p>- โครงการมีการติดแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นโดยติดไว้บริเวณโถงลิฟท์ และมีบันไดหนีไฟพร้อมทั้งป้ายบอกชั้นครุฑกวดการ</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ คิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ช่องเปิด ประตู หรือหน้าต่าง หากพบเห็นมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางให้ทำการเคลื่อนย้ายโดยทันที เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>ภาพที่ 2.2-5 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์</p> <p>ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 ระบบระบายอากาศ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยอนต์ที่บริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 3,336.24 ตร.ม.</p>	<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยอนต์จึงไว้” บริเวณที่จอดรถ และบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>✓</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการชั้นล่างโซน A โซน B และชั้นคาเฟ่อาคาร A อาคาร B โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพรมไม้ครบทุกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว</p>
	4. มีช่องระบายอากาศบริเวณชายพื้นที่กับโคงหน้าโคงหลัง	✓	- บริเวณชายพื้นที่กับโคงหน้าโคงหลังชั้นใต้ดินมีช่องระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติครบทุกชั้น	ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย
	5. การระบายอากาศบริเวณห้องโคงหน้าโคงหลังกับโคงหลังทุกชั้นติดตั้งที่เก็บสายฉีดดับเพลิง หัวต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ และมีระบบอัตโนมัติดับเพลิงที่มีความทันสมัยใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปลายกลเมตร ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้	✓	- บริเวณโคงหลังติดตั้งที่เก็บสายฉีดดับเพลิง หัวต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกัน และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เรียบร้อยแล้ว	ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย
3.8 การจราจร	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบริเวณถนนเลี้ยวขวาได้ตลอดเวลา โดยใช้อัจฉรี สัญญาณบอกหวัด รวมถึงกรงของไฟกรงขั้ว เพื่อให้ผู้สัญจรผ่านหน้าโครงการสังเกตเห็นได้ง่าย โดยกรงขั้วช่วยลดความรุนแรงประมาณมีความหนาแน่นและชะลอตัว เนื่องจากปริมาณการสัญจรมีมากก็จะให้เจ้าหน้าที่คอยกันรถดับเพลิงตรงเพื่อให้รถยอนต์ที่จะเข้า-ออกโครงการ	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด รวมทั้งการคัดกรงจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออกของรถยอนต์ตลอดเวลา	ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การจราจร (ต่อ)	สามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่กระแสจราจรบนไฮวเวย์ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 2. จัดทำสติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติด ด้านหลังรถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ เพื่อให้สะดวกใน การตรวจสอบ และรวดเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการ ไม่ เกิดการกีดขวางจราจร 3. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ทางให้ชัดเจน และ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของ รถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำ ได้อย่างดี และปลอดภัย 4. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะมองเห็นได้ทัน เพื่อเข้าสู่ โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่ เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้ 5. ติดตั้งกรงกั้นจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เช่น บริเวณโค้งแยกอาคาร หรือทางขึ้น-ลงชั้นจอดรถ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่วิ่งสวนทางได้ง่ายขึ้น 6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ปัจจุบันโครงการมีการจัดระเบียบการจอดรถของผู้พักอาศัย อาศัยภายในโครงการโดยการแจกสติกเกอร์ติดหน้ารถ และ ระบบ EASY PASS เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น</li> <li>✓ โครงการจัดระเบียบการจราจร โดยไม่มีเครื่องหมายการจราจร และสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนภายในโครงการ และจุดที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน</li> <li>✓ ปัจจุบันทางโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และลูกศร แสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะมองเห็นได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</li> <li>✓ โครงการได้มีการติดตั้งกรงกั้นโค้ง ในบริเวณทางแยก และ จุดขึ้นที่แยกต่อการมองเห็น เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแส จราจรของรถสวนกันในพื้นที่โครงการ</li> <li>✓ บริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ โครงการได้จัดให้มีระบบไฟ ส่องสว่างอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ สามารถมองเห็นรถที่เข้า-ออกโครงการ ได้อย่างชัดเจนใน ช่วงเวลากลางคืน</li> </ul>	-	<p>เอกสารอ้างอิง</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระเบียบ การจราจร</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การจราจร (ต่อ)	7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ	✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จะเป็นผู้บอกกล่าวชี้แจงผู้ที่มีรถยนต์ไปจอดริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-2 รัชชช การจราจร
8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟดอนเมือง และมีรถสองแถววิ่งให้บริการผ่านหน้าโครงการ	X	- ปัจจุบันทางโครงการมิได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน ภายในพื้นที่โครงการ	ตารางที่ 4-2	-
9. จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 331 คัน และใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อว่าง ซึ่งจะช่วยให้ที่จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าแบบกำแพงที่จอดรถประจำ	✓	- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีระบบจอดรถแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อว่าง และและห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดที่จอดรถลดลง	-	ภาพที่ 2.2-2 รัชชช การจราจร
10. ผู้ที่มากินต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยจะแจ้ง กบัตร์จอดรถชั่วคราวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 2 ชม. หลังจากนั้นให้เสียค่าที่จอดรถ	✓	- บุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการ จะต้องแจ้ง กบัตร์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง โดยบัตรจอดรถชั่วคราวให้จอดได้ไม่เกิน 3 ชม. หลังจากนั้นให้เสียค่าที่จอดรถตามที่โครงการกำหนด	-	ภาพที่ 2.2-2 รัชชช การจราจร
11. ห้ามรถนอกโครงการเข้ามาจอดข้างถนนภายในโครงการ	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณทางเข้า-ออกโครงการห้ามรถนอกโครงการเข้ามาจอดข้างถนนภายในโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-2 รัชชช การจราจร
12. ดำเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการโดยให้เจ้าหน้าที่จัดจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 คันต่อครั้ง เพื่อป้องกันรถจากตลอดเวลา	✓	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกกับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด รวมทั้งการปิดกระแสจราจรจากการเดินเข้า-ออกของรถยนต์ตลอดเวลา	-	ภาพที่ 2.2-2 รัชชช การจราจร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การจราจร (ต่อ)	<p>โครงการไปเลือกถนนขนรถลงประปาและลดปัญหาการชะลอตัวของความหนาแน่นของจราจร</p> <p>13. ประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่มือถือและผู้ใช้รถยนต์ของโครงการทราบเป็นประจำ เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง การให้สัญญาณเพื่อเตือนภัย-ขาดตลอดเวลาในการเข้าออกโครงการ รวมถึงควรหยุดยั้งตนกว่ารถของตนบนถนนเสร็จระหว่างหรืออบางถึงสามารถที่จะเลือกรถยนต์เข้า-ออกโครงการได้ เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>14. ปี ค ( CCTV) ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>15. ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจรบริเวณทางโค้ง และทางแยกของถนนภายในโครงการและที่จอดรถตามความเหมาะสม</p> <p>16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกตลอดเวลา</p> <p>17. ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถ และเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่โครงการ</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <p>- โครงการจัดระเบียบการจราจร โดยไม่กีดขวางการจราจร และสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนภายในโครงการ และจุดที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน</p> <p>✓ - โครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงบริเวณภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>✓ - โครงการได้มีการติดตั้งกระจกบูมโค้ง ในบริเวณทางแยก และจุดอับสายตาต่อการมองเห็น เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจรของรถยนต์ในพื้นที่โครงการ</p> <p>✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>✓ - ปัจจุบันทางโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-10 ระบบรักษาความปลอดภัย</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การใช้ที่ดิน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1. กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมการก่อสร้างให้พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกินตามข้อกำหนด	✓ - โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ในช่วงระยะก่อสร้าง	-	-
3.10 พื้นที่สีเขียว	1. ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงาน หากพบว่ามี การตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ภายในโครงการเป็นประจำ	✓ ✓	- โครงการมอบหมายให้คนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์
3.11 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	1. มาตรการโดยเจ้าของโครงการ - ติดตั้งอุปกรณ์เก็บสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณไฟฟ้าให้สอดคล้องกันให้เข้ากัน โดยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานของการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก แบบประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดประหยัดไฟ เป็นต้น - ตรวจสอบตู้และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง และสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต - จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ 3,336.24 ตร.ม. ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนสะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต และจะย้ายเพดานอาคารจากกลางคาน - ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่สีเขียวและทางเดินเป็นระบบ เพื่อเปิดแสงสว่างบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา โดยเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย - ประชาสัมพันธ์วิธีประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับ ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น	✓	- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน อาทิเช่น เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการ เป็นต้น	ภาพที่ 2.2-11 การอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.11 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ) อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้กระจกโนนหึ่งองปกัเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ</li> <li>- ออกแบบตัวอาคารให้มีพื้นที่เป็ครึ่งแสงสว่างจากภายนอกและจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีสัมประสิทธิ์การทำความเย็น (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคล้องกับค่าการออกแบบลักษณะการใช้งาน</li> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน (LED) ในบริเวณพื้นที่โครงการทั้งในส่วนกลางและห้องพักอาศัย</li> <li>- เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</li> </ul>			
	<p>2. มาตรการโดยเจ้าของโครงการแจ้งผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานสำหรับผู้พักอาศัย โดยจัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานสำหรับผู้พักอาศัยทุกห้อง</li> <li>- รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดของผู้พักอาศัย</li> </ul>	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน และติดป้ายรณรงค์ “ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน” บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และได้มีการประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่ละอาคารชุดพักอาศัย</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-5 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.11 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	<p>- ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการทำ ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และตัวระบายอากาศให้มีฝุ่นเกาะหนาเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>1. ติดตั้งระบบกักสิ่งของจับที่ติดตั้งในอาคารพักอาศัยและอาคารจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและโครงการ</p>	<p>✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลา กลางคืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแบ่งเวรยามเพื่อตรวจตราบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณจุดอับสายตา เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยอีกทางหนึ่งด้วย</p>	-	ภาพที่ 2.2-10 ระเบียบรักษาความปลอดภัย
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านจราจร ด้านสุขภาพ ด้านการบำบัดน้ำเสีย ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านความปลอดภัยแสงแดดและทิศทางลม</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ</p>	<p>✓ - โครงการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านจราจร ด้านสุขภาพ ด้านการบำบัดน้ำเสีย ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านความปลอดภัยแสงแดดและทิศทางลมโดยส่วนใหญ่แล้ว และจะมีมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต</p> <p>✓ - หากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	-
4.2 สาธารณสุข				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4.3 สุขภาพ</p> <p>1) คำนวณสุขภาพกาย โรคระบบทางเดินหายใจ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. มีคำสั่งห้ามความระคายเคืองและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน</p> <p>3. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถ โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ</p> <p>4. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่วิ่งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้ได้อย่างชัดเจนและหวัถึง</p> <p>5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำไม่มีการเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ</p>	<p>ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานทำความสะอาดคังคังทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</li> <li>- ทางโครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการโดยมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว “20 กม/ชม. และ 30 กม/ชม.” และสัญญาณชะลอความเร็วบริเวณทางเค้นรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณถนนและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ภายในโครงการ</li> <li>- บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการอยู่บริเวณใต้อาคาร และภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>- ปัจจุบันทางได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ที่วิ่งไว้” บริเวณที่จอดรถ และบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- โครงการจัดระเบียบการจราจร โดยมีเครื่องหมายการจราจรและสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทาง บริเวณถนนภายในโครงการและจุดที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการชั้นล่างโซน A โซน B และชั้นคังคังอาคาร A อาคาร B โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพรรณไม้ครบทุกพื้นที่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนควบคุมดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ค้าบ สุขภาพกาย โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในโครงการไปให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ</p> <p>2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารติดบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการใช้แหล่งสะสมของเชื้อโรค</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพักอาศัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีคนแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกส่วนออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบ ซึ่งจะช่วยให้ฝุ่นและของและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>1. ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบของถัง น้ำไปไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทำความสะอาดครั้งละถัง เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของผู้พักอาศัยโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ</p> <p>✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>เชื่อมโยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ห้องเปิด ประตู หรือหน้าต่าง หากพบเห็นวัสดุหรือสิ่งกีดขวางให้ทำการเคลื่อนย้ายโดยทันที เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>- ทางโครงการได้มีการดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุก 6 เดือน</p> <p>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเทอร์โมสตัท ให้อาคารรับด้านล่างของแต่ละอาคารพักอาศัย</p> <p>- ทางโครงการมีแผนการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการไปความถี่ ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ปี พ.ศ. 2566 ทางโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำใช้ แต่ทั้งนี้ทางโครงการจะมีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565</p>	<p>เอกสารอ้างอิง</p> <p>ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์</p> <p>ภาพที่ 2.2-12 ระบบระบายอากาศ</p> <p>ภาพที่ 2.2-5 การรวมรังสีและประชาสัมพันธ์</p> <p>ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ไรศิวหนิง (ต่อ)	2. ออกแบบสิ่งเก็บน้ำใต้ดินให้มีกำลัง 2 ผ.ก.ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา	✓ - ทางโครงการได้ออกแบบให้มีกำลังเก็บน้ำ จำนวน 2 ผ.ก.ก. เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา และป้องกันกรปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่สิ่งเก็บน้ำทางผก.ก.ได้	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้
3. หากเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่สัมพันธ์กับน้ำเพื่อป้องกันกรปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งเก็บน้ำ	✓	✓ - ทางโครงการได้มีการศึกษาผลกระทบการตั้งแถว ตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง	-	-
1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ๗ ซึ่งกำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่ธรรมชาติริมถนนสาธารณะ	✓	✓ - ทางโครงการมีการออกแบบ และศึกษาเป็นการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศแบบกวนเวียนกลับ (Activated Sludge System) ทั้งหมดจำนวน 9 ชุด สำหรับอาคารชุดพักอาศัย และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร Clubhouse และจากอาคารที่พักขยรวม ซึ่งรายละเอียดการก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้เสนอใบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ภาพที่ 2.2-4 ระบบการจัดกรน้ำเสียและสิ่งปลูก
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	✓	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารดูแลระบบสาธารณูปโภคเป็นอย่างดี ในกตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ค-2 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล
1. จัดให้มีการพ่วงน้ำไว้ในระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการ เพื่อให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ	✓	✓ - โครงการมีการก่อสร้างบ่อพ่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ำไปโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทรงประชา	-	ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ
2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	✓	✓ - ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน้ำในโครงการ และบ่อพักน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหัก ชำรุดเสียหายจะศึกษาเป็นการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง	
- โรคผิวหนัง (ต่อ)			การดูแลสุขภาพอนามัยขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอนหรือสิ่งกัดขวางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำ		
- โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	1. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 2. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ไม่มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 3. ใช้ตะแกรงกรองตามรูท่อระบายน้ำทิ้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4. ประสานสำนักงานเขตดินแดนใหม่มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้ทั่วโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น 5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- -	ภาคผนวก ค-3 ตารางเข้ากำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็พาหะนำโรค  -  -	
			- ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของเศษอาหาร - ทางโครงการได้ออกแบบ และใช้ตะแกรงกรองท่อระบายน้ำทั้งบริเวณโครงการ - โครงการได้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง - ปัจจุบันทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจำนวน 1 ห้อง/ชั้น ภายในมีถังขยะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยเปียกและมูลฝอยรีไซเคิล และขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม วันละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งทำความสะอาดหลังเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนควมผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดพักอาศัย	- -	ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ  ภาคผนวก ค-3 ตารางเข้ากำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็พาหะนำโรค  ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขมมูลฝอย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
โรคที่เกิดจากสัตว์ - โรคที่เจ็บป่วย (ต่อ)	6. หอพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์	✓ - โครงการมีการออกแบงของพักมูลฝอยให้ประตูปิดมิดชิดพร้อมทั้งติดตั้ง “เปิดแล้วกรุณาปิด” บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขนมูลฝอย
	7. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังจากสำนักงานเขตคืนแควมมาเก็บขนมูลฝอยไปแล้ว	✓ - โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำวัน เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุก 3 วัน หลังจากสำนักงานเขตคอยเมืองเข้ามาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขนมูลฝอย
	8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร	✓	-	ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์
	9. ประสานงานภาคีการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ไม่มีมูลฝอยตกค้าง	✓	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขนมูลฝอย
2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนหลับไม่หลับ เป็นต้น	1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องมีการควบคุมการอยู่อาศัยและให้ผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	✓	-	ภาคผนวก ค-4 ระเบียบข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด แบบที่ คอนโด มิเนียม เคอะ เอมินอล
		✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการชั้นล่างโซน A โซน B และชั้นบนอาคาร A อาคาร B โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพืชมงคลทุกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนหลับ หลับ เป็นต้น (ต่อ)	3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารของผู้พักอาศัยและ พนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	✓ - โครงการมอบหมายให้คนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่ สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม อยู่เสมอ - หากโครงการได้จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด แบบที่ คอนโด มิเนียม เดอะ เวย์นอล ในการควบคุมผู้พักอาศัย ภายในโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิ ทัศน์ ภาคผนวก ก-4 ระเบียบ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด แบบที่ คอนโด มิเนียม เดอะ เวย์นอล
4.4 สระว่ายน้ำ 1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระ ว่ายน้ำโดยเฉพาะไว้ประจำสระว่ายน้ำ เช่น เครื่องดูดตะกอน เป็นต้น 2. จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ 3. จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ 4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ	✓ - หากโครงการได้จัดให้มีจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำ ความสะอาดสระว่ายน้ำโดยเฉพาะไว้ประจำสระว่ายน้ำ และการ มีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ คัดตะกอน ล้างตะไคร่น้ำเป็น ประจำ - หากโครงการมีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ และมี พนักงานทำความสะอาดที่คอยทำความสะอาดตลอดเวลา เปิดดำเนินการ - หากโครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่วางของ สำหรับ ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ และมีพนักงานทำความสะอาดที่คอยทำ ความสะอาดตลอดเวลาเปิดดำเนินการ - โครงการได้จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติด ไว้ในบริเวณที่ผู้เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ สามารถสังเกตเห็นได้อย่าง ชัดเจนในพื้นที่สระว่ายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการ บริหารจัดการสระว่ายน้ำ ภาพที่ 2.2-13 ระบบการ บริหารจัดการสระว่ายน้ำ ภาพที่ 2.2-13 ระบบการ บริหารจัดการสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามมีสภาวะ บัววน้ำลาย หรือสิ่งปฏิกูลลงในน้ำ</li> <li>- ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้วเข้ามาภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ</li> <li>- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนดูแล</li> <li>- ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยคนจมน้ำ</li> <li>- ไม่ปล่อยสารเคมีสิ่ง เช่น น้ำมัน และน้ำลาย ลงสระว่ายน้ำ เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคลงสู่สระน้ำ</li> <li>- ผู้ที่เจ็บโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการมีห้องน้ำ ห้องส้วม และมีพนักงานทำความสะอาดที่คอยทำความสะอาดสระว่ายน้ำตลอดเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด คอยทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p>
2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได้ พื้นและผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและรักษาความปลอดภัยได้ง่าย</li> <li>2. กำแพงกั้นบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด นับให้เป็นจุดอันตราย แสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไปบริเวณนั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	3. ติดประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ไม่ใช้บริการสระว่ายน้ำทราบ เช่น บริเวณออร์ประกาศหน้าห้องแต่งตัว เป็นต้น	✓ - หากพบว่าบริเวณสระว่ายน้ำมีการชำรุด ทางโครงการจะดำเนินการปิดการใช้งานสระว่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมทันที และแจ้งผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการให้รับทราบทั้งก่อนและหลังดำเนินการซ่อมแซมบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
4. จัดให้มีราวจับช่วยพยุงสำหรับผู้สูงอายุ	✓ จัดให้มีราวจับช่วยพยุงสำหรับผู้สูงอายุ	✓ - โครงการมีราวจับช่วยพยุงบริเวณรอบสระว่ายน้ำติดตั้งตามคุณสมบัติที่มาตรฐานการกำหนดทุกประการ	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
5. จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	✓ จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	✓ - ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายบอกความลึกบริเวณสระว่ายน้ำที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
6. จัดทำพื้นที่ทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบหรือเป็นพื้นหินล้างเพื่อป้องกันการลื่นล้ม	✓ จัดทำพื้นที่ทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบหรือเป็นพื้นหินล้างเพื่อป้องกันการลื่นล้ม	✓ - โครงการมีการก่อสร้างพื้นสระว่ายน้ำตรงตามคุณสมบัติที่มาตรฐานการกำหนดทุกประการ	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
7. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดสำหรับทางขึ้นจากสระว่ายน้ำ หรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ	✓ จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดสำหรับทางขึ้นจากสระว่ายน้ำ หรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ	✓ - ทางโครงการได้ออกแบบและมีการก่อสร้างบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำ มีลักษณะเป็นพื้นหยาบ ซึ่งสามารถกันลื่นได้อย่างดี	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
8. ติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	✓ ติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	✓ - ทางโครงการได้จัดไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในเวลากลางคืนกรณีที่มีการเปิดใช้บริการ	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
9. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓ - โครงการได้จัดไฟส่องสว่างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้บริการและป้ายห้ามกระโดดน้ำ ติดไว้บริเวณที่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ในพื้นที่สระว่ายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)	<p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในสระว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>11. กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่น้ำเค็มอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>12. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>13. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p> <p>14. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard) พร้อมทั้งมีคู่มือความรู้ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผ่านกล่องวงจรปิดและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</li> <li>- ทางโครงการกำหนดให้ กรณีที่น้ำเค็มอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น ต้องมีผู้ดูแลทุกครั้ง ในป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับการใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life Guard) พร้อมทั้งมีคู่มือความรู้ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผ่านกล่องวงจรปิดและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</li> <li>- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย ห่วงชูชีพ จำนวน 3 อัน และเสื้อชูชีพ 1 ตัว ติดตั้งในบริเวณที่มีใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดบอร์ดบริเวณสระว่ายน้ำพื้นที่สระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นการใช้จุดที่มีบริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ปฏิบัติตาม ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)	15. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน กรณีที่เปิดใช้บริการสระในเวลากลางคืน 16. ติดตั้งป้ายแสดงจุดพื้นที่สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และผู้ใหญ่ให้ชัดเจน 17. หากพบสภาพสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที	✓ ✓ ✓	- ทางโครงการได้จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในเวลากลางคืนกรณีที่มีการเปิดใช้บริการ - ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายบอกกระตักความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำที่ผู้ให้บริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ทางโครงการได้ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีกรณีชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นประจำทุกสัปดาห์	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ
4.5 สุขภาพ และทัศนียภาพ 1) ทัศนียภาพ	18. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตำแหน่งจุดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,336.24 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วน พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.01 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2,809.33 ตร.ม. ซึ่งพันธุ์ไม้มีนามปลูก ได้แก่ มะฮอกกานีใบเล็ก กระโดน กระพี้จั่น แค นาสะเดาบ้านและกร่าง เป็นต้น ซึ่งต้นไม้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้ทั้งหมด 2. คุณภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีคุณสมบัติปลอดภัย	✓ ✓	- ปัจจุบันทางโครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติการช่วยชีวิตในตำแหน่งที่เหมาะสม และเป็นจุดที่ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการชั้นล่างโซน A โซน B และชั้นคาเฟ่อาคาร A อาคาร B โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพรรณไม้ครบทุกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ - โครงการมอบหมายให้คนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว
				ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ทัศนียภาพ (ต่อ)	<p>3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น</p> <p>4. เลือกสีของอาคารให้เป็นโทนสีอ่อนลงเพื่อลดผลกระทบต่อมองเห็น และลดการดูดกลืนแสงและการแผ่ความร้อนเข้าสู่อาคาร</p>	<p>✓</p> <p>- ทางโครงการได้จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับบัญญัติบุคคลอาคารชุด แสขปี คอนโด มิเนียม เคอะ เทอริยอล ในการควบคุมผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>✓</p> <p>- ทางโครงการได้เลือกสีของอาคารให้เป็นโทนสีอ่อนเพื่อลดผลกระทบต่อมองเห็น และลดการดูดกลืนแสงและการแผ่ความร้อนเข้าสู่อาคาร</p>	-	<p>ภาคผนวก ก-4 ระเบียบข้อบังคับ บัญชีบุคคลอาคารชุด แสขปี คอนโด มิเนียม เคอะ เทอริยอล</p> <p>ภาพที่ 2.2-14 รูปแบบโครงการ</p>
2) การบดบังแสงแดด	<p>กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบต่อการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากโครงการในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำการส่งแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการในรัศมี 100 ม. วันวันเริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือแจ้งผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ได้รับหมายเชิญของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยส่งชื่อในเอกสารดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท อิงฟินีท เรียลเอสเตท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากอาคารบดบังแสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p>	<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดมากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีกิจกรรมแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	<p>ภาคผนวก ข-1 หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การบังคับแสงแดด (ต่อ)	ในการขุดเขี่ยค่าเสียหยาหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้บุคคลที่ได้รับความสะดวกสบายจากเหตุดังกล่าวกับ บริษัท อินฟินิท เรือลอยเดสท์ จำกัด แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความร่วมมือของจะสิ้นสุดลงหลังจากคณะเขียนเอกสารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี			
3) การบังคับทิศทางลม	1. ขั้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะลอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทานลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ โครงการจะกำหนดการลดความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะกำหนดหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมี 100 ม. ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้คนที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยแจ้งชื่อในใบการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท อินฟินิท เรือลอยเดสท์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง	✓ ✓	- ทางโครงการได้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยและวัสดุที่ใช้ เป็นการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทานลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ  - ปัจจุบันทางโครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดมากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จากการจัดดำเนินการเปิดดำเนินการในช่องทางแรก ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปด. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด	ภาพที่ 2.2-10 รูปแบบโครงการ  ภาคผนวก ข-1 หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การควบคุมปัจจัยทางลม (ต่อ)	<p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารบดบังแสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขดเคยค่าเสียหายหรือการค่าเป็นกรแก้ไขผลกระทบให้บุคคลที่ได้รับความสะดวกสบายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท อินฟินิท เรือเอสเตท จำกัด แต่หากมี 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการเพื่อจรงจากหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการค่าเป็นการตามมาตรฐานต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยควรมีมติชอบจะรับดูแลหลังจากขดเคยเบียดอาคารแล้วเสร็จ 1 ปี</p>			
4) การควบคุมกลิ่นวิทยุโทรทัศน์	<p>กำหนดมาตรการขดเคยความเสียหายอันเนื่องมาจากโครงการ โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมี 100 ม. ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อทั้งโครงการได้โดยตรง โดยแจ้งไปในการค่าเป็นการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท อินฟินิท เรือเอสเตท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และ</p>	<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ได้รับการขดเคยเบียดวิทยุคลื่นวิทยุขดเคยมากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จากการเปิดค่าเบียดงานในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดค่าเบียดโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที รปด. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะค่าเป็นการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	<p>ภาคผนวก ข-1 หน้า 53</p> <p>สำคัญนิติบุคคลอาคารชุด</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4) การรบกวนสิ่งแวดล้อม โทรทัศน์ (ต่อ)	เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วม ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี			
5) ความเป็นส่วนตัว	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ ป้องกันและลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างโครงการกับบริเวณโดยรอบโครงการ 2. กำหนดให้มีระเบียบควบคุมการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน 3. ติดตั้งม่านบังหรือบังตาในแต่ละห้องเพื่อสามารถเปิด/ปิดได้ตามประสงค์ของผู้พักอาศัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการชั้นล่างโซน A โซน B และชั้นคาเฟ่อาคาร A อาคาร B โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพืชมงคลทุกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ</li> <li>✓ - ทางโครงการได้จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด แสป์ปี คอนโด มิเนียม เคอะ เพอซันนอล ในการควบคุมผู้พักอาศัยภายในโครงการ</li> <li>✓ - ทางโครงการได้มีการติดตั้งม่านบังในแต่ละห้องเพื่อสามารถเปิด/ปิดได้ตามประสงค์ของผู้พักอาศัย</li> </ul>	-	ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว
6) การประชาสัมพันธ์โครงการ	1. จัดก่อสร้างรับความคิดเห็นต่อโครงการ ติดตั้งบริเวณป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากกรเปิดดำเนินการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปด. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบ</li> </ul>	-	ภาคผนวก ค-4 ระเบียบ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด แสป์ปี คอนโด มิเนียม เคอะ เพอซันนอล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6) การประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ)	<p>มาตรวจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากภาคประชาชนโครงการ ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและประสานแก้ปัญหาตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนโดยทันที</p>	<p>ผลว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p> <p>- หากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดคำเป็นโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปด. บริเวณค่าน้ำโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	-



ดูแลพื้นที่สีเขียว



ทำความสะอาดถนน ทางเดินรถรอบโครงการ



ทำความสะอาดประตู หน้าต่างระบายอากาศ



ทำความสะอาดทางเดิน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุดพักอาศัย

ภาพที่ 2.2-1 การดูแลภูมิทัศน์



ป้ายจำกัดความเร็ว




สันนูน

ป้าย "จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์"



ถนนทางเดินรถภายในโครงการ



เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ป้ายเรียก TAXI



ทางเข้า-ออกโครงการ



ไม้กั้นทางเข้า-ออกโครงการ



สติ๊กเกอร์หน้ารถ



ป้ายชื่อโครงการ



กระจกนูน

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) ระบบจราจร



ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการเวลากลางคืน




พื้นที่จอดรถ




บัตรแลกเข้า-ออกสำหรับบุคคลภายนอก


ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) ระบบการจราจร




พื้นที่สีเขียว โซน A  
ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียว



พื้นที่สีเขียว โซน B  
ภาพที่ 2-2-3 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว




พื้นที่สีเขียวชั้นตาดฟ้า อาคาร A  
ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



พื้นที่สีเขียวชั้นตาดฟ้า อาคาร B  
ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B (ฝั่งซ้าย)



ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B (ฝั่งขวา)

ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2-2-4 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล




ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D (แนวถนน)



ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D (แนวตั้ง)



ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C (ฝั่งซ้าย)



ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล




ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C (ฝั่งขวา)





ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D (แนวถนน)

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารคลับเฮ้าส์




ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร D (แนวตั้ง)

ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ระบบบำบัดน้ำเสียห้องพักขยะรวม



ตำแหน่งระบบกำจัดมีเทน และ Aerosol  
ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล



ท่อรวบรวมน้ำทิ้ง



สูบล้างคอนกรีตและกากไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย



เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล



บอร์ดประชาสัมพันธ์



ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ/ประหยัดไฟฟ้า



ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ



รณรงค์ล้างเครื่องปรับอากาศ



ป้ายวิธีการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาพที่ 2.2-5 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์



มิเตอร์รับน้ำประปา



ถังเก็บน้ำใต้ดิน และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร A



ถังเก็บน้ำชั้นตาดฟ้า และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร A



ถังเก็บน้ำใต้ดิน และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร B

ภาพที่ 2.2-6 ระบบน้ำใช้



ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร B



ถังเก็บน้ำใต้ดิน และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร C



ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร C



ถังเก็บน้ำใต้ดิน และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร D

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) ระบบน้ำใช้



ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร D



ถังเก็บน้ำใต้ดิน และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร E



ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และเครื่องปั้มน้ำ อาคาร E



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คระบบประปา

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) ระบบน้ำใช้



หัวรับน้ำฝน



ท่อรวบรวมน้ำฝน



ท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำรอบโครงการ



พื้นที่บ่อหน่วงน้ำ พร้อมตู้ควบคุมการระบาย



บ่อพักน้ำสุดท้าย พร้อมตะแกรงดักขยะก่อนระบายออกนอกโครงการ

ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ



เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาด และบำรุงรักษาบ่อพักน้ำสุดท้าย

ภาพที่ 2.2-7 ระบบการระบายน้ำ



ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

ภาพที่ 2.2-8 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย



ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



แม่บ้านเก็บรวบรวมมูลฝอย และขนย้ายขยะมูลฝอย



ห้องพักมูลฝอยรวม



พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย



พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม



พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย



ถังขยะพื้นที่จอดรถ



สำนักงานเขตตอนเมืองเข้ามาเก็บขนมูลฝอย

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย



หัวรับน้ำดับเพลิง



ท่อขึ้น



ถังดับเพลิงเคมี



ไฟฉุกเฉิน



เครื่องแจ้งเหตุโดยไข่มือดึง



สัญญาณเตือน



เครื่องตรวจจับความร้อน



Fire Telephone

ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย



แผนผังเส้นทางหนีไฟ



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์



ป้ายบอกทางหนีไฟ



ป้ายบอกชั้น



แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)



บันไดหนีไฟ ST-1

ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย



บันไดหนีไฟ ST-2



บันไดหนีไฟ ST-3




เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย



ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ

ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย



จุดรวมพล

ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโครงการ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารพักอาศัย



กล้องวงจรปิด



ระบบ CCTV

ภาพที่ 2.2-10 ระบบรักษาความปลอดภัย



กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ



แยกสวิตไฟฟ้า



เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5




หลอดไฟฟ้า LED

ภาพที่ 2.2-11 การอนุรักษ์พลังงาน



สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



Timer

ภาพที่ 2.2-11 (ต่อ) การอนุรักษ์พลังงาน



การระบายอากาศแบบธรรมชาติ



การระบายอากาศโดยวิธีกล

ภาพที่ 2.2-12 ระบบระบายอากาศ



ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน



ล้างเครื่องปรับอากาศพื้นที่ส่วนกลาง

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) ระบบระบายอากาศ



เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



ห้องอาบน้ำ

ห้องส้วม

ภาพที่ 2.2-13 ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ



อ่างล้างมือ



ตู้เก็บเสื้อผ้า



พนักงานทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ



พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมบริเวณสระว่ายน้ำ



ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รางระบายน้ำล้น

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ





โครงสร้างสระว่ายน้ำ



ป้ายบอกความลึก



ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



บันไดขึ้น-ลงสระว่ายน้ำ

ที่ล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ




แสงสว่างรอบสระว่ายน้ำเวลากลางคืน



เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



กล้องวงจรปิด



อุปกรณ์ช่วยชีวิต



บอร์ดโทรฉุกเฉิน



เจ้าหน้าที่สูบลตะกอน ล้างตะไคร้สระว่ายน้ำ

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ



ระบบปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คระบบปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ



เจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่า pH-คลอรีน สระว่ายน้ำประจำวัน

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ



อาคารชุดพักอาศัย/สี่อาคารชุดพักอาศัย

ภาพที่ 2.2-14 รูปแบบโครงการ