







ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Campus Bansaen (บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฎ7.1 รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร	รูปที่ ฎ7.2 ท่อระบายน้ำ
	
รูปที่ ฎ7.3 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง	รูปที่ ฎ7.4 กล่องรับความคิดเห็น
	
รูปที่ ฎ7.5 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และการฉีดพรมน้ำระหว่างชั้นที่มีการก่อสร้าง	รูปที่ ฎ7.6 การติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบแต่ละอาคารด้านที่ติดกับพื้นที่ข้างเคียง และการติดตั้งผ้าใบระหว่างชั้นที่มีการก่อสร้าง
	
รูปที่ ฎ7.7 ปูนสำเร็จรูป	รูปที่ ฎ7.8 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ฎ7.9 การเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ฎ7.10 พนักงานทำความสะอาดพื้น



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Campus Bansaen (บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.11 แผ่นเหล็ก	รูปที่ ๗7.12 ล้างล้อรถ
	
รูปที่ ๗7.13 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗7.15 ป้ายกรมธรรม์ประกันภัย	รูปที่ ๗7.16 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.17 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รูปที่ ๗7.18 ห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.19 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ	รูปที่ ๗7.20 พื้นที่สุขุมภ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Campus Bansaeen (บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566








	
รูปที่ ๗7.21 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ ๗7.22 ป้าย “เปิดแล้ว กรุณาปิดด้วย”
	
รูปที่ ๗7.23 ถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ ๗7.24 พนักงานตรวจสอบและรวบรวมมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.25 ป้ายโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด	รูปที่ ๗7.26 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ๗7.27 ป้ายเตือนให้ประหยัดไฟ	รูปที่ ๗7.28 ถังดับเพลิงเคมี
	
รูปที่ ๗7.29 จุดรวมพล	รูปที่ ๗7.30 แผนฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Campus Bansaen (บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ฆ7.31 ป้ายการจราจรชั่วคราว	รูปที่ ฆ7.32 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ฆ7.33 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	รูปที่ ฆ7.34 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างของรถบรรทุก
	
รูปที่ ฆ7.35 บ้านพักคนงาน (เช่าหอพัก)	รูปที่ ฆ7.36 กล้องวงจรปิด (CCTV)
	
รูปที่ ฆ7.37 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด	รูปที่ ฆ7.38 ชุดปฏิบัติงาน
	
รูปที่ ฆ7.39 อ่างล้างมือ	รูปที่ ฆ7.40 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Campus Bansaen (บริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.41 Safety Talk	รูปที่ ผ7.42 เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก
	
รูปที่ ผ7.43 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (บริเวณพื้นที่โครงการ)	รูปที่ ผ7.44 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (บริเวณพื้นที่อ่อนไหว (ที่ทำการชุมชนร่วมใจพัฒนา))
	
รูปที่ ผ7.45 การตรวจวัดเสียง (บริเวณพื้นที่โครงการ)	รูปที่ ผ7.46 การตรวจวัดเสียง(บริเวณพื้นที่อ่อนไหว (ที่ทำการชุมชนร่วมใจพัฒนา))
	
รูปที่ ผ7.47 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน	