

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Kaset-Sriracha Campus (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566













	
รูปที่ ๗7.1 รั้ว Metal sheet	รูปที่ ๗7.2 รางระบายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	รูปที่ ๗7.4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ 2.5 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง	รูปที่ ๗7.6 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.7 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet	รูปที่ ๗7.8 ติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles)
	
รูปที่ ๗7.9 ปูนซีเมนต์ผง	รูปที่ ๗7.10 แผ่นเหล็ก
	
รูปที่ ๗7.11 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.12 ปิดทึบบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Kaset-Sriracha Campus (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566











	
<p>รูปที่ ผ7.13 พนักงานฉีดน้ำและกวาดพื้นทำความสะอาด</p>	<p>รูปที่ ผ7.14 สภาพโครงการปัจจุบัน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.15 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p>	<p>รูปที่ ผ7.16 การก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.17 ก่อนก่อสร้างโครงการเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าไปสำรวจสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวบ้าน/อาคารข้างเคียง</p>	<p>รูปที่ ผ7.18 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.19 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.20 ห้องน้ำสำหรับพนักงานสนาม</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.21 ป้ายแสดงสัญลักษณ์ชาย-หญิง</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 ถังเก็บน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 ป้ายประหยัดน้ำ</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Kaset-Sriracha Campus (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ผ7.25 ถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 ป้ายประหยัดไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 ถังดับเพลิงเคมี</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 จุดรวมพล</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.31 ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 พื้นที่จอดรถ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.35 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 การแต่งกายคนงาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Brixton Kaset-Sriracha Campus (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.37 คัดกรองคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.38 หัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.39 อ่างล้างมือ	รูปที่ ๗7.40 ป้ายแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19
	
รูปที่ ๗7.41 Safety Talk	รูปที่ ๗7.42 บริเวณรับประทานอาหาร
	
รูปที่ ๗7.43 บ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.43 กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกบ้านพัก คนงาน
	
รูปที่ ๗7.44 บริเวณภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	