

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
	
	
	
	
<p>รูปที่ ฆ7.9 รถบรรทุกเข้ามารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด</p>	<p>รูปที่ ฆ7.10 พนักงานทำความสะอาดพื้นหลังการก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.11 แผ่นเหล็ก	รูปที่ ๗7.12 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
	
รูปที่ ๗7.13 ป้ายห้ามไม่ให้ผู้รับเหมาเผาทำลายวัสดุผลอย	รูปที่ ๗7.14 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.15 ประตูทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา	รูปที่ ๗7.16 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.17 ป้ายห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	รูปที่ ๗7.18 กรมธรรม์ประกันภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ ๗7.19 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รูปที่ ๗7.20 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.21 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	รูปที่ ๗7.22 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.23 เจ้าหน้าที่ดูแลถังบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.24 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ ๗7.25 ป้ายใช้ห้องน้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.26 ถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
	
รูปที่ ๗7.27 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ ๗7.28 รถเทศบาลเมืองมาบตาพุดมาจัดเก็บมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.29 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.30 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗7.31 จุติรวมพล</p>	<p>รูปที่ ๗7.32 ป้ายแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.33 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า - ออกโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.35 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว</p>	<p>รูปที่ ๗7.36 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.37 ถนนซอยสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.38 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.39 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>	<p>รูปที่ ๗7.40 ชุดปฏิบัติงานคนงาน พร้อมติดบัตร</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ๗.๔๑ ใบรับรองแพทย์</p>	<p>รูปที่ ๗.๔๒ หัวหน้างาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๔๓ กฎระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>รูปที่ ๗.๔๔ ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๔๕ เอกสารแจ้งขอใช้สถานพยาบาล</p>	<p>รูปที่ ๗.๔๖ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๔๗ บริเวณจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.๔๘ อ่างล้างมือ และจุดบริการเจลแอลกอฮอล์</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๔๙ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗.๕๐ หัวหน้าบ้านพักคนงาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ออริจิน เพลย์ ระยอง (ORIGIN PLAY RAYONG)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

	
<p>รูปที่ ฌ7.51 กฏระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ฌ7.52 ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.53 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.54 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (Kensington Rayong 2)</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.55 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.56 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณอาคารชุดพักอาศัย (Kensington Rayong 2)</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.57 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ฌ7.58 การก่อสร้างเปิดหน้าดินแบบ Open cut</p>