




ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน ระยอง มาบตาพุด (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.1 ร้ว Metal sheet	รูปที่ ๗7.2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
	
รูปที่ ๗7.3 ท่อระบายน้ำของโครงการ	รูปที่ ๗7.4 กล่องรับความคิดเห็น
	
รูปที่ ๗7.5 ช่องทางการประสานกับหน่วยงานต่างๆ	รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบนิติบุคคลอาคาร โครงการ KENSINGTONRAYONG 1
	
รูปที่ ๗7.7 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบนิติบุคคล หมู่บ้านเพอร์เฟกโฮม	รูปที่ ๗7.8 ฉีดน้ำพรมภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนน
	
รูปที่ ๗7.9 Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม)	รูปที่ ๗7.10 หัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย
	
รูปที่ ๗7.11 พนักงานทำความสะอาดพื้นหลังการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.12 แผ่นเหล็ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน ระยอง มาบตาพุด (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.13 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗7.14 ผ้าคลุมรถบรรทุก
	
รูปที่ ๗7.15 ปิดที่บริเวณปากทาง เข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.16 พนักงานกวาดเศษดิน ทราย
	
รูปที่ ๗7.17 พนักงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุก	รูปที่ ๗7.18 การอบรมหัวหน้างาน/คนงานทุกเดือน
	
รูปที่ ๗7.19 เจ้าหน้าที่จากโครงการสำรวจและถ่ายภาพโครงการ KESINGTONRAYG 1	รูปที่ ๗7.20 เจ้าหน้าที่จากโครงการสำรวจและถ่ายภาพ หมู่บ้านเพอร์เฟกโฮม ก่อนก่อสร้างโครงการ
	
รูปที่ ๗7.21 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.22 พื้นที่จอดรถในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.23 ห้องน้ำสำหรับคนงาน	รูปที่ ๗7.24 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน ระยอง มาบตาพุด (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ๗7.25 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ ๗7.26 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ ๗7.27 ถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ ๗7.28 ถังดับเพลิงเคมี
	
รูปที่ ๗7.29 จุดรวมพล	รูปที่ ๗7.30 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
	
รูปที่ ๗7.31 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ๗7.32 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗7.33 สัญญาณไฟเตือน	รูปที่ ๗7.34 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
	
รูปที่ ๗7.35 หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ๗7.36 คนงานสวมใส่ (Ear Plug)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน ระยอง มาบตาพุด (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

	
รูปที่ ผ7.37 เจ้าหน้าที่ที่ความปลอดภัย (จป.)	รูปที่ ผ7.38 การคัดกรองคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ผ7.39 Safety Talk	รูปที่ ผ7.40 อ่างล้างมือพร้อมสบู่
	
รูปที่ ผ7.41 กฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน	