











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ฃ7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> | <p>รูปที่ ฃ7.2 กล้องรับเรื่องร้องเรียน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฃ7.3 รั้ว Metal Sheet</p> | <p>รูปที่ ฃ7.4 รางระบายน้ำชั่วคราว</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฃ7.5 ท่อรับน้ำ</p> | <p>รูปที่ ฃ7.6 เจ้าหน้าที่ดูแลภาพรั้ว</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฃ7.7 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ</p> | <p>รูปที่ ฃ7.8 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ภายในตึกอาคาร</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฃ7.9 หัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย</p> | <p>รูปที่ ฃ7.10 รถผสมปูนสำเร็จรูป</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.11 รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ | รูปที่ ๗7.12 ป้ายดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้งาน |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.13 ตู้คอนโทรล | รูปที่ ๗7.14 เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.15 ป้าย “ห้ามเฝ้าระยะภายในพื้นที่โครงการ” | รูปที่ 7.16 บ่อล้างล้อรถ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.17 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ | รูปที่ ๗7.18 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่น |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.19 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | รูปที่ ๗7.20 ป้ายแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.21 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยรอบโครงการ</p> | <p>รูปที่ ๗7.22 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.23 การฝัง Sheet Pile</p> | <p>รูปที่ ๗7.24 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.25 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสภาพรั้วกำแพงบ้านของผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> | <p>รูปที่ ๗7.26 บ่อบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.27 ช่วงเวลาในการขนส่งที่ใช้รถบรรทุก</p> | <p>รูปที่ ๗7.28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗7.29 ถังสำรองน้ำใช้</p> | <p>รูปที่ ๗7.30 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| รูปที่ ผ7.31 ห้องน้ำคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ผ7.32 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ | | |
|  |  |  |  |
| รูปที่ ผ7.33 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย | รูปที่ ผ7.34 การกำจัดลูกน้ำยุงลาย | | |
|  |  |  |  |
| รูปที่ ผ7.35 ป้ายจำกัดความเร็ว | รูปที่ ผ7.36 เศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเศษเหล็ก รอกำจัด | | |
|  |  |  |  |
| รูปที่ ผ7.37 ถังรองรับมูลฝอย | รูปที่ ผ7.38 ถูดำ | | |
|  |  |  |  |
| รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมมูลฝอย | รูปที่ ผ7.40 ป้ายกำชับให้ทิ้งมูลฝอยลงถัง | | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566



รูปที่ ฆ7.41 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ ฆ7.42 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ



รูปที่ ฆ7.43 พื้นที่เก็บสารเคมี




รูปที่ ฆ7.44 ป้ายเตือนอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ฆ7.45 ถังดับเพลิง



รูปที่ ฆ7.46 การตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิง



รูปที่ ฆ7.47 แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ ฆ7.48 จุดรวมพล



รูปที่ ฆ7.49 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2565



รูปที่ ฆ7.50 ป้ายแสดงทางเข้าออกพื้นที่

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ฌ7.51 ป้ายช่องทางการติดต่อบนรถบรรทุก</p> | <p>รูปที่ ฌ7.52 ที่จอดรถบรรทุก</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฌ7.53 ชุดปฏิบัติงานของคนงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูล</p> | <p>รูปที่ ฌ7.54 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฌ7.55 เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงานการก่อสร้าง ให้กับเจ้าของผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> | <p>รูปที่ ฌ7.56 กิจกรรม CSR ของโครงการ (ติดตั้งไฟ Solar Cell)</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฌ7.57 ป้ายสะท้อนแสงรถบรรทุก</p> | <p>รูปที่ ฌ7.58 พื้นที่จอดรถของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฌ7.59 ป้ายข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ส่วนบุคคล</p> | <p>รูปที่ ฌ7.60 Safety Talk</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.61 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์</p> | <p>รูปที่ ฎ7.62 แบบบันทึกทะเบียนแรงงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.63 พื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนของคณงาน</p> | <p>รูปที่ ฎ7.64 ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำฆ่าเชื้อ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.65 อ่างล้างมือ</p> | <p>รูปที่ ฎ7.66 บ่อรวบรวมน้ำเสีย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ฎ7.67 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ</p> | <p>รูปที่ ฎ7.68 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลพญาไท 2</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำปี เดือน มกราคม-มิถุนายน 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.69 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗7.70 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลพญาไท 2 |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.71 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ | รูปที่ ๗7.72 ป้ายข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.73 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อ ถึงเก็บน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ | รูปที่ ๗7.74 ระบบท่อห้องน้ำ |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.75 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ | รูปที่ ๗7.76 ป้ายระวางรถบรรทุกเข้า-ออก |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.77 ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือนต่าง ๆ | รูปที่ ๗7.78 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ ปี 2565 |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ วัน สนามเป้า (ระยะก่อสร้าง)
ประจำปี เดือน มกราคม-มิถุนายน 2566



รูปที่ ผ7.79 ป้ายสถิติความปลอดภัย