

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-1 โครงการเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้



รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 2-3 รั้ว/กำแพงรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-4 โครงสร้างของอาคารอยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับ
การออกแบบไว้



รูปที่ 2-5 แผ่นพับคู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว




รูปที่ 2-6 ฟีกซ้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2565
และป้ายแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอพยพ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-6 (ต่อ) ฝึกซ้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2565

และป้ายแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอพยพ



รูปที่ 2-7 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



รูปที่ 2-8 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนนในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-9 ต้นไม้บริเวณลานจอดรถชั้นล่างของอาคาร



รูปที่ 2-10 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 2-11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายอากาศ



รูปที่ 2-12 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และการปลูกไม้หลายระดับความสูง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-12 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และการปลูกไม้หลายระดับความสูง



รูปที่ 2-13 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อดูแลรับเรื่อง
ร้องเรียน



รูปที่ 2-14 เครื่องมือช่าง



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-16 หนังสือแจ้งลูกบ้านล่วงหน้า บริเวณที่จะมีการ
ดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบ



รูปที่ 2-17 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 2-18 การล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 2-19 ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-20 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า



รูปที่ 2-21 วาล์วเพื่อปิด-เปิดรับน้ำประปาเข้าโครงการ



รูปที่ 2-22 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-23 ฝาล้างเก็บน้ำใต้ดินมี 2 ฝา/ถัง



รูปที่ 2-24 ฝาล้างเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ามี 2 ฝา/ถัง



ระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ 2-25 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และบ่อหน่วงน้ำ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-26 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-27 แผงควบคุมและมิเตอร์ไฟฟ้า
ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-28 การสูบบ่อตกไขมัน



รูปที่ 2-29 แนวท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-30 ระบบสูบน้ำออกจากโครงการ



รูปที่ 2-31 ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้า (Gen) ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 2-32 ฐานเครื่องปั่นไฟฟ้า (Gen)

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-33 ปลั๊กติดตั้งสูงกว่าพื้น 1.20 เมตร



รูปที่ 2-34 กำแพง Retaining Wall ของโครงการ



รูปที่ 2-35 ถังรองรับมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น



รูปที่ 2-36 ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น



รูปที่ 2-37 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-38 ห้องพักมูลฝอยรวม และการแยกประเภทมูลฝอยที่รวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ



รูปที่ 2-39 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 2-40 ป้ายบอกระยะเวลาารถเก็บขนมูลฝอยเข้าเก็บขน

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-41 ไฟส่องสว่างบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 2-42 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, คอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ ในโครงการ



รูปที่ 2-43 สวิตช์เปิด-ปิดไฟในพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ



รูปที่ 2-44 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-45 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 2-46 ห้องพักทุกห้องมีหน้าต่างที่ติดต่อกับภายนอก



รูปที่ 2-47 หน้าต่างระบายอากาศบริเวณบันได

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-48 ตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้ดี



รูปที่ 2-49 ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-50 ตู้ควบคุมสวิตช์ไฟภายนอกอาคารตั้งอยู่บริเวณ
สนามหญ้าบริเวณสนามหญ้า



รูปที่ 2-51 เจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลอำนวยความสะดวก
ในการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2-52 ทางเข้า-ออกโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-53 ป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางและบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 2-54 ทางเดินเท้าจากด้านหน้าโครงการเข้าสู่ตัวอาคาร

รูปที่ 2-55 สันนุนชะลอความเร็ว

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-56 กระเจียนในจุดที่มีโอกาสเกิดการตัดกระแสจราจร



รูปที่ 2-57 ที่จอดรถ



รูปที่ 2-58 สติกเกอร์ติดรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ



รูปที่ 2-59 ระบบ Key card สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการผ่านเข้า-ออกโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-60 จุดรวมพล บ้ายประชาสัมพันธ์จุดรวมพล



รูปที่ 2-61 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัย



รูปที่ 2-62 บริเวณเส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-63 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ



Fire Alarm



FHC



ไฟฉุกเฉิน



ประตูทางหนีไฟ

รูปที่ 2-64 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



ลิฟท์ฉุกเฉิน



ถังดับเพลิงเคมีแบบแห้ง



Smoke Detector



ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปที่ 2-64 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-65 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-66 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 2-67 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 2-68 กล่องรับเรื่องร้องทุกข์

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-69 ระบบไม้กั้นรถยนต์



รูปที่ 2-70 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และตามพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร



รูปที่ 2-71 ระบบคีย์การ์ดในโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-72 ป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่าง ๆ



รูปที่ 2-73 ห้องออกกำลังกายภายในโครงการ



รูปที่ 2-74 สระว่ายน้ำภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-75 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-76 แม่บ้านดูแลความเรียบร้อย บริเวณรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-77 ป้ายเตือนบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-78 ท่วงชูชีพ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุด Artemis Bangkok (อาร์ทีมิส กรุงเทพฯ)
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566



รูปที่ 2-79 การปลูกต้นไม้บริเวณสระเปียงเพื่อบดบังมุมมอง
และเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย



รูปที่ 2-80 ตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ห้องสำนักงานโครงการ