

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1	บทนำ	
1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
1.3	แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-6
1.4	รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา	1-7
บทที่ 2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1	การดำเนินการ	2-2
2.2	ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
2.3	รูปอ้างอิง	2-79
2.4	เอกสารอ้างอิง	2-89
2.5	บันทึกอ้างอิง	2-96
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.1	การดำเนินการ	3-1
3.2	ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-15
3.4	รูปภาพอ้างอิง	3-31
3.5	เอกสารอ้างอิง	3-32
3.5-1	ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-32
3.5-2	ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน	3-44
3.5-3	ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า	3-50
3.5-4	ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำส้วม	3-56
3.5-5	ใบรายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ	3-62
บทที่ 4	บทสรุป	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาคผนวกที่ 3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
ภาพที่ 2.3-1	พื้นที่สีเขียว
ภาพที่ 2.3-2	เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
ภาพที่ 2.3-3	ระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาพที่ 2.3-4	เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาพที่ 2.3-5	ป้ายรณรงค์ภายในโครงการ
ภาพที่ 2.3-6	กฎระเบียบการเข้าพักอาศัย
ภาพที่ 2.3-7	โครงสร้างอาคาร
ภาพที่ 2.3-8	กล่องประปฐุมพยาบาลเบื้องต้น
ภาพที่ 2.3-9	เครื่องหมายจราจร
ภาพที่ 2.3-10	ทางเข้า-ออก โครงการ
ภาพที่ 2.3-11	เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดพื้นที่โครงการ
ภาพที่ 2.3-12	เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
ภาพที่ 2.3-13	อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
ภาพที่ 2.3-14	ระบบประปา
ภาพที่ 2.3-15	เจ้าหน้าที่ทำดูแลระบบประปา
ภาพที่ 2.3-16	สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ
ภาพที่ 2.3-17	การจัดการมูลฝอย
ภาพที่ 2.3-18	หม้อแปลงไฟฟ้าประจำโครงการ
ภาพที่ 2.3-19	เจ้าหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ
ภาพที่ 2.3-20	เครื่องตรวจจับควัน
ภาพที่ 2.3-21	เครื่องตรวจจับความร้อน
ภาพที่ 2.3-22	Fire Alarm
ภาพที่ 2.3-23	Sprinkle
ภาพที่ 2.3-24	ถังดับเพลิง
ภาพที่ 2.3-25	ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ภาพที่ 2.3-26	ป้ายบอกทางหนีไฟ
ภาพที่ 2.3-27	แบบแปลน
ภาพที่ 2.3-28	บันไดหนีไฟ
ภาพที่ 2.3-29	หัวรับน้ำดับเพลิง

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ภาพที่ 2.3-30	พื้นที่หนีไฟทางอากาศ	2-85
ภาพที่ 2.3-31	ประตูหนีไฟ	2-85
ภาพที่ 2.3-32	จุดรวมพล	2-86
ภาพที่ 2.3-33	ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง	2-86
ภาพที่ 2.3-34	อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	2-86
ภาพที่ 2.3-35	ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2-86
ภาพที่ 2.3-36	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-86
ภาพที่ 2.3-37	สติกเกอร์เข้า-ออก โครงการ	2-86
ภาพที่ 2.3-38	กล่องรับเรื่องร้องเรียน	2-86
ภาพที่ 2.3-39	กล่องวงจรปิด	2-86
ภาพที่ 2.3-40	สำนักงานนิติบุคคล	2-87
ภาพที่ 2.3-41	การจัดการสระว่ายน้ำ	2-88
ภาพที่ 2.3-42	การวัดคุณภาพอากาศ	2-88

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
3.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง pH (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-25
3.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-25
3.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-26
3.3-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-26
3.3-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)(ตรวจวัดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-27
3.3-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-27
3.3-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ ที เค เอ็น (TKN) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-28
3.3-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-28

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.2.-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566	2-2
3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566	3-2
3.2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ระยะดำเนินการประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566	3-15
3.2-3 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-12
3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำ (ตรวจวัดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-16
3.3-1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำรองใช้ ดาดฟ้าจุดที่ 1 และจุดที่ 2 (ตรวจวัดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-17
3.3-1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำรองใช้ ชั้นใต้ดิน (ตรวจวัดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-18
3.3.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ตรวจวัดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)	3-30
3.3-2 ผลตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ (ตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2566)	3-21