

ภาคผนวก ข

รูปถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



รูปที่ 2-1 ที่จอดรถ



รูปที่ 2-2 ต้นไม้ตามแนวเขต




รูปที่ 2-3 ป้าย อุปกรณ์ และเครื่องหมายจราจร



รูปที่ 2-4 ตะแกรงดักมูลฝอย



รูปที่ 2-5 ป้ายเรียกแท็กซี่



รูปที่ 2-6 สติกเกอร์ติดรถยนต์



รูปที่ 2-7 บัตรจอดรถอนุญาตชั่วคราว



รูปที่ 2-8 ทางเข้าออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-9 สีที่ใช้ทาตัวอาคาร



รูปที่ 2-10 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 2-11 เทอร์โมสแตท



รูปที่ 2-12 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 2-13 ระบบน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์



รูปที่ 2-14 ระบบสัญญาณเตือนภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-14 (ต่อ)ระบบสัญญาณเตือนภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-15 หัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว



รูปที่ 2-16 จุดรวมพล



รูปที่ 2-17 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 2-18 ระบบไฟส่องสว่างและระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในลิฟต์



รูปที่ 2-19 ระบบสแกนลายนิ้วมือ



รูปที่ 2-20 รื้อล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-21 ทำความสะอาดห้องพักรวม



รูปที่ 2-22 การเก็บขยะของสำนักงานเขต



รูปที่ 2-23 ทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 2-24 ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า



รูปที่ 2-25 สูดสิ่งปฏิกูลจากระบบบำบัด



รูปที่ 2-26 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 2-27 ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 2-28 ตักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



รูปที่ 2-29 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



รูปที่ 2-30 ป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ



รูปที่ 2-31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 2-32 ที่จอดรถผู้ใช้สิทธิ์ค้างคืน

รูปที่ 2-33 สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ



ป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะประจำชั้น



ห้องพักมูลฝอยรวม


รูปที่ 2-34 พื้นที่จัดการขยะ



รูปที่ 2-35 รางระบายน้ำของโครงการ



รูปที่ 2-36 ตรวจสอบระบบ Fire Pump



รูปที่ 2-37 ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน อาคาร 3



อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน อาคาร 5



อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน อาคารสโมสร



รูปที่ 2-38 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน