
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

บทสรุป

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วิช ชิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม ของนิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4-1 มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รายงานฉบับที่/ระยะเวลา	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1/2566 มกราคม - มิถุนายน 2566	1	-

บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขฯ
ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สภาพภูมิประเทศ	จัดทำพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดิน 1,072.13 ตารางเมตร และจัดเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น 787.14 ตารางเมตร	มีการจัดพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมตามมาตรการในชั้นที่ 5 , 15 แล้ว
การจราจร	บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับ-ส่ง ไม่น้อยกว่า 4 คัน ภายในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการฯ โดยบริษัทฯ ติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ให้เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ	มีการจัดที่จอดรถให้สำหรับรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับ - ส่งในบริเวณพื้นที่ของโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพื้นที่โครงการแล้ว
แหล่งโบราณคดี วังสระปทุม	เนื่องจากโครงการฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นลาดฟ้า ในส่วนของมุมมองที่หันไปยังวังสระปทุม ทางด้านทิศใต้ โครงการฯ จัดให้มีการสร้างผนังอิฐทึบ สูง 1.8 เมตร และมีการทำแผง Stainless หนา 8 มิลลิเมตร เบี่ยงทำมุมกับ แนวตั้ง 45 องศา เข้ามาในตัวอาคาร และเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และเพื่อป้องกันการปีนป่าย และมุมมองจากลาดฟ้าของโครงการไปยังวังสระปทุม	-> * ทางโครงการอยู่ในช่วงวางแผนดำเนินการ ทำแผง Stainless ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ * <-