

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรทางด้านกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ (1) ดันไม้เดิมที่มีขนาดใหญ่ให้คงสภาพเดิมไว้ (2) ตัดต้นไม้เฉพาะในบริเวณที่มีการก่อสร้างและที่จำเป็นเท่านั้น	- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีต้นไม้เดิมที่มีขนาดใหญ่ และมีการปลูกทดแทนเพิ่มเติม รวมทั้งมีคนสวนคอยดูแลรักษา	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน
1.2 คุณภาพอากาศ (1) พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (2) หมั่นบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าภายในโครงการอยู่เสมอ (3) ฉีดพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายเป็นครั้งคราว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น (4) ตรวจสอบดูแลสภาพถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการไม่ให้ชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดควรทำการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น	- กิจกรรมภายในโครงการไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำภายในโครงการในกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟุ้งกระจายของฝุ่นและมีการล้างถนนเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลสภาพถนนภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการและในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	- - - -	- รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.12 การล้างถนน -

[illegible]

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน (1) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ (2) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เปิดทำงานตลอดเวลา (3) ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ถังเก็บน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด (4) ดูแลระบบท่อ รางระบายน้ำไม่ให้มีรอยรั่ว เนื่องจากการเกิดการปนเปื้อนลงสู่ชั้นใต้ดินได้	- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้จัดทำ ทส.1 ทส.2 และได้มีการจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ - ทางโครงการมีช่างคอยดูแลระบบท่อรางระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีตลอดในระยะดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.19 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 รูปภาพที่ 2.18 รางระบายน้ำ

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อัมพวันวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อัมพวันวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์

มาตรฐานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษา	ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษา	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาการศึกษา	อ้างอิง
2.1 ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม 2.1 ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน (2) การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัตราการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อัตราการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น	- โครงการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีที่เกี่ยวข้อง - โครงการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีที่เกี่ยวข้อง	-	งานส่วน
2.2 ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม 2.2 ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม - ไม่สามารถดำเนินการได้ - ไม่สามารถดำเนินการได้	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ (1) หมั่นตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย (2) ตรวจสอบตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ (3) การตรวจสอบรอยรั่วของท่อใต้ดิน สามารถทำได้โดยสังเกตความชื้นของดิน และการเจริญเติบโตของพืชหากท่อมีรอยรั่วดินบริเวณนั้นจะเปียกอยู่เสมอ และต้นไม้ หรือหญ้าบริเวณนั้นจะเขียวชอุ่มมาก	- โครงการมีช่างเดินตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที - โครงการได้มีการส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำกับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด - โครงการมีช่างเดินตรวจสอบรอยรั่วของท่อ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	- - -	รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง

[illegible]

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Blue อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านข้างโครงการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอื่นใดอุดตันอยู่เสมอ (2) จะต้องช่วยกันดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เนื่องจากจะช่วยดูดซับน้ำฝนได้ส่วนหนึ่ง (3) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (4) ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำ รวมถึงมีช่างคอยตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำไม่เกิดการอุดตัน หากมีการอุดตันจะทำขุดลอกและทำความสะอาดทันที - โครงการมีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่ตลอด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม - ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการ หากมีการอุดตันจะทำขุดลอกและทำความสะอาดทันที	- - -	รูปภาพที่ 2.20 ตะแกรงดักมูลฝอย รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานสวน รูปภาพที่ 2.18 รางระบายน้ำ

[illegible]

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า (1) ธรณรังคิให้ผู้พักอาศัยและพนักงานช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายในห้องพักและทุกจุดที่มีการไฟฟ้า (2) การต่อสายไฟทุกจุด จะต้องมีการต่อสายดิน เพื่อลดความรุนแรงหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ช็อต หรือฟ้าผ่า (3) ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทางโครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไว้ภายในโครงการ - ทางโครงการมีการต่อสายดินเพื่อลดการเกิดกระแสไฟรั่วภายในโครงการ และมีช่างคอยตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลาดำเนินการ หากพบเจอการชำรุดจะทำการแก้ไขให้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- -	รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุงเอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (1) ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น (2) ก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตโครงการอย่างชัดเจน (3) การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีรั้วแสดงแนวเขตซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการ	- - -	- รูปภาพที่ 2.3 รั้วกันเขต รูปภาพที่ 2.2 รูปแบบอาคาร

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติของโครงการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2566
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติของโครงการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2566

มาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น		ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการและแนวปฏิบัติ	อ้างอิง
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.8 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.9 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.10 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.4 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.1 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.11 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.7 การคมนาคม		เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	รูปภาพที่ 2.4 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
3.8 การรายงานอุบัติเหตุ		การรายงานอุบัติเหตุที่ถูกต้องและรวดเร็ว	การรายงานอุบัติเหตุที่ถูกต้องและรวดเร็ว	รูปภาพที่ 2.25 ภาพถ่ายทางอากาศของเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-	-
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	(1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในส่วนต่างๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ (3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี (4) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย (5) ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าโครงการ ทางเข้าอาคารทุกอาคาร และบริเวณโถงทางเดินทุกอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- - -	รูปภาพที่ 2.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.10 ไม่กระดกกันเอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.26 กล้องวงจรปิด (CCTV)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
๒.๑ แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบงานบริหารงานทั่วไป
๒.๑.๑ แผนงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒		แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒	
4.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	(1) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ (2) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ (3) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ (4) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ (5) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	(6) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	(7) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	(8) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	(9) จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ อังคมนตรี ไร่สอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
(7) แนะนำให้ผู้พักอาศัยควบคุมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	- โครงการมีการติดตั้งตู้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในห้องพัก เช่น เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำผู้พักอาศัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	-	รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง
(8) จัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลตรวจตราและป้องกันสาเหตุต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น ระบบไฟฟ้าหรือกิจกรรมที่ใช้ไฟและเชื้อเพลิง	- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโครงการ หากเกิดการชำรุดที่อาจจะส่งผลให้เกิดอัคคีภัย จะทำการซ่อมแซมทันทีและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเดินตรวจตราบริเวณรอบโครงการอยู่เสมอ	-	รูปภาพที่ 2.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(9) การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน และมีความสูงจากระดับสูงจากระดับพื้นถึงส่วนที่สูงสุดไม่เกิน 1.5 เมตร	- พบถังดับเพลิงภายในโครงการ มีการติดตั้งด้านที่มีวิธีการใช้หันออกมาซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน โดยติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร	-	รูปภาพที่ 2.1 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
(10) จัดให้มีจุดรวมคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 จุด ขนาดจุดละ 160 ตารางเมตร	- พบจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ จำนวน 3 จุด ซึ่งมีป้ายบอกตำแหน่งและมองเห็นได้ชัดเจน	-	รูปภาพที่ 2.24 จุดรวมพล

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ วิเศษ ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ วิเศษ

มาตรฐานการประกันคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน	ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไข	อ้างอิง
4.4 ส่วนราชการ และหน่วยงาน (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครคอยดูแลติดต่อและให้บริการแก่ แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการปรับปรุงสภาพ (2) ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	- ทางโครงการมีความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม - พบบริเวณตามแนวเส้นทางที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและ งานสวน รูปภาพที่ 2.3 รังนก
4.5 แหล่งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการ	-	-	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรทางด้านกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ (1) สังเกตวัตถุทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงว่ามีฝุ่นเกาะมากน้อยเพียงใด และฝุ่นนั้นมาจากพื้นที่โครงการหรือไม่ (2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ	- พบบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่น มีการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.12 การล้างทำความสะอาดถนน -
1.3 คุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือน (1) ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังบ่อยๆ เพื่อหาทางลดระดับเสียงต่อไป	- โครงการมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่ส่งเสียงดังโดยแยกออกโซนห้องพักอาศัย	-	-
1.4 ทรัพยากรดิน (การพังทลายของดิน) (1) ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำแพงกันดินโดยรอบให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง	-	รูปภาพที่ 2.3 รั้วกันเขต
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน (1) สอบถามประชาชนข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการหรือไม่อย่างไร มากน้อยเพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป	- ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงในเรื่องการระบายน้ำของโครงการ	-	-

๒.๒ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๖๔-๖๕

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อังคมนตรี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังคมนตรี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังคมนตรี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุก 1 เดือน และส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน (2) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ (3) ตรวจสอบการเปิดเครื่องเติมอากาศว่ามีการเปิดทำงานตลอดเวลาหรือไม่ หรือเปิดเฉพาะบางเวลา (4) ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่ามีมาก-น้อยเพียงใด ถ้ามีมากจะต้องหาวิธีการแก้ไขตามสาเหตุต่อไป	- โครงการได้ทำการส่งตัวอย่างน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย กับบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัดและส่งแบบบันทึกทส. 1 และทส.2 ให้กับทางเทศบาลทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ - ทางโครงการมีช่างคอยตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำรายงาน ทส.1-ทส.2 - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบหน้างานอยู่เสมอกรณีน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วมีกลิ่น จะดำเนินการแก้ไขทันที	- - - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1/2 -

68 | ២៧៧

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อังดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า (1) ตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า โดยตรวจเช็คจากมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (2) สอบถามประชาชนข้างเคียงในช่วงก่อนเปิดดำเนินการว่ามีกระแสไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่และหลังจากโครงการเปิดแล้วกระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยหรือไม่	- โครงการมีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีใบแจ้งชำระค่าบริการทุกเดือนซึ่งจะมีข้อมูลในส่วนของปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปัจจุบันไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงในเรื่องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ	- -	เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า -
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (1) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ข้างเคียงว่าเป็นไปในทิศทางใด หรือเสื่อมโทรมลงหรือไม่ (2) ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของโครงการว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่	- พื้นที่ข้างเคียงโครงการในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นโรงแรม และที่พักอาศัย - โครงการมีการก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง	- -	- รูปภาพที่ 2.2 รูปแบบอาคาร

[illegible]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อันทามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม ไม่ได้กำหนดมาตรการไว้	-	-	
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยหากพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมทันที (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยหากเกิดการชำรุดจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด หากชำรุดจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- -	เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.26 กล้องวงจรปิด (CCTV)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อังคามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวและงานคนสวน



รูปภาพที่ 2.2 รูปแบบอาคาร



รูปภาพที่ 2.3 รั้วกันเขต



รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.5 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.6 ป้ายแยกมูลฝอย




รูปภาพที่ 2.7 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ




รูปภาพที่ 2.8 ป้ายชื่อโครงการ



รูปภาพที่ 2.9 สัญลักษณ์จราจร



รูปภาพที่ 2.10 ไม่กระดกกัน



รูปภาพที่ 2.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.12 การล้างถนน



รูปภาพที่ 2.13 การทำความสะอาดถังขยะ



รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะ



รูปภาพที่ 2.15 การคัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.16 การทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปภาพที่ 2.17 บ่อเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.18 รางระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.19 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.20 ตะแกรงดักมูลฝอย



ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)




อุปกรณ์ส่งสัญญาณหนีไฟแบบกริ่ง



หัวรับน้ำดับเพลิง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน




House Phone



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ



หัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



ไฟสำรองฉุกเฉิน

รูปภาพที่ 2.21 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.22 แสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.23 เส้นทางหนีไฟ



รูปภาพที่ 2.24 จุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.25 เครื่องปรับอากาศ



รูปภาพที่ 2.26 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปภาพที่ 2.27 ห้องเก็บวัตถุไวไฟ



รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง