

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นเหลี่ยม  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นเหลี่ยม

(ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566

a space mega



โครงการ เอ สเปซ เมกา (ชื่อเดิม โครงการ เอ สเปซ เมกาชีฟ บางนา)  
เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ เมกา<sup>®</sup>  
ตั้งอยู่เลขที่ 98/1337 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

a space mega

กันยายน 2566



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594

เทศบาลเมืองบางแก้ว  
รับที่ ๕๔๘  
วันที่ ๑๙.๗.๖๓ ๒๐๑๖  
เวลา ๙.๐๗

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม แนะแนวการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคมด้าน โครงการ ๑๐ สถาบันภาษา (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## เรียน นายกฯ กรณีร้องนาจแก้รัฐธรรมนูญ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้าน ผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ เอ สปีช เมกา (ราชบะค่ายนิกาย) จำนวน ๓ ฉบับ และ CD จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่ โครงการ เอ สปช. เมกา ตั้งอยู่เลขที่ 98/1337 ตำบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รายงานการวิเคราะห์ผลการสนับสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ กส. 1009.5/4407 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ โครงการฯ จะต้องขึ้นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบูรณาการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสนับด้วยหน่วยงานอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

**บัดนี้ นิติบุคคลอิสระชุด เอ สเปซ เมนกา ได้ร่วมจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์หน้า จำกัด ขัดท่ารายงานผลการปฏิบัติ  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านแวดล้อม และมาตรการพิเศษตรวจสอบผลกระทบด้านแวดล้อมโครงการ เอ สเปซ  
เมนกา (ระยะเปิดดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ จึงให้ครุ่นคิดเรื่องรายงานดังกล่าวไว้ให้หน่วยงานของ  
ท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป**

## ຈິງເວີຍນານພໍ່ໂປ່ງດັກທີ່ຈະຈາກ

ข้อสรุปความนั้นก็อ

#### ผู้จัดการนิติบุคคลอาชญากรรม ๑๓ สถาปัตย์ มนก.

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เอ สเปช เมกา (ซึ่งเดิม โครงการ เอ สเปช เมกาชีตี้ บางนา)

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ เอ สเปช เมกา (ซึ่งเดิม โครงการ เอ สเปช เมกาชีตี้ บางนา) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 98/1337 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ของนิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปช เมกา ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
- ( ) กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566
- ( ) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

## รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการดิตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### โครงการ เอ สเปช เมกา (ซื้อเดิม โครงการ เอ สเปช เมกาชีตี้ บางนา)

1. ชื่อโครงการ : โครงการ เอ สเปช เมกา (ซื้อเดิม โครงการ เอ สเปช เมกาชีตี้ บางนา)
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 98/1337 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปช เมกา
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 98/1337 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เลขที่ พ.ส. 1009.5/4407 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ : ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ระยะดำเนินการ) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
8. หน่วยงานอนุญาต : นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว
9. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : พื้นที่ขนาด 4 ไร่ 1 งาน 16.9 ตารางวา หรือ 6,864.40 ตารางเมตร
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - ระบบบำบัดน้ำเสีย : ปัจจุบันโครงการฯ รับน้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพระโขนงโดยจะต่อท่อประปาจากการประปาครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำได้ดิน จากนั้นสูบน้ำไปยังชั้นห้องเครื่องงานระบบแล้วจึงจ่ายลงมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคารต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีการใช้น้ำเฉลี่ย 133 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - การบำบัดน้ำเสีย : ปัจจุบันโครงการฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรับน้ำเสียประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันโครงการได้เข้าสู่ระยะดำเนินการและมีน้ำเสียเกิดขึ้น โดยเฉลี่ยมีน้ำเสียที่เข้าระบบเฉลี่ย 685.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - พื้นที่สีเขียว : ปัจจุบันโครงการ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวครบทั้งหมด 4 บริเวณ ได้แก่ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 29 และชั้นดาดฟ้า โดยส่วนใหญ่มีตำแหน่งและขนาดตรงตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    - การจัดการขยะมูลฝอย : ปัจจุบันโครงการฯ จะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 6- 35 โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแต่ละห้องจะตั้งถังลังมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง
    - ระบบไฟฟ้า : ปัจจุบันโครงการฯ มีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ระบบ โดยจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า Oil Type ขนาด 2,000 KVA จำนวน 2 ชุด และขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด ส่วนระบบไฟฟ้าภายนอกโครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยุกเฉิน ขนาด 400 KVA จำนวน 1 ชุด

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	III
<b>บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ</b>	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-40
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัสดุประสงค์	3-2
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.4 ผลการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-21
<b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ</b>	

### ภาคผนวก

- ก หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ
- ก หนังสือจากหน่วยงานราชการ
- ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2-1 ห้องครัว	1-3
1.2-2 ห้องน้ำ	1-4
1.3.1-1 ประตูและหน้าต่างโครงการ	1-6
1.3.3-1 พื้นที่สีเทา	1-9
1.3.4-1 ระบบน้ำใช้	1-14
1.3.5-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-19
1.3.6-1 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-21
1.3.7-1 การจัดการมูลฝอย	1-23
1.3.8-1 ระบบโทรศัพท์รวม	1-25
1.3.9-1 ไฟฟ้า	1-26
1.3.10-1 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	1-30
1.3.11-1 ระบบปรับอากาศและระบายน้ำอากาศ	1-35
1.3.12-1 การจราจร	1-38
2.2-1 รูปแบบและโครงสร้างอาคาร	2-63
2.2-2 ระบบการจราจร	2-64
2.2-3 การดูแลภูมิทัศน์	2-68
2.2-4 พื้นที่สีเทา	2-69
2.2-5 ระบบการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	2-73
2.2-6 ระบบน้ำใช้	2-74
2.2-7 การอนุรักษ์พลังงาน	2-75
2.2-8 ระบบการบริหารจัดการระหว่างน้ำ	2-76
2.2-9 ระบบการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	2-80
2.2-10 ไฟฟ้า	2-81
2.2-11 ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	2-82
2.2-12 การกำจัดแมลง และสัตว์น้ำโรค	2-83
2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย	2-84
2.2-14 ระบบการรักษาความปลอดภัย	2-89
2.2-15 ระบบระบายน้ำอากาศ และปรับอากาศ	2-90

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4.1-1	แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านแวดล้อม	1-40
1.4.2-1	แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา (ระยะที่สาม)	1-41
2.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา (ระยะที่สาม)	2-2
3.4-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านแวดล้อม โครงการ เอ สเปซ เมกา (ระยะที่สาม)	3-3
4-1	มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมท้อเสนอแนะ	4-2
4-3	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมท้อเสนอแนะ	4-9