

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco 88	ตู้ No.7 Ps 1	ตู้ No.8 Ps7	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	/	/	/	/	/	/	-
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	X	X	X	X	X	X	X	X	ขาด 3
3.หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 2.5"	✓	✓	X	/	/	/	/	/	ขาด 1
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	/	/	/	/	/	/	-
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	/	/	/	/	/	/	-
6.สภาพตู้ / กระดาษ	✓	✓	/	/	/	/	/	/	-
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	/	/	/	/	X	/	ขาด 1
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1 P8	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chino	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	-
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	X	/	/	/	X	/	X	ขาด 3
3.หัวฉีด	X	X	X	X	/	X	/	/	ขาด 4
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	-
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	-
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	-
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	X	/	/	/	/	/	/	/	ขาด 1
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 * เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

บันทึก: พื้นที่ Pool club : ขาดสายส่งน้ำ 3 เส้น , หัวฉีดปรับฝอย 1 หัว , ตู้ดับเพลิง 1 ตู้
 พื้นที่ Habita : ขาดสายส่งน้ำ 3 เส้น , หัวฉีด 4 หัว , ตู้ดับเพลิง 1 ตู้

(คุณสมนึก นวันตาหลา)

Loss Prevention Manager

(คุณวิมลวิภา สว่างเกียรติ)

Estate Manager

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กุมภาพันธ์

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	×	×	×	×	×	×	×	×	
3.หัวฉีดปรับเฟือง ขนาด 2.5"	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กุมภาพันธ์

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	×	✓	✓	✓	×	✓	×	
3.หัวฉีด	×	✓	×	×	✓	×	✓	✓	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สภาพตู้ / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบชำรุด

(คุณสมนึก หวันตาหลา)

Loss Prevention Manager

(คุณวิมลภา สร้างเกียรติ)

Estate Manager

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน มีนาคม 2566

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco 88	ตู้ No.7 Ps 1	ตู้ No.8 Ps7	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.หัวฉีดปรับสเปรย์ ขนาด 2.5"	/	/	X	/	/	/	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	X	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน มีนาคม 2566

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1 P8	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chino	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	X	/	/	/	X	/	X	
3.หัวฉีด	X	/	X	X	/	X	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	X	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบชำรุด

บันทึก :

(คุณสมนึก หวันตาหลา)

Loss Prevention Manager

(คุณวิมลภา สร้างเกียรติ)

Estate Manager

1975

Poolclub

9347 卷 1 第 1 期

57266

Habita

00000000

* เครื่องหมาย

1 หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

* เครื่องหมาย

X หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

• χ^2 ၂၅၁၅၂၈၈၀၀၀ (habita)

- ห้อง Kitchen มีเครื่องใช้ครบ (Pool club)

Loss Prevention Manager

Estate Manager

× ၂၀၁၈/၁၉ ခုနှစ်

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม ๖๖

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco 88	ตู้ No.7 Ps 1	ตู้ No.8 Ps7	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	/	X	X	X	X	X	X	X	ขาด 7
3.หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 2.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ข้อกด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระบอก	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									ขาด 1

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1 P8	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chino	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	X	/	/	/	X	/	X	ขาด 3
3.หัวฉีด	X	/	X	X	/	X	/	/	ขาด 4
4.ข้อกด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระบอก	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	X	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									ขาด 1

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 * เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบ/ชำรุด

บันทึก : PS-๒ ที่ติดต่อช่าง

X = อุปกรณ์ไม่ครบ

(คุณสมนึก นวันตาหตา)

Loss Prevention Manager

(คุณวัลลภ สร้างเกียรติ)

Estate Manager

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน สิงหาคม

Poolclub

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	Staff Entrance	Kitchen	IKI	Seminar room	Front Toilet	Disco 88	Ps 1	Ps7	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 2.5"	/	X	X	X	X	X	X	X	
3.หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 2.5"	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	/	/	/	/	/	/	X	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน สิงหาคม

Habita

ลำดับ	ตู้ No.1	ตู้ No.2	ตู้ No.3	ตู้ No.4	ตู้ No.5	ตู้ No.6	ตู้ No.7	ตู้ No.8	หมายเหตุ
	P8	2B	PS23	1B	Toilet chino	PS19	PS12	P3	
1.สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สายส่งน้ำขนาด 1.5"	/	X	/	/	/	X	/	X	
3.หัวฉีด	X	/	X	X	/	X	/	/	
4.ข้อลด / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ไม่มีการรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.สภาพตู้ / กระดาษ	/	/	/	/	/	/	/	/	
7.เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	X	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค									

หมายเหตุ

* เครื่องหมาย

/

หมายถึง

รายงานการตรวจถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

* เครื่องหมาย

X

หมายถึง

รายงานการตรวจไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ครบชำรุด

บันทึก :

ตู้ PS23 Habita โคมัยติฐานหลวงตำรวจ

X : ไม่พบอุปกรณ์

(คุณสมนึก หวันดาหลา)

Loss Prevention Manager

(คุณไพศาล นิลนันท)

Estate Manager

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad	K	YES	NO				
39	Reception#6	ในห้อง Sever			1				/				1/1/66	
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					/				1/1/66	
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				/				1/1/66	
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					/				1/1/66	
43	M&E#4	ในคอกฟีด EN		1					/				1/1/66	
44	M&E#5	ในห้องปลา		1					/				1/1/66	
45	M&E#6	หน้าเอสเตท	1						/				1/1/66	
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						/				1/1/66	
47	M&E#9	CCTV			1				/				1/1/66	
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						/				1/1/66	
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						/				1/1/66	
50	Filled Station	ประตูบันไดชั้น	1						/				1/1/66	
	Beach Pool	บาร์	1						/				1/1/66	
62	Lv01	หน้าประตูด้านใน			1				/				7/1/66	
63	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						/				7/1/66	
64	Lv03	หน้าประตูด้านใน			1				/				7/1/66	
65	Lv04	หน้าประตูด้านใน			1				/				10/1/66	
66	Lv05	หน้าประตูด้านใน		1										สิ้นอายุ
67	Lv06	หน้าประตูด้านใน		1										สิ้นอายุ
68	Lv07	หน้าประตูด้านใน			1				/				11/1/66	
69	Lv08	หน้าประตูด้านใน			1				/				11/1/66	
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน		1										สิ้นอายุ
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน		1										สิ้นอายุ
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						/				11/1/66	
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน		1					/				11/1/66	
	Lv12#2	หน้าอพยพไฟ HK	1						/				7/1/66	
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน			1				/				11/1/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน			1				/				8/1/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน			1				/				7/1/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน			1				/				10/1/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน			1				/				7/1/66	
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						/				11/1/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน			1				/				9/1/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						/				7/1/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน			1				/				11/1/66	
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1											สิ้นอายุ
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน			1				/				4/1/66	
76	Kitchen	ครัวหลอดชั้น 2					1		/				3/1/66	
77	Office IT	หน้าอพยพไฟ IT	1						/				3/1/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					/				2/1/66	

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Aft	K	YES	NO				
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1				✓				17/2/66	
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓				18/2/66	
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				✓				15/2/66	
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓				18/2/66	
44	M&E#5	ในห้องประปา		1					✓					
45	M&E#6	หน้าเอสเคิร์ฟ	1						✓				17/2/66	
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓				15/2/66	
47	M&E#9	CCTV			1				✓				3/2/66	
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓				15/2/66	
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓				15/2/66	
50	Filled Station	ประตูชั้นแก้ว	1						✓				15/2/66	
51	Beach Pool	บาร์	1											
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				1/2/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1									
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1	1			✓				17/2/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1									สังเกต
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓				1/2/66	
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
64	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓				1/2/66	
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓				1/2/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓				1/2/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน			1				✓				1/2/66	
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1											สังเกต
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน			1									
76	Kitchen	ครัวชุดชั้น 2						1	✓				1/2/66	
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓				2/2/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓				2/2/66	

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad.	K	YES	NO				
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1									
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓					
41	M&E#2	หม้อแปลงเลขที่			1				✓					
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					
43	M&E#4	ไม้ออฟฟิศ EN		1					✓					
44	M&E#5	ไม้ออฟฟิศ		1					✓				5/3/66	
45	M&E#6	หน้าเขตรอรถ	1						✓					
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓					
47	M&E#9	CCTV			1				✓					
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓					
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓					
50	Filled Station	ประตูบันได	1						✓					
1	Beach Pool	บาร์	1						✓				11/3/66	
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓				4/3/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				24/3/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓				24/3/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				✓				4/3/66	
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓				12/3/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓				11/3/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓				5/3/66	
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				✓				5/3/66	
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1				✓				12/3/66	
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1											long stay
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓				4/3/66	
4	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓				4/3/66	
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓				11/3/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			✓				11/3/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			✓				11/3/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓				14/3/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓				4/3/66	
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓				24/3/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓				12/3/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓				12/3/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓				14/3/66	
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓				24/3/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓				24/3/66	
76	Kitchen	ครัวพลูตลับชั้น 2						1	✓					
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓				14/3/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓					

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	ire Ad	K	YES	NO				
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1				✓					
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓					
41	M&E#2	หน้าประตูเจเนฯ			1				✓					
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓					
44	M&E#5	ในห้องปะปา		1					✓					
45	M&E#6	หน้าเคสเครท	1						✓				1/4/66	
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓					
47	M&E#9	CCTV			1				✓					
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓					
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓					
50	Filled Station	ประตูบ้านกัน	1						✓					
51	Sh Pool	บารี่	1						✓					
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓				2/4/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				1/4/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓				12/4/66	
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				✓				6/4/66	
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓				8/4/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓				8/4/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓				8/4/66	
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน			1				✓				2/4/66	
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน			1				✓				2/4/66	
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/4/66	
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน			1				✓				2/4/66	
64	#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓				2/4/66	
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓				12/4/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			✓				2/4/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			✓				2/4/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓					
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓				2/4/66	
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓				6/4/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓				15/4/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓				9/4/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓				9/4/66	
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓				2/4/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓				1/4/66	
76	Kitchen	ครัวทูลคลับชั้น 2						1	✓					
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓				1/4/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓					

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Halon	BF200	Fire Ad.	K	YES	NO				
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1									
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					✓					
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				✓					
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					✓					
43	M&E#4	ในออฟฟิศ EN		1					✓				17/5/66	
44	M&E#5	ในห้องประชุม		1					✓					
45	M&E#6	หน้าเอสเคด	1						✓					
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						✓					
47	M&E#8	CCTV			1				✓					
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						✓				3/5/66	
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						✓				6/5/66	
50	rd Station	ประตูบันไดขึ้น	1						✓				5/5/66	
51	Beach Pool	บาร์	1						✓				2/5/66	
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			✓				3/5/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						✓				14/5/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			✓				23/5/66	
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			✓				4/5/66	
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน			1				✓				11/5/66	
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน			1				✓				3/5/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน				1			✓				4/5/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1			✓				11/5/66	
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน				1			✓				7/5/66	
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน				1			✓				3/5/66	
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1						✓				7/5/66	
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน				1			✓				4/5/66	
64	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1						✓				7/5/66	
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			✓				3/5/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			✓				4/5/66	
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			✓				24/5/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			✓				1/5/66	
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			✓				3/5/66	
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						✓				2/5/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			✓				3/5/66	
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						✓				3/5/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			✓				12/5/66	
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						✓				7/5/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			✓				12/5/66	
76	Kitchen	ครัวพลุดอัฒจันทร์ 2						1	✓				4/5/66	
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					✓				4/5/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					✓				4/5/66	

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง						สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ	
			Dry C	Co2	Halon BF200	Fire Aid	K	YES	NO						
39	Reception#5	ในห้อง Sever			1										
40	M&E#1	หม้อแปลงไฟฟ้า		1					/					20/6/66	
41	M&E#2	หน้าประตูกระจก			1				/					25/6/66	
42	M&E#3	ห้องควบคุม		1					/					30/6/66	
43	M&E#4	ในห้องฟิต EN		1					/						
44	M&E#5	ในห้องปลา		1					/					20/6/66	
45	M&E#6	หน้าเอสเคพ	1						/						
46	M&E#7	บันไดชั้น 2	1						/					20/6/66	
47	M&E#9	CCTV			1				/					20/6/66	
48	Staff house#1	หน้าบันไดชั้น 1	1						/						
49	Staff house#2	หน้าบันไดชั้น 2	1						/					18/6/66	
50	Filled Station	ประตูปัมพ์น้ำ	1						/						
51	Reach Pool	บารี่	1						/					11/6/66	
52	Lv01	หน้าประตูด้านใน				1			/					11/6/66	
53	Lv02	หน้าประตูด้านใน	1						/					11/6/66	
54	Lv03	หน้าประตูด้านใน				1			/					9/6/66	
55	Lv04	หน้าประตูด้านใน				1			/						
56	Lv05	หน้าประตูด้านใน													
57	Lv06	หน้าประตูด้านใน				1			/					11/6/66	
58	Lv07	หน้าประตูด้านใน							/					11/6/66	
59	Lv08	หน้าประตูด้านใน				1									
60	Lv09	หน้าประตูด้านใน				1									
61	Lv10	หน้าประตูด้านใน				1			/					12/6/66	
62	Lv11	หน้าประตูด้านใน	1												
63	Lv12#1	หน้าประตูด้านใน				1									
64	Lv12#2	หน้าออฟฟิศ HK	1												
65	Lv14	หน้าประตูด้านใน				1			/					14/6/66	
66	Lv15	หน้าประตูด้านใน				1			/						
67	Lv16	หน้าประตูด้านใน				1			/					18/6/66	
68	Lv17	หน้าประตูด้านใน				1			/					14/6/66	แรงดันเกิน
69	Lv18	หน้าประตูด้านใน				1			/						
70	Lv19	หน้าประตูด้านใน	1						/					6/6/66	
71	Lv20	หน้าประตูด้านใน				1			/						
72	Lv21	หน้าประตูด้านใน	1						/					25/6/66	
73	Lv22	หน้าประตูด้านใน				1			/						
74	Lv23	หน้าประตูด้านใน	1						/					3/6/66	
75	Lv24	หน้าประตูด้านใน				1			/					18/6/66	
76	Kitchen	ครัวพลุคลับชั้น 2						1	/						
77	Office IT	หน้าออฟฟิศ IT		1					/					10/6/66	
78	Office FB	หน้าประตู		1					/						

เอกสารแนบที่ 6
รายงานตรวจเช็คเส้นท่อน้ำใช้

วันที่	ระดับน้ำ						Pump						Hot water Tank						ลงชื่อ				บันทึกรายงาน
	9:00		14:00		0:00		9:00		14:00		0:00		9:00		14:00		0:00		9:00	14:00	0:00		
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
1	2	M	2	M	2	M	/		/		/		/		/		/		W	Su	C		
2		M		M		M															C		
3	2	M	2	M	2	M	/		/		/		/		/		/		W	Ad	C		
4	2	M	2.0	M	2	M	/		/		/		/		/		/		Vol	Mike	W		
5	2	M	2.0	M	2	M	/		/		/		/		/		/		de	Ad	W		
6	2	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/			W	W		
7	2.1	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		FUR		W		
8	2.0	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		Kung		W		
9	2.0	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		Vol		W		
10		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		Ad		C		
11	2	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				C		
12	2	M	2	M	2	M	/		/		/		/		/		/		Mike		W		
13		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		Kong	Kong	W		
14		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
15		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				C		
16		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				C		
17	2.1	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				C		
18		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		Ad		C		
19		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				C		
20		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
21		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
22		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
23		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
24		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
25		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
26		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
27		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
28		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		
29	2.0	M		M	2	M	/		/		/		/		/		/		Ad		W		
30		M		M	2	M	/		/		/		/		/		/				W		

หมายเหตุ

Date		Time		Location		Activity		Remarks	
1	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
2	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
3	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
4	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
5	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
6	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
7	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
8	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
9	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
10	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
11	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
12	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
13	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
14	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
15	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
16	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
17	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
18	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
19	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
20	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
21	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
22	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
23	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
24	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
25	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
26	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
27	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
28	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
29	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
30	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th
31	2.1	M	9:00	Hot water Tank	1st	2nd	3rd	4th	5th

วันที่	ระดับน้ำ			Pump						Hot water Tank						ลงมือ			
	9:00	14:00	0:00	9:00		14:00		0:00		9:00		14:00		0:00		9:00	14:00	0:00	รับทราบ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
1	2.00	M	M																
2		M	M																
3		M	M																
4		M	M																
5		M	M																
6		M	M																
7		M	M																
8		M	M																
9	1.10	M	M																
10		M	M																
11		M	M																
12		M	M																
13		M	M																
14		M	M																
15		M	M																
16		M	M																
17		M	M																
18		M	M																
19		M	M																
20		2.1	M																
21		M	M																
22	2.1	M	M																
23		M	M																
24	2.0	M	M																
25		M	M																
26		M	M																
27		M	M																
28		M	M																
29		M	M																
30	4.9	M	M																

หมายเหตุ

Wt	9:00	14:00	0:00	sewage			Pump			Hot water Tank			radio		
	line	line	line	line	line	line	line	line	line	line	line	line	line	line	line
1	M	2.2	M	1.9	M	2.2	M	1.9	M	2.2	M	1.9	M	2.2	M
2	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
3	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
4	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
5	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
6	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
7	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
8	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
9	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
10	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
11	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
12	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
13	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
14	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
15	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
16	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
17	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
18	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
19	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
20	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
21	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
22	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
23	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
24	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
25	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
26	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
27	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
28	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
29	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
30	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M
31	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M	2.0	M	2.2	M

วันที่	ระดับน้ำ			Pump						Hot water Tank						ลงชื่อ			
	9:00	14:00	0:00	9:00		14:00		0:00		9:00		14:00		0:00		9:00	14:00	0:00	รับทราบ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
1	2.2	M	M	✓				✓		✓				✓		Fit		C	
2		M	M					✓						✓				C	
3		M	M					✓						✓				C	
4		M	M					✓						✓				C	
5		M	M					✓						✓				C	
6		M	M					✓						✓				Okm	
7		M	M					✓						✓				Okm	
8		M	M					✓						✓				C	
9		M	M					✓						✓				C	
10	1.0	M	M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Mon		C	
11		M	1.0			✓		✓				✓		✓			Minu	C	
12		M	M					✓						✓		Fit		Okm	
13	2.1	M	M	✓				✓		✓				✓				Okm	
14		M	M					✓						✓				C	
15		M	M					✓						✓		Heat		C	
16	1.2	M	M	✓				✓		✓				✓				C	
17		M	M					✓						✓				C	
18		M	M					✓						✓				C	
19	2.2	M	M					✓						✓				C	
20	2.2	M	M	✓				✓		✓				✓		TA		Okm	
21	2.1	M	M	✓				✓		✓				✓		AG		Okm	
22		M	M					✓						✓				C	
23		M	M					✓						✓				C	
24		M	M					✓						✓				C	
25		M	M					✓						✓				C	
26		M	M					✓						✓				C	
27	2.1	M	M	✓				✓						✓		MAN		Okm	
28		M	M					✓						✓				Okm	
		M	M																
		M	M																
		M	M																

Date		Time		Location		Activity		Remarks	
1	1	9:00	14:00	W	W	2.9	2.9	W	W
2	2	9:00	14:00	W	W	2.9	2.9	W	W
3	3	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
4	4	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
5	5	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
6	6	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
7	7	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
8	8	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
9	9	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
10	10	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
11	11	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
12	12	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
13	13	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
14	14	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
15	15	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
16	16	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
17	17	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
18	18	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
19	19	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
20	20	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
21	21	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
22	22	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
23	23	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
24	24	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
25	25	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
26	26	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
27	27	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
28	28	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
29	29	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
30	30	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W
31	31	9:00	14:00	W	W	2.1	2.1	W	W