

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 1 รี้วชั่วคราวเป็นรี้วที่บเมทลชีท (Metal Sheet)	
	
รูปที่ 2 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดโครงการ	
	
รูปที่ 3 การเข้าสำรวจที่พักอาศัยข้างเคียงและประชุมกับชุมชนข้างเคียง	
	
รูปที่ 4 ติดตั้งสเปรย์น้ำบนแนวรั้ว ฉีดพ่นน้ำตามความเหมาะสม	รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 6 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก	
	
รูปที่ 7 จุดล้างล้อรถบรรทุก	
	
รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 9 ประตูทางเข้า-ออก โครงการ ปิดทึบตลอดเวลา	รูปที่ 10 รถผสมปูนสำเร็จรูป

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 11 การปิดคลุมกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น	รูปที่ 12 ปูแผ่นเหล็กกรอบโครงการ
	
รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโครงการ	รูปที่ 14 การติดตั้งกำแพงกันเสียง Bloxteg 2 Tuff Series (หรือเทียบเท่า)
	
รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และการอบรม Morning Talk/Safety Talk	
	
รูปที่ 16 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p>รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร</p>	<p>รูปที่ 18 กล่องรับความคิดเห็น</p>
	
<p>รูปที่ 19 ติดตั้ง Inclinometer ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของดิน</p>	
	
<p>รูปที่ 20 คนงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ 21 การทำ Sheet Pile และ กำแพงกันดิน</p>	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

 <p>25 เม.ย. 2023 13:47</p>	 <p>27 ต.ย. 2565 08:27:17 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 22 ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานและการทำความสะอาด	
 <p>25 เม.ย. 2023 13:46:55 47P 670017 1521396 138 ถนน พหลโยธิน เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>25 เมษายน พ.ศ. 2023 13:56</p>
รูปที่ 23 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รูปที่ 24 บ่อพักน้ำ
 <p>25 เม.ย. 2023 14:00</p>	 <p>23 ต.ย. 2565 17:11:34 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 25 รางระบายน้ำ	รูปที่ 26 พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง
 <p>17 พ.ย. 2022 13:22:35 47P 669960 1521281 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>14 ต.ย. 2565 17:11:34 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถบรรทุก	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 28 วิศวกรเดินตรวจการทำงาน	รูปที่ 29 ป้ายเตือนขณะทำงาน
	
รูปที่ 30 การติดชื่อผู้รับเหมา เบอร์ติดต่อ ที่รถขนส่ง	รูปที่ 31 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ
	
รูปที่ 32 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ	รูปที่ 33 พื้นที่สูบบุหรี่
	
รูปที่ 34 ถังดับเพลิงชนิดมือถือ พร้อมป้ายแนะนำการใช้งาน	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 35 อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดูแล	
	
รูปที่ 36 ป้ายประหยัดน้ำ	รูปที่ 37 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ 38 จุดบริการน้ำดื่มภายในโครงการ	รูปที่ 39 ถังสำรองน้ำใช้บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 40 ถังรองรับมูลฝอย 240 ลิตรและป้ายกำชับทิ้งขยะ	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
รูปที่ 41 คนงานทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ 42 พื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง
	
รูปที่ 43 ห้องน้ำ-ห้องสุขาบ้านพักคนงาน	รูปที่ 44 กุฎริเยียบบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 45 ถังรองรับมูลฝอยและคนงานทำความสะอาดห้องน้ำบ้านพักคนงาน	
	
รูปที่ 46 ห้องปฐมพยาบาล	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p>รูปที่ 47 เครนแบบพับแขนได้</p>	<p>รูปที่ 48 อบรมชี้แจงความปลอดภัยแก่หัวหน้างาน</p>
	
<p>รูปที่ 49 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>รูปที่ 50 ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p>
	
<p>รูปที่ 51 ไฟส่องสว่างในพื้นที่โครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ 52 ผังบุคคลกรความปลอดภัยโครงการ</p>	<p>รูปที่ 53 การใช้เสาเข็มแบบเจาะ</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)**

	
<p>รูปที่ 54 ผู้ดูแลบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 55 บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 56 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 57 ไฟส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 58 โคมไฟและปลั๊กไฟภายในห้องพักคนงาน</p>	
	
<p>รูปที่ 59 รางระบายน้ำฝน</p>	<p>รูปที่ 60 ลานซักล้าง</p>

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการอาคารสำนักงาน วี44 (ระยะก่อสร้าง)

	
รูปที่ 61 ถังดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำบ้านพักคนงาน	
	
รูปที่ 62 ผ้าใบป้องกันฝุ่น(Mesh sheet)	รูปที่ 63 แผงกันวัสดุตกหล่น
	
รูปที่ 64 เรือรับวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 65 กล้องวงจรปิดบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 66 เจ้าหน้าที่กำจัดพาหะนำโรค	รูปที่ 67 ติดตั้งนั่งร้านและตาข่าย