

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 1** รั้วทึบเมทัลชีท (Metal Sheet)



**รูปที่ 2** ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



**รูปที่ 3** พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุก่อสร้าง

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**

	
<b>รูปที่ 4</b> คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ	<b>รูปที่ 5</b> ประตูทางเข้า-ออกโครงการ
	
<b>รูปที่ 6</b> ติดตั้ง Sheet Pile	
	
<b>รูปที่ 7</b> ห้องน้ำ	



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 8** ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



**รูปที่ 9** ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



**รูปที่ 10** ผ้าใบคลุมรถ



**รูปที่ 11** กิจกรรม Safety talk



**รูปที่ 12** จุดล้างล้อรถ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ**  
**โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 13** รถปูนสำเร็จรูป



**รูปที่ 14** คนงานทำความสะอาดบ่อดักขยะ



**รูปที่ 15** เจ้าหน้าที่โครงการสำรวจบ้านข้างเคียง



**รูปที่ 16** คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**

 <p>รูปที่ 17 แสดงถังสำรองน้ำใช้ขนาดใหญ่สีน้ำเงินในห้องเก็บของ</p>	 <p>รูปที่ 18 แสดงถังดับเพลิงสีแดงติดผนัง พร้อมป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง</p>
<p><b>รูปที่ 17</b> ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p><b>รูปที่ 18</b> ถังดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้ถังดับเพลิง</p>
 <p>รูปที่ 19 แสดงป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดผนัง</p>	 <p>รูปที่ 19 แสดงป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดผนัง</p>
<p><b>รูปที่ 19</b> ป้ายห้ามสูบบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่</p>	
 <p>รูปที่ 20 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)</p>	 <p>รูปที่ 21 แสดงจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน</p>
<p><b>รูปที่ 20</b> เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)</p>	<p><b>รูปที่ 21</b> จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน</p>



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)

	
<p>รูปที่ 22 ถังรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 23 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ 24 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 25 แสงสว่างรอบโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 26 ป้ายสถิติความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ 27 แสงสว่างภายในโครงการ</p>

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)

 <p>15 พ.ค. 2023 09:01:25 47P 533069 1007422 ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี</p>	
<p>รูปที่ 28 ป้ายเตือน</p>	<p>รูปที่ 29 ป้ายกำชับสวมหน้ากากอนามัย</p>
	
<p>รูปที่ 30 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>	
 <p>15 พ.ค. 2023 09:03:14 47P 533065 1007421 ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี</p>	 <p>15 พ.ค. 2023 09:00:48 47P 533069 1007422 ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี</p>
<p>รูปที่ 31 ป้ายประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ 32 ป้ายประหยัดไฟ</p>



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 33** กฎระเบียบภายในโครงการ

**รูปที่ 34** ตารางมาตรการและใบขออนุญาตก่อสร้าง



**รูปที่ 35** ผ้าใบล้อมรอบโครงการ

**รูปที่ 36** สเปรย์น้ำบนแนวรั้ว



**รูปที่ 37** กล้องวงจรปิด

**รูปที่ 38** คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณที่เกิดฝุ่น

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด้นซ์ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ**  
**โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)**



**รูปที่ 38(ต่อ)** คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณที่เกิดฝุ่น



**รูปที่ 39** ป้ายห้ามจอดตลอดแนว